

ESTIMASI PROGRESS PERBAIKAN UMUM DUMP TRUCK

PROBLEM	URAIAN	ESTIMASI
System hidrolik dump	Kerusakan terjadi akibat beban overload, yang sering terjadi biasanya terdapat rembesan oli di cylinder hidroliknya	Dalam pengerjaannya dengan menyesuaikan sparepart memakan waktu +-12 jam
System pengereman	Pengereman dimulai dari kampas rem yang telah aus dan system tekanan angin tidak stabil hingga terjadi blong dalam pengereman	Dalam pengerjaannya jika hanya terjadi kebocoran angin manpower dapat memperbaiki sambungan selang dengan waktu +-2 jam, dan jika kampas rem sudah aus maka akan diganti dengan waktu pengerjaan +-5 jam menyesuaikan sparepart
Per patah	Kerusakan yang di sebabkan oleh kurangnya pelumas greasing dan beban yang overload sehingga ketika beroperasi unit tidak stabil	Dalam pengerjaannya hal ini membutuhkan sparepart dimulai dari per yang patah,bosch,hingga pen per dengan estimasi sekitar - +5 jam pengerjaan menyesuaikan sparepart
Undeerground safety	Kerusakan yang terjadi akibat getaran dan korosi material sehingga underround sering patah, hal ini dapat membuat bagian inti dt seperti tanki dan tabung angina tidak safe dari jalur ketika beroperasi di medan yang sempit	Pengerjaan membutuhkan material tambahan dan pengelasan oleh welder memakan waktu sekitar 2-3 jam
Overhaul	Kerusakan yang terjadi akibat engine terlalu panas dan membuat item engine lainnya aus sehingga engine tidak bisa start dalam keadaan normal, hal ini biasanya terjadi karena dalam proses pendingan radiator tidak sempurna	Proses pengerjaannya cukup lama, biasanya engine akan di bongkar full ataupun setengah sesuai dengan apa yang terindikasi, waktu pengerjaannya jika melakukan metode manual bisa memakan waktu 4-6 hari menyesuaikan sparepart
Radiator leaking	Kerusakan yang terjadi akibat adanya kebocoran yang timbul dari hantaman keras seperti kayu ataupun tanah sehingga membuat kinerja radiator tidak maksimal.	Dalam proses pengerjaan radiator akan dilepas dan dibongkar untuk melihat kebocoran dan ditambal jika masih memungkinkan untuk dipergunakan kembali, biasanya memakan waktu 1-2 hari pengerjaan
Tanki fuel bocor	Kerusakan yang terjadi akibat tekanan fuel didalam tanki yang	Proses pengerjaannya tanki fuel akan dilepas dan di lakukan

	semakin meningkat dan kurangnya udara sirkulasi menyebabkan kerusakan pada plate dinding tanki fuel sehingga fuel bocor	pengelasan dengan menggunakan kawat las kuningan biasanya memakan waktu 3 jam pengerjaan
Karet tingtong	Kerusakan terjadi akibat hantaman keras dalam posisi bermuatan maupun kosongan fungsinya menjaga kestabilan antara roda tengah dan roda belakang dalam beroperasi maupun bermanuver	Dalam proses pengerjaan manpower membutuhkan dongkrak dan tools yang lengkap serta sparepart karet tingtong biasanya pengerjaannya memakan waktu +-4-5 jam
Service berkala	Maintenance preventive dalam menjaga phycical aviability unit dilakukan pergantian filter oli, filter fuel dan filter udara sesuai interval pemakaian sehingga unit performanya tetap terjaga	Dalam proses service berkala dibutuhkan mulai dari Filter Oli, Filter fuel hingga Oli engine dalam pergantiannya sesuai interval yang direkomendasikan dari brand-brand dumptruck biasanya memakan waktu 1-2 jam
Baterai Low	Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian dari driver dalam pengecekan air baterai, dan juga bisa terjadi karena ada kebocoran arus dari GPS maupun electric lainnya	Dalam pergantiannya biasanya umur baterai ini rata-rata mencapai 2-5-3 tahun,
Lampu Tidak Menyala	Hal ini disebabkan oleh bohlam lampu yang putus akibat terjadinya over tegangan maupun getaran	Proses pergantiannya biasanya memakan waktu 10-20 menit
Ban Sompel/Meledak	Hal ini disebabkan oleh overload muatan sehingga ketika beroperasi DT melewati track yang penuh bebatuan terjadinya gesekan sehingga membuat ban meledak ataupun sompel	Dalam pergantian bisa memakan waktu 1-3 jam sesuai dengan metode manual ataupun menggunakan impact menyesuaikan dengan ketersediaan ban
Low Pressure engine	Hal ini disebabkan oleh banyaknya kotoran dalam system alur fuel menuju engine sehingga terjadi pembakaran tidak sempurna hal ini membuat unit low dan tidak bertenaga	Dalam prosesnya diperlukan pencucian filter fuel ataupun pergantian filter fuel agar unit DT maksimal dalam pembakaran engine sempurna sehingga mendapatkan horsepower yang maksimal
Seal Roda Aus	Hal ini disebabkan ausnya material akibat gesekan sehingga membuat seal memuai dan membuat ada rembesan di roda	Proses pergantiannya manpower membongkar roda dan mengganti seal roda di bagian dalam biasanya memakan waktu 1-3

		jam pengerjaan
High-low transmisi broken	Hal ini disebabkan adanya konsleting dibagian electric hal ini membuat performa engine tidak maksimal dalam pergantian gigi transmisi	Dalam pengerjaannya membutuhkan ketelitian pengecekan electric biasanya memakan waktu 1-3 jam.
Seal pto dump	Hal ini disebabkan oleh overload muatan sehingga terjadi tekanan tinggi membuat seal mengembang dan terjadi rembesan oli hidrolik	Dalam pengerjaan dengan mengganti seal pto dump biasanya memakan waktu 1-2 jam
Lantai Dump Broken	Hal ini disebabkan karena pada saat loading material terdapat hantaman keras pada lantai dump sehingga membuat lantai dump penyok ataupun pecah sehingga material tidak terkumpul maksimal di dalam dump	Pada pengerjaan membutuhkan lembaran plate untuk menempel yang rusak ataupun mengganti plate lantai rusak dengan yang baru menggunakan pengelasan oleh welder biasanya memakan waktu 5-10 jam
Master klose bocor	Hal ini disebabkan oleh habis usia pakai seal, terkena paparan panas dan terjadi korosi didalam tabung klose/kopling	Dalam pengerjaannya membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam menyesuaikan sparepart