

SYT6 3xHIT 22/23 / Labor Übungen / GKL611 Datenerfassung mit Sensoren und Aktorer

GKL611 Datenerfassung mit Sensoren und Aktoren

✓ Done: Receive a grade ✓ Done: Receive a passing grade

Laborübung Microcontroller "Datenerfassung mit Sensoren und Aktoren" - Taskdescription

Diese Aufgabe soll den Einsatz von Sensoren und analogen Bautelien mit Mikrocontrollern verständlich machen und die Verarbeitung der Sensordaten näher bringen. Dabei soll die Qualität der gemessenen Daten analysiert werden. Diese Aufgabe soll den Einsatz von Sensoren und Aktoren mit Mikrocontrollern verständlich machen, und das Zusammenspiel der beiden näherbringen.

Das Ziel ist es Messdaten über einen analogen Input einzulesen, zu bearbeiten und anschließend auszugeben. Außerdem ist es Messdaten zu kalibrieren und deren Wertebereich sicher zu stellen

Kompetenzzuordnung

GK SYT6 Industrielle Informationstechnik | Datenerfassung | Aufnahme und Verarbeitung

*"analoge Signale aufnehmen und in einer entsprechenden Qualität verarbeiten" * "aufgenommene Signale bearbeiten" * "aufgenommene Signale bearbeiten sowie Störqueilen erkennen und vermeiden"

Voraussetzungen

- Grundkenntnisse über die sichere Verwendung von Elektronikbauteilen
- Grundverständnis von digitalen Systemen
 Grundkenntnisse Microcontroller Programmieru

Detaillierte Aufgabenbeschreibung

chall Sensor zu bauen, welches die gemessene Distanz mit einem Zeiger auf einer Halbrunden Skala anzeigt. Dazu wird ein Microservo Motor verwendet



n strukturiert. Nach jedem Teilschritt ist der Fortschritt der Lehrperson vorzuführen

Teil 1: Ultraschallsensor

Schileße den HC-SR04 Ultraschallsensor am Microcontroller an und gib die Distanz in Zentimeter umgerechnet am seriellen Monitor/Plotter aus. (Der Sensor benötigt 5V, verwende VIN)

Teil 2: Servomotor

Schließe den Servomotor am Microcontroller an und zeige die Distanz linear interpoliert von 0° bis 180° mit dem Servo an, (Der Servo benötigt 5V, verwende VIN und ESP32Servo Library by Kevin Harrington; der Servo benötigt viel Strom und stört dabei den Ultraschallsensor, stecke ihn ab, wenn du ihn nicht brauchst, auch in den nächsten Schritten)

Teil 3: Kalibrierung

Der gemessene Wert soll entsprechend kallbriert und auf der seriellen Schnittstelle ausgegeben werden. Es soll dabei eine Anfangsphase von 10 Sekunden definiert werden, wo der maximale und minimale Sensorwert abgefragt wird. In dieser Kallbrierungsphase soll dem Ultras jeweils ein Hindernis für die minimale und maximale Distanz gezeigt werden. Am Ende der Kalibrierungsphase soll die Onboard-LED abgeschaltet werden. Überlege was mit Sensorwerten die über oder unter den kalibrierten Bereich liegen passieren soll. Begründe diese. Versuche auch Ausreißer herauszufiltern.

Teil 4: Luftfeuchtigkeit

Die Werte des Temperatur- und Luftfeuchtesensors DHT-11 können genutzt werden, um eine Kalibrierung der Umgebungswerte zu erreichen um genauere Messergebnisse eines Ultraschall-Entfemungssensors (HC-SR04) zu erhalten, da die Schaligeschwindigkeit abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist. Analysiere den Unterschied zwischen den Werten ohne, und derer unter Einbeziehung der relativen Feuchtigkeit. Gib diese auf der seriellen Schnittstelle aus. (DHT11 benötigt 3,3V, verwende DHT Sensor Library by Adafruit)

Teil 5: Genauigkeit

Miss mit einem Maßband nach und vergleiche diese mit dem Ultraschallsensor. Vergleiche verschiedene Distanzen, eventuell ändert sich der Fehler mit der Distanz. Wie groß ist der Fehler? Versuche den Fehler durch Berechnungen im Code zu minimieren. Gib beide Werte über die Serielle Schnittstelle aus.

Abgabe

Die Schaltung soll vor dem physischen Aufbau entsprechend dokumentiert werden. Dabei bietet sich die Umgebung von Tinkercad an. Mit Tinkercad kann auch der Code im Voraus auf seine Funktionstüchtigkeit getestet werden. Am Ende der Übung ist die Dokumentation hochzuladen

Bewertung

Grundanforderungen überwiegend erfüllt

- [] Funktionstüchtiger, grundlegender Code auf Arduino Board oder ESP32 upgeloadet und richtig beschaltet
 [] Teil 1: Slervomotor durchgeführt

- [] Teil 3: Kalibrierung durchgeführt

Grundanforderungen zur Gänze erfüllt

- [] Teil 4: Luftfeuchtigkeit durchgeführt
 [] Teil 5: Genauigkeit durchgeführt

Quellen

[1] "Arduino Mega 2560" Arduino Shop; zuletzt besucht am 2019-10-17 d

[2] "Arduino Web Editor Plugin" Arduino Create; zuletzt besucht am 2019-10-17 online

[3] "Datasheet ATmega2560" Atmel online [4] "Arduino API Reference" online

[5] "DHT11 Humidity & Temperature Sensor" mouser.com Datasheet online

[6] "How to Set Up the DHT11 Humidity Sensor on an Arduino" circuitbasics.com online
[7] "How to Set Up an Ultrasonic Range Finder on an Arduino" circuitbasics.com online

[8] "Systemtechnik Theorie Unterlagen" elearning; zuletzt besucht 2020-02-15; online

[10] "HC-SR04 Ultrasonic Sensor" components101.com Datasheet of [10] "Fritzing 0.9.4 Download" (sponsored by MBorko) online [11] "DHT Arduino Library" github.com; Mark Ruys online

[12] "NodeMCU ESP32" (oy-it.net; zuletzt besucht am 2022-13-02 online
[13] "Kalibrieren, Justieren, Verifizieren und Eichen von Messgeräten" Endress+Hauser, zuletzt besucht am 2020-03-20 online
[14] "Messtechnik - Grundlagen und Anwendungen der elektrischen Messtechnik" Rainer Parthler, Springer Vieweg, 8. Auflage, 2016

[15] "KY-028 Digital Temperature Sensor Module" ArduinoModules, zuletzt besucht am 2020-03-20

[16] "Mestschnik und Sensorik" Jörg Böttcher, zuletzt besucht am 2020-03-20 (Ide) "Mestschnik und Sensorik" Jörg Böttcher, zuletzt besucht am 2020-03-20 (Ide) [17] "Sensoren und Sensorenschnittstellen" Fellx Hüning, De Gruyter Oldenbourg, 1. Auflage, 2016 [18] "Servo ansteuern" starthardware.org; zuletzt besucht 2021-02-27; online

Version 20230210v1

Edit submission Remove submission

Submission status

Attempt number	This is attempt 1.
Submission status	Submitted for grading
Grading status	Graded

