# Raid

## Raid 0:

Das Raid O realisiert "Striping". Er ist da, um die Datentransferrate zu verbessern, bietet jedoch keine Redundanz. Der Raid wird in gleich große Blöcke unterteilt. Da bei einem Ausfall alle Daten verloren gehen eignet sich Raid nur für den Transfer von unwichtigen Daten.


# Block 0 Block 2 Block 4 Block 6 Block 8 Block 10 Block 9 Block 11

# Raid 1

Die wichtigste Aufgabe von Raid 1 ist die Sicherung der Daten. Alle Laufwerke bekommen dabei dieselben Daten. Falls die Laufwerke eine unterschiedliche Größe haben, wird die Kapazität vom kleinsten ausgewählt. Der Verlust an Daten ist nur möglich, wenn alle Laufwerke ausfallen. Da der Raid die Daten auf alle Laufwerke überträgt, ist er leicht angreifbar.


### Raid 5

Raid 5 erledigt Striping mit verteilten
Paritätsinformationen. Dies ist gut, weil es
einen besseren Datendurchlas beim Lesen
und Schreiben gibt und eine bessere
Datensicherheit. Bei dem Raid werden die
Daten in gleich große Blöcke unterteilt. Die
Blöcke sind 512 Bytes oder 8 kB groß. Um die
Paritätsinformationen zu Berechnen
verknüpft man eine Zeile zu XOR.



### Raid 50

Es kombiniert mehrere Raid 5 mit einem Raid 0.Dabei werden mindestens 6 Festplatten benötigt. Wegen dem 0 Raid kann die Zugriffsgeschwindigkeit des Raid 5 erhöht werden. Es kann pro ein Raid 5 eine Festplatte ausfallen. Die Nutzkapazität beträgt je nach Anzahl der Raid 5 Datenlaufwerke 67%-94%.



Nutzungskapazität: 67% - 94%, je nach Anzahl Festplatten