

Format No.: QW/RDH/02

WORK INSTRUCTION FOR STITCHING

सिलाई के लिये कार्य निर्देश

- उत्पादक प्रबंधक / सुपरवाइजर सुनिश्चित करें कि आज का काम क्या है?
- मशीन व उसके आस-पास की गन्दगी को साफ करें।
- मशीन चलाने का बटन दबायें।
- मशीन का तेल, मशीन चालू करके डालें।
- खाली मशीन चलाने से पहले बाबिन केस मशीन से बाहर निकाल लें।
- खाली बाबिन भर लें।
- अब मशीन पर गिरे हुये तेल को अच्छी तरह साफ कर लें।
- अब वेबिंग पर ट्रायल लें और सुनिश्चित करें कि मशीन सही काम कर रही है या नहीं।
- यदि मशीन सही काम नहीं कर रही है तो तुरन्त उत्पादक प्रबन्धक/सुपरवाइजर को सूचित करें।
- कार्य के हिसाब से सारे जरूरी मैटेरियल सुपरवाइजर से ले लें तथा उन्हें व्यवस्थित रूप से उनके उपयोग होने के क्रम में लगा लें।

सिलाई करते समय:-

- सिलाई का ध्यान रखें कि वह अपने उचित स्थान पर अथवा मार्किंग पर ही हो।
- किसी से अनावश्यक बात-चीत न करें।
- यदि किसी कार्य हेतू बीच में मशीन छोड़ना हो तो मशीन का स्विच बंद कर दें।

सिलाई करने के बाद:-

- उत्पाद को पूर्ण रूप से तैयार करने के पश्चात् उसे सुपरवाइजर/उत्पाद प्रबंधक से गिनती करवाकर उन्हें सौंप दें।
- मशीन का स्विच बंद कर दें।
- आसपास की गन्दगी को साफ कर लें।
- मशीन का अच्छी तरह ढक कर रखें।
- यदि मशीन में काई खराबी हो, तो तुरन्त उत्पादक प्रबन्धक/सुपरवाइजर को सूचित करें।

Prepared By: Approved By:

R&D-Harness P N INTERNATIONAL 100% EQU