42 MHL-01

MHL 02



48 MHL 04

LYKILMYND



Skráningartafla

		Áshamar 46, Hafnarfirði					Sigurður Hafste	einsson									
	eignanúmer:	L231975			l'hadfar 5 00		030859-7749										
	shlutanúmer:	03			Útgáfa: 5.00	Dags.:	14.4.2022										
Jppskipting	og lysing D1	D2	D3	D4	Stærðir D5	D5M	De	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D13	D14	D15
D0							D6					D10b	D11	D12			
Lokun	Rými hæð-röð	Notkun texti	Höfuð- flokkun	Eignar- hald	Botnflötur m²	Milliflötur m²	Stigar m²	Op m²	Brúttóflötur m²	Brúttóflötur sh < 1,8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m³	Nettóflötur m²	Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	Skipta- rúmmál m³
		Matshluti			2.004,9	0,0	48,0	39,7	1.553,2	410,9			4.812,3	1.223,2	1.280,6		2.978,70
		Botn											69,3				
	00	Kjallari			273,5	0,0	9,6	0,0	273,5	0,0			800,2	229,2	134,2		
Α	0001	Geymsla	N	0401	12,1	0,0	5,0	0,0	12,1	0,0	2,90	2,90	35,1	10,0		2,90	29,00
A	0002	Geymsla	N	0301	11,9				11,9		2,90	2,90	34,5	10,0		2,90	29,00
A	0003	Geymsla	N	0402	9,1				9,1		2,90	2,90	26,4	7,5		2,90	21,75
A	0004	Geymsla	N	0304	7,6				7,6		2,90	2,90	22,0	6,5			18,85
Α	0005	Geymsla	N	0103	7,9				7,9		2,90	2,90	22,9	5,5			15,95
Α	0006	Geymsla	N	0101	12,3				12,3		2,90	2,90	35,7	10,0	12,3	2,90	29,00
Α	0007	Geymsla	N	0404	7,6				7,6		2,90	2,90	22,0	7,0			20,30
Α	8000	Geymsla	N	0203	6,0				6,0		2,90	2,90	17,4	5,0		2,90	14,50
Α	0009	Geymsla	N	0303	6,1				6,1		2,90	2,90	17,7	5,5		2,90	15,95
A	0010	Geymsla	N	0102	7,6				7,6		2,90	2,90	22,0	7,0			20,30
A	0011	Geymsla	N	0403	7,3				7,3		2,90	2,90	21,2	6,0		2,90	17,40
A	0012	Geymsla	N	0204	8,4				8,4		2,90	2,90	24,4	6,0		2,90	17,40
A	0013	Geymsla	N	0202	9,1				9,1		2,90	2,90	26,4	7,5		2,90	21,75
A	0014 0015	Geymsla	N N	0302 0201	9,1				9,1		2,90	2,90 2,90	26,4	7,5 10,0		2,90	21,75
A	0015	Geymsla Geymslugangur	U	0201 X	12,1 43,2				12,1 43,2		2,90 2,90	2,90	35,1 125,3	38,5		2,90	29,00
A A	0016	Tæknirými rafmagn	T	X	7,8				7,8		2,90	2,90	125,3	38,5 5,5			
A	0017	Tæknirými H+K vatn	- '	X	7,8		-		7,8		2,90	2,90	22,6	5,5			
A	0019	Hjól og vagnar	N	X	42,1				42,1		2,90	2,90	122,1	37,5			
A	0019	Brunastúka	U	X	9,4		-		9,4		2,90	2,90	27,3	7,5			
A	0020	Stigahús - lyfta	U	x	29,0		9,6		29,0		2,90	4,15	91,1	23,7			
.,	UJET	onganas - lyna	-	^	20,0		5,0		20,0		2,00	4,10	01,1	20,1			
	01	1. hæð			346,3	0,0	9,6	10,9	269,6	64,7			839,2	221,5	230,5		
Α	0101	ĺbúð	N	0101	95,4	-,-		,-	95,4	4.11	2,90	2,90	276,7	79,5		2,90	230,55
A	0102	ĺbúð	N	0102	78,9				78,9		2,90	2,90	228,8	66,0		2,90	191,40
Α	0103	ĺbúð	N	0103	56,2				56,2		2,90	2,90	163,0	45,5			131,95
A	0104	anddyri	U	X	7,7				7,7		2,90	2,90	22,3	5,0			
Α	0105	Stigahús - lyfta	U	X	41,0		9,6	9,6	31,4		2,90	4,15	125,3	25,5			
Α	0106	Ljósop	V	X	2,4			1,3			2,90	2,90	7,0				
A	0107	Einangrun undir pl. 2h.	V	X	64,7					64,7	0,25	0,25	16,2				
В	0108	Svalir	S	0101	6,0				6,0							1,00	6,00
В	0109	Svalir	S	0102	6,0				6,0							1,00	6,00
В	0110	Svalir	S	0103	5,0				5,0							1,00	5,00
	02	2. hæð			346,3	0,0	9,6	9,6	336,7	0,0			1.004,3	257,5			
A	0201	ĺbúð	N	0201	95,4				95,4		2,90	2,90	276,7	61,3		2,90	177,77
A	0202	ĺbúð	N	0202	78,9				78,9		2,90	2,90	228,8	66,7		2,90	193,43
A	0203	İbúð	N	0203	56,2				56,2		2,90	2,90	163,0	42,0			121,80
A	0204	İbúð	N	0204	74,8				74,8		2,90	2,90	216,9	62,0		2,90	179,80
A	0205	Stigahús - lyfta	N	X	41,0		9,6	9,6	31,4		2,90	2,90	118,9	25,5		1.00	
В	0206	Svalir	S	0201	5,5				5,5							1,00	5,50
В	0207	Svalir	S	0202	6,0				6,0							1,00	6,00
B B	0208 0209	Svalir Svalir	S	0203 0204	5,0 6,0				5,0 6,0							1,00	5,00
ь	0209	Syaiii	3	0204	0,0				0,0							1,00	0,00
	03	3. hæð			346,3	0,0	9,6	9,6	336,7	0.0			1.004,3	257,5	305,3		
Α	0301	İbúð	N	0301	95,4	0,0	3,0	3,0	95,4	0,0	2.90	2.90	276,7	61,3		2,90	177,77
Â	0302	İbúð	N	0302	78,9				78,9		2,90	2,90	228,8	66,7		2,90	193,43
A	0303	Íbúð	N	0303	56,2				56,2		2,90	2,90	163,0	42,0			121,80
A	0304	Íbúð	N	0304	74,8				74,8		2,90	2,90	216,9	62,0			179,80
A	0305	Stigahús - lyfta	N	X	41,0		9,6	9,6	31,4		2,90	2,90	118,9	25,5		_,,,,,	
В	0306	Svalir	S	0301	5,5				5,5				,-	,-		1,00	5,50
В	0307	Svalir	S	0302	6,0				6,0							1,00	6,00
В	0308	Svalir	S	0303	5,0				5,0							1,00	5,00
В	0309	Svalir	S	0304	6,0				6,0							1,00	6,00
	04	4. hæð			692,5	0,0	9,6	9,6	336,7	346,2			1.095,2	257,5			
A	0401	İbúð	N	0401	95,4		100		95,4		2,90	2,90	276,7	61,3		2,90	177,77
A	0402	ĺbúð	N	0402	78,9				78,9		2,90	2,90	228,8	66,7			193,43
A	0403	Íbúð	N	0403	56,2				56,2		2,90	2,90	163,0	42,0			121,80
A	0404	ĺbúð Stirahúa hefta	N	0404	74,8		0.0	^ ^	74,8		2,90	2,90	216,9	62,0		2,90	179,80
A	0405	Stigahús - lyfta	N	X	41,0		9,6	9,6	31,4	246.2	2,90	3,75	123,2				
A B	0406 0407	Þakrými - þakeinangrun	V	X 0401	346,2					346,2	0,20	0,30	86,6			4.00	5.50
В	0407	Svalir Svalir	S	0401	5,5 6,0				5,5 6,0							1,00 1,00	5,50 6,00
В	0408	Svalir	S	0402	5,0		-		5,0							1,00	5,00
В	0410	Svalir	S	0403	6,0		-		6,0							1,00	6,00
	0.110	Grain Grain		5404	0,0				0,0							1,00	0,00
thusses	dir																
thugasemo																	

Skráningartafla

Camaianis a												
Sameignir s	umra											
				Skipta	rúmmál							
				Séreign								
	Eignar-	Notkun	Birt flatarmál	m³ án	Séreign og							
	hald	texti	m²	sameignar	sameign m³							
	0101	ĺbúð	107,7	265,550	265,550							
	0102	ĺbúð	86,5	217,700	217,700							
	0102	Íbúð	64,1	152,900	152,900							_
	0201	Íbúð			212,270							_
			107,5									
	0202	ĺbúð	88,0		221,180							
	0203	ĺbúð	62,2		141,300							
	0204	ĺbúð	83,2		203,200							
	0301	ĺbúð	107,3		212,270							
	0302	ĺbúð	88,0	221,180	221,180							
	0303	ĺbúð	62,3	142,750	142,750							
	0304	ĺbúð	82,4		204,650							
	0401	ĺbúð	107,5		212,270							
	0402	ĺbúð	88.0		221,180							
	0402	Íbúð	63,5	144,200	144.200						_	
	0403	Íbúð	82,4	206,100	206,100							
	0404	Ibuo	02,4	200,100	200,100							
		Alls	1.280,6	2.978,700	2.978,700							
		Botnplata		Hjúpfletir								
					Þar af:		Þar af:					
	I	Botnplata	Botnplata	Útveggir	Glugga- og	Þak	Þakgluggar og		Ummál			
	Lóð m²	m ³	m²	m²	dyraop m²	m²	þakop m²	Efsti hæðarkóti	ofanjarðar			
Matshluti		69,3	346,3	1.147,0	190,0	346,3	0,0					
			D5 Botnflötur	D5M		D8	D9 Brúttóflötur	D11	D12	D13 birt		
	1	Yfirlit	m ²	milliflötur m²	D7 op m²	Brúttóflötur	undir 1,8 m	Brúttórúmmál	Nettóflötur m²	flatarmál m²		
	1		""	minimotur m		m² með V og F	með V og F	m³	Nettoliotui III	Hatai illai ill		
	A rými		1,591,6		38,4	1.553.2	co r og r	4.633.4	1.223.2	1,280,6		
	Svalir A loku	ID.	1.001,0		50,4	1.000,2		4.000,4	1.223,2	1.200,0		
			045			84.5					-	
	B rými		84,5			54,5						
	C rými											
	Fylgirými (F)											
	Afgangsrými (V)		413,3			413,3	410,9					
		Botnplata						69,3				
					38,4	2.051,0	410,9	4.812,3	1.223,2	1.280,6		
			2.089,4	0,0	30,4	2.001,0						
	Botnplata		2.089,4	0,0	30,4	2.001,0						
	Botnplata Samtals:	rtingarhlutfalls er A rými + B	,	,	,		ð lægri en 1.8	m, samkvær	nt skipulagsre	glugerð 2013		
	Botnplata Samtals:	tingarhlutfalls er A rými + B	rými, undansk	xilið er brúttófl	atarmál rýma	með salarhæ			nt skipulagsre	glugerð 2013		
	Botnplata Samtals:		rými, undansk	xilið er brúttófl	atarmál rýma ýma hefur ekl	með salarhæ ki áhrif á útreil	kning nýtingar		nt skipulagsre	glugerð 2013		
	Botnplata Samtals: Flatarmál ný	(breytin	rými, undansk	xilið er brúttófl	atarmál rýma ýma hefur ekl m²	með salarhæ ki áhrif á útreil Lóð m²	kning nýtingar Hlutfall	hlutfalls.	nt skipulagsre	glugerð 2013		
	Botnplata Samtals: Flatarmál ný		rými, undansk	xilið er brúttófl	atarmál rýma ýma hefur ekl	með salarhæ ki áhrif á útreil	kning nýtingar Hlutfall	hlutfalls.	nt skipulagsre	glugerð 2013		
	Botnplata Samtals: Flatarmál ný	(breytin	rými, undansk	xilið er brúttófl	atarmál rýma ýma hefur ekl m²	með salarhæ ki áhrif á útreil Lóð m²	kning nýtingar Hlutfall	hlutfalls.	nt skipulagsre	glugerð 2013		

BR. DAGS. BREYTING.

YFIRF. TEIKN.

TENDRA ARKITEKTÚR

Laugarvegur 178, 105 Reykjavík, kt: 550811-0650 S:571-4560, tendra@tendra.is, www.tendra.is

Jóhann Sigurðsson Arkitekt FAÍ Þorleifur Eggertsson Arkitekt FAÍ

Þórarinn Malmquist Arkitekt FAÍ

kt: 030874-3239 kt: 040163-4849 kt: 031071-5269

Hönnuður aðal- / séruppdrátta

Hönnunarstjóri

AÐALUPPDRÆTTIR

HANNAÐ / TEIKN.: ÞM YFIRFARIÐ: ÞM

Reykjavík: 29.04.2022

Áshamar 42 til 48 -221 Hafnarfjörður


H-L9A-46


Áshamar 46 - MHL 3

Skráning

MKV.: 1:500 BLAÐST.: A2
VERKNR. RAÐNR.
2019.15 3.309







 $\neg MHL$

SKÝRINGARTEXTI:

BO Björgunarop

Gólfniðurfall

Inntak Rafveita

Vatnsúðakerfi (sprinkler)

Þurrkari

ÖSH Öruggt svæði hreyfihamlaða

0101 Rýmisnúmer.

GK:00.00 Gólfkóti.

REIxx/EIxx Brunaskil.

EWxx Takmörkun á hitageisla.

R'w 42dB Hljóðkrafa.

Reykskynjari.

Hurð númer. El₂ 30 CSm R'w 42dB Hurð brunatákn. Hurð hljóðkrafa.

ÚT → Merktur útgangur.

Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis.



○⋈→ Stigleiðsla.

Inndæling Stigleiðslu.

Tvíburatengi úðakerfis.

TENDRA ARKITEKTÚR

BR. DAGS. BREYTING.

Laugarvegur 178, 105 Reykjavík, kt: 550811-0650 S:571-4560, tendra@tendra.is, www.tendra.is

Jóhann Sigurðsson Arkitekt FAÍ

kt: 040163-4849 Þorleifur Eggertsson Arkitekt FAÍ kt: 031071-5269 Þórarinn Malmquist Arkitekt FAÍ

Hönnuður aðal- / séruppdrátta Hönnunarstjóri

AÐALUPPDRÆTTIR

HANNAÐ / TEIKN.: ÞM/ÞE YFIRFARIÐ:

Reykjavík: 29/04/2022

kt: 030874-3239

YFIRF. TEIKN.


Áshamar 42 til 48 -221 Hafnarfjörður


H-L9A-46


Áshamar 46 - MHL 3 Grunnmynd 1 hæð

MKV.: As indicated BLAĐST.: A2

2019.15







42 MHL-01

MHL

44

MHL

48 $\neg MHL$ 04

LYKILMYND



SKÝRINGARTEXTI:

BO Björgunarop

Gólfniðurfall

Inntak Rafveita

ÖSH Öruggt svæði hreyfihamlaða

Vatnsúðakerfi (sprinkler)

0101 Rýmisnúmer.

GK:00.00 Gólfkóti.

GK:00.00 Gólfkóti.

REIxx/EIxx Brunaskil.

EWxx Takmörkun á hitageisla.

R'w 42dB Hljóðkrafa.

Reykskynjari.

Hurð númer. Hurð brunatákn. El₂ 30 CSm R'w 42dB Hurð hljóðkrafa.

ÚT → Merktur útgangur.

Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis.

○⋈→ Stigleiðsla.

→ Inndæling Stigleiðslu. ── Tvíburatengi úðakerfis.

BR. DAGS. BREYTING.

YFIRF. TEIKN.

TENDRA ARKITEKTÚR

Laugarvegur 178, 105 Reykjavík, kt: 550811-0650 S:571-4560, tendra@tendra.is, www.tendra.is

kt: 030874-3239 Jóhann Sigurðsson Arkitekt FAÍ Þorleifur Eggertsson Arkitekt FAÍ

kt: 040163-4849 kt: 031071-5269 Þórarinn Malmquist Arkitekt FAÍ

Hönnuður aðal- / séruppdrátta Hönnunarstjóri

AÐALUPPDRÆTTIR

HANNAÐ / TEIKN.: ÞM/ÞE YFIRFARIÐ:

Áshamar 42 til 48 -221 Hafnarfjörður

H-L9A-46

Áshamar 46 - MHL 3


Grunnmynd 4. hæð


MKV.: As indicated BLAĐST.: A2 Reykjavík: 29/04/2022

MANNVIT hf.
Kt. 430572-0169
Brunavarnir yfirfarnar

2019.15

3.314





42 MHL-01 48 MHL ldash MHL 04 LYKILMYND SKÝRINGARTEXTI:

BO Björgunarop DS Dyrasími

GN Gólfniðurfall HO Handklæðaofn

Vélræn loftræsting OP Opnanlegur gluggi

Inntak Rafveita

Vatnsúðakerfi (sprinkler)

Þakniðurfall / Svalir

ÞU Þurrkari

ÞV Þvottavél

ÖSH Öruggt svæði hreyfihamlaða +samskiptabúnaði

0101 Rýmisnúmer.

GK:00.00 Gólfkóti.

GK:00.00 Gólfkóti.

REIxx/EIxx Brunaskil.

EWxx Takmörkun á hitageisla.

R'w 42dB Hljóðkrafa.

Reykskynjari.

XXXX El₂ 30 CSm R'w 42dB Hurð brunatákn. Hurð hljóðkrafa.

ÚT → Merktur útgangur.

Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis.



O⋈→ Stigleiðsla.

— Inndæling Stigleiðslu.

─ Tvíburatengi úðakerfis.

YFIRF. TEIKN.

TENDRA ARKITEKTÚR

BR. DAGS. BREYTING.

Laugarvegur 178, 105 Reykjavík, kt. 550811-0650 S:571-4560, tendra@tendra.is, www.tendra.is

Jóhann Sigurðsson Arkitekt FAÍ Þorleifur Eggertsson Arkitekt FAÍ

kt: 030874-3239 kt: 040163-4849

kt: 031071-5269 Þórarinn Malmquist Arkitekt FAÍ Hönnuður aðal- / séruppdrátta

AÐALUPPDRÆTTIR

HANNAÐ / TEIKN.: ÞM/ÞE YFIRFARIÐ:

Áshamar 42 til 48 -221 Hafnarfjörður


H-L9A-46

Hönnunarstjóri


Áshamar 46 - MHL 3

Inngangur og lyftuhús

MKV.: As indicated BLAĐST.: A2 Reykjavík: 29/04/2022







SKÝRINGARTEXTI:

Laugarvegur 178, 105 Reykjavík, kt. 550811-0650 S:571-4560, tendra@tendra.is, www.tendra.is

Jóhann Sigurðsson Arkitekt FAÍ Þorleifur Eggertsson Arkitekt FAÍ kt: 030874-3239 kt: 040163-4849

YFIRF. TEIKN.

kt: 031071-5269 Þórarinn Malmquist Arkitekt FAÍ

Hönnuður aðal- / séruppdrátta Hönnunarstjóri

AÐALUPPDRÆTTIR

HANNAÐ / TEIKN.: ÞM/ÞE YFIRFARIÐ:

Áshamar 42 til 48 -221 Hafnarfjörður

H-L9A-46

Áshamar 46 - MHL 3

Langs / trappa

MKV.: As indicated BLAĐST.: A2 Reykjavík: 29/04/2022


3.321

2019.15



(c5)

Trappa ---1:100



42 MHL-01

 \square MHL 02





LYKILMYND



SKÝRINGARTEXTI:

- BO Björgunarop
- DS Dyrasími
- GN Gólfniðurfall
- HO Handklæðaofn

- Vélræn loftræsting
- OP Opnanlegur gluggi
- Rafmagnstafla
- RV Inntak Rafveita Vatnsúðakerfi (sprinkler)

- Þakniðurfall / Svalir
- ÞU Þurrkari
- ÞV Þvottavél
- ÖSH Öruggt svæði hreyfihamlaða +samskiptabúnaði
- 0101 Rýmisnúmer.
- GK:00.00 Gólfkóti.
- GK:00.00 Gólfkóti.
- REIxx/EIxx Brunaskil.
 - EWxx Takmörkun á hitageisla.
- R'w 42dB Hljóðkrafa.
 - Reykskynjari.
- XXX El₂ 30 CSm R′w 42dB Hurð brunatákn. Hurð hljóðkrafa.
- Merktur útgangur.
- Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis.



- O⋈→ Stigleiðsla.
- Inndæling Stigleiðslu.
- ─ Tvíburatengi úðakerfis.

BR. DAGS. BREYTING.

YFIRF. TEIKN.

TENDRA ARKITEKTÚR

Laugarvegur 178, 105 Reykjavík, kt: 550811-0650 S:571-4560, tendra@tendra.is, www.tendra.is

Jóhann Sigurðsson Arkitekt FAÍ Þorleifur Eggertsson Arkitekt FAÍ

kt: 040163-4849 kt: 031071-5269

kt: 030874-3239

Þórarinn Malmquist Arkitekt FAÍ Hönnuður aðal- / séruppdrátta

Hönnunarstjóri

HANNAÐ / TEIKN.: ÞM/ÞE AÐALUPPDRÆTTIR YFIRFARIÐ:

Áshamar 42 til 48 -221 Hafnarfjörður


H-L9A-46

Áshamar 46 - MHL 3

Þvers

MKV.: As indicated BLAĐST.: A2 Reykjavík: 29/04/2022

2019.15




Suður ---1:100

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum. Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax.

42 MHL-01

⊓ MHL





LYKILMYND



SKÝRINGARTEXTI:

- BO Björgunarop
- DS Dyrasími
- GN Gólfniðurfall
- HO Handklæðaofn
- HSL Handslökkvitæki
- LR Vélræn loftræsting
- OP Opnanlegur gluggi
- OK Ofnakista
- Rafmagnstafla
- RV Inntak Rafveita
- SP Vatnsúðakerfi (sprinkler)
- SS Spúlslanga
- VV Inntak Vatnsveitu
- ÞN Þakniðurfall / Svalir
- ÞU Þurrkari ÞV Þvottavél
- ÖSH Öruggt svæði hreyfihamlaða
- 0101 Rýmisnúmer.



GK:00.00 Gólfkóti.

REIxx/EIxx Brunaskil.

EWxx Takmörkun á hitageisla.

R'w 42dB Hljóðkrafa.

Reykskynjari.

XXX Hurð númer. El₂ 30 CSm R'w 42dB Hurð hljóðkrafa.

ÚT → Merktur útgangur.

Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis.



O₩→ Stigleiðsla.

— Inndæling Stigleiðslu.

TENDRA

BR. DAGS. BREYTING.

ARKITEKTÚR

Laugarvegur 178, 105 Reykjavík, kt. 550811-0650 S:571-4560, tendra@tendra.is, www.tendra.is

kt: 030874-3239 Jóhann Sigurðsson Arkitekt FAÍ

kt: 040163-4849 Þorleifur Eggertsson Arkitekt FAÍ

kt: 031071-5269 Þórarinn Malmquist Arkitekt FAÍ

Hönnuður aðal- / séruppdrátta Hönnunarstjóri

AÐALUPPDRÆTTIR

HANNAÐ / TEIKN.: ÞM/ÞE YFIRFARIÐ:

Reykjavík: 29/04/2022

YFIRF. TEIKN.

Áshamar 42 til 48 -221 Hafnarfjörður

H-L9A-46

2019.15

Áshamar 46 - MHL 3

Útlit suður

MKV.: As indicated BLAĐST.: A2

42 MHL-01 48 44 $\neg MHL$ MHL MHL 04 02 LYKILMYND





Vestur ---1:100

MANNVIT hf.
Kt. 430572-0169
Brunavarnir yfirfarner

SKÝRINGARTEXTI:

BO Björgunarop

DS Dyrasími

GN Gólfniðurfall

HO Handklæðaofn

HSL Handslökkvitæki

LR Vélræn loftræsting

OP Opnanlegur gluggi

OK Ofnakista

RT Rafmagnstafla

RV Inntak Rafveita SP Vatnsúðakerfi (sprinkler)

SS Spúlslanga

VV Inntak Vatnsveitu

ÞN Þakniðurfall / Svalir

ÞU Þurrkari

ÞV Þvottavél

ÖSH Öruggt svæði hreyfihamlaða +samskiptabúnaði

0101 Rýmisnúmer.

GK:00.00 Gólfkóti. GK:00.00 Gólfkóti.

REIxx/EIxx Brunaskil.

EWxx Takmörkun á hitageisla.

R'w 42dB Hljóðkrafa.

Reykskynjari.

XXX Hurð númer. El₂ 30 CSm Hurð brunatákn. R'w 42dB Hurð hljóðkrafa.

ÚT → Merktur útgangur.

Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis. Brunaslanga.

O₩→ Stigleiðsla.

→ Inndæling Stigleiðslu.

TENDRA

ARKITEKTÚR

BR. DAGS. BREYTING.

Laugarvegur 178, 105 Reykjavík, kt. 550811-0650 S:571-4560, tendra@tendra.is, www.tendra.is

kt: 030874-3239 Jóhann Sigurðsson Arkitekt FAÍ kt: 040163-4849 Þorleifur Eggertsson Arkitekt FAÍ

kt: 031071-5269 Þórarinn Malmquist Arkitekt FAÍ

Hönnuður aðal- / séruppdrátta

Hönnunarstjóri

HANNAÐ / TEIKN.: ÞM/ÞE AÐALUPPDRÆTTIR

YFIRFARIÐ:

Áshamar 42 til 48 -221 Hafnarfjörður

H-L9A-46

Áshamar 46 - MHL 3

Útlit vestur

2019.15

MKV.: As indicated BLAĐST.: A2 Reykjavík: 29.04.2022

3.331



Norður ---1:100

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum. Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax.

42 MHL-01

44 MHL





LYKILMYND



SKÝRINGARTEXTI:

- BO Björgunarop
- DS Dyrasími
- GN Gólfniðurfall
- HO Handklæðaofn
- HSL Handslökkvitæki
- LR Vélræn loftræsting OP Opnanlegur gluggi
- OK Ofnakista
- RT Rafmagnstafla
- RV Inntak Rafveita
- SP Vatnsúðakerfi (sprinkler)
- SS Spúlslanga
- VV Inntak Vatnsveitu
- ÞN Þakniðurfall / Svalir
- ÞU Þurrkari
- ÞV Þvottavél
- ÖSH Öruggt svæði hreyfihamlaða +samskiptabúnaði
- 0101 Rýmisnúmer.

GK:00.00 Gólfkóti.

GK:00.00 Gólfkóti.

REIxx/EIxx Brunaskil.

EWxx Takmörkun á hitageisla.

R'w 42dB Hljóðkrafa.

Reykskynjari.

El₂ 30 CSm R'w 42dB Hurð brunatákn. Hurð hljóðkrafa.

Merktur útgangur.

Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis.



O₩→ Stigleiðsla.

→ Inndæling Stigleiðslu.

→ Tvíburatengi úðakerfis.

TENDRA ARKITEKTÚR

BR. DAGS. BREYTING.

Laugarvegur 178, 105 Reykjavík, kt: 550811-0650 S:571-4560, tendra@tendra.is, www.tendra.is

Jóhann Sigurðsson Arkitekt FAÍ

kt: 030874-3239

YFIRF. TEIKN.

kt: 040163-4849 Þorleifur Eggertsson Arkitekt FAÍ kt: 031071-5269 Þórarinn Malmquist Arkitekt FAÍ

Hönnuður aðal- / séruppdrátta Hönnunarstjóri

AÐALUPPDRÆTTIR

HANNAÐ / TEIKN.: ÞM/ÞE YFIRFARIÐ:

Áshamar 42 til 48 -221 Hafnarfjörður

H-L9A-46

Áshamar 46 - MHL 3

Útlit norður

MKV.: As indicated BLAĐST.: A2 Reykjavík: 29/04/2022

3.332 2019.15

MANNVIT Hr.
Kt. 430572-0169
Brunavarnir yfirfarner





Austur ---1:100



HO Handklæðaofn HSL Handslökkvitæki LR Vélræn loftræsting OP Opnanlegur gluggi OK Ofnakista RT Rafmagnstafla RV Inntak Rafveita SP Vatnsúðakerfi (sprinkler) SS VV Inntak Vatnsveitu ÞN Þakniðurfall / Svalir ÞU Þurrkari ÞV Þvottavél ÖSH Öruggt svæði hreyfihamlaða +samskiptabúnaði 0101 Rýmisnúmer. GK:00.00 Gólfkóti. GK:00.00 Gólfkóti. REIxx/EIxx Brunaskil. EWxx Takmörkun á hitageisla. R'w 42dB Hljóðkrafa. Reykskynjari. XXX El₂ 30 CSm R'w 42dB Hurð hljóðkrafa. ÚT → Merktur útgangur. Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis. ⊖⋈> Stigleiðsla. Inndæling Stigleiðslu. ─ Tvíburatengi úðakerfis.

BR. DAGS. BREYTING.

TENDRA ARKITEKTÚR

Laugarvegur 178, 105 Reykjavík, kt: 550811-0650 S:571-4560, tendra@tendra.is, www.tendra.is

YFIRF. TEIKN.

HANNAÐ / TEIKN.: ÞM/ÞE

kt: 030874-3239 Jóhann Sigurðsson Arkitekt FAÍ kt: 040163-4849 Þorleifur Eggertsson Arkitekt FAÍ kt: 031071-5269 Þórarinn Malmquist Arkitekt FAÍ

Hönnuður aðal- / séruppdrátta

Hönnunarstjóri

AÐALUPPDRÆTTIR

YFIRFARIÐ:

Áshamar 42 til 48 -221 Hafnarfjörður

H-L9A-46

Áshamar 46 - MHL 3

Útlit austur

MKV.: As indicated BLAĐST.: A2 Reykjavík: 29/04/2022

3.333 2019.15