

REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD Y PRODUCCIÓN

Planta Operativa: Línea de Ensamblaje B
Producto Evaluado: Componentes Electrónicos de Control

Durante la jornada diaria se procesaron un total de 1,500 unidades. Se detectó una desviación del 2% en el margen de error permitido debido a una descalibración detectada en la maquinaria.

Lote Evaluado	Defecto Detectado	Cantidad Afectada	Destino del Lote
Lote #442	Soldadura fría en pines de conexión	18 unidades	Rebuco / Reproceso
Lote #443	Carcasa protectora exterior rayada	5 unidades	Descarte de Material
Lote #444	Ninguno (Cumple especificaciones)	1,477 unidades	Aprobado para Despacho