

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE E INFRAESTRUCTURA IT

ID Reporte: RM-2026-004
Fecha de Inspección: 17 de junio de 2026
Responsable: Soporte Técnico / Sistemas

Este reporte técnico detalla el estado actual de la infraestructura tecnológica y los servidores principales de la organización, identificando puntos críticos que requieren atención inmediata.

Equipo / Servidor	Estado Actual	Diagnóstico Técnico	Acción Requerida
Servidor Principal (Rack 1)	Crítico	Alta temperatura en el procesador debido a un fallo directo en el fan cooler principal.	Reemplazo inmediato del extractor de calor.
Estaciones de Trabajo (Admin)	Óptimo	Limpieza física interna realizada con éxito; actualización de parches de seguridad.	Ninguna acción requerida. Monitoreo estándar.
Switch de Red Operativo	Atención	Polvo acumulado en puertos críticos y desgaste físico evidente en el cableado.	Soplado con aire comprimido y cambio de latiguillos.