

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

Fastighet: Villagatan 12, Exempelstad

Besiktningsdatum: 2026-03-15

Besiktningsman: Anders Testsson, certifierad besiktningsman

SAMMANFATTNING

Besiktningen omfattar en genomgång av husets synliga och tillgängliga delar. Nedan redovisas iakttagelser per byggnadsdel.

TAK

Takpannor på södra takfallet uppvisar spricktendens på ca 5 pannor.

Bedöms som normalt åldersslitage, ingen akut åtgärd krävs.

FASAD

Fuktskada observerad vid fasadens nordöstra hörn, cirka 30x40 cm, med bristande dränering runt grunden. Rekommenderas att en fuktutredning görs snarast, innan tillträde.

VVS

Vattenledningar i källaren är av typen galvaniserat stål, installerade cirka 1975. Rören närmar sig sin tekniska livslängd och risk för läckage inom 5-10 år bedöms som förhöjd.

EL

Elcentralen är omodern (troligen från 1960-talet) och saknar jordfelsbrytare. Detta utgör en säkerhetsrisk och bör åtgärdas av behörig elektriker innan tillträde.

GRUND

Inga sprickor eller sättningar kunde observeras i grundmuren vid besiktningsstillfället.

VÅTRUM

Badrummet på övervåningen har korrekt tätskikt enligt synlig dokumentation. Inga fuktindikationer vid fuktmätning.

ÖVRIGT

Besiktningen är en visuell genomgång och omfattar inte dolda utrymmen eller ingrepp i konstruktionen.