



Surowe dane pomiarowe R(T) – skale równe między materiałami


Platyna (Pt) – Ogrzewanie




Nikiel (Ni) – Ogrzewanie




Grafit (C) – Ogrzewanie



Platyna (Pt) – Chłodzenie



Nikiel (Ni) – Chłodzenie



Grafit (C) – Chłodzenie

