

Ćwiczenie E11

Opór opornicy: $77\,700\,\Omega$ Dokładność opornicy: $\Delta R = 0,05\% \cdot R_{\max}$
 Dokładność miliamperomierza: $\Delta I = 1,5\% \cdot I_{\max}$ $I_{\max} = 100\,\mu A$ $R_{\max} = 100\,000\,\Omega$

Kondensator C1

$I\, [\mu A]$	$t_1 [s]$	$t_2 [s]$	$t_3 [s]$	$t_4 [s]$	$t_5 [s]$
80	2,04	1,92	1,88	3,15	1,62
70	2,74	2,52	2,59	3,91	2,34
60	3,12	3,17	3,10	4,42	2,82
50	4,17	3,99	4,01	5,29	3,74
40	5,14	5,01	5,01	6,34	4,76
30	6,56	6,51	6,41	7,73	6,17
20	8,37	8,37	8,29	9,66	8,09
10	11,77	11,57	11,56	12,97	11,30

Kondensator C4

$I\, [\mu A]$	$t_1 [s]$	$t_2 [s]$	$t_3 [s]$	$t_4 [s]$	$t_5 [s]$
80	3,39	1,92	3,69	1,69	2,99
70	5,71	6,32	9,37	7,31	8,62
60	13,22	14,66	17,55	15,54	17,04
50	24,10	25,89	28,64	26,81	28,22
40	37,87	39,14	41,85	40,44	41,57
30	56,34	58,87	60,91	58,90	60,32
20	82,56	84,88	86,96	84,75	85,99
10	128,99	130,66	132,33	129,45	130,29

Kondensator C1 i C4 (szeregowo)

$I\, [\mu A]$	$t_1 [s]$	$t_2 [s]$	$t_3 [s]$	$t_4 [s]$	$t_5 [s]$
80	2,96	1,94	1,40	1,43	2,23
70	3,62	2,52	2,10	2,18	2,98
60	4,14	3,16	2,66	2,72	3,47
50	4,97	3,93	3,57	3,56	4,36
40	5,94	4,84	4,35	4,44	5,22
30	7,23	6,24	5,59	5,76	6,37
20	9,08	8,04	7,42	7,54	8,26
10	12,01	11,02	10,35	10,54	11,29

Kondensator	C1	i	C4 (rönnvotegle)		
I [μ A]	t_1 [s]	t_2 [s]	t_3 [s]	t_4 [s]	t_5 [s]
80	1,23	1,77	2,58	1,62	2,11
70	6,97	7,02	8,25	7,93	8,59
60	15,56	15,49	17,00	16,99	17,73
50	26,97	27,35	28,62	28,76	29,32
40	41,45	42,00	43,43	43,41	44,00
30	61,50	62,47	63,89	63,49	64,34
20	88,71	90,79	91,44	91,14	92,25
10	138,14	140,51	141,36	141,06	141,62