

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

Dr.t.n. FIRSTNER STEVAN

Főiskolai docens

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA

(FORGÁCSOLÁS)

DUNAÚJVÁROS 2007

BEVEZETÉS

Ebben a jegyzetben tartalmazó tananyag, tartalmilag megegyezik a *GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA* elnevezésű tantárgy, forgácsolásra vonatkozó részével.

A forgácsolási folyamatokról, magyar és világnyelveken is, igen sok irodalom található, hiszen hagyományos technológiáról van szó. Az említet irodalom egészét nézve, tartalmazza a programban foglalt anyagot, sőt többszörösen meghaladja azt. Sajnos, az újabb keltű (beszerezhető) irodalom sem tartalmazza egy helyen a minimális, de elegendő törzsanyagot, és emiatt nem alkalmas az alaptudások (vizsgán igényelt) elsajátítására.

Megállapítható, hogy az utóbbi évek során, magyar nyelven megjelent (egyetemi karokon) egy sorozat minőséges, tananyagokra vonatkozó könyv, de ezek inkább a magasabb fokú egyetemi oktatásnak tesznek eleget, főiskolai szintre csak részben alkalmazhatók, mivel a hallgatók struktúrája igen heterogén (gimnazisták, középfokú technikusok, más középiskolák,).

Ebben a jegyzetben a tananyag ismertetése, a hallgatók meglévő alaptudásához alkalmazkodik, de egyidejűleg, eleget tesz a főiskolai minimális és egyúttal elegendő tudáskritériumainak is.

FŐBB CÉLKITŰZÉSEK

- a. A forgácsolási folyamatok természetének megismerése.
- b. A technológiai adatok (gépen beállítható) számítása.
- c. Konkrét problémák megoldása empirikus és táblázati módszerekkel.

A tananyag, a tantárgy programmal összhangban, a következő részeket tartalmazza:

1. ALAPISMERETEK.

Ez a rész a megmunkáló rendszer elemeit tanulmányozza. Külön kitér a forgácsolás struktúrájára, a forgácsképződésre, majd ezt követően tárgyalja a fő forgácsolási tényezőket, valamint a forgácsolás következményeit. Külön ismerteti a szerszámok tulajdonságait, majd alapismeretekkel szolgál a használt dolgozórész anyagokról, a hő jelentségekről, a szerszámkopásról, stb.

2 ALAP FORGÁCSOLÁSI FOLYAMATOK

Az alap forgácsolási folyamatok köze vannak sorolva, az esztergálás, gyalulás, fűrás, marás és a köszörülés. Mindegyik eljárás tanulmányozás során, be van mutatva a munkatér és annak jellemzői, a használt szerszámok egy része, a géptípusok, valamint a

technológiai adatokra vonatkozó számítások (a, f, n, $t_{\rm fg}$). Az alap technológiai adatok számítása mellet, a teljesítmény és a termelékenység számítása is be van mutatva.

3. EGYÉB FORGÁCSOLÁSON ALAPULÓ FOLYAMATOK

Ebben a részben ismerheti meg a hallgató az üregelést, a fűrészelést, a menetmegmunkálást, a fogazást, valamint a ma még nem hagyományosnak nevezhető folyamatokat (különleges folyamatok). A különleges folyamatok közül, tájékoztatás jellegűen vannak illusztrálva a szikraforgácsolás, a koptatás, a szemcseszórás, a sugaras megmunkálások, a folyadékos folyamatok, az elektrokémiai folyamatok,...

4. AZ ELŐGYÁRTMÁNY

Az élőgyártmány meghatározására irányuló alap számítási módszer (javasolt és táblázati adatok alapján).van bemutatva,

5. IDŐELEMZÉS

Az időelemzésre vonatkozó alapismereteket sajátíthatja el a hallgató, beleértve a darabidő és a sorozatidő számítási modelljét.

6. KÖLTSÉGELEMZÉS

A költségelemzés során, az önköltségek számítása szolgál alapul, de a végleges (számlázott) költségek számítási modellje is be van mutatva.

A tananyag tartalmazza mind azokat az adatokat (táblázatok), melyek használatával konkrét példákat lehet, (numerikusan) megoldani.

Minden rész végén, az anyagra jellemző kérdések is találhatók. Ezek egyben parciális (ZH), vagy végleges vizsgakérdések.

A tananyag külön része a TANULÁSI UTMUTATÓ mely egyrészt metodikai javaslatokat tartalmaz, és konkrét példákkal szolgál.

DUNAÚJVÁROS, 2007. február

Dr.t.n. Firstner Stevan főiskolai docens

MODULPROGRAM

A modulprogram tartalmazza a tananyag típusát, óraszámokat, pontszámokat, aláírási feltételeket és a tudásfelmérési formákat

Külön részt képez a tananyag tartalma.

A tantárgy neve		GYÁRTÁSTECHNO LÓGIA		Kódja:	DFANGE-41	DFANGE-41		
Felelős	oktatási egység:		Karbantartástechnológia Mechanika –		Gépészeti Intézet			
Kötelez	ő előtanulmány:		/	Kódja:				
Típus:		Heti óraszám		Gyakorlat	Köv.	Kred.	Nyelve	
Tipus.	Előadás	Gyakorlat	Labor	vagy labor		Tirea.	Ttyerte	
150/75	2	0	2	15 óra - 15 óra -	V	5	magyar	
_			Mintatanter		dés szakok szerint			
	Szak:	Sza	akirány	Mintatanter vi félév:	Választhatóság:			
Gé _l	pészmérnöki	m	inden	2	kötelező			
	Gépészmérnök mérnöktanár		minden		kötelező	kötelező		
		Előadás:			atónak, nagy előadóban, táblás előad	ás, írásveti	ítő	
Jellemze	ő átadási módok:			Maximum 25 fős kistermi táblás gyakorlatok,				
		Labor/			Forgácsoló műhelyben végzett bemutatók és gyakorlások			
		/Műhely: Hegesztő műhelyben végzett bemutatók és gyakorlások A gyártástechnológia alapjainak megismerése						
Ī		A gyartasteemiologia alapjamak megismerese						
		HEGESZTÉS						
		- A hegesztés és forrasztás elveinek, használhatóságainak, és eljárásainak megismerése.						
Oktatási	i célkitűzések:	- A hegesztési varrat és hegesztett kötés kialakulásának hőfizikai jelenségeinek, tanulmányozása.						
		- A kézi ívhegesztés és a lánghegesztés alkalmazhatósága, a hegesztőanyagok választékának						
		- A munkavédelmi szempontok megismerése.						
		- Az alap felszerelés alkalmazása és használata (műhelyszinten).						
		FORGÁCSOLÁS						
		- A forgácsolás alapelveinek és következményeinek megismerése.						
Oktatási	Oktatási célkitűzések:	- Az alap forgácsolási eljárások megismerése.						
		- A technológiai adatok számítása, és kiválasztása.						
		- A gépidő és a normaidő számítás, valamint, a költségek meghatározása.						
		- Egyéb forgácsolási eljárások megismerése.						
		- Az alap forgácsoló gépek kezelése és használata (műhelyszinten).						

	Hét	Előadások (hegesztés)	Gyakorlat
	1	Hegesztési és forrasztási alapfogalmak - hegesztőeljárások csoportosítása - hegesztési varrat és hegesztett kötés kialakulása	
	2	- hegesztett kötés jelölései Hegesztéshez alkalmazott hőforrások - hegesztőív kialakulása	
	3	 elektrotechnikai alapfogalmak Hegesztőeljárások alapelvei, alkalmazása ömlesztő hegesztések 	
	_	sajtoló hegesztések Különleges hegesztő eljárások típusai Hegesztett varrat helye a szerkezetben	Bemutató gyakorlat,
	4	 hegesztési feszültségek, deformációk hegeszthetőség hegesztett varrat hibái 	videofilm vetítés, konzultáció
	5	Kézi ívhegesztés technológiája - ívhegesztő áramforrások jellemzői - ívhegesztő elektródák alkalmazhatósága - kézi ívhegesztés technológiája - kézi ívhegesztés biztonságtechnikája	
Tananyag tartalom (heti bontásban)	6	Lánghegesztés - a lánghegesztés hegesztőanyagai - a lánghegesztés berendezései - a lánghegesztés technológiája - a kézi lángvágás technológiája - a lánghegesztés biztonságtechnikája ZH tudásfelmérés	
	7	 Ívhegesztő minősítések jelölési rendszere Bemutató gyakorlat ZH tudásfelmérés (pótlás) 	
		Előadások (forgácsolás)	
	8	Alapismeretek - a munkadarab és a szerszám viszonylagos mozgásai. - a forgácsoló szerszám jellemzői (geometria, - Forgácsképződés, forgácsfajták nyírási modell Fő forgácsolási tényezők - Forgácsoló erő, forgácsoló sebesség. Forgácsolás következményei - Forgácstulajdonságok, nyírási modell, hő jelenségek, szerszámkopás, strukturális elváltozások, alakváltozások, élettartam, érdesség.	
	9	Esztergálás: - Munkatér, gépek, befogási módok, használatos - Technológiai jellemzők számítása (a, n, f, t _{fg}) - Numerikus példa kidolgozása	
	10	Gyalulás. Fúrás. - Munkatér, gépek, befogási módok, használatos - Technológiai jellemzők számítása (a, n, f, t _{fg}) - Numerikus példa kidolgozása	
	11	Marás: - Munkatér, gépek, befogási módok, használatos - Technológiai jellemzők számítása (a, n, f, t _{fg}) - Numerikus példa kidolgozása	Műhelygyakorlat

		Köszörülés:	- Munkadarab		
Tananyag tartalom (heti		- Munkatér, gépek, befogási módok, használatos	- Egy gép		
bontásban)	12	szerszámok	részletes leírása		
		 Technológiai jellemzők számítása (a, n, f, t_{fg}) 			
		 Numerikus példa kidolgozása 			
		A forgácsolási eljárásokon alapozott eljárások (ismertető			
	12	- Fűrészelés, üregelés, menetvágások.			
	13	- Fogaskerekek megmunkálása (MAG, Pfauter,			
		FIAT, KLINGENBERG, GLIZON) köszörülés			
		Különleges forgácsolási eljárások (ismertető szinten):			
		- Elektroeróziós eljárások.			
	14	 Vibrációs és szemcsefűvő eljárások 			
	14	- Plazma, vízsugár, és laser alkalmazása.			
		- Előgyármány meghatározás.			
		Időelemzés. Költségelemzés.			
		- műhelygyakorlaton készítendő darab bemutatása és			
	15	- ZH tudásfelmérés (pótlás)			
	Vizsgára bocsátás, aláírá				
V ävvatalmányalz:	 Az előadások 70%- án A zárthelyik pozitív os 				
Követelmények:	3. A gyakorlatokon való	•			
		tívan értékelt) feladat és legyártott munkadarab átvétele.			
Kötelező irodalom és	Dudás Illés: Gépgya	ártástechnológia I., Miskolci Egyetemi Kiadó, 2000.			
elérhetősége	2. Simon Béla: Forgácsolás elmélete, és szerszámai, Tankönyvkiadó, Bp. 1989.				
_	3. Fülöp Zsoltné: A hege	sztés alapjai ME DFK Kiadó, Dunaújváros, 1993.			
Ajánlott irodalom és elérhetősége:	 Dr. Gáti József szer 	k.: Hegesztési zsebkönyv. COKOM Kft, Miskolc, 2003.			
Beadandó	1. A feladat egy munkada	arab hegesztéstechnológiájának elkészítése, a WPS lapokka	l együtt.		
feladatok/mérési	Egy egyszerű munkada				
jegyzőkönyvek leírása:	3. Egy, a műhelyben talá	lható forgácsoló gép részletes leírása			
		mérés (hegesztésből),6. héten, a 1 ÷ 5. heti elméleti előadás	sok anyagából.		
Zárthelyik leírása, A zárthelyi tudás felméréseke					
időbeosztása: 2. Egy zárthelyi tudás felmérés (forgácsolásból),13. héten, a 7 ÷ 12. heti elméleti előad A zárthelyi tudás felméréseket (pótlás, javítás) 15. hét			adások anyagából.		
	Az érdemjegy meghatái				
		nerikus példák megoldása) 25 ÷ 50 pont.			
Érdemjegy	 Szóbeli vizsga (elméleti tudás felmérés) 25 ÷ 50 pont Ezek alapján az érdemjegy meghatározása: 				
megszerzésének					
feltétele, kialakítása:	- 51 – 60 %: elégsége				
	- 61 – 70 %: közepes,				
	- 71 – 80 %: jó,				
	- 81 − 100 %: jeles				

ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK

MEGJEL ÖLÉS	MÉRETEGYSÉG	ÉRTELMEZÉS
()M	/	Munkadarab
()S	/	Szerszám
A	[mm2]	Normálmetszet felülete
a	[mm]	Fogásmélység
A 1	[mm2]	Végleges keresztmetszet felülette
Ai, Bi	[Ft]	Számlázott ár állandó költségek
$\mathbf{A}_{\mathbf{k}}$	[mm2]	Forgácskitöltésű tényező
$\mathbf{A}_{\mathbf{k}}$	[Ft]	Készülékár
Ao	[mm2]	Kiinduló keresztmetszet felülette
Ar	[mm2]	Igénybevett terület
Asz	[Ft]	Szerszámár
b	[mm]	Fogásban lévő szélesség
С	[µm]	Sérült réteg
С	/	A köszörülőkorong mértani jellemzője
CF	[N mm]	Fajlagos előtoló erő (fúrás)
Ck, kc	[N/mm2]	Fajlagos erő
C_{m}	[N]	Fajlagos nyomaték
Co	/	A szerszámszár mértani jellemzője
Cv, Cv"	[m/perc]	Fajlagos sebességek
D	[mm]	Átmérő (diaméter)
d 1	/	A köszörülőkorong külső átmérője
D_1	[mm]	Végleges átmérő
d ₂	/	A köszörülőkorong nyílásának átmérője
Dc	[mm]	Köszörűátmérő
Do	[mm]	Kiinduló átmérő
Dv	[mm]	Vezető köszörűkorong átmérő
Е	[mm]	
Е	[N/mm2]	Young rugalmassági tényező
f	[mm/ford.]	Fordulatkénti előtolás
F	[N]	Erő
f1	[mm/fog.]	Fogankénti előtolás
Fe	[N]	Fő forgácsolóerő
Ff	[N]	Előtoló forgácsolóerő
Fм	[N]	Munkadarabot terhelő erő

STNER		FORGÁ
Fp	[N]	Behatoló forgácsolóerő
Fs	[N]	Szerszámot terhelő erő
g	[m/s2]	Gravitációs együttható
h	[mm]	Forgácsvastagság
Н	[mm]	Horonymagasság
HB	/	Brinnel keménység
HV		Vickers keménység
i		Fogások száma
I	[mm4]	Axiális másodrendű nyomaték
K	<u>[IIIII</u> +]	Fájlagoserők korrekciós tényezői
k	/	Élettartamra vonatkozó kitevő
K		Gyaluló sebességarány
	// [NI/21	
kc1,,1	[N/mm2]	Fajlagos erő (a=1, b=1)
Kxxx	[Ft]	Költségek
1	[mm]	Munkadarab hossz
L	[mm]	Munkadarab hossz
l _n	[mm]	Szerszámszár hossza
n	[ford./perc]	Fordulatszám
ν	/	Biztonsági tényező
nc	[ford./perc]	Köszörűkorong fordulatszáma (köszörülés)
ng	[ford./perc]	Fordulatszám a gép teherbírása szerint
nk	[k.l/perc]	Kettőslöketek száma
ns	[darab/sor.]	Sorozatban legyártott darabszám
nsk	[darab/sor.]	Kritikus sorozatban legyártott darabszám
n _{sz}	[ford./perc]	Fordulatszám a szerszám sebességbírása szerint
nw	[ford./perc]	Munkadarab fordulatszáma (köszörülés)
P	[kW]	Gép beépített teljesítménye
Q	[kg/perc]	Forgácsolási termelékenység
	[kg/dm3]	Fajlagos tömeg
q	[Kg/till3]	Sebességarány (köszörülés)
q	/ 	Szerszámcsúcs rádiusz
r R	[mm]	
	<u>[μm]</u>	Tényleges érdesség
R	[mm]	Örökölt hibák összege
Ra	[µm]	Átlagos felületi érdesség
Rg	[%]	Gép járulékos költsége
Rk	[%]	Készülék járulékos költsége
Rm	[N/mm2]	Szakítószilárdság
R _{sz}	[%]	Szerszám járulékos költsége
rxxx	[mm]	Örökölt hibák
Rz	[µm]	Maximális felületi érdesség
σι	[N/mm2]	Fő feszültség
σm	[N/mm2]	Megengedet normálfeszültség
SZÁ	[Ft]	Számlázott ár
T	[perc]	Élettartam
tfg	[perc]	Fő gépidő
Ts	[mm]	Simításra vonatkozó tűréstartomány
t _{xxx}	[perc]	Részidők
u	[mm]	Alakváltozás
Uc	[mm]	A fő forgácsolóerő hatásától létrejött alakváltozás
uf	[mm]	A behatoló forgácsolóerő hatásától létrejött alakváltozás
Up	[mm]	Az előtoló forgácsolóerő hatásától létrejött alakváltozás
V	[m/perc]	Forgácsoló sebesség
•		Hatvanperces élettartamra vonatkozó sebesség
V ₆₀	[m/perc]	
Vc	[m/perc]	Fő forgácsolási sebessége
Vc	[m/sec.]	Köszörűkorong peremsebessége
$V_{\rm f}$	[m/perc]	Előtoló forgácsolási sebessége
$V_{\rm f}$	[m/perc]	Előtoló sebesség

V	[m/perc]	Forgácsoló sebesség
V ₆₀	[m/perc]	Hatvanperces élettartamra vonatkozó sebesség
Vc	[m/pere]	Fő forgácsolási sebessége
Vc	[m/sec.]	Köszörűkorong peremsebessége
Vf	[m/perc]	Előtoló forgácsolási sebessége
$V_{\rm f}$	[m/perc]	Előtoló sebesség
$V_{\rm L}$	[m/perc]	Leválósebesség
VM	[m/pere]	A munkadarab abszolút sebessége
Vny	[m/pere]	Nyíróirányú sebesség
Vp	[m/perc]	Behatoló forgácsolási sebessége
Vr	[m/pere]	Hátramenetsebesség
Vs	[m/pere]	A szerszám abszolút sebessége
$V_{\rm T}$	[m/perc]	T-élettartamra vonatkozó sebesség
V_{v}	[m/sec]	Vezetőkorong sebesség
$V_{ m w}$	[m/perc]	Munkadarab sebessége (köszörülés)
V_x, V_y, V_z	[m/pere]	Forgácsoló sebesség összetevői
W	[Nmm]	Munka
x, y	/	Sebességet meghatározó kitevők
x, y, z	[mm]	Koordináták
x1, y1	/	Erőmeghatározó kitevők
Z	/	Fogaskerék fogak száma
Z	/	Marószerszám fogak száma
αο	[0]	Hátszög
βо	[0]	Ékszög
γο	[0]	Homlokszög
δ	[mm]	Ráhagyás
Δ	[mm]	Tényleges mérethiba
εκ		Erő meghatározó kitevő
ф	[o]	Irányvonal hajlásszög
٤	/	Sebesség korrekciók
η		Kihasználási tényező
φο	[o]	Fúrószerszám csúcsszöge
λ	[o]	Terelőszög,
λ	/	Alakváltozási tényező
μ	/	Munkadarab befogására vonatkozó al. v. tényező
μ		Csúszó állandó
μο, xο, yο	/	Fúró peremsebesség meghatározó értékek
ν	/	Biztonsági tényező
σ1	[N/mm2]	Fő feszültség
σm	[N/mm2]	Megengedet normálfeszültség

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS	2
MODULPROGRAM	4
ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK	-
ALKALMAZOTT JELOLESEK	
TARTALOMJEGYZÉK	10
1. ALAPISMERETEK	16
1.1. FORGÁCSOLÓ TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	
1.1.1. A FORGÁCSKÉPZŐDÉS	17
1.1.2. FORGÁCSOLÁS ALAPFELTÉTELEI	
1.2. A FORGÁCSOLÁS FŐ TÉNYEZŐI	18
1.2.1. FORGÁCSOLÓSEBESSÉGEK	18
KATALÓGUSADATOKEMPIRIKUS MEGKÖZELÍTÉSEK	20
KRONENBERG MÓDSZER	
WALICH MÓDSZER	
FAJLAGOSSEBESSÉG KORREKCIÓ	22
1.2.1.2. A FORGÁCSOLÓSEBESSÉGEK LÉTREHOZÁSA	22
A FOLYAMATOS MOZGÁSOK:	
A PERIODIKUS (SZAKASZOS) MOZGÁSOK:	23
SZABVÁNYOS FORDULATSZÁMOK	24
SZABVÁNYOS ELŐTOLÁSOK	
1.2.2. FORGÁCSOLÓERŐK	
1.2.2.1. FORGÁCSOLÓERŐK SZÁMITÁSA	26
 EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZER 	26
 A MUNKADARAB SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGA ALAPJÁN 	27
KOREKCIÓS ADATOK SZERINT:	27
■ BŐVITET MÓDSZER	
 KRONENBERG MÓDSZER 	29
1.3. A FORGÁCSOLÓSZERSZÁM JELLEMZŐI	30
1.3.1. FORGÁCSIOLÓSZERSZÁM RÉSZEI	30
1.3.1.1. A SZERSZÁM DOLGOZÓRÉSZÉNEK JELLEMZŐI	
■ ANYAGOK	31
o SZERSZÁMACÉLOK	
o GYORSACÉLOK	
o KEMÉNYFÉMEK	
o KERÁMIA	
o BEVONATOK	
o GYÉMÁNTOK	
SZERSZÁMSÍKOK ÉS METSZETEK	
SZERSZÁMSZÖGEKCSÚCSSUGARAK ÉS SZERSZÁMSZÁR MÉRETEK	34
CSUCSSUGARAK ES SZERSZAMSZAR MERETEK KINTEL EZÉGI MÉDOK A MODOK A MOD	35
KIVITELEZÉSI MÓDOK A A PK A GZODÍTÁ ÁG FODG Á GGTÖD Ő MEGOLD ÁGOK A A PK A GZODÍTÁ ÁG FODG Á GGTÖD Ő MEGOLD ÁGOK A A PK A GZODÍTÁ ÁG FODG Á GGTÖD Ő MEGOLD ÁGOK A A PK A GZODÍTÁ ÁG FODG Á GGTÖD Ő MEGOLD ÁGOK A A PK A GZODÍTÁ ÁG FODG Á GGTÖD Ő MEGOLD ÁGOK A A PK A GZODÍTÁ ÁG FODG Á GGTÖD Ő MEGOLD ÁGOK A A PK A GZODÍTÁ ÁG FODG Á GGTÖD Ő MEGOLD ÁGOK A A PK A GZODÍTÁ ÁG FODG Á GGTÖD Ő MEGOLD ÁGOK A A PK A GZODÍTÁ ÁG FODG Á GGTÖD Ő MEGOLD ÁGOK A A PK A GZODÍTÁ ÁG FODG Á GGTÖD Ő MEGOLD ÁGOK A A PK A GZODÍTÁ ÁG FODG Á GGTÖD Ő MEGOLD ÁGOK A A PK A GZODÍTÁ ÁG FODG Á GGTÖD Ő MEGOLD ÁGOK A A PK A GZODÍTÁ ÁG FODG Á GGTÖD Ő MEGOLD ÁGOK A A FOLGOLD ÁG FODG FODG ÁG FODG ÁG FODG ÁG FODG ÁG FODG ÁG FODG FODG ÁG FODG ÁG FODG ÁG FODG ÁG FODG ÁG FODG ÁG FODG FODG ÁG FODG FODG FODG FODG FODG FODG FODG FOD	36
LAPKASZORÍTÓ ÉS FORGÁCSTÖRŐ MEGOLDÁSOK ZÁDDA GZZTÁ GGALTATATATATATATATATATATATATATATATATATA	
 FÓRRASZTÁSSAL FELERŐSÍTETT LAPKÁK 	36

		• KEMÉNYFÉMEK ÉS KERÁMIALAPKÁK	36
	1010	DOLGOZÓRÉSZ MÓDOSÍTÁSAI	
1	1.3.1.2. 4. A FOI	A SZERSZÁMSZÁR JELLEMZŐIRGÁCSOLÁS KÖVETKEZMÉNYEI	
1.4		RGÁCSKÉPZŐDÉSRGÁCSKÉPZŐDÉS	
	1.4.1.1.	FORGÁCS ALAKVÁLTOZÁSI TÉNYEZŐ	38
	1.4.1.2.	FORGÁCSALAKOK	
		DESSÉG	40
	1.4.3. HŐ	KÉPZŐDÉS	
	1.4.3.1.		42
	1.4.3.2.	FORGACS ES A DOLGOZORESZ FELMELEGEDES HŰTŐ - KENŐ FOLYADÉKOK	43
	1.4.3.3. 1.4.4. SÉI	RÜLT RÉTEG	
		ERSZÁMKOPÁS	
	1.4.5.1.		
	•	MÉRETHIBA	
	•	ÉRDESSÉG NÖVEKEDÉS	
	•	DOLGOZÓRÉSZ KOPÁSMÉRETE	
	1.4.6. DO	LGOZÓRÉSZ ÉLETTARTAM (TAYLOR KÉPLET)	
	•	NUMERIKUS PÉLDA	
		o KÉRDÉSEK	49
2.	ALAP FOR	GÁCSOLÁSI FOLYAMATOK	50
2.	1. ESZT	ERGÁLÁS	50
	2.1.1. MU	JNKATÉR (BEFOGÁSI ÉS ERŐTERV)	51
	2.1.2. GÉ	PEK (ESZTERGAPADOK)	52
	2.1.3. SZ	ERSZÁMOK	53
	•	SZERSZÁMFUNKCIÓK	53
	•	SZERSZÁMSZABVÁNYOKSZERSZÁMFAJTÁK	
	2.1.4. FO	GÁSMÉLYSÉGGÁSMÉLYSÉG	
	2.1.4.1.		
		$\delta_{_{\! 1}}$ NAGYOLÓ RÁHAGYÁSOK (PALÁSTESZTERGÁLÁS)	
		$oldsymbol{\delta}_2$ SIMÍTO RÁHAGYÁSOK (PALÁSTESZTERGÁLÁS)	
	•	δ_3 KÖSZÖRÜLŐ RÁHAGYÁSOK (PALÁSTKÖSZÖRŰLÉS)	
	2.1.4.2.	HOMLOKESZTERGÁLÁS	
	•	δ_1 NAGYOLÓ RÁHAGYÁSOK (HOMLOKESZTERGÁLÁS)	56
	•	\mathcal{S}_2 SIMÍTO RÁHAGYÁSOK (HOMLOKESZTERGÁLÁS)	57
	•	\mathcal{S}_3 KÖSZÖRÜLŐ RÁHAGYÁSOK (HOMLOKKÖSZÖRŰLÉS)	57
	2.1.4.3.	ÜREGESZTERGÁLÁS: δ_1 NAGYOLÓ $\approx 0.7\delta_1$ (PALÁSTESZTERGÁLÁS)	
	δ_2 SIN	И́ТО RÁHAGYÁSOK (ÜREGESZTERGÁLÁS)	57
	<i>2</i>	\mathcal{S}_3 KÖSZÖRÜLŐ RÁHAGYÁSOK (ÜREGESZTERGÁLÁS)	
	2.1.5. SEI		
	•	BESSÉGEKHASZNÁLT ANYAGOK ÉS FŐ FORGÁCSOLÁSI SEBESSÉGEK	58
	2.1.6. EL	ŐTOLÁSSZÁMÍTÁS	59
	2.1.6.1.	ELŐTOLÁSSZÁMÍTÁS a szerszám teherbirása szerint: ELŐTOLÁSSZÁMÍTÁS a MUNKADAB (R _Z) IGÉNYELT FELÜLETIÉRDESÉGE	59
	2.1.6.2.	ELOTOLASSZAMITAS a MUNKADAB (R _Z) IGENYELT FELÜLETIÉRDESÉGE	
	SZERIN'	F 61 ELŐTOLÁSSZÁMÍTÁS a MEGENGEDETT ALAKVÁLTOZÁS szerint:	(2
	2.1.6.3.	A (u) NAGYOLÁSBÓL VISSZAMARADT ALAKVÁLTOZÁS	62 63
	:	A (U) NAGYOLÁSBOL VISSZÁMARADI ALAKVÁLTOZÁS A FŐ FORGÁCSOLÓERŐ ÁLTAL LÉTREJÖTT ALAKVÁLTOZÁS	03 63
		 A KERESZTÍRÁNYU - BEHATOLÓ FORGÁCSOLÓERŐ ÁLTAL LÉTREJÖTT 	03
		ALAKVÁLTOZÁS	64
	•	• AZ ELŐTOLÓ FORGÁCSOLÓERŐ ÁLTAL LÉTREJÖTT ALAKVÁLTOZÁS	65
		A NAGYOLÁSBÓL VISSZAMARADT ÉRDESSEG	65

Fő simító forgácsolóerő (F_{cs})	65
 MÉRVADÓ FORDULATKÉNTI ELŐTOLÁSOK 	66
NAGYOLÁS ESETÉN	
SIMÍTÁS ESETÉN	
2.1.7. FORDULATSZÁM SÁMÍTÁS	
2.1.7.1. FORDULATSZÁMSÁMÍTÁS A SZERSZÁM SEBESSÉGBIRÁSA SZERINT	67
2.1.7.2. FORDULATSZÁMSÁMÍTÁS A SZERSZÁMGÉP TELYESÍTÉSE SZERINT	67
2.1.7.3. MÉRVADÓ FORDULATSZÁM	68
2.1.8. FŐ GÉPIDÖ	
2.1.8.1. PALÁSTESZTERGÁLÁS.	68
2.1.8.2. HOMLOKESZTERGÁLÁS	
2.1.8.3. FOGÁSOK SZÁMA	68
2.1.9. HASZNÁLT TELYESÍTMÉNY	69
2.1.10. FORGÁCSOLÁSI TERMELÉKENYSÉG	69
2.1.10.1. PÉLDA	
 MEGMUNKÁLÁSI SORREND (műveleti utasítások) 	
■ FELADAT MEGOLDÁS (technológiai adatok számítása)	70
o KÉRDÉSEK	
2.2. GYALULÁS	
2.2.1. GÉP ÉS MUNKATÉR	75
2.2.2. SZERSZÁMOK	
2.2.3. FOGÁSMÉLYSÉG	
2.2.4. SEBESSÉGEK	
2.2.5. ELŐTOLÁSSZÁMITÁS	
2.2.6. KETTŐSLÖKETEK SZÁMÍTÁSA	77
2.2.6.1. KETŐSLÖKETSÁMÍTÁS A SZERSZÁM SEBESSÉGBIRÁSZA SZERINT	77
2.2.6.2. KETŐSLÖKETSÁMÍTÁS A SZERSZÁMGÉP TELYESÍTMÉNYE SZERINT	
2.2.6.3. MÉRVADÓ KETŐSLÖKETSZÁM	
2.2.7. FŐ GÉPIDÖ	
■ FOGÁSOK SZÁMA	78
2.2.8. HASZNÁLT TELYESÍTMÉNY 2.2.9. FORGÁCSOLÁSI TERMELÉKENYSÉG	79
2.2.9.1. PÉLDA	
o KÉRDÉSEK	
2.3. FÚRÁS	
2.3.1. MUNKATÉR	
• CSÚCSSZÖG	
2.3.2. GÉPEK	
ASZTALI ÉS OSZLOP FÚRÓGÉP	
KONZOL FÚRÓGÉP ÉS FÚRÓKÖZPONT	
2.3.3. SZERSZÁMOK	
2.3.4. RÁHAGYÁSOK	
2.3.5. SEBESSÉGEK	87
2.3.6. FORDULATKÉNTI ELŐTOLÁSSZÁMITÁS	88
2.3.6.1. ELŐTOLÁS MEGHATÁROZÁS, TAPASZTALATI ADATOK SZERINT:	88
2.3.6.2. ELŐTOLÁS SZÁMÍTÁS A SZERSZÁM TEHERBÍRÁSA SZERINT:	89
2.3.6.3. MÉRVADÓ FORDULATKÉNTI ELŐTOLÁSOK	
2.3.7. FORDULATSZÁMSZÁMÍTÁ	90
2.3.7.1. FORDULATSZÁM SÁMÍTÁS A SZERSZÁM SEBESSÉGBIRÁSZA SZERINT	
2.3.7.2. FORDULATSZÁM SÁMÍTÁS A SZERSZÁMGÉP TELJESÍTÉSE SZERINT	91
2.3.7.3. MÉRVADÓ FORDULATSZÁM	
2.3.8. FŐ GÉPIDÖ	91
2.3.9. HASZNALT TELYESITMENY	92
,	
 FELADAT MEGOLDÁS (technológiai adatok számítása) KÉRDÉSEK 	
,	
,	
2.4.1. MUNKATER	90

2.4.2. GÉPEK	98
2.4.2.1. OSZTÓFEJEK	
■ EGYETEMÉS OSZTÓFEJ	
■ DIFERENCIÁL OSZTÓFEJ	
■ NC OSZTÓFEJEK	
 EGYÉB OSZTÓFEJEK (PRECIZIÓS, HIDRAULUIKUS, PNEUMATIKUS). 	
2.4.3. SZERSZÁMOK	
2.4.4. FOGÁSMÉLYSÉGEK	
2.4.5. SEBESSÉGEK	
2.4.5.1. EMPIRIKUS MODSZER	
2.4.5.2. TÁBLÁZATI MÓDSZER	
2.4.6. FORGÁCSOLÓERŐK SZÁMÍTÁSA	105
2.4.6.1. A FORGÁCSOLÓERŐ KÉPLETE SZIMMETRIKUS MARÁS ESETÉN	108
2.4.6.2. A FORGÁCSOLÓERŐ KÉPLETE ASZIMMETRIKUS MARÁS ESETÉN	
2.4.6.3. A FORGÁCSOLÓERŐ KÉPLETE ELLENÍRÁNYÚ ÉS EGYENÍRÁNYÚ M	
ESETÉN	
2.4.7. ELŐTOLÁSSZÁMITÁS	
2.4.7.1. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ TÁBLÁZATI ADATOK szerint	100
2.4.7.2. ELŐTOLÁS SZÁMÍTÁS A SZERSZÁM SZILÁRDSÁGA SZERINT	100
HOMLOKMARÁS ESETÉN:	
 PALÁSTMARÁS ESETÉBEN: 2.4.7.3. ELŐTOLÁS SZÁMÍTÁS A FELÜLETI ÉRDESSÉG SZERINT 	111
2.4.7.4. MÉRVADÓ ELŐTOLÁS	
2.4.8. FORDULATSZÁMSÁMÍTÁ	
2.4.8.1. FORDULATSZÁM SÁMÍTÁS A SZERSZÁM SEBESSÉGBIRÁSZA SZER	
2.4.8.2. FORDULATSZÁM SÁMÍTÁS A SZERSZÁMGÉP TELYESÍTÉSE SZERIN	
2.4.8.3. MÉRVADÓ FORDULATSZÁM	113
2.4.9. ELŐTOLÁSISEBESSÉG SZÁMÍTÁS	
2.4.10. FŐ GÉPIDÖ	
■ FOGÁSOK SZÁMA	
2.4.11. HASZNÁLT TELYESÍTMÉNY	113
2.4.12. FORGÁCSOLÁSI TERMELÉKENYSÉG	
2.4.12.1. PÉLDA	
o KÉRDÉSEK	
2.5. KÖSZÖRÜLÉS	
2.5.1. MUNKATÉR	
2.5.2. KÖSZÖRŰLÉSI MÓDSZEREK	
2.5.3. GÉPEK	122
2.5.4. KÖSZÖRŰSZERSZÁMOK	
 KORONG ALAPALAKOKOK 	
KIVITELEZÉSI PÉLDÁK	123
 KÖSZÖRŰKORONGOK STRUKTURÁJA 	
• KÖTŐANYAGOK	124
SZEMCSEANYAGOK	124
SZEMCSEMÉRETEK	124
POROZITÁS	
2.5.5. SEBESSÉGEK	125
2.5.5.1. SEBESSÉGSZÁMÍTÁS A KORONG SZILÁRDSÁGA SZERINT	125
2.5.5.2. A SEBESSSÉGEK TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁZATI HATÁRÉRTÉKEKEI	127
2.5.5.3. A SEBESSSÉGEK JAVASOLT TÁBLÁZATI ÉRTÉKEI	127
2.5.5.4. KÖSZÖRŰK HASZNÁLATA (tájékoztató adatok)	
2.5.5.5. A SEBESSSÉGEK JAVASOLT VISZONYAI	
2.5.6. FOGÁSMÉLYSÉGEK	
2.5.7. KÖSZÖRÜLŐ ERŐK	129
 MARÁSON MEGALAPOZOTT MÓDSZER 	129
■ EMPIRIKUS MÓDSZER	130
 MEGKÖZELÍTŐ ERŐVISZONYOK 	130
2.5.8. ELŐTOLÁSSZÁMITÁS	131
TAPASZTALATI TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ADATOK	131

1.1.1.1.	ELŐTOLÁSSZÁMÍTÁS A GÉP TEHERBIRÁSA SZERINTCSÚCSKÖZTI ÉS SÍKKÖSZÖRŰLÉS	131 131
•	FAZÉK KÖSZÖRŰLÉS	132
•	FAZÉK KÖSZÖRŰLÉS CSÚCSNÉLKÜLI KÖSZÖRŰLÉS	132
1.1.2. FO	RDIJLATSZÁMSZÁMÍTÁS	132
1.1.2.1.	A KÖSZÖRŰLŐKORONG FORDULATSZÁMA	132
•	A KÖSZÖRŰKORONG FORDULATSZÁM (A KORONG SZILÁRDSÁG ALAPJ.	ÁN)
	132	
•	AKÖSZÖRŰKORONG FORDULATSZÁM TÁBLÁZATI ADATOK ALAPJÁN	
1.1.2.2.	A MUNKADARAB FORDULATSZÁMA MUNKADARAB FORDULATSZÁM (A KÖSZÖRÚLÉS FORMÁJA SZERINT) .	133
•	A MUNKADARAB FORDULATSZÁM (A KÖSZÖRÚLÉS FORMÁJA SZERINT).	133
	KÖRALAKÚ MEGMUNKÁLÁS	
	 SÍKALAKÚ MEGMUNKÁLÁS VEZETŐ KORONG FORDULATSZÁM (CSÚCSNÉLKÜLI KÖSZÖRŰLÉS) 	133
1.1.2.3.	VEZETŐ KORONG FORDULATSZÁM (CSÚCSNÉLKÜLI KÖSZÖRŰLÉS)	133
1.1.3. FŐ	GÉPIDÖ	134
1.1.3.1.	KÖRKÖSZÖRŰLÉS	134
1.1.3.2.	SÍKKÖSZÖRŰLÉS	
1.1.3.3.	FAZÉKKÖSZÖRŰLÉS	134
1.1.4. HA	SZNÁLT TELYESÍTMÉNY	
1.1.4.1.	KÖRKÖSZÖRŰLÉS	135
1.1.4.2.	SÍKKÖSZÖRŰLÉS	
1.1.4.3.	FAZÉKKÖSZÖRŰLÉS	135
1.1.5. FO	RGÁCSOLÁSI TERMELÉKENYSÉG	135
•	KÖRKÖSZÖRŰLÉS	135
•	SÍKKÖSZÖRŰLÉS	
•	FAZÉKKÖSZÖRŰLÉS	135
1.1.5.1.	PÉLDA	136
•	FELADAT MEGOLDÁS (technológiai adatok számítása)	136
	o KÉRDÉSEK	
2. EGYÉB FO	DRGÁCSOLÁSON ALAPOZOTT ELJÁRASOK	140
2.1. FŰRÉ	SZELÉS	140
2.1.1. FŰ	RÉSZELÉSI MÓDOK	140
	PEK	141
2.1.2.1.	FORGÁCSOLÓSEBESSÉGEK	142
2.2. ÜREC	GELÉS	
2.2.1. MU	JNKATÉR	143
2.2.2. GÉ	PEK	144
2.2.2.1.	A HORONY MÉRETSZÁMÍTÁS	144
•	FORGÁCSOLÁSI SEBESSÉGEK	
•	FORGÁCSOLÁSI ERŐ	
2.3. MENI	ETFORGÁCSOLÁS	
2.3.1.1.	ESZTERGÁLÁSI FOLYAMATOK	
2.3.1.2.	MARÁS FOLYAMATOK	
2.3.1.3.	KÉZI MENETMEGMUNKÁLÁS	
2.3.1.4.	SZERSZÁMOK	147
2.4. FOGA	ASKEREKEK FORGÁCSOLÁSI ELJÁRÁSAI	
2.4.1.1.	RELATÍV GÖRDÜLÉSIMÓDSZEREK	
2.4.1.2.	nGÉPEK	
2.4.1.3.	SZERSZÁMOK	
	o KÉRDÉSEK	149
3. KŰLONLE	GES FORGORGÁCSOLÁSI FOLYAMATOK	150
3.1. SZIKI	RAFORGÁCSOLAS	150
	PEK	
	ATÓCSISZOLÁS	
	ICSESZÓRÁS	
	PEK	
	ARAS FOLYAMATOK	
3.4.1. GÉ	PEK	153

3.5. EKEKTROKÉMIAI ÉS EGYÉBB FOLYAMATOK (FELSOROLÁS)	154
o KÉRDÉSEK	154
4. ELŐGYÁRTMÁNY,	155
o KÉRDÉSEK	158
5. A NORMAIDŐ ELEMZÉSE	159
o KÉRDÉSEK	
6. KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS	162
• K _ö Előállítási önköltség	
• K _A AZ ANYAGKÖLTSÉGEK	
• K_b A bérköltség	
• K_r Rezsi költség	
• K_g Gépköltség	
• K_k Készülék költség	
K _{sz} Szerszám költség	
• K_M Belső működtető költségek	
• K_P Piacköltségek	
■ K _A Állami (ÁFA) költségek	
6.1. KRITIKUS SOŖOZĄT	
o KÉRDÉSEK	166
FELHASZNÁLT IRODALOM	167
TÁRGYSZAVAK JEGYZÉKE	168

1. ALAPISMERETEK

1.1. FORGÁCSOLÓ TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT

A technológiai folyamatok során a munkadarab tulajdonságai (méretek, alakok, a struktúra, mechanikai tulajdonságok, vegyi összetétel, felületi érdesség, stb.) megváltoznak.

A technológiák nagy csoportját az anyagleválasztáson megalapozott folyamatok teszik. Ezek közül a forgácsolás egy igen jelentős csoportot képez, hiszen a megmunkálások nagy hányadát jelenti.

A forgácsolási eljárás megmunkáló (MKGSI) rendszere

A forgácsolási folyamat megvalósítására a következő fő műszaki tényezők jellemzők:


- M.....az a munkadarab, mely méretei és felületi érdességei a forgácsolás során meg fognak változni.
- **K**...... a munkadarab és a használt szerszám befogására, és megfelelő vezetésére használt eszköz.
- **G**.....az a szerszámgép, mely megvalósítja a munkadarab és a szerszám közötti relatív mozgást.
- S.....a használt szerszám.
- I.....kézi, vagy automatikus irányítás.

M	K	G	S	I
MUNKADARAB	KÉSZÜLÉK	SZERSZÁMGÉP	SZERSZÁM	IRÁNYÍTÁS

1.1.1. A FORGÁCSKÉPZŐDÉS

A felhasználó szempontjából a (*G*) szerszámgép képezi a nyugvó testet, melyhez hozzárendelhető egy (x,y,z) derékszögű koordináta rendszert. A szerszámgép a saját mechanikájától függően létrehozza a (*M*) munkadarab és a (*S*) szerszám mozgásait.

Általánosítva, (egy adott időpontban), a munkadarab és a szerszám dolgozórész (*ék forma*) valamennyi pontjában, egyértelműen meg lehet határozni az (x,y,z) koordináta rendszerhez számítót abszolút (V_M, V_S) sebességeket. Eszerint, egy tetszőlegesen kiválasztott (N) érintkező pontban, a megfelelő abszolút sebességek a következők (1.1. ábra):



A munkadarab abszolút sebessége:

$$\overrightarrow{V_M} = f(x, y, z) \tag{1.1.}$$

A szerszám abszolút sebessége:

$$\overrightarrow{V}_{S} = f(x, y, z) \tag{1.2.}$$

A további elemzés során csak a munkadara és a szerszám érintkezésének környezetét lesz bemutatva (1.1. ábra).

Ha a két test térbeli mozgásai egy meghatározott munkatérben megegyeznek, akkor az egyik test behatol a másikba. Az érintkezés következményeként belső erők jönnek létre. Az akcióreakció elv alapján, a létrejött erők hatásai (intenzitás) a munkadarabra (F_M) és a szerszámra (F_S) megegyeznek. Az erők irányai megegyeznek, az irányítások pedig ellenkezők (1.3. ábra).

$$\vec{F}_S = -\vec{F}_M = |\vec{F}| \tag{1.3.}$$

A belső erők, a munkadarabban és a szerszámban feszültségeket idéznek elő, az utóbbiak pedig rugalmas és képlékeny alakváltozásokat hoznak létre.

A belső erők eloszlása az érintkező felületen nem egyenletes, ezért a további tanulmányozás során, a *szilárdságtan* egyik hipotézise alapján, az erők koncentrikus erőkként lesznek kezelve (megtartva azok intenzitását, valamint az érintkező felületen való elhelyezést).

A gyakorlatban, a szerszám anyagának a mechanikai tulajdonságai jóvá meghaladják a megfelelő munkarab tulajdonságait, így az alakváltozások nagyobbak lesznek a munkadarabban, mint a szerszámban.

1.1.2. FORGÁCSOLÁS ALAPFELTÉTELEI

Ha a munkadarabban létrejött $(\sigma_1)_M$ főfeszültség meghaladja a szakítószilárdság $(R_m)_M$ értékét, az ékben pedig létrejött $(\sigma_1)_S$ főfeszültség nem meghaladja meg a megengedett szakítószilárdság $(\sigma_m)_S$, az ék éle előtt repedés keletkezik, és a munkadarab anyagának egy része leválik (**FORGÁCS KELETKEZIK**).

$$\frac{(\sigma_1)_M \ge (R_m)_M}{(\sigma_1)_S \le (\sigma_m)_S} \tag{1.4.}$$

A gyakorlatban a szerszám dolgozórészének (ék) keménysége (3÷5) - szor nagyobb a munkadarab keménységétől.

$$HV_{\acute{e}k} \approx (3 \div 5) \cdot HV_M$$
 (1.5.)

Természetesen, a szerszám dolgozórésze (ék) is serüléseket szenved, de azok aránylag kisméretűek és az él kopását idézik elő.


1.2. A FORGÁCSOLÁS FŐ TÉNYEZŐI

1.2.1. FORGÁCSOLÓSEBESSÉGEK

A munkadarab és a szerszám érintkezése során egy (*Ao*) felület jön létre (1.1. ábra). Ennek a felületnek valamennyi pontja egyidejűleg a munkadarabhoz és a szerszámhoz is tartozik. Szakmai megfontolásból, a szerszámélen fekvő érintkező pontok a legmegfelelőbbek a további elemzésre, hiszen az esedékes mérési hozzáférhetőség adott.

A szerszámélen fekvő érintkező pontok közül, egy (N) pontban a munkadarab és a szerszám $(\overrightarrow{V_M}, \overrightarrow{V_S})$ abszolút sebességei működnek (1.1. ábra).

Ha pillanatnyilag az egész rendszernek hozzárendelünk egy (- V_M) sebességet, mely intenzitása és iránya megegyezik az (N) pontban működő(V_M) sebességgel, de az irányítása ellenkező:



1.2. 4010

Akkor a munkadarabhoz tartozó (*N*) pontnak a sebessége (1.1. ábra):

$$\overrightarrow{V_M}' = \overrightarrow{V_M} - \overrightarrow{V_M} = 0 \tag{1.6.}$$

A szerszámhoz tartozó (N) pontnak a sebessége pedig:

$$\overrightarrow{V_S'} = \overrightarrow{V_S} - \overrightarrow{V_M} = \overrightarrow{V} \tag{1.7.}$$

Az így meghatározott (\vec{V}) sebességi vektor, a munkadarab és a szerszám közötti RELATÍV sebességet képezi és **FORGÁCSOLÓ SEBESSÉG** - nek nevezik.

$$\vec{V} = \text{FORGÁCSOLÓ SEBESSÉG}$$
 (1.8.)

A szerszámgép adta relatív mozgásszabadságok irányaiban elvégezzük a (\vec{V}) forgácsoló sebesség felbontását:

$$\vec{V} = \vec{V}_X + \vec{V}_X + \vec{V}_Y = \vec{V}_C + (\vec{V}_X + \vec{V}_Y)$$
 (1.9.)

Az összetevő sebességek közül a legnagyobb intenzitásút **FŐ FORGÁCSOLÁSI SEBESSÉG** – nek nevezzük. A másik két összetevő **KISEGÍTŐ** (előtoló – behatoló - keresztirányú) jellegű.

$$\vec{V}_C = F \tilde{O} FORG \hat{A} CSOL \hat{O} SEBESS \hat{E} G$$
 (1.10.)

A gyakorlatban a kisegítő sebességek egy, de inkább két nagyságrenddel kisebbek a fő forgácsolási sebességtől, ezért a használt irodalomban a következő megközelítést alkalmazzák:

$$\vec{V} \cong \vec{V}_C \tag{1.11.}$$

Az utóbbi eljárás érvényes abban az esetben is, ha a hozzárendelt sebesség megegyezik az (N) pontban működő (V_S) sebességgel. Ebben az esetben a munkadarab relatív sebessége lenne meghatározva, mely intenzitásban és irányban megegyezik a (\vec{V}) sebességgel,csak az irányítása ellenkező.

1.2.1.1. A FŐ FORGÁCSOLÓSEBESSÉG SZÁMITÁSA

A forgácsoló sebesség mindig a munkadarab és szerszám anyagainak tulajdonságaitól függ.

A fő forgácsoló sebességet kétféleképen lehet meghatározni:

KATALÓGUSADATOK

Szerszámgyártók használati (javasolt) adataiból (termékkatalógusok). Ezekben a katalógusokban, a javasolt (maximális) FORGÁCSOLÓSEBESSÉGEK találhatók, a megmunkálandó munkadarab és a használt szerszám függvényében. Ha külön nincs feltüntetve, a táblázati adatok *gyorsacélra* és (T=60) hatvan perces élettartamra vonatkoznak ($\mathbf{V}_c=\mathbf{V}_{60}$).

Konkrét forgácsolási módok esetében a javasolt sebességek értékei táblázatokban vannak foglalva (esztergálás, marás, fúrás,...), és a munkadarab anyagától és a szerszám dolgozórészének anyagától függenek.

EMPIRIKUS MEGKÖZELÍTÉSEK

Az empirikus megközelítések nagyszámú kísérlet alapján jöttek létre. Itt csak néhány példára utalunk.

KRONENBERG MÓDSZER

A KRONENBERG módszer a (C_V) fajlagos sebesség, és a forgács (A) kiinduló normálmetszet értékeken alapszik. A ($\xi_k \cdot \xi_m$) korrekciós tényezők a munkadarab és a szerszámanyag, valamint a szerszámszögek függvényei.

$$V_{60} = \frac{C_V}{\varepsilon_V \sqrt{A}} \cdot \xi_k \cdot \xi_m \tag{1.12.}$$

Értelmezés:

 $A=A_o$ [mm²] . a forgács kiinduló normálmetszete

 C_V [m/perc]....fajlagos sebesség (1.1. táblázat)

 \mathcal{E}_V , ξ_K , ξ_mkísérleti adatok (1.1., 1.2., 1.3. táblázatok)

1.1. táblázat

SZERZSÁM	GYO	RSACÉ	EL
MUNKADAF	$\varepsilon_{\rm v}$	$\mathbf{C}_{\mathbf{v}}$	
RÉZ		1,65	112
BRONZ		2,23	80
ACÉL ÖNTV	ÉNY	2,75	28,7
	500 N/mm ²		50
	Rm=500-		2.5
ACÉLOK	600 N/mm ²	2,4	35
	Rm=600-		20
	800 N/mm ²		20
ÖNTÖTTVAS		42	
ÖNTÖTTVAS	3,6	26	
ÖNTÖTTVAS	S-KEMÉNY		15

1.2. táblázat

FŐÉLELHELYEZÉSI SZÖG	κ	20	30	40	50	60	70	80	90
MÓDOSÍTÓ TÉNYEZŐ	ξκ	1,27	1,17	1,05	0,95	0,86	0,79	0,75	0,74

1.3. táblázat

	$\xi_{ m m}$							
MUNKADARAB ANYAG	SZERSZÁMACÉL	GYORSACÉL	KEMÉNYFÉM					
ACÉL	0,25	1	48					
ÖNTÖTTVAS	0,3	1	5 és több					

WALICH MÓDSZER

A WALICH módszer, a(C'_V) fajlagos sebesség, és a forgács kiinduló normálmetszet méretein alapszik. Ez a módszer pontosabb a KRONENBERG módszertől, mivel a forgács normálmetszetének felületi (a, b) eloszlásával is számít, nem csak a (A) felület értékét. A kitevők, a munkadarab és a szerszámanyag függvényei.

$$V_{60} = \frac{C'_{V}}{a^{x} \cdot b^{y}} \tag{1.13.}$$

Értelmezés:

			GYORSACÉL					
MUNKADARAB	$R_{\rm m} (N/{\rm mm}^2)$	HB	NAGYOLÁS SIMÍT.				IMÍT <i>Á</i>	\S
			C_{v}	X	у	C_{v}	X	у
	450		55,6	0,26	0,66	85,9	0,18	0,26
ACÉLOK	600		36,1	0,26	0,66	55,8	0,18	0,26
	700		28,6	0,26	0,66	44,3	0,18	0,26
SZÜRKE ÖNTVÉNY		160	26	0,16	0,38			
BRONZ	30 - 40		66	0,4	0,6	85,1	0,4	0,4
ALUMINIUM		80 - 100	182	0,4	0,6	235	0,4	0,4

• FAJLAGOSSEBESSÉG KORREKCIÓ

A (C_V) fajlagos sebesség értéke, a munkadarab anyaga mellett, függ a szerszám dolgozórészének anyagának tulajdonságaitól is. Általában, a táblázati adatok gyorsacélra vonatkoznak (Cv). Egyéb anyagok alkalmazása esetében a (Cv) értéket korrigálni kel (ΔC_V) értékkel (1.14. képlet). A konkrét, tájékoztató jellegű adatok a (1.5.) táblázatban találhatók.

$$C'_{y} \approx C_{y} \cdot \Delta C_{y}$$
 (1.14.)

1.5. táblázat

	ΔCv - FAJLAG	ΔCv - FAJLAGOS SEBESSEGKORREKCIO								
	SZERSZÁMANYAG									
MUNKADARAB	GYORSACÉL	GYORSACÉL KEMÉNYFÉM KERÁMIA								
ACÉLOK	1	6	14							
ÖNTÖTTVAS	0.7	4,2	9,8							
Cu, Cu ÖTVÖZETI	1,8	10	25							
AI ÖTVÖZETEK	4	24	56							

1.2.1.2. A FORGÁCSOLÓSEBESSÉGEK LÉTREHOZÁSA

A relatív FORGÁCSOLÓSEBESSÉGEK, a munkadarab és a szerszám abszolút sebességeiből határozhatók meg. A forgácsolási folyamatoktól függően, a megfelelő szerszámgépeken a mozgások folyamatosak vagy periodikusak lehetnek, ezen belül pedig forgó (rotációk) és egyenes vonalúakra (transzlációk) csoportosíthatók:

A FOLYAMATOS MOZGÁSOK:

n [ford./perc] a percenkénti fordulatszám (esztergálás, fűrás, marás, köszörülés). A gépeken a fordulatszámokat meghatározott értékekre lehet beállítani. Az értékváltozást folyamatosan is létre lehet hozni (ez különösen az CNC gépekre vonatkozik). Ilyen megoldás esetén a forgácsoló sebesség állandó - függetlenül a munkadarab átmérőjétől (a technológiai folyamat optimizálható. A fordulatszámok értékei szabványosítva vannak (1.6. táblázat)

 \mathbf{V}_{f} [mm/perc] előtolási sebesség (marás, fazékköszörülés).

f [mm/ford] fordulatkénti előtolás (esztergálás, fúrás, külső és belső hengerköszörülés). A fordulatkénti előtolás értékei szabványosítva vannak (1.7. táblázat).

A PERIODIKUS (SZAKASZOS) MOZGÁSOK:

n_k [kl./perc] percenkénti kettőslöketek (gyalulás, síkköszörülés, fűrészelés). A szabványos értékek megegyeznek a percenkénti fordulatszámokra vonatkozó értékekkel (1.6. táblázat) (az eredetük azonos).

f [mm/kl.] kettőslöketkénti oldalirányú elmozdulás (gyalulás,

síkköszörülés) A szabványos értékek megegyeznek a fordulatkénti előtolás (1.7. táblázat) vonatkozó értékekkel.

 \mathbf{f}_1 [mm/fog] fogankénti előtolás (marás). Az értékeket ki kel számítani, vagy

gyártói adatokat kel használni.

• SZABVÁNYOS FORDULATSZÁMOK

1.6. táblázat

			A	LAPSO	R				
R20	R20/2		R20/3		R2	0/4		R20/6	
$\phi = 1,12$	φ=1,4		$\phi = 1,4$		φ	=1,6		φ=2	
100									
112	112	11,2				112	11,2		
125			125						
140	140	16		1400	140				1400
160									
180	180		180			180		180	
200				2000					
224	224	22,4			224		22,4		
250			250						
280	280			2800		280			2800
315		31,5							
355	355		355		355			355	
400				4000					
450	450	45				450	45		
500			500						
560	560			5600	560				5600
630		63							
710	710		710			710		710	
800				8000					
900	900	90			900		90		
1000			1000						

A (1.6. és 1.7.) táblázatok, a szabványos fordulatszámok, valamint a szabványos előtolások kötelezően alkalmazandó értékeit tartalmazza.


Ha a számítások során meghatározott értékek nem egyeznek meg a szabványos értékek egyikével, alkalmazni kel az első kisebb szabványos értékek. Kivételesen, ha a számított érték, kevesebb mint 5% - kal kisebb a legközelebbi szabványos értéktő, a nagyobb számot lehet alkalmazni.

• SZABVÁNYOS ELŐTOLÁSOK

1.7. táblázat

		A	ALAPSO	R				
R20	R10		R20/3		R5	F	R10/3	
φ=1,12	φ=1,25		$\varphi = 1,4$		$\varphi = 1,6$	(φ=2	
1	1		1		1		1	
1,12				11,2				
1,25	1,25	0,125				0,125		
1,4			1,4					
1,6	1,6			16	1,6			16
1,8		0,18						
2	2		2				2	
2,24				22,4				
2,5	2,5	0,25			2,5	0,25		
2,8			2,8					
3,15	3,15			31,5				31,5
3,55		0,355						
4	4		4		4		4	
4,5				45				
5	5	0,5				0,5		
5,6			5,6					
6,3	6,3			63	6,3			63
7,1		7,1						
8	8		8				8	
9				90				
10	10				10			

1.2.2. FORGÁCSOLÓERŐK



A forgácsolóerő elsődlegesen a munkadarab anyagának tulajdonságaitól függ.

Az (A) érintkező felületen, erők működnek (1.3. ábra). Az előző magyarázatott követve, ezeket az erőket összpontosított erőként lehet kezelni, és hatáspontként a tetszőlegesen megválasztott (N) pontot lehet tekinteni.

A gyakorlatban a hatáspont úgy kel meghatározni (kiválasztani), hogy az adódó számítási eredmények, a lehető legnagyobb műszaki biztonságot eredményezzék.

Mivel a sebességek elemzésékor a szerszámot használtuk relatív mozgó testként, célszerű az erők elemzése esetében is megfigyelni a szerszámra ható eredő erőt:

$$\vec{F}_{\rm s} = \vec{F} \tag{1.15.}$$

A szerszámgép adta relatív mozgásszabadságok irányaiban elvégezzük a (\vec{F}) forgácsolóerő felbontását:

$$\vec{F} = \vec{F}_x + \vec{F}_y + \vec{F}_z = \vec{F}_c + (\vec{F}_y + \vec{F}_z)$$
 (1.16.)

Az összetevő erők közül a legnagyobb intenzitásút **FŐ FORGÁCSOLÓERŐ** – nek nevezzük. A másik két összetevő **KISEGITŐ** (előtoló – behatoló - keresztirányú) jellegű.

$$F_C = F \tilde{O} FORG ACSOL O ER \tilde{O}$$
 (1.17.)

A gyakorlatban a kisegítő erők kisebbek a fő forgácsolóerőtől, ezért a használt irodalomban esetenként (esztergálás, gyalulás) a következő megközelítést alkalmazzák:

$$\vec{F}_c: \vec{F}_p: \vec{F}_f \approx 5:2:1 \tag{1.18.}$$

$$\downarrow F_p = 0.4 \cdot F_c$$

$$F_f = 0.2 \cdot F_c$$

A forgácsolóerőket több empirikus módszer segítségével (tapasztalati módszerek) lehet meghatározni:

1.2.2.1. FORGÁCSOLÓERŐK SZÁMITÁSA

EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZER

$$F_c = k_C \cdot A \tag{1.19.}$$

Értelmezés:

 $A=A_o$ [mm²]....a forgács kiinduló normálmetszete

 k_C [N/mm²]....fajlagos forgácsolóerő

A (k_C) fajlagos forgácsolóerőt többféleképen lehet meghatározni:

• A MUNKADARAB SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGA ALAPJÁN

$$k_C \approx c \cdot R_m \tag{1.20.}$$

$$c=4-6$$

• KOREKCIÓS ADATOK SZERINT:

A (k_C) fajlagos forgácsolóerőt pontosítani lehet a forgácsolási folyamatot befolyásoló tényezők igénybevételével (1.8. táblázat, 22.÷26.függvények).

1.8. táblázat


ANYAG	z	k _{c1-1} N/mm ²	ANYAG	z	k_{c1-1} N/mm ²
S235JR	0,34	1610	34CrNiMo6	0,2	1725
E360	0,3	1960	42CrMo4	0,24	1950
C15	0,28	1590	50CrV4	0,25	1885
C35	0,29	1570	55NiCrMoV6	0,24	1795
C45E (Ck45	0,25	1765	X5NiCrTi26 15	0,27	1975
15CrMo5	0,23	1755	GG-25	0,26	1140
15CrNi6	0,24	1580	Meehanite	0,26	1245
16MnCr5	0,27	1680	GS-45	0,17	1570
18CrNi6	0,24	1710	GS-52	0,17	1750
20MnCr5	0,25	1580	G-AlSi	0,27	450
30CrNiMo8	0,22	1695	G-AlMg5	0,16	445
34CrMo4	0,23	1760	GK-MgAl9	0,34	235

$$k_{C} = k_{c1.1} \cdot h^{-z} \cdot K_{\gamma} \cdot K_{V} \cdot K_{k} \cdot K_{s} \cdot K_{a}$$

$$k_{c1.1} = f(R_{m}, \sigma_{m}, H_{B})$$

$$z = f(R_{m}, \sigma_{m}, H_{B})$$

$$(1.21.)$$



Értelmezés:

 $k_{CI,1}$ [N/mm²]..... (a=1 mm b=1 mm) fajlagos forgácsolóerő (1.8. táblázat) derékszögű négyszögre vonatkozik

h [mm].....a forgács vastagsága (1.4. ábra)

Befolyásoló tényezők

Homlokszög korrekció

$$K_{\gamma} = 1 - \frac{1.5 \cdot \gamma - a}{100} \tag{1.22}$$

Sebesség korrekció

$$K_V = \left(\frac{100}{V_C}\right)^{0,1} \tag{1.23}$$

Homlokkopás korrekció

$$K_k = 1 + b \tag{1.24}$$

b-(1.19. táblázat)

Szerszám korrekció

$$K_s = 1,2(gyosac\'el).....0,9(ker\'amia)$$
(1.25)

Felület korrekció

$$K_{a} = \begin{pmatrix} 1(k\ddot{u}ls\ddot{o}) \\ 1,05\frac{l}{D}(bels\ddot{o}) \\ 1,05(sik) \end{pmatrix}$$
 (1.26)

BŐVITET MÓDSZER

$$F_C = A \cdot \frac{C_K}{\frac{\epsilon_K}{\sqrt{A}}} \tag{1.27.}$$

1.9. táblázat

MUNKADARAB	$C_k (N/mm^2)$	ε _κ
ACÉLOK	1900	8,1
ROZSDAMENTES ACÉL	2410	10,4
ACÉLÖNTVÉNY	1760	6,7
SYÜRKE ÖNTÖTVAS	955	7,4
BRONZ	800	4
SÁRGARÉZ	700	6,8
ALUMINIUM	1100	8

Értelmezés:

$$C_K$$
 [N/mm²] fajlagos forgácsolóerő (1.9. táblázat) ϵ_{κ} (1.9. táblázat) $A=A_o$ [mm²]...... a forgács kiinduló normálmetszete

KRONENBERG MÓDSZER

$$F_c = C_K \cdot a^{x_1} \cdot b^{y_1} \tag{1.28.}$$

Értelmezés:

$$C_K$$
 [N/mm²]) fajlagos forgácsolóerő (1.10. táblázat) a [mm]...... a forgács kiinduló normálmetszetének magassága b [mm]..... a forgács kiinduló normálmetszetének szélessége x_1, y_1(1.10. táblázat)

1.10. táblázat

MUNKADARAB	$R_{\rm m} (N/{\rm mm}^2)$	НВ	C_k	x ₁	y ₁
ÖZEZEEN	450		1570	1	0,78
ÖTVÖZETLEN	600		1710	1	0,78
ACÉLOK	700		1840	1	0,78
	450		1720	1	0,78
ÖTVÖZÖTT ACÉL	500		1780	1	0,78
01,0201111022	700		2030	1	0,78
		140	960	1	0,73
ÖNTÖTVAS		180	1100	1	0,73
		200	1170	1	0,73
	200-300		800	1	0,73
BRONZ	300-380		1000	1	0,73
, ,	220-360		700	1	0,78
SÁRGARÉZ	360-480		850	1	0,78
		60-80	400	1	0,8
ALUMINIUM		80-100	600	1	0,8

1.3. A FORGÁCSOLÓSZERSZÁM JELLEMZŐI

1.3.1. FORGÁCSIOLÓSZERSZÁM RÉSZEI

A forgácsolószerszámok részeinek kialakítása a megmunkáló folyamatoktól függenek, de azoktól függetlenül a következő részekből állnak (1.5. ábra)



1.5. ábra

1.3.1.1. A SZERSZÁM DOLGOZÓRÉSZÉNEK JELLEMZŐI

A szerszám dolgozórészének a jellemzői az alkalmazott anyagok, szerszámszögek, és a szerszámcsúcs mérete.

A következő (1.11.)táblázatban, a körszerű anyagok egy részének tájékoztató jellegű adatok vannak bemutatva. A gyártók a pontos összetételeket, használati tulajdonságokat, külön termékkatalógusokban foglalják össze, és az árú szállításakor mellékelik.

ANYAGOK

1.11. táblázat

				TÁJÉK	OZTAT	Ó ADATOI	K	
ANY	AG ÖSSZETEVŐK	MEGJEJÖLÉS	SZABVÁNY	CHÉMIAI ÖSSZETÉTEL	KEMÉNYSÉG		MAXIMÁLI S HASZNÁLA TI HŐMÉRSÉ KLET °C	ALKALMAZÁS (MEGMUNKÁLÁS)
CSOTORI	ÖTVÖZETLEN	S			IIIC	111		
SZERSZÁMACÉL		W, K	MSZ 4352÷72	C=0,6÷1,5Cr=0,25÷1,7 5Si=0,5Ni=1.5V= 0,1÷0,2Mo=0,3÷1			200÷250	Kézi szerszámok, kis forgácsolási sebességek
GYORSACÉL		13202 13207 13243 13355	MSZ 4352÷72	C=0,75÷1,3W=1.5÷1,8 Mo=1÷9V=1,2÷3,8 Co=4,8÷10	62÷70		550 - ig	Nagyteljesítményű forgácsoló szerszámok
		P (KÉK)P10÷P 50						Acél és acélötvözetek
KEMÉNYFÉM		M (SÁRGA)M10÷P 40	MSZ ISO 513	WC, Ti, C, Co	50÷88		1000 - ig	Temper öntvények, szürkeöntvény
		K (VÖRÖS)K01÷ K40						Temper öntvények, szürkeöntvény, edzett acélok, Al, Cu, műanyagok
	CERMET			TiN, TiC, AL ₂ 0 ₃		1500÷1750	1350÷1500	Nagyoló és egyébb nehéz megmunkálások
	OXID	CA (FEHÉR)		AL ₂ O ₃	92÷96	1500÷2500	800 - ig	Szürkeöntvény, edzett acélok nagyoló és simító megmunkálás
	VEGYES	CM (FEKETE)		AL203, TiC, TiN, WC,	92÷97	1600÷2500	800 - ig	Edzett acélok, öntöttvas nagy vágósebességgel való megmunkálás
KERÁMIA	NEM OXID	BN, CBN KÖBOS - KRISTÁLYOS BÓRNITRID	MSZ ISO 1832			3000÷3500	2000 - ig	Edzett acélok, gyorsacélok, hőállóacélok megmunkálása, köszörülés helyettesítése
		CN SZILICIUM NITRID		Si ₃ Ni ₄		1300 ÷ 1660	1200 - ig	Szürkeöntvények nagyoló esztergálása nagy vágósebességekkel.
BEVONATOK	EGY VAGY TÖBB RÉTEGŰ	CC		TiN, TiCN, TiALN		1600÷1800	800 - ig	Acél, acélöntvények, szürkeöntvény megmunkálása.
GYÉMÁNT	POLIKRISTÁLY OS GYÉMÁNT				MOS 12	4000÷5000	600 - ig	Nem acél (kő, üveg, gumi, grafit, műanyagok, Al, Cu, keményfémek)
	GYÉMÁNT				MOS 12	4000÷5000	600 - ig	megmunkálása

Az alkalmazott anyagok a következő csoportokra lehet osztani:

o szerszámacélok

A szerszámacélok két csoportra lehet felosztani:

- Ötvözetlen szerszámacélok.

A mai termelési folyamatokban, ritkán találkozunk velük, mivel a megengedett forgácsolási sebességek, és a maximális dolgozórés-hőmérsékletek nem teszi lehetővé a gazdaságos termelést (250° C, 50 m/perc). Ezek az anyagok alkalmazhatók időként egyéni megmunkálásnál és a karbantartásban.

- Ötvözött szerszámacélok

Az ötvözött acélokra is (kisebb mértékben) érvényesek az ötvözetlen acélokra vonatkozó jellemzők, azzal, hogy a (Cr, Si, Mn, Ni, V, W, Co, Mo) ötvöző összetevők növelik az anyagok forgácsolási sebességbírását és a maximális dolgozórés-hőmérsékletek.

o GYORSACÉLOK.

A gyorsacélokat, nagyteljesítményű, forgácsolásra alkalmas anyagoknak lehet tekinteni. A szerszám dolgozó része elbírja az (550÷650)° C hőmérsékletet és 100 (m/perc) – es forgácsolási sebességeket. A vegyi összetételek a gyártóktól függnek.

o KEMÉNYFÉMEK.

A keményfémek olyan ötvözetek, melyek a magas olvadáspontú karbidoknak (TaC, TiC, WC,...), és Co, mint kötőfémeknek köszönhetik a forgácsolásra alkalmas tulajdonságaikat. Különösen meg kel említeni az 1000^{0} C foku dolgozó hőmérsékletet, és egyes anyagok megmunkálására használható 1500 (m/perc) – es forgácsolási sebességet. A keményfémeket leginkább nehéz megmunkálásokra alkalmazható (kemény öntvények, edzett acélok, stb.).

O KERÁMIA.

A keramikus anyagok karbidokból (TiC, TaC, WC,..), nitridekböl (SiN₄, TiN,..) és oxidokból (Al₂O₃, ZrO₂,..) tevődnek össze. A dolgozóhőmérséklet elérheti a 1200°C fokot, a forgácsoló sebesség pedig megközelítheti a 2000 (m/perc) – es értéket. Ezeknek, az anyagoknak a fő munkatere a simító megmunkálás, mely esetenként helyettesítheti a köszörülést is. A kerámia anyagok kiterjedése más megmunkálásokra is remélhető mivel a fejlesztések igen intenzíven folynak.

O BEVONATOK.


A bevonatokat gyorsacélok, valamint keményfémeknél alkalmazzák. Ezek az anyagok magas szilárdsággal rendelkeznek, és az alapanyag sebességbírásat esetenként megduplázzák. A bevonatok vastagsága 5÷12 μm, az alkalmazott anyagok pedig, (TiN, Al₂O₃, TiC, CrN, TiNAl, MoS₂). A dolgozó tulajdonságok függvényében, a bevonatok lehetnek egy, vagy többrétegűek,

O GYÉMÁNTOK.

A gyémántok, a forgalomba, mint polikristályos gyémántok, vagy természetes illetve műgyémántok fordulnak elő. A természetben létező legnagyobb keménységgel rendelkező anyagnak a munkaterülete, az üveg, kő, gumi, színesfémek, grafit és hasonló anyagok megmunkálása (forgácsolása).

SZERSZÁMSÍKOK ÉS METSZETEK

.Definíció szerint, a szerszámszögeket (1.8. ábra) úgy kapjuk, hogy a dolgozórészt (1.7. ábra), egymásra merőlegesek (1.6. ábra) síkokkal metsszük. Közülük a (3.) tartalmazza a (*Vc*) forgácsoló sebességet.



Értelmezés:

γ_{o....}homlokszög (1.12. táblázat)

α_{o....}hátszög (1.12. táblázat)

β_{o.....}ékszög


κ.....elhelyezési szög

ε.....csúcsszög

 λterelőszög (+- 5°)

r....csúcssugár (1.12. táblázat)

SZERSZÁMSZÖGEK



1.8. ábra

A (γ_o) homlokszögnek, a technológia folyamatra van legnagyobb kihatása. Elsősorban befolyásolja a forgács leválasztását. Ha homlokszög növekvésével, a forgács folyamatos (szalag formájú) lesz, ami megmunkálási szempontból nem megfelelő, viszont a forgácsolóerők csökkennek.

Ha a homlokszög értéke csökken, a forgács darabos lesz, ami megmunkálási szempontból jó, de a forgácsdarabolás következménye vibrációkat hozhat létre, és a forgácsolóerők növekednek.

A (α_o) hátszög mindég nagyobb kel, hogy legyen nullától. Ha ez a feltételnek nem teszünk eleget, a hátfelület intenzív kopásnak lesz kitéve, és a szerszám dolgozórészének élettartama fokozatosan csökken, a felületi minőség romlik.

A (β_o) ékszög, a (γ_o) homlokszög és a (α_o) hátszög függvénye, mivel összegezve 90^o tesznek ki. A (γ_o) és az (α_o) növekvésével, az ékszög csökken, elellenkező esetben növekszik. Az említettek miatt a, a szerszám dolgozórésze gyöngül, illetve érősödik.

A (1.12. táblázat) tájékoztató jellegű, homlok és hátszög értékeket tartalmaz:

1.12. táblázat

		SZERSZÁMANYAG						
		GYOR	SACÉL	KEMÉ	NYFÉM	KERÁMIA		
MUNKADARAB	Rm (N/mm ²)	α_0	γο	α_0	γo	α_0	γο	
SZERKEZETI ACÉL	300 - 500	8	10	5	10	5 ÷ 8	-5 ÷ 12	
	500 - 800	8	10	5	6	6 ÷ 8	-5 ÷ 12	
	800 -1500	8	6	5	6	7 ÷ 8	-5 ÷ 12	
ÖNTÖTTVAS	HB 250	8	0	5	0	5 ÷ 8	-5 ÷ 0	
Cu, ÖTVÖZETEK		8	0	5	6	5 ÷ 7	0 ÷ 6	
Al ÖTVÖZETEK		12	30	8	20	5 ÷ 7	0 ÷ 6	
Mg,ÖTVÖZETEK		8	20	10	20			
TERMOPLASZTOK		8	0	5	0			
DUROPLASZTOK		8	5	8	0			

CSÚCSSUGARAK ÉS SZERSZÁMSZÁR MÉRETEK

A szerszámszár normálmetszetének méretei és az alkalmazott anyagtulajdonságok, közvetlenül kihatnak a technológiai adatok értékeire (előtolások, fogásmélységek). Jobb minőség ,és nagyobb normálmetszet nagyobb előtolás és fogásmélység alkalmazását teszik lehetővé.


A (1.13. táblázat) a szerszámszár szabványos keresztmecseteit és a csúcssugár javasolt értékeket tartalmaz:

1.13. táblázat

		SZERSZÁMSZÁRAKNAK KERESZTMETSZETEI								
MEGMUNKÁLÁS	SZERSZÁMANYAG	6x6 8	00	8x8 10x10	10x16	12x20	16x25	20x32	25x45	32x50
			8X8		12x12	16x16	20x20	25x25	32x32	40x40
NAGYOLÓ	GYORSACÉL	0,5	0,5	0,5	0,5÷1	0,5÷1				
SÍMITÓ		0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1,5	1,5
NAGYOLÓ	KEMÉNYFÉM	1	1	1	1,5	1,5	1,5	2	2	
SÍMITÓ		1,5	1,5	1,5	2	2	2	3	3	
BESZÚRÁSOK	r=0,2 - 0,5		Ф=8-20→r=0,6		Ф=25-32→r=1					

KIVITELEZÉSI MÓDOK

• LAPKASZORÍTÓ ÉS FORGÁCSTÖRŐ MEGOLDÁSOK



• FÓRRASZTÁSSAL FELERŐSÍTETT LAPKÁK







1.10. ábra


• KEMÉNYFÉMEK ÉS KERÁMIALAPKÁK




1.11. ábra

DOLGOZÓRÉSZ MÓDOSÍTÁSAI

A módosításokat a felületi érdesség csökkentése céljából alkalmazzák (1.12. ábra) , vagy a szerszám dolgozó részének erősítését szolgálják (1.13. ábra).



1.12. ábra



1.13. ábra

1.3.1.2. A SZERSZÁMSZÁR JELLEMZŐI

A szerszámszár anyagaira vonatkozó adatokat (szabványok, szakítószilárdság, megengedett normálfeszültség) a (1.14.) táblázatban.

1.14. táblázat

	TÁJÉKOZ	TATÓ ADATOK	
SZERSZÁM CSOPORT	HASZNÁLHATÓ SZERSZÁMSZÁRANYAG	SZAKITÓ SZILÁRDSÁG	MEGENGEDET T NORM. FESZÜLTSÉG
CSOTORT	SZERSZAWSZARAWI AG	$\mathbf{R}_{\mathbf{m}}$ (N/mm2)	G m (N/mm2)
ESZTERGÁLÓ	10.060	570÷710	200
GYALULÓ	11.170	750÷900	220
MARÓ	16.511	1000÷1200	300
FÚRÓ	12.067	1500÷2000	350
SÜLYESZTÖ	10.060	570÷710	200
DÖRZS	12.067	1500÷2000	300


1.4. A FORGÁCSOLÁS KÖVETKEZMÉNYEI

1.4.1. FORGÁCSKÉPZŐDÉS

A forgácsképződés természete az (1.1.1.) részben volt tárgyalva. Ezen a helyen a forgácsolás alakváltozása lesz elemezve.

1.4.1.1. FORGÁCS ALAKVÁLTOZÁSI TÉNYEZŐ

A forgácsolás során a kiinduló (Ao) keresztmetszet, az alakváltozások miatt (A_I)-re megnövekszik (1.14. ábra). Az alakváltozás belső feszültségeket hoz létre. Ha az utóbbiak meghaladják a munkadarab szakító szilárdságát (R_m), akkor, repedések - törések jönnek létre. Ez a jelenség, egy (Φ) szögben (irányvonal hajlásszög) fekvő síkban történik.



Értelmezés:

Φ.... irányvonal hajlásszög

V_C....fő forgácsoló sebesség

V_L…leváló sebesség

 V_{NY} ...nyíróirányú sebesség

 A_0a forgács normálmetszetének felülete (alakváltozás előtt)

 A_1a forgács normálmetszetének felülete alakváltozást követően

Definíció szerint a FORGÁCOLÁS ALAKVÉLTOZÁSI TÉNYEZŐ

$$\lambda \approx \frac{A_1}{A_0} = \frac{\cos(\phi - \gamma_0)}{\sin\phi} = \frac{\cos(\gamma_0)}{tg\phi} + \sin\gamma_0$$
 (1.29.)

Az előzőegyenletből az irányvonal hajlásszög függvénye:

$$\phi = arctg\left(\frac{\cos(\gamma_0)}{\lambda - \sin\gamma_0}\right) \tag{1.30.}$$

Mivel a térfogat nem változik, az (1.29.) arányból következik?

$$\frac{V_L}{V_C} = \frac{\sin \phi}{\cos(\phi - \gamma_0)} = \frac{1}{\lambda}$$
 (1.31.)

Tapasztalati adatok szerint:

$$5 \ge \lambda \ge 2$$

$$\phi \approx \frac{k + \gamma_0 - 10}{2} (^0)$$
 $k = 75^0$ $(ac\acute{e}l)$ $k = 47^0$ $(r\acute{e}z)$ (1.32.)

Az előző elemzésből látható, hogy a (ϕ) hajlásszög csökken, ha a (γ_0) homlokszög csökken. Egyidejűleg a (λ) forgács alakváltozási tényező növekszik. Mivel a (λ) forgács alakváltozási tényező arányos az alakváltozással (1.29. képlet), arra lehet következtetni, hogy a forgácsban működő feszültségek változása fordított arányban vannak a (ϕ) hajlásszög értékének változásával

1.4.1.2. FORGÁCSALAKOK

- Az anyagleválasztás során a forgácsban a létrejött feszültségek csak deformációt, hanem töredezéseket is okoznak. Ez a jelentség kihat a forgács formájára. A forgácsforma jelentősen kihat a munkafolyamat zökkenőmentes végrehajtására.
- Ha a forgács szalag alakú, fennáll a veszély, hogy a munkatérben marad, a munkadarab felületén sérüléseket okoz (növeli az érdességet), de előidézhet szerszámtörést is. Az említet tulajdonságok miatt, a technológiai adatokat és a szerszám dolgozórészének méreteit (formáját) úgy kel megválasztani, hogy ne jöhessen létre szalag alakú forgács. Ha a technológiai adatok betartása során mégis szalag alakú forgács jön létre, akkor forgácstörőt kel alkalmazni (a szerszám dolgozórészének megfelelő kialakítása, mely a forgácstörést, hirtelen, a forgácseltávolítás irányváltozással hozza létre).

• Ha a forgács aprószemcsés, a csúszófelületek alá kerülhet, a kezelő munkásnál bőrsérüléseket idézhet elő, ezért ezt a forgácsfajtát is kerülni kel. A forgácsforma változtatását homlokszög változtatással lehet elérni.

A darabos (5 ÷ 25 mm) forgácsa a megfelelő forgácsforma. Ezt a forgácsot könnyen lehet kezelni. Az eltávolítása a munkatérből könnyű és biztonságos, a hűtő folyadékból könnyű, a szűrők segítségével történő eltávolítása.


A (1.15. táblázat) egyes forgácsalakok használati minősítését mutatja:

1.15. táblázat

FORGÁC	CSALAK	TÉRKITÖLTÉSI TÉNYEZŐ	HASZNÁLATI
ALAPALAK	VÁLTOZAT	$\mathbf{A_k}$	MINŐSÍTÉS
	ÖSSZEFONÓD	≥90	
SZALAG	CSŐALAKÚ	≥90	KEDVEZŐTLEN
	LAPOS	≥50	
	CSAVAR	≥25	
DARABOS	SPIRÁL	≥10	HASZNÁLHATÓ
	TÖREDEZETT	≥3	
APRÓ - SZEMCSÍ	ES	≥2	KEDVEZŐTLEN

1.4.2. ÉRDESSÉG

Az legfontosabb következmények közé tartozik az (R_Z) felületi érdesség. Ahogy az a (1.15. ábra) mutatja, az érdesség a szerszám dolgozó részének az (r) hegycsúcsának kialakításától és az alkalmazott (f)előtolástól függ.



1.15. ábra

1.16. táblázat

							ÉR	DES	SSÉC	Я О	SZT	ÁLY	Z				
	GYÁRTÁSI ELJÁRÁS)1	0	1	2	3	4	5	9	7	∞	6	0	-	2	3	4
GYAKTASI ELJAKAS		N01	N0	N	N2	N3	N4	SN.	9N	N7	8N	6N	N10	NII	N12	N13	N14
					ÁĽ	TAL	ÁN(OS É	RDI	ESSÍ	ÉG		Ra	(µm	1)		
Γ			2	5	5		٥,	-		,			5))
O.F		0,006	0,012	0,025	0,05	0,1	0,2	0,4	8,0	1,6	3,2	6,3	12,5	25	50	100	200
OP	MEGNEVEZÉS	0	0						105	~~.	~	aa (
CS					? EC	γE	NET	LEN	(SEC	э̀МА	GAS	SSA	G		Rz (į	um)	
FŐ CSOPORT		0,02	0,04	0,1	0,2	0,4	8,0	1,6	3,2	6,3	2,5	25	50	100	200	350	:
	Öntés homokformában	0	0)))		(,)		_	``		1	7	3	_
ÖNT.	Öntés héjformában																
Ö	Öntés kokillában												F				
	Kovácsolás																
ÁS	Hengerlés																
ÍΤ	Húzás																
ALAKÍTÁS	Sajtolás								,								
Ţ	Dombornyomás						_										
7	Idomhengerlés					•											
	Vágás																
	Hosszesztergálás					·											
	Síkesztergálás						,										
	Beszúró esztergálás								,								
	Gyalulás					•											
	Vésés																
	Hántolás						•										
	Fúrás									<u>'</u>					F		
	Simító fúrás Sűlyesztés												Ħ		1		
	Dörzsölés												\vdash				
	Palástmarás																
	Homlokmarás																
∞	Marás tárcsával						_								-		
ΓÁ	Üregelés																
ÁLASZTÁS	Reszelés																
A.	Külső hengeres köszörülés																
	Hengeres síkköszörülés						,										
LEV	Hengeres beszúró köszörülés																
	Síkköszörülés korongpalásttal																
	Síkköszörülés koronghomlokkal																
	Polírozás		-														
	Görgőzés			Ц		•											
	Hosszúlöketű honolás	╚															igsqcup
	Rövidlöketű honolás	<u> </u>															
	Palást leppelés										<u> </u>		-				\longmapsto
	Sík leppelés	Ľ									<u> </u>		-		<u> </u>		
	Szuperfinis								F				-				$\vdash \vdash$
	Rezgő leppelés	 	\vdash	Ľ									L		L		
	Homokfűvás Tisztítás dobban																
				H													
	Lángvágás Lézeres vágás							!									
<u> </u>	Lezeres vagas	<u> </u>		<u> </u>				<u>'</u>									

Ha a hegycsúcs (ami a leggyakoribb eset) csak (r) rádiuszból van kiképezve, akkor ara kel törekedni, hogy a lehető legnagyobb értéket alkalmazzuk. A rádiusz mérete a munkadarabon létező átmérőváltozások kialakításaitól függ. Ha például az átmenet r=2 mm – es, akkor a szerszám dolgozórészének hegycsúcsrádiusza is csak eddig a mértékig alakítható. Felületi érdességcsökkentés, a hegycsúcs különleges kialakításával lehet javítani (1.15. ábra)

Megmunkálási folyamatoktól függően, a funkcionális kapcsolatok változnak, ezért a megfelelő forgácsolási folyamatoknál (esztergálás, gyalulás, marás,) lesznek pontosan meghatározva.

A (1.16. táblázat) egyes forgácsolási folyamatra jellegzetes (*Ra*) átlagos érdességi, valamint az (*N*) érdeséig tartományokat tartalmazza. A forgácsolási folyamat megválasztása során (nagyolás, simítás), a tartományok közepétől számítva a nagyobb értékek felé haladva, nagyolást alkalmazunk. A tartományok közepétől számítva a kisebb értékek felé haladva, simítást, alkalmazunk.


1.4.3. HŐKÉPZŐDÉS

A forgácsolás során elhasznált energia hőenergiakén jelentkezik. A hőenergia hőmérsékletemelkedést idéz elő az MKGS rendszer minden összetevőében.

1.4.3.1. HŐELOSZLÁS

A forgácsolás során elhasznált hőenergia hőeloszlás nem egyenletes. A (1.16. ábra) megközelítő eloszlási arányokra utal.

Az ábrán bemutatott hőeloszlás tájékoztat jelegű, hiszen a hőeloszlás befolyásolja a munkadarab tömege, a szerszám és a készülék kapcsolata, a gép szerkezeti kialakítása, a hűtő – kenő eszköz összetétele és a hűtő – kenő folyadék mennyisége.



1.4.3.2. FORGÁCS ÉS A DOLGOZÓRÉSZ FELMELEGEDÉS

Az (1.17. ábra) csak a forgács és a szerszám dolgozórészének hőmérsékleti eloszlás jellegére utal. A maximális hőmérséklet a használt szerszám anyagának hőbírásától és az alkalmazott technológiai értékektől (*a*, *f*, *n*,) függ. Fontos tény, hogy a maximális hőmérséklet nem a dolgozórész élén, hanem a homloksíkon jön létre.

A hőmérséklet növekedés, a szerszám dolgozórészének mechanikai tulajdonságait rontja, strukturális elváltozásokat hozhat létre, könnyíti a kopás folyamatokat, tehát várható, hogy nagy hatással van a szerszámél élettartamára, a felületi érdességre, valamint a munkadarab pontosságára.

1.4.3.3. HŰTŐ - KENŐ FOLYADÉKOK

A hűtő-kenő folyadékoknak az alkalmazása,a következő célkitűzéseknek kel, hogy eleget tegyen:

- A munkadarab és a szerszám dolgozórészének hűtése.
- A felületi érdesség csökkentése.
- A szerszám dolgozórész kopássebességének csökkentése.
- A hő alakváltozások csökkentése.
- A megmunkáló rendszer általános terhelésének csökkentése.

Sajnos a szerszám dolgozórészének a csúcsa közelében, ahol a felmelegedés legszámottevőbb, a hűtő-kenő folyadék nem jut el, úgy, hogy e helyeken csak indirekt hatást lehet észlelni.

A következő (1.17.) táblázat néhány tájékoztató jellegű használati adatot tartalmaz.

1.17. táblázat

		N	IEGMUNKÁLÁ	SI FOLYAMAT		
MUNKADARAB	NAGY. ESZTERGÁLÁS	SIM. ESYTERGĆLĆS	FÚRÁS	MENETVÁGÁS	MARÁS	KÖSZÖRŰLÉS
SZERKEZETI ACÉL	5% emulzió	10% emulzió	5% emulzió	5% emulzió	5% emulzió	1÷2 % emulzió
ÖTVÖZÖT ACÉL	10% emulzió	10% emulzió	20% emulzió	5% emulzió	10% emulzió	1÷2 % emulzió
ÖNTÖTTVAS	SZÁRAZON	5% emulzió, VAGY SZÁRAZON	5% emulzió, VAGY SZÁRAZON	5% emulzió, VAGY PETRÓLEUM	SZÁRAZON	1÷3 % emulzió
AI ÖTVÖZETEK	10% emulzió, VAGY PETRÓLEUM	OLAJAK	5% emulzió, OLAJ, VAGY PETRÓLEUM	5% emulzió, VAGY PETRÓLEUM	10% emulzió, VAGY SZÁRAZON	1÷2 % emulzió

A gyakorlatban a hűtő-kenő folyadékokat két csoportra lehet osztani:

1. Víz alapú folyadékok (emulziók). Az emulziók, olajból, vízből és emulgátorból (szappan) tevődnek össze. A (%) százalék megjelölés az olaj hányadára vonatkozik.

2. Olaj alapú folyadékok (repceolaj, ásványolaj, petróleum,..).

1.4.4. SÉRÜLT RÉTEG

A megmunkálás során, az anyag leváláskor apró repedések keletkeznek, a magas hőmérséklet következtében pedig lokális strukturális elváltozások jönnek létre. Ezek egy (sérült) réteget képeznek, melyet egy következő megmunkálási fogásnál el kel távolítani.

A (1.18. táblázat) egyes megmunkáló folyamatokra jellegzetes (C) sérült rétegek méreteit tartalmazza.


1.18. táblázat

MEGMUNKÁLÁS	SÉRÜLT RÉTEG
MEGMONICALIA	Спmп
KOVÁCSOLÁS	500
HENGERLÉS	300
ESZTERGÁLÁS-NAGYOLÁS	40÷80
ESZTERGÁLÁS-SIMÍTÁS	30÷40
GYALULÁS-NAGYOLÁS	40÷50
GYALULÁS-SIMÍTÁS	25÷40
FÚRÁS	50÷60
DÖRZS-NAGYOLÁS	25÷30
DÖRZS-SIMÍTÁS	10÷20
MARÁS-NAGYOLÁS	40÷60
MARÁS-SIMÍTÁS	25÷40
PALÁSTKÖSZÖRÜLÉS	15÷25
FURATKÖSZÖRÜLÉS	20÷30
SÍKKÖSZÖRÜLÉS	15÷25

1.4.5. SZERSZÁMKOPÁS

A forgácsképzés során a szerszám dolgozórésze kopásra van kitéve. A kopás következménye a dolgozórész mértani változása. A változások a csúcs közelében észlelhetők (1.18. ábra), és kihatnak a dolgozórész hosszméreteire és szögeire. Valamennyi változás kihat a munkadarab felületi minőségére (érdesség) és annak méreteire (mérethibák).

A forgácsolási folyamat során (legnagyobb mértékben) a szerszám dolgozórésze biztosítja a munkadarab pontos méreteit, és az elvárt felöleti minőséget. A szerszám dolgozórészét kikopottnak (tompultnak) kel minősíteni – szerszámcserét, vagy élesítést kel alkalmazni, ha a kopások mértéke és jellege következményeiként, a mérethibák és a felületi érdesség elérik (de még nem haladják meg), a (műhelyrajzon feltüntetett) megengedett értékeket.



1.4.5.1. KOPÁSKRITÉRIUMOK

A gyakorlatban a szerszám dolgozórészét kikopottnak kel tekinteni, ha a következő kritériumok közül, bármelyik bekövetkezik.

MÉRETHIBA

A szerszám dolgozórészének csúcskopása miatt, a munkadarab mérete kopásközben folyamatosan növekedik. Ez a növekedés nem haladhatja meg a műhelyrajzon megadott tűrés tartomány értékét (biztonsági okokból, annak egy harmadát)

Síkmegmunkálások esetében (gyalulás, marás)

$$\Delta \le \frac{1}{3} T_d \tag{1.33.}$$

Körmegmunkálások esetében (esztergálás, fúrás,..)

$$\Delta \le \frac{1}{6} T_d \tag{1.34.}$$

ÉRDESSÉG NÖVEKEDÉS

A szerszám dolgozórészének hátfelülete kopása miatt, a hátszög nullára csökken, így erőteljes súrlódás és forgácsolóerő növekedés következik be. Az említett jelenségekre csikorgás, felületi minőségromlás, valamint vibrációk jellemzők, és édességnövekedéssel lehet őket kimutatni. A bekövetkezett (R) érdesség nem szabad hogy meghaladja a műhelyrajzon megadott (R_Z) értéket:

 $R \le R_Z \tag{1.35.}$

DOLGOZÓRÉSZ KOPÁSMÉRETE

Egyes esetekben tájékoztató jellegű értékekre utal a következő táblázatban (1.19. táblázat) található adatok:

1.19. táblázat

MEGMUNKÁLÓ FOLYAMAT	MUNKADARAB ANYAG	b (mm)
NAGYOLÓ ESZTERGÁLÁS (keményfémmel)	MINDEN ANYAG	0,6÷0,8
NAGYOLÓ ESZTERGÁLÁS (cserélhető lapkával)	MINDEN ANYAG	0,8÷1
ESZTERGÁLAS NAGY FORGÁCSKERESZTMETSZETTEL	MINDEN ANYAG	0,8
NAGYOLÓ PALÁSTMARÁS	ÖNTÖTTVAS	0,2÷0,3
NAGYOLÓ HOMLOKMARÁS	ACÉLOK	0,6÷0,8
GYALULÁS	MINDEN ANYAG	0,8
SIMÍTO FOLYAMATOK	MINDEN ANYAG	0,1÷0,2

1.4.6. DOLGOZÓRÉSZ ÉLETTARTAM (TAYLOR KÉPLET)

Két élesítés (tompulás) között eltelt időt (nem megszakított forgácsolás) DOLGOZÓRÉSZ ÉLETTARTAMÁNAK nevezik, a méretegysége (perc).

Az élettartam igen fontos technológiai adat, hiszen ettől az időtől függ az élesítések, vagy a szerszámcserék száma, ami időveszteséget jelent és kihat az önköltségekre.

A probléma megoldása Taylor – hoz kötődik, aki igen nagyszámú mérések alapján, a következő összefüggést határozta meg:

$$V \cdot T^{\left(-\frac{1}{k}\right)} = C_V \tag{1.36.}$$

Értelmezés:

T (perc.....élettartam

 $C_V(\text{perc})$fajlagos idő

V (m/perc).....forgácsoló sebesség

k.....anyagoktól függő kitevők (1.21. táblázat)

Ugyanazok az anyagok (munkadarab, szerszámanyag) esetében, két különböző (V_1 , V_2), forgácsolási sebesség esetén, két különböző (T_1 , T_2) élettartammal kel számolni:

$$V_1 \cdot T_1^{\left(-\frac{1}{k}\right)} = C_V$$

$$V_2 \cdot T_2^{\left(-\frac{1}{k}\right)} = C_V$$

Ha az utóbbi egyenleteket egymással osztjuk, a végleges TAYLOR - féle egyenletet kapjuk:

$$\frac{V_1}{V_2} \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\left(-\frac{1}{k}\right)} = 1 \tag{1.37.}$$

A (k) kitevő meghatározására a következő (1.12. táblázat) táblázat alkalmas

1.20. táblázat

MUNKADARABANYAG	SYERSZÁMANYAG	k (ÁTLAG)
	KERÁMIA	-3,5
ACÉLOK	KEMÉNYFÉM	-4
	GYORSACÉL	-7
	KERÁMIA	-3,5
ACÉLÖNTVÉNY	KEMÉNYFÉM	-4
	GYORSACÉL	-7
RÉZ ALAPU ÖTVÖZETEK	KEMÉNYFÉM	-3,5
NAGYOLÓ PALÁSTMARÁS	KEMÉNYFÉM	-3
KÖNNYŰFÉMEK	KEMÉNYFÉM	-2,5

• NUMERIKUS PÉLDA

A munkadarab anyaga (S235JR) - szerkezeti acél. A (T_I) hatvan perces élettartamra, és gyorsacélra vonatkozó (V_I) forgácsolási sebesség (40 m/perc). A szerszám dolgozó része keményfém.

A (Vc=V2) forgácsoló sebességet úgy kel meghatározni, hogy annak élettartama (T_2) négy óra legyen.

A TEYLOR tétel (1.37):

$$\frac{V_1}{V_2} \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\left(-\frac{1}{k}\right)} = 1$$

Az alap idő:

$$T_1 = 60$$
 (perc)

Az alap sebesség:

$$V_{1(GYORSAC\acute{E}L)} = V_{60(GYORSAC\acute{E}L)} = 40$$
 $(m/perc)$

A WALICH (sebesség-meghatározó) tételek (1.13.)

$$V_{60(GYORSAC\acute{E}L)} = \frac{C'_{V}}{a^{x} \cdot b^{y}} = \frac{C_{V} \cdot \Delta C_{v(GYORSAC\acute{E}L)}}{a^{x} \cdot b^{y}}$$
(1.38.)

$$V_{60(KEM\acute{E}NYF\acute{E}M)} = \frac{C'_{V}}{a^{x} \cdot b^{y}} = \frac{C_{V} \cdot \Delta C_{v(KEM\acute{E}NYF\acute{E}M)}}{a^{x} \cdot b^{y}}$$
(1.39.)

A (1.5.) táblázatból, meghatározzuk a (ΔC_v) fajlagos sebesség korrekciókat:

$$\Delta C_{\nu(GYORSAC\acute{E}L)} = 1$$
 $\Delta C_{\nu(KEM\acute{E}NYF\acute{E}M)} = 6$ (1.40.)

A két sebesség *megközelítő* viszonya (kis hibával, hiszen az *x,y* a két anyagnál némileg különböznek):

$$\frac{V_{1(GYORSAC\acute{E}L)}}{V_{1(KEM\acute{E}NYF\acute{E}M)}} = \frac{V_{60(GYORSAC\acute{E}L)}}{V_{60(KEM\acute{E}NYF\acute{E}M)}} \approx \frac{\frac{C_{V(GYORSAC\acute{E}L)} \cdot \Delta C_{v(GYORSAC\acute{E}L)}}{a^x \cdot b^y}}{\frac{C_{V(GYORSAC\acute{E}L)} \cdot \Delta C_{v(KEM\acute{E}NYF\acute{E}M)}}{a^x \cdot b^y}} = \frac{\Delta C_{v(GYORSAC\acute{E}L)}}{\Delta C_{v(KEM\acute{E}NYF\acute{E}M)}} = \frac{1}{6}$$

Az előző egyenletből meghatározható a keményfémre vonatkozó sebesség – hatvan perces élettartamra:

$$V_{1(KEM\acute{e}NYF\acute{e}M)} = V_{1(GYORSAC\acute{e}L)} \cdot 6 = 240(m/perc)$$

Mivel:

$$T_2 = 240(perc)$$

És a (k) kitevő (1.20. táblázat):

$$k = -4$$

A keményfémre, és $(T_2 = 240(perc))$ élettartamra vonatkozó $(V_{2(KEMÉNYFÉM)})$ sebesség,a TEYLOR (1.37.) függvény szerint:

$$V_{2(KEM\acute{E}NYF\acute{E}M)} = V_{1(KEM\acute{E}NYF\acute{E}M)} \cdot \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\left(-\frac{1}{k}\right)} = 240 \cdot \left(\frac{60}{240}\right)^{\left(-\frac{1}{-4}\right)} = 169,7(m/perc)$$

$$V_{2(KEM\acute{E}NYF\acute{E}M)} = 169,7(m/perc) \tag{1.41.}$$

O KÉRDÉSEK

- Mi a forgácsoló folyamat kinematikai jellege?
- Mi a forgácsolás alap feltétele?
- Mik a forgácsolás fő tényezői?
- Melyek a forgácsoló sebesség meghatározás módjai?
- Melyek a forgácsolóerők meghatározás módjai?
- Melyek a forgácsolószerszám részei?
- Mik a szerszám dolgozórészének jellemzői?
- A szerszám dolgozó részének anyagai.
- Melyek a szerszám dolgozó részének mértani jellemzői?
- Mire hatnak a szerszám dolgozó részének módosításai?
- Mik a forgácsolás alap következményei?
- Mitől függ a felületi érdesség?
- Milyenek a hőeloszlás fő jellemzői?
- Melyek a hűtő kenő folyadék tulajdonsági?
- Mik a szerszám dolgozórésze kopásának a következményei?
- Melyek a kopáskritériumok?
- Mit nevezünk a szerszám dolgozó rész élettartamának?
- Milyen számításokra lehet alkalmazni a TAYLOR tételt?

2. ALAP FORGÁCSOLÁSI FOLYAMATOK

Az alapforgácsolási folyamatok a következők:

- Esztergálás
- Gyalulás
- Fúrás
- Marás

2.1. ESZTERGÁLÁS


Az esztergálási folyamat technológiai adatai a következők:

- a [mm].....fogásmélység.
- f [mm/ford.].....fordulatkénti előtolás.
- n (ford./perc]...fordulatszám.

Az esztergálási munkatér mértani adatai a következők:

- **Do** [mm]megmunkálás-előtti átmérő.
- **D**₁ [mm]megmunkálást követő átmérő.
- l_n (mm).....szerszámszár hossz.
- **b** [mm] szerszámszár szélesség.
- h [mm] szerszámszár magasság.
- 1 [mm]munkadarab hossz.

2.1.1. MUNKATÉR (BEFOGÁSI ÉS ERŐTERV)



2.1. ábra



2.2. ábra

2.1.2. GÉPEK (ESZTERGAPADOK)



EGYETEMES (UNIVERZÁLIS)

[TOS TRENČIN SUI 50]



REVOLVER [KNUTH PRECIZION HRD42P]




CNC [CICLONE FB-1440]



KARUSZEL [TOSHULIN SKIQ 25]

2.1.3. SZERSZÁMOK

SZERSZÁMFUNKCIÓK



2.4. ábra

SZERSZÁMSZABVÁNYOK

2.1. táblázat

			SZABVÁNY				
		MSZ					
SZERSZÁMSZÁM	FORGÁCSOLÓSZ	OSI	KEMÉNYFÉM	GYORSACÉL			
1	EGYENES	1	1901	1287			
2	HAJLITOTT	2	1902	1288			
3	SAROK	3	1908				
4	SZÉLES	4	1909				
5	HOMLOKÉLŰ	5	1903	1289			
6	OLDALÉLŰ	6	1904	1290			
7	SZÚRÓ	7	1910	1294			
8	ÁTMENŐFURAT	8	1912	1286			
9	ZSÁKFURAT	9	1913	1297			
10	HEGYES		1905	1291			
11	BESZÚRÓ			1299			
12	HAJLITOTT	_	1906	1292			

SZERSZÁMFAJTÁK


SZERSZÁMTARTÓK



VÁLTÓÉLŰ SZERSZÁMOK



FORASZTOTTÉLŰ SZERSZÁMOK



2.5. ábra

2.1.4. FOGÁSMÉLYSÉG

2.1.4.1. PALÁSTESZTERGÁLÁS

A technológiai adatok közül, a fogásmélységet alap értéknek kel tekinteni. A nagyság meghatározás az (5. rész) élőgyártmány ráhagyásaiból, vagy tapasztalati (javasolt) táblázati értékekből kel meghatározni. Palástszerű megmunkálások esetében a (δ) adatok átmérőkre érvényesek, úgy az (a) fogásmélység a következő:

$$a = \frac{\delta}{2} \tag{2.1.}$$

• δ_1 ...NAGYOLÓ RÁHAGYÁSOK (PALÁSTESZTERGÁLÁS)

2.2. táblázat

MUNKADARABANYAG	δ1=2a [mm]
SZÜRKE ÖNTVÉNY	1÷6
ÖNTÖTTVÉNYEK	1÷5
SZABAD KOVÁCSOLÁS	1,5÷3
ÖTVÖZÖTT ACÉL	2,5÷3,5
KOVÁCSOLÁS SZERSZÁMBAN	0,5÷1,5
HENGERELT SZELVÉNYEK	0,5÷1

• δ_2 ...SIMÍTO RÁHAGYÁSOK (PALÁSTESZTERGÁLÁS)

2.3. táblázat

D [mm]	10	10÷18	18÷30	30÷50	50÷80	80÷120	120÷180	180÷260	260÷360	360÷500			
L[mm]↓		δ_2											
100	0,7	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,1	1,2	1,3	1,5			
100÷250	0,8	0,8	0,9	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5			
250÷400	0,8	0,9	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6			
400÷630	0,9	1	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7			
630÷1000	*	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	1,9			
1000÷1600	*	*	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1			
1600÷2500	*	*	*	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5			

• δ_3 ...KÖSZÖRÜLŐ RÁHAGYÁSOK (PALÁSTKÖSZÖRŰLÉS)

2.4. táblázat

D [mm]	10	10÷18	18÷30	30÷50	50÷80	80÷120	120÷180	180÷260	260÷360	360÷500				
L[mm]↓		δ_3												
100	0,2-0,3	0,2-0,3	0,2-0,3	0,2-0,3	0,3-0,4	0,3-0,4	0,3-0,4	0,4	0,5	0,5				
100÷250	0,2-0,3	0,2-0,3	0,3	0,3-0,4	0,3-0,4	0,3-0,4	0,3-0,4	0,5	0,5	0,5-0,6				
250÷400	0,2-0,3	0,3	0,3-0,4	0,3-0,4	0,3-0,4	0,3-0,4	0,4-0,5	0,5	0,5	0,6				
400÷630	0,3-0,4	0,3-0,4	0,3-0,4	0,3-0,4	0,4-0,5	0,4-0,5	0,4-0,5	0,-0,6	0,6	0,6				
630÷1000	*	0,3-0,4	0,3-0,4	0,4-0,5	0,4-0,5	0,4-0,5	0,4-0,6	0,6	0,6-0,7	0,7				
1000÷1600	*	*	*	0,6	0,6-0,7	0,6-0,7	0,7	0,7-0,8	0,7-0,8	0,8				
1600÷2500	*	*	*	0,7	0,7-0,8	0,8	0,8	0,8-0,9	0,9	0,9				

2.1.4.2. HOMLOKESZTERGÁLÁS

Ebben az esetben a ráhagyás táblázati értékek megegyeznek a fogásmélységgel:

$$a = \delta \tag{2.2.}$$

• δ_1 ...NAGYOLÓ RÁHAGYÁSOK (HOMLOKESZTERGÁLÁS)

2.5. táblázat

MUNKADARAB		ÁTMÉRŐ									
HOSSZA [mm]↓	÷18	18 - 50	50 - 120	120 - 260	260						
÷18	0,9	1	1,1	*	*						
18 - 50	1,1	1,2	1,3	1,5	*						
50 - 120	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9						
120 - 260	1,8	1,9	2	2,1	2,3						
260 - 500	2,4	2,5	2,6	2,7	2,9						
500-	2,7	2,8	2,9	3	3,2						

• δ_2 ...SIMÍTO RÁHAGYÁSOK (HOMLOKESZTERGÁLÁS)

2.6. táblázat

MUNKADARAB	ÁTMÉRŐ					
HOSSZA [mm]	÷18	18 - 50	50 - 120	120 - 260	260	
÷18	0,6	0,7	0,8	*	*	
18 - 50	0,7	0,8	0,9	0,9	*	
50 - 120	0,9	0,9	1	1	1,1	
120 - 260	1	1,1	1,1	1,2	1,3	
260 - 500	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5	
500-	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	

2.7. táblázat

MUNKADARAB	ÁTMÉRŐ						
HOSSZA [mm]	÷18	18 - 50	50 - 120	120 - 260	260		
÷18	0,3	0,3	0,3	*	*		
18 - 50	0,3	0,3	0,4	0,4	*		
50 - 120	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6		
120 - 260	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6		
260 - 500	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7		
500-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8		

2.1.4.3. ÜREGESZTERGÁLÁS: δ_1 ...NAGYOLÓ

 $\approx 0.7\delta_1$ (PALÁSTESZTERGÁLÁS)

 $\delta_2 \dots SIMÍTO RÁHAGYÁSOK (ÜREGESZTERGÁLÁS)$

2.8. táblázat

NYÍLÁS ÁTMÉRŐ	l MUNKADARAB HOSSZ					
[mm]↓	÷63	63÷100	100÷160	160÷250	250÷400	400÷360
10	0,9	*	*	*	*	*
10÷18	1	1	*	*	*	*
18÷30	1,1	1,1	1,1	*	*	*
30÷50	1,1	1,2	1,2	1,2	*	*
50÷80	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	*
80÷120	1,3	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6
120÷180	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7
180÷260	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8
260÷360	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,9

• δ_3 ...KÖSZÖRÜLŐ RÁHAGYÁSOK (ÜREGESZTERGÁLÁS)

2.9. táblázat

NYÍLÁS ÁTMÉRŐ	l munkadarab hossz					
[mm]↓	÷63	63÷100	100÷160	160÷250	250÷400	400÷360
10	0,2	*	*	*	*	*
10÷18	0,3	0,3	*	*	*	*
18÷30	0,3	0,3	0,3	*	*	*
30÷50	0,3	0,3	0,4	0,4	*	*
50÷80	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	*
80÷120	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6
120÷180	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6
180÷200	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
200÷360	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7
360÷500	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8

2.1.5. SEBESSÉGEK

Az elméleti számítás, (1.13.) WALICH és (1.12.) KRONENBERG fele módszer szerint lehetséges. A (2.10.) táblázat, egy (esztergálásra vonatkozó) tájékoztató jellegű adatokat tartalmaz.

HASZNÁLT ANYAGOK ÉS FŐ FORGÁCSOLÁSI SEBESSÉGEK

2.10. táblázat

	FORGÁCSOLÓ SEBESSÉG (esztergálás) Vc60						
	SZERSZÁMANYAG						
	GYORSACÉL KEMÉNYFÉM KER					ÁMIA	
MUNKADARAB	NAGYOLÁS	SÍMITÁS	NAGYOLÁS	SÍMITÁS	NAGYOLÁS	SÍMITÁS	
ACELOK	10÷60	30÷80	60÷400	200÷500	200÷800	300÷1200	
Öntőttvas	7÷45	20÷50	40÷250	140÷350	140÷560	200÷800	
Cu, Cu ötvözetek	18÷100	50÷150	100÷700	300÷900	320÷1400	500÷1600	
Al ötvözetek	40÷240	120÷320	240÷1200	800÷1500	800÷1600	800÷1800	

Mivel a sebességek (T_I =60 perc) hatvanperces élettartamra vonatkoznak, elkel végezni a megfelelő átszámolás tetszőleges (T) élettartamra

Egy meghatározott (T) élettartamra:

$$T_1 = 60$$
 $V_1 = V_{60,gy\acute{a}rt\acute{o}}$ $V_2 = V_C$ $T_2 = T$ (2.3.)

A (1.37.) Taylor egyenlet a sebesség és az élettartam következő viszonyokra utal :

$$\frac{V_1}{V_2} \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\left(-\frac{1}{k}\right)} = 1 \tag{2.4.}$$

Helyettesítjük be a (2.4.) egyenletbe a (2.3.) adatokat:

 $\downarrow \downarrow$

$$\frac{V_{60,gy\acute{a}rt\acute{o}}}{V_C} \left(\frac{60}{T}\right)^{\left(-\frac{1}{k}\right)} = 1 \qquad \Rightarrow V_C = V_{60,gy\acute{a}rt\acute{o}} \cdot \left(\frac{60}{T}\right)^{\left(-\frac{1}{k}\right)}$$
(2.5.)

A szerszám sebességbírását, a szerszámgyártó adataiból, vagy a (1.13.) WALICH megközelítő módszer alapján határozzuk meg:

$$V_{60,gy\acute{a}rt\acute{o}} = \frac{D \cdot \pi \cdot n_{sz,60}}{1000} \le \frac{C_V}{a^x \cdot f^y}$$
 (2.6.)

Behelyettesítve a (2.6.) egyenletet a (2.5.) egyenletbe, (T_1 =60 perc) hatvanperces élettartamra vonatkozó forgácsolási sebesség képletét kapjuk:

$$V_C = V_{60,gy\acute{a}rt\acute{o}} \cdot \left(\frac{60}{T}\right)^{\left(-\frac{1}{k}\right)} = \frac{C_V}{a^x \cdot f^y} \cdot \left(\frac{60}{T}\right)^{\left(-\frac{1}{k}\right)}$$
(2.7.)

2.1.6. ELŐTOLÁSSZÁMÍTÁS

Az előtolás értékét három kritérium szerint kel számítani:

2.1.6.1. ELŐTOLÁSSZÁMÍTÁS A SZERSZÁM TEHERBIRÁSA SZERINT:

A szerszámot a fő forgácsolóerő három összetevőé terheli. Az erők térbeli elrendezése, valamint a szerszám mértani jellemzői a (2.1.) ábrán láthatók. Ezek megközelítő arányai:

$$\overrightarrow{F}_c: \overrightarrow{F}_p: \overrightarrow{F}_f \approx 5:2:1$$

$$F_p = 0.4 \cdot F_c$$

$$F_f = 0.2 \cdot F_c$$
(2.8.)

A (2.1.) ábra szerint, a szerszámszár összetett feszültségi igénybevételre van kitéve. Ha a szerszámot hosszú rúdnak tekintjük,valamennyi feszültség normálfeszültség jellegű.

$$\sigma_{z} = \frac{M_{z}}{W_{z}} = \frac{F_{c} \cdot l_{n} - F_{p} \cdot \frac{h}{2}}{\frac{1}{6} \cdot b \cdot h^{2}}$$

$$\sigma_{y} = \frac{M_{y}}{W_{y}} = \frac{F_{f} \cdot l_{n}}{\frac{1}{6} \cdot h \cdot b^{2}}$$

$$\sigma_{z} = \frac{F_{p}}{W_{y}} = \frac{F_{p}}{\frac{1}{6} \cdot h \cdot b^{2}}$$
(2.9.)

 $\sigma_c = \frac{F_p}{A} = \frac{F_p}{A}$ Ezek a feszültségek az (x) tengely Árányábban működnek, tehát össze lehet őket adni (σ_R - eredő feszültség):

$$\sigma_{R} = \frac{F_{c} \cdot l_{n} - 0.4 \cdot F_{c} \cdot \frac{h}{2}}{\frac{1}{6} \cdot b \cdot h^{2}} + \frac{0.2 \cdot F_{c} \cdot l_{n}}{\frac{1}{6} \cdot h \cdot b^{2}} + \frac{0.2 \cdot F_{c}}{b \cdot h}$$
(2.10.)

Ezt követően, használjuk a következő rövidítéseket:

$$\frac{h}{l} = e \qquad \frac{l_n}{h} = g$$

$$\frac{6 \cdot g + 1, 2 \cdot e \cdot g - 0, 8}{h^2 \cdot e} = c_0 \qquad (2.11.)$$

A (2.8. és 2.11.) rövidítéseket használva, a (2.10.) egyenlet a következő formát veszi fel.

$$\sigma_{R} = \frac{F_{c} \cdot l_{n} - 0.4 \cdot F_{c} \cdot \frac{h}{2}}{\frac{1}{6} \cdot b \cdot h^{2}} + \frac{0.2 \cdot F_{c} \cdot l_{n}}{\frac{1}{6} \cdot h \cdot b^{2}} + \frac{0.2 \cdot F_{c}}{b \cdot h}$$

$$\downarrow \downarrow$$

$$\sigma_{R} = F_{c} \cdot \frac{6 \cdot g + 1.2 \cdot e \cdot g - 0.8}{b^{2} \cdot e} = F_{c} \cdot c_{0}$$

$$F_c = \frac{\sigma_R}{c_0} \Rightarrow \sigma_R = F_c \cdot c_0 \tag{2.12.}$$

Az előző egyenletbe, az erőt meghatározó (1.28.) bővített módszert alkalmazzuk:

$$F_c = C_K \cdot a^{x_1} \cdot f^{y_1} \tag{2.13.}$$

Eszerint:

$$\sigma_R = C_K \cdot a^{x_1} \cdot f^{y_1} \cdot c_0 \tag{2.14.}$$

A szerszám biztonságos működtetésének szilárdsági feltétele:

$$\sigma_R \le \frac{R_m}{V} \tag{2.15.}$$


A (2.14. és 2.15.) egyenletek ball oldalai megegyeznek:

$$C_K \cdot a^{x_1} \cdot f^{y_1} \cdot c_0 \le \frac{R_m}{V}$$
 (2.16.)

A (2.16.) egyenletből, a szerszámszár teherbírása szerinti, fordulatkénti előtolást határozzuk meg:

$$f' \leq \frac{y_1}{\sqrt{\frac{R_m}{c_0 \cdot C_K \cdot a^{x_1} \cdot \nu}}} \tag{2.17.}$$

2.1.6.2. ELŐTOLÁSSZÁMÍTÁS A MUNKADAB (R_Z) IGÉNYELT FELÜLETIÉRDESÉGE SZERINT



2.6. ábra

A (2.6.) ábra szerint, a megjelölt derékszögű háromszögből (Pitagorász tétel) :

$$\left(\frac{f''}{2}\right)^2 + (r - R_Z)^2 = r^2 \tag{2.18.}$$


A (2.18.) egyenletet felbontjuk:

$$\left(\frac{f''}{2}\right)^{2} + r^{2} - 2 \cdot r \cdot R_{z} + R_{z}^{2} = r^{2} \qquad R_{z}^{2} \approx 0$$

$$\downarrow \downarrow$$

$$f'' \leq \sqrt{8 \cdot r \cdot R_{Z}} \qquad (2.19.)$$

2.1.6.3. ELŐTOLÁSSZÁMÍTÁS A MEGENGEDETT ALAKVÁLTOZÁS **SZERINT:**



Az (us) megengedett alakváltozás, az utolsó forgácsolási (simító) fogásra vonatkozik. A megengedett alakváltozás értékét a műhelyrajzon feltüntetett megengedett (T_t) – tűrés tartomány szerint kel meghatározni.

Tapasztalat szerint:

$$u_S \le \frac{1}{6}T_t \tag{2.20.}$$

Az (2.7.) ábrán, sematikusan, fel vannak tűntetve a nagyolásból (előző megmunkálás) visszamaradt rétegek, melyeket a simítás során elkel távolítani. Ezeknek a rétegeknek az összege képezi a simító megmunkálás minimális fogásmélységét:

$$a_s \ge (u + R_z + C)_{NAGYOLO} \tag{2.21.}$$

Ebből arra lehet következtetni, hogy a táblázati értékek akkor alkalmazhatók, ha nagyobbak:

$$\frac{\delta_2}{2} \ge a_s \tag{2.22.}$$

Értelmezés:

u [mm]nagyolásból visszamaradt alakváltozás

 R_Z [mm] nagyolásból visszamaradt érdesség (1.16. táblázat)

C [μm] nagyolásból visszamaradt sérült réteg (1.18. táblázat)

- A (U) NAGYOLÁSBÓL VISSZAMARADT ALAKVÁLTOZÁS
- A FŐ FORGÁCSOLÓERŐ ÁLTAL LÉTREJÖTT ALAKVÁLTOZÁS

A (2.8.) ábrán, a megjelölt derékszögű háromszögből (Pitagorász tétel) :


Az (F_C) fő forgácsolóerő által létrejött (u_c) radiális alakváltozás négyzetét (másodrendű kis érték), nem kel igénybevenni)- (2.10. ábra - jobb)

$$u_c^2 \approx 0$$

Ekkor az (2.24.) egyenletből, az (*u_c*) radiális alakváltozás:

$$u_c = \frac{\left(u_c^{\cdot}\right)^2}{D_1} \Rightarrow 0$$
 (2.24.)

Az $(u_c)^2$ másodrendű kis érték, osztva reális (D_I) nagy értékkel, technológiai szempontból elhanyagolható.



• A KERESZTÍRÁNYU - BEHATOLÓ FORGÁCSOLÓERŐ ÁLTAL LÉTREJÖTT ALAKVÁLTOZÁS

Az (F_P) radiális (keresztirányú) forgácsolóerő által létrejött (u_p) radiális alakváltozás (kihat az átmérő értékére)-(2.8. ábra - alul)

$$u_p = \mu \cdot \frac{F_{p_{nagy.}} \cdot l^3}{E \cdot I}$$
 (2.25.)

A (μ) mértani jellemző, és a munkadarab befogásától függ. A különböző befogásoknak megfelelő értékeket a (2.7.) ábra bal oldalán vannak feltüntetve.

Ha igénybe vesszük a (1.18.) megközelítő erőarányt

$$u_p = \mu \cdot \frac{0.4 F_{c \, nagy.} \cdot l^3}{E \cdot I}$$
 (2.26.)

AZ ELŐTOLÓ FORGÁCSOLÓERŐ ÁLTAL LÉTREJÖTT ALAKVÁLTOZÁS

Az (F_f) előtoló forgácsolóerő által létrejött (u_f) alakváltozás (az érték minimális, és nem hat ki az átmérőre – hosszirányú)- (2.8. ábra)

$$u_f = 0 \tag{2.27.}$$

A nagyolásból visszamaradt (2.24., 2.25., 2.27.) értékek összege, a radiális alakváltozást eredményezi:

$$u = u_f + u_c + u_p (2.28.)$$

 $\downarrow \downarrow$

$$u \approx \mu \cdot \frac{0.4 \cdot F_{c_{nagy.}} \cdot l^3}{E \cdot I}$$
 (2.29.)

A NAGYOLÁSBÓL VISSZAMARADT ÉRDESSEG

$$R_Z = \frac{f_{nagyoló}^2}{8 \cdot r_{nagyoló}}$$
 (2.30.)

A meghatározott (nagyolásból visszamaradt (2.29. és 2.30.) értékeket behelyettesítjük az (2.21.) egyenletbe, és megkapjuk a simításra vonatkozó legkisebb fogásmélységet:

$$a_{s} = (u + R_{z} + C)_{NAGYOLO} = \mu \cdot \frac{0.4 \cdot F_{c_{magy.}} \cdot l^{3}}{E \cdot I} + R_{z} + C$$
 (2.31.)

• FŐ SIMÍTÓ FORGÁCSOLÓERŐ (F_{cs})

A (1.28.) képletet használva:

$$F_{cs} = C_K \cdot a_s^{x_1} \cdot f^{y_1}$$
 (2.32.)

A (2.8.) ábrán látható, hogy a keresztirányú alakváltozás során a fogásmélység csökken, és egyensúlyi állapotban eléri az (a_s) értéket, mely mérvadó a (2.33.) forgácsolóerő számításában:

$$a_s^{\cdot} = a_s - u_{ps} = a_s - u_s \tag{2.33.}$$

A (2.33.) (a_s) értéket behelyettesítjük a (2.32.) egyenletbe:

$$F_{cs} = C_K \cdot (a_s - u_s)^{x_1} \cdot f^{""y_1}$$
 (2.34.)

A simító eljárás során létrejött radiális alakváltozások nem szabad, hogy meghaladják a simításnál igényelt tűréstartomány hatodát (tapasztalati adat) $(\frac{1}{6}T_s)$:

$$u_s \le \frac{1}{6}T_s \tag{2.35.}$$

A (2.29.) egyenlet alapján, a simítás során létrejött keresztirányú alakváltozás:

$$u_s \approx \mu \cdot \frac{0.4 \cdot F_{cs} \cdot l^3}{E \cdot I} \tag{2.36.}$$

Az előző egyenletbe behelyettesítjük az (F_{cs}) simításra vonatkozó fő simító forgácsolóerőt (2.34.), és alkalmazzuk a (2.35.) feltételt:

$$u_{s} \approx \mu \cdot \frac{0.4 \cdot F_{cs} \cdot l^{3}}{E \cdot I} = \mu \cdot \frac{0.4 \cdot C_{K} \cdot (a_{s} - u_{s})^{x_{1}} \cdot f^{"y_{1}} \cdot l^{3}}{E \cdot I}$$

$$= \mu \cdot \frac{0.4 \cdot C_{K} \cdot \left(a_{s} - \frac{1}{6}T_{s}\right)^{x_{1}} \cdot f^{"y_{1}} \cdot l^{3}}{E \cdot I} \leq \frac{1}{6}T_{s}$$
(2.37.)

A (2.37.) egyenletből kifejezzük az (f) megengedett, simításra vonatkozó fordulatkénti előtolás értékér:

$$f''' = \frac{T_s \cdot E \cdot I}{\mu \cdot 2, 4 \cdot C_K \cdot \left(a_s - \frac{1}{6}T_s\right)^{x_1} \cdot l^3}$$
 (2.38.)

MÉRVADÓ FORDULATKÉNTI ELŐTOLÁSOK

A kiszámított értékek közül, a kisebb a mérvadó. A mérvadó érték meghatározást követően, a (1.7.) táblázatból ki kel választani a legközelebbi kisseb szabványos előtolást, (vagy a rendelkezésre álló gépen található – beállítható kisseb előtolást).

NAGYOLÁS ESETÉN

Nagyolás esetén mérvadók a (2.17. és 2.19.) szerszám teherbírása és a felületi érdesség szerint számított értékek:

$$f = \min(f', f'') \Rightarrow G\acute{E}P \tag{2.39.}$$

• SIMÍTÁS ESETÉN

Simítás esetén, mérvadók a (2.19. és 2.38.) felületi érdesség, és a végleges tűréstartomány szerint számított értékek:

$$f = \min(f'', f''') \Rightarrow G\acute{E}P \tag{2.40.}$$

2.1.7. FORDULATSZÁM SÁMÍTÁS

A fordulatszámokat a következő két kritérium szerint lehet számolni:

- A használt szerszám sebességbírása szerint.
- Az alkalmazott gép teherbírása szerint.

2.1.7.1. FORDULATSZÁMSÁMÍTÁS A SZERSZÁM SEBESSÉGBIRÁSA SZERINT

A szerszám sebességbírását, a szerszámgyártó adataiból, vagy a WALICH megközelítő módszer alapján számítót, tetszőleges (*T*) élettartamra határozzuk meg, (1.13., 1.37.) egyenletek alapján.:

$$V_C = V_{60,gy\acute{a}rt\acute{o}} \cdot \left(\frac{60}{T}\right)^{\left(-\frac{1}{k}\right)} = \frac{C_V}{a^x \cdot f^y} \cdot \left(\frac{60}{T}\right)^{\left(-\frac{1}{k}\right)} \le \frac{D \cdot \pi \cdot n_{sz,T}}{1000}$$
(2.41.)

A (2.41.) egyenletből, az alkalmazott szerszám sebességbírása és a meghatározott élettartamnak megfelelő, ($n_{sz,T}$) fordulatszámra vonatkozó képletet kapjuk:

$$n_{sz,T} = n_{SZ} \le \frac{320 \cdot C_V}{D \cdot a^x \cdot f^y} \cdot \left(\frac{60}{T}\right)^{\left(-\frac{1}{k}\right)} = \frac{320}{D} \cdot V_{60} \left(\frac{60}{T}\right)^{\left(-\frac{1}{k}\right)}$$
(2.42.)

2.1.7.2. FORDULATSZÁMSÁMÍTÁS A SZERSZÁMGÉP TELYESÍTÉSE SZERINT

A gép kihasználható teljesítménye, a motor névleges teljesítménye és a kihasználási tényező szorzata: $(P_{motor} \cdot \eta_m)$:

$$P_{motor} \cdot \eta_{m} \ge \frac{F_{C} \cdot V_{C}}{60 \cdot 1000} = \frac{\left(C_{K} \cdot a^{x_{1}} \cdot f^{y_{1}}\right) \cdot \frac{D \cdot \pi \cdot n_{g}}{1000}}{60 \cdot 1000}$$

$$(2.43.)$$

A (2.43.) egyenletből, az alkalmazott gép, (n_g) fordulatszámra vonatkozó képletet kapjuk:

$$n_{g} \leq \frac{P_{motor} \cdot \eta_{m} \cdot 10^{7} \cdot 1,95}{C_{K} \cdot a^{x_{1}} \cdot f^{y_{1}} \cdot D}$$
(2.44.)

2.1.7.3. MÉRVADÓ FORDULATSZÁM

A kiszámított értékek közül, a kisebb a mérvadó. A mérvadó érték meghatározást követően, a (1.6.) táblázatból ki kel választani a legközelebbi kisseb szabványos fordulatszámot, (vagy a rendelkezésre álló gépen található – beállítható kisseb értéket).

$$n = \min(n_{sz}, n_g) \Longrightarrow G\acute{E}P \tag{2.45.}$$

2.1.8. FŐ GÉPIDÖ

2.1.8.1. PALÁSTESZTERGÁLÁS

$$t_{fg} = i \cdot \frac{L}{n \cdot f} \tag{2.46.}$$

L [mm]megmunkáló BRUTTÓ hossz

i.....fogások száma

2.1.8.2. HOMLOKESZTERGÁLÁS

$$t_{fg} = i \cdot \frac{D_{\text{max}} - D_{\text{min}}}{2 \cdot n \cdot f_{radiális}}$$
 (2.47.)

2.1.8.3. FOGÁSOK SZÁMA

$$i = \frac{D_{\text{max}} - D_{\text{min}}}{2 \cdot a} \tag{2.48.}$$

Első nagyobb egész számot kel alkalmazni

2.1.9. HASZNÁLT TELYESÍTMÉNY

A számítás során ügyelni kel a mértékegységek homogenitására.

$$P = F_C \cdot V_C = C_K \cdot a^{x_1} \cdot f^{y_1} \cdot \frac{D \cdot \pi \cdot n}{1000 \cdot 60} \cdot \frac{1}{1000}$$

$$\downarrow \downarrow$$

$$P = \frac{C_K \cdot a^{x_1} \cdot f^{y_1} \cdot D \cdot n}{\eta_m \cdot 10^7 \cdot 1,95} \qquad [kW]$$
 (2.49.)

2.1.10. FORGÁCSOLÁSI TERMELÉKENYSÉG

$$Q = f \cdot a \cdot V_C \cdot q = \frac{f}{100} \cdot \frac{a}{100} \cdot \frac{D \cdot \pi \cdot n}{100} \cdot q \qquad g \left[\frac{kg}{dm^3} \right]$$
 (2.50)

$$Q = \frac{f \cdot a \cdot D \cdot \pi \cdot n}{10^6} \cdot q \quad \left[\frac{kg}{perc} \right]$$
 (2.51.)

2.1.10.1.PÉLDA

Elkel végezni azokat a forgácsolási eljárásokat, melyek biztosítják a műhelyrajzon feltüntetett méreteket és a felületi érdességet.

$$Φ60 h8 → T_d=0,05 [mm]$$
 Ra=3,2 [μm] → Rz=0,0125 [mm]

- A munkadarab anyaga: S235JR \rightarrow R_m=400 [N/mm²]

- Az alkalmazott szerszám dolgozórésze: gyorsacél.
- A munkagép tulajdonságai: P=3,7 [kW], η_M =0,8

MEGMUNKÁLÁSI SORREND (MŰVELETI UTASÍTÁSOK)

- Első lépés (művelet) a nagyoló megmunkálás. Az élőgyártmány méretei ismertek, de egyéb adatok, melyből számítással meglehetne határozni (számolni) a fogásmélységet, nem ismertek.

Ebből arra lehet következtetni, hogy tapasztalati (2.2. javasolt táblázati) adatokat kel alkalmazni.

A nagyolás következményekén, a felületi érdességet Ra=12,5 [μm] - re lehet előrelátni (1.16.) táblázatot alkalmazva.


- Második lépés (művelet) a simító megmunkálás. A simító megmunkálás során, ismertek az összes feltételek, hiszen az általunk elvégezett nagyoló megmunkálás előzi meg.

A felsorolt körülmények miatt a (4.3.1.2., 4.3.2.1.) részben meghatározott eljárási sorrendet kel alkalmazni:

■ FELADAT MEGOLDÁS (TECHNOLÓGIAI ADATOK SZÁMÍTÁSA)

Az MSG rendszerre vonatkozó, mértani és anyagtulajdonsági adatok, a következő ábratáblázatban vannak összefoglalva.

	SZÁMÍTÁSI SORREND	
1	FOGÁSMÉLYSÉG MEGHATÁROZÁSA	a
2	ELŐTOLÁSSZÁMÍTÁS	f
3	CIKLUSSZÁMSZÁMÍTÁS	nkw
4	FŐ GÉPIDŐSZÁMÍTÁS	\mathbf{t}_{fg}



A számítások táblázatban vannak bemutatva, ami az egyszerű és teljes áttekintést biztosítja.

	ELÖLÉS	SZÁMÍTÁSOK (NAGYOLÁS)	ÉRTÉK	EGY.
FOGÁSMÉLYSÉG	If a	$(2.1. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow a = \frac{\delta}{2}$ $(2.2. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \Rightarrow \delta = 3.5$ $\downarrow \downarrow$ $a = \frac{3.5}{2} = 1.75$	1,8	mm
ELŐTOLÁS	f	$(2.17. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow f' \leq \sqrt[3]{\frac{R_m}{c_0 \cdot C_K \cdot a_{km}^{x_1} \cdot v}}$ $(2.11. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow c_0 = \frac{6 \cdot g + 1, 2 \cdot e \cdot g - 0, 8}{b^2 \cdot e}$ $g = \frac{l_n}{h} = \frac{50}{20} = 2, 5$ $e = \frac{h}{b} = \frac{20}{12} = 1, 7$ $c_0 = \frac{6 \cdot 2, 5 + 1, 2 \cdot 1, 7 \cdot 2, 5 - 0, 8}{12^2 \cdot 1, 7} \approx 0, 1$ $(1.10. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \Rightarrow C_K = 1570$ $x_1 = 1$ $y_1 = 0, 78$ $\downarrow \downarrow$ $f' \leq 0.78$	0,66	mm/ford
	f"		0,63	
	f	$(2.39. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow f = \min(f', f^*) \Rightarrow G\acute{E}P$ $(1.7 \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \Rightarrow f = 0,63$	0,63	
FORDULATSZÁM	nsz	$(2.42. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow n_{zz,T} = n_{SZ} \le \frac{320 \cdot C_{V}}{D \cdot a^{x} \cdot f^{y}} \cdot \left(\frac{60}{T}\right)^{\left(\frac{1}{k}\right)}$ $(1.4. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \Rightarrow C_{V} = 55.6$ $x = 0.26$ $y = 0.66$ $T = 300$ $k = -7$ $\downarrow \downarrow$ $n_{SZ} \le \frac{320 \cdot 55.6}{80 \cdot 1.8^{0.26} \cdot 0.63^{0.66}} \cdot \left(\frac{60}{300}\right)^{\left(\frac{1}{-2}\right)} \approx 206$	206	ford/perc
	ng		319	
	n	$ \begin{array}{ll} \left(2.45. & k\acute{e}plet\right) & \Rightarrow n = \min\left(n_{sz}, n_{g}\right) \Rightarrow G\acute{E}P \\ \left(1.6 & t\acute{a}bl\acute{a}zat\right) & \Rightarrow n = 180 \end{array} $	180	
FŐ GÉPIDŐ	tfg		4,5	perc

	JELÖLÉS	SZÁMÍTÁSOK (SIMÍTÁS)	ÉRTÉK	EGY.
FOGÁSMÉLYSÉG	a	$(2.31. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow a_s = \mu \cdot \frac{0.4 \cdot F_{c_{suge}} \cdot l^3}{E \cdot I} + R_2 + C$ $(2.7. \ \acute{a}bra) \Rightarrow \mu = \frac{1}{3}$ $(1.28. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow F_c = C_K \cdot a^{\tau_1} \cdot b^{\tau_1}$ $\downarrow \qquad \qquad$	0,5	mm
	f"	$(2.19. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow f^* \leq \sqrt{8 \cdot r \cdot R_Z}$ $(1.16. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \Rightarrow R_a = 3.2 \Rightarrow R_Z = 0.0125 \ [mm]$ $\downarrow \downarrow$ $f^* \leq \sqrt{8 \cdot 1 \cdot 0.0125} = 0.316$	0,316	
ELŐTOLÁS	f""	$(2.19. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow f^{**} = \sqrt[3]{\frac{T_s \cdot E \cdot I}{\mu \cdot 2.4 \cdot C_K \cdot \left(a_s - \frac{1}{6}T_s\right)^{s_1} \cdot I^3}}$ $\downarrow \downarrow \qquad \qquad $	45,6	mm/ford
	f	$ (2.40. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow f = \min(f^*, f^*) \Rightarrow G\acute{E}P $ $ \downarrow $ $ (1.7. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \Rightarrow f = 0.315 $	0,315	
	nsz	$(2.42. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow n_{sz,T} = n_{sz} \le \frac{320 \cdot C_{V}}{D \cdot a^{x} \cdot f^{y}} \cdot \left(\frac{60}{T}\right)^{\left(\frac{1}{k}\right)}$ $\downarrow \downarrow$ $n_{sz} \le \frac{320 \cdot 55,6}{80 \cdot 0,5^{0.26} \cdot 0,315^{0.66}} \cdot \left(\frac{60}{300}\right)^{\left(\frac{1}{-7}\right)} \approx 464$	464	
FORDULATSZÁM	ng	$(2.44. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow n_g \leq \frac{P_{motor} \cdot \eta_m \cdot 10^7 \cdot 1,95}{C_K \cdot \alpha^{s_1} \cdot f^{s_2} \cdot D}$ $\downarrow \downarrow$ $n_g \leq \frac{3,7 \cdot 0,7 \cdot 10^7 \cdot 1,95}{1570 \cdot 0,5^1 \cdot 0,315^{0,78} \cdot 80} = 1961$	1961	ford/perc
	n	(2.45. $k\acute{e}plet$) $\Rightarrow n = \min(n_{sz}, n_{g}) \Rightarrow G\acute{E}P$ $\downarrow \downarrow$ $(1.16. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \Rightarrow n = 450$	450	
FŐ GÉPIDŐ	tfg	$ \begin{aligned} &(2.46. \ k\acute{e}plet) \ \Rightarrow t_{fg} = i \cdot \frac{L}{n \cdot f} \\ &(2.48. \ k\acute{e}plet) \ \Rightarrow i = \frac{D_{\max} - D_{\min}}{2 \cdot a} = \frac{61 - 60}{2 \cdot 0.5} = 1 \\ & \qquad \qquad$	0,4	perc


o KÉRDÉSEK

- Melyek az esztergáló munkatér technológiai jellemzői?
- Melyek az esztergáló munkatér mértani jellemzői?
- Nevezze meg az esztergáló gépek alap csoportjait.
- Melyek az esztergáló szerszám részei?
- Melyek az esztergáló szerszám alap kialakítási formái?
- Hogy határozzák meg táblázati módszerrel a fogásmélységet?
- Milyen sebességi tartományokban működtetik a dolgozó rész anyagait?
- Melyek az ELŐTOLÁSSZÁMÍTÁSRA használt kritériumok?
- ELŐTOLÁSSZÁMÍTÁS a szerszám teherbírása szerint.
- ELŐTOLÁSSZÁMÍTÁS a munkadarab igényelt felületi érdesség szerint.
- ELŐTOLÁSSZÁMÍTÁS a munkadarab megengedett alakváltozása szerint.
- Mérvadó előtolás meghatározása.
- Melyek a fordulatszámok számítására használt kritériumok?
- Fordulatszám számítás a szerszám sebességbírása szerint.
- Fordulatszám számítás a szerszámgép teljesítménye szerint.
- Mérvadó fordulatszám meghatározása.
- A fő gépidő számítása.
- A fogások számának számítása.
- Használt gépteljesítmény számítása.
- A forgácsolás termelékenységének számítása.

2.2. GYALULÁS

A gyalulást egy végtelenül nagy átmérőjű munkadarab esztergálásának lehet tekinteni. Ezért a technológiai adatok számítására vonatkozó elmélet egészében megegyezik az esztergálásnál használtakkal. Kivételt kel alkalmazni csak a fogásmélység és a forgácsolási sebesség esetében.

2.2.1. GÉP ÉS MUNKATÉR



[TOS HM45]

2.9. ábra

A gyalulási folyamat technológiai adatai a következők:

a [mm]fogásmélység.

f [mm/k.lök.] ...kettőslöketenkénti előtolás.

n_k [k.lök./perc]...kettőslöketek.

A gyalulási munkatér mértani adatai a következők:

 $\mathbf{l_n}$ [mm]késszár hossz.

b [mm]késszár szélesség.

h [mm]késszár magasság.

L [mm]munkadarab hossz.

2.2.2. SZERSZÁMOK

A szerszámok alap-kivitelezési formái megegyeznek az esztergálásnál alkalmazottakkal (külső nagyoló megmunkálásra alkalmazott formákkal).

2.2.3. FOGÁSMÉLYSÉG

A gyalulásnál alkalmazott (a) fogásmélységeket az esztergálásnál használt táblázatokból kel kiválasztani, azzal a kikötéssel, hogy az egész ($\delta_{esztergáló}$) kel igénybevenni, mivel a forgácsolás csak a munkadarab egyik oldalán történik:

$$a = \delta_{esztergáló} \tag{2.52.}$$

2.2.4. SEBESSÉGEK

A (V_C) fő forgácsolási sebességet az esztergálásnál használt értékek alapján kel meghatározni, de mivel a szerszám befogókészülék mozgás a megmunkálási folyamat stabilitását rontja, a tényleges alkalmazott értékeket némileg csökkenteni kel:

$$V_C \cong (0.5 \div 0.7) V_{C,ESZTERG\acute{A}L\acute{O}}$$
 (2.53.)

A gyalulás, a szerszám szakaszos egyenes vonalú mozgásából jön létre (kettőslöketek). A szerszámgép tulajdonságától függően, a mozgások sebességei nem egyeznek meg, vagyis a következő sebességeket kel megkülönböztetni:

 V_C [m/min] ...forgácsoló sebesség

V. [m/min] ...hátramenet sebesség

A sebességek arányát a következő (K) sebességarány képezi:

$$K = \frac{V_r}{V_C} \tag{2.54.}$$

Egy ciklusra (kettőslöketre) igényelt idő a (t_C) forgácsoló és (t_r) hátramenet időkből tevődik össze:

$$t = t_C + t_r = \frac{L}{V_C} + \frac{L}{V_r} = \frac{1}{n_K} \quad \Rightarrow \quad \frac{L}{V_C} \left(1 + \frac{V_C}{V_r} \right) = \frac{1}{n_K}$$
 (2.55)

Behelyettesítve a (2.54.) (K) sebességarányt, meg lehet határozni a (V_C) forgácsoló sebességet, az (L) szerszám járata, a (K) sebességarány, és az (n_K) kettőslöket függvényében:

$$V_C = \frac{L}{1000} \cdot n_K \cdot \left(\frac{K+1}{K}\right)$$
 (2.56)

2.2.5. ELŐTOLÁSSZÁMITÁS

Az (f) ELŐTOLÁSSZÁMÍTÁS megegyezik az esztergálásnál alkalmazott eljárással (a simításnál nem kel igénybevenni az alakváltozásokra vonatkozó $(f^{"})$ értéket, hiszen a gyalulás során a munkadarab nem deformálhatódig.

$$NAGYOLÁS ESETÉN$$
 $SIMÍTÁS ESETÉN$

$$f = min(f', f'') \Rightarrow GÉP \qquad (2.57.)$$

2.2.6. KETTŐSLÖKETEK SZÁMÍTÁSA

A ciklusok száma kettőslöketek formájában kel számítani, mivel az alkalmazott gépeken is ilyen formában lehet elvégezni a beállításokat.

2.2.6.1. KETŐSLÖKETSÁMÍTÁS A SZERSZÁM SEBESSÉGBIRÁSZA SZERINT

A szerszám sebességbírását, a szerszámgyártó adataiból, vagy a (1.13.) WALICH megközelítő módszer alapján határozzuk meg:

$$V_C \approx \frac{C_v}{a^x \cdot f^y} = \frac{L}{1000} \cdot n_{KSZ} \cdot \left(\frac{K+1}{K}\right)$$

Az előbbi egyenletből meghatározható a kettőslöketek száma

$$n_{KSZ} \le \frac{1000 \cdot K \cdot C_{v}}{L \cdot (K+1) \cdot a^{x} \cdot f^{y}}$$

$$(2.58.)$$

2.2.6.2. KETŐSLÖKETSÁMÍTÁS A SZERSZÁMGÉP TELYESÍTMÉNYE SZERINT

A gép kihasználható teljesítménye, a motor névleges teljesítménye és a kihasználási tényező szorzata: $(P_{motor} \cdot \eta_M)$:

$$P \cdot \eta_{M} = \frac{F_{C} \cdot V_{C}}{60 \cdot 1000} = \frac{\left(C_{K} \cdot a^{x_{1}} \cdot f^{y_{1}}\right) \cdot \frac{L}{1000} \cdot n_{Kg} \cdot \left(\frac{K+1}{K}\right)}{60 \cdot 1000}$$
(2.59.)

$$n_{Kg} = \frac{6 \cdot 10^7 \cdot P \cdot \eta_M \cdot K}{C_K \cdot a^{x_1} \cdot f^{y_1} \cdot L \cdot (K+1)}$$
 (2.60.)

2.2.6.3. MÉRVADÓ KETŐSLÖKETSZÁM

A kiszámított értékek közül, a kisebb a mérvadó. A mérvadó érték meghatározást követően, a (1.6.) táblázatból ki kel választani a legközelebbi kisseb szabványos kettőslöketszámot (fordulatszámot), (vagy a rendelkezésre álló gépen található – beállítható kisseb értéket).

$$\frac{n_K = \min(n_{Ksz}, n_{Kg}) \Longrightarrow G\acute{E}P}{(2.61.)}$$

2.2.7. FŐ GÉPIDÖ

$$t_{fg} = i \cdot \frac{B}{n_K \cdot f} \tag{2.62.}$$

B [mm]...munkadarab szélessége.

FOGÁSOK SZÁMA

Első nagyobb egész számot kel alkalmazni

$$i = \frac{R\acute{E}TEG}{a} \tag{2.63.}$$

2.2.8. HASZNÁLT TELYESÍTMÉNY

$$P = F_C \cdot V_C = C_K \cdot a^{x_1} \cdot f^{y_1} \cdot \frac{L \cdot (K+1) \cdot n}{6 \cdot 1000 \cdot 1000 \cdot \eta_M \cdot K}$$
 (2.64)

 \prod

$$P = \frac{L \cdot (K+1) \cdot n}{6 \cdot 10^7 \cdot \eta_M \cdot K} \qquad [kW]$$
 (2.65.)

2.2.9. FORGÁCSOLÁSI TERMELÉKENYSÉG


$$Q = f \cdot a \cdot V \cdot q_C = \frac{f}{100} \cdot \frac{a}{100} \cdot \frac{L \cdot n_{Kg} \cdot \left(\frac{K+1}{K}\right)}{100} \cdot q \qquad g\left[\frac{kg}{dm^3}\right] \qquad (2.66)$$

$$Q = \frac{f \cdot a \cdot L \cdot n_{Kg} \cdot (K+1)}{K \cdot 10^6} \cdot q \qquad g \left[\frac{kg}{dm^3} \right]$$
 (2.67.)

2.2.9.1. PÉLDA

Elkel végezni azokat a forgácsolási eljárásokat, melyek biztosítják a műhelyrajzon feltüntetett méreteket és a felületi érdességet. A munkadarab anyaga: $Alumínium\ AlMgSi0,5$, $R_m=1300\ [N/mm^2]\ HB=45$. Az alkalmazott szerszám dolgozórésze: keményfém. A forgácsolási sebesség adott (esztergálásra vonatkozó) (2.10. táblázat) $Vc=240\ [m/min]$. A szerszámrész elvárt élettartama: $T=240\ perc$. A fogásmélység ismeretlen. A számítási sorrendet a következő:

Az MSG rendszerre vonatkozó, mértani és anyagtulajdonsági adatok, a következő ábratáblázatban vannak összefoglalva.



A végleges felületi érdesség alapján, csak nagyoló gyalulást kel végezni.

	SZÁMÍTÁSI SORREND						
1	FOGÁSMÉLYSÉG MEGHATÁROZÁSA	a					
2	ELŐTOLÁSSZÁMÍTÁS	f					
3	CIKLUSSZÁMSZÁMÍTÁS	nkw					
4	FŐ GÉPIDŐSZÁMÍTÁS	tfg					

	JELÖLÉ	SZÁMÍTÁSOK (NAGYOLÁS)	ÉRTÉK	EGY.
ELÖTOLÁS	f"		1,1	
	f		1	
FOGÁSMÉLYSÉG	a*	$(2.17. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow f' \leq \sqrt[3]{\frac{R_m}{c_0 \cdot C_K \cdot a^{x_1} \cdot \nu}}$ $\downarrow \downarrow \qquad \qquad$	20,3	mm
	a	$ \begin{array}{l} (2.52. \ k\acute{e}plet) \implies a = \delta \\ (2.2. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \implies \delta = 4 \\ & \downarrow \\ & a = 4 \end{array} $	4	
KETTŐSLÖKETEK SZÁMA	nksz	$(2.58. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow n_{KSZ} \leq \frac{1000 \cdot K \cdot V_C}{L \cdot (K+1)}$ $(1.20. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \Rightarrow k = -2.5$ $(2.7. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow V_C = 0.6 \cdot V_{60,gysirto} \cdot \left(\frac{60}{T}\right)^{\left(\frac{1}{k}\right)}$ $\downarrow \downarrow$ $V_C = 0.6 \cdot 250 \cdot \left(\frac{60}{240}\right)^{\left(\frac{1}{-2.5}\right)} = 86.2$ $\downarrow \downarrow$ $n_{KSZ} \leq \frac{1000 \cdot 1.3 \cdot 86.2}{160 \cdot (1.3 + 1)} = 304.5$	304,5	kl/perc
	nkg	$(2.60. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow n_{Kg} = n_{Kg} = \frac{6 \cdot 10^{7} \cdot P \cdot \eta_{M} \cdot K}{C_{K} \cdot a^{x_{1}} \cdot f^{y_{1}} \cdot L \cdot (K+1)}$ $\downarrow \downarrow$ $n_{Kg} = \frac{6 \cdot 10^{7} \cdot 3.4 \cdot 0.8 \cdot 1.3}{400 \cdot 4^{1} \cdot 1^{0.8} \cdot 160 \cdot (1.4+1)} = 345.3$	345,3	
	nk		280	
FŐ GÉPIDŐ	tfg	(2.62. $k\acute{e}plet$) $\Rightarrow t_{fg} = i \cdot \frac{B}{n_K \cdot f}$ (2.63. $k\acute{e}plet$) $\Rightarrow i = \frac{R\acute{E}TEG}{a} = \frac{35 - 30}{4} = 1,25 \Rightarrow i = 2$ $\downarrow \downarrow$ $t_{fg} = 2 \cdot \frac{110}{280 \cdot 1} = 0,8$	0,8	perc


o KÉRDÉSEK

- Mi a gyalulás technológiai alapja?
- Mely táblázati adatokat kel használni a technológiai adatok meghatározásakor?
- Mi a kettőslöket?
- Milyen sebességeket alkalmaznak a gyalulási folyamat során?
- Melyek a fő gépidő összetevői?

2.3. FÚRÁS

A fúrásforgácsolási eljárást, egy belső, két dolgozórésszel felszerelt szerszámmal történő esztergálásnak lehet tekinteni. A különbség a fúrószerszám mértani (dolgozórész szögek) jellemzőiből adódik.

2.3.1. MUNKATÉR



2.10. ábra

Az fúrási folyamat technológiai adatai a következők:

a [mm].....fogásmélység.

f mm/ford.)fordulatkénti előtolás.

n [ford./perc]....fordulatszám.

Az esztergálási munkatér mértani adatai a következők:

Do [mm].....megmunkálás-előtti átmérő.

 D_1 [mm].....megmunkálást követő átmérő.

1[mm].....szerszámszár (szabad) hossz.

 $\phi^o \qquad \qquad \text{szerszám csúcsszög}.$

1 [mm]munkadarab hossz.

• CSÚCSSZÖG

A fúrószerszám csúcsszögének egyes munkadarabtól függő értékeit a következő (4.1.) táblázat tartalmazza:

2.11. táblázat

MUNKADARAB	$R_{\rm m} [N/{\rm mm}^2]$	НВ	φ°
	450		116
ÖTVÖZETLEN	550		116
ACÉLOK	650		118
RELLOR	750		120
	650		120
ÖTVÖZÖTT ACÉL	750		120
	850		125
		170	125
ÖNTÖTVAS		190	125
		210	125
BRONZ		100-140	135
ALUM. ÖTV.			140

2.3.2. **GÉPEK**

• ASZTALI ÉS OSZLOP FÚRÓGÉP



[MAC PROMAC 210A]



[F.MOSEER XC40HY]

• KONZOL FÚRÓGÉP ÉS FÚRÓKÖZPONT



[F.MOSER Z3032 x 10/1]



[KNUTH CNC DRILL PRESS B090]

2.11. ábrák

2.3.3. SZERSZÁMOK



2.3.4. RÁHAGYÁSOK

$$a = \frac{\delta}{2} \tag{2.68.}$$

A ráhagyások megegyeznek a fogásmélységgel (nem lehet több fogással fúrni egy fúróval)

A következő adatok (2.12. táblázat), hagyományos csigafúrókra érvényes ráhagyásokat tartalmaz:

2.12. táblázat

NYÍLÁS ÁTMÉRŐ	δ ₁ NAGYOLÓ	δ ₂ SÍMITÓ	δ ₃ DÖRZS
6	*DIREKT	*0,15	0,03
6÷10	* DIREKT	*0,15	0,04
10÷15	1,5	0,15	0,04
15÷18	1,7	0,15	0,04
18÷30	2,4	0,2	0,05
30÷50	3	0,25	0,06
50÷80	4	0,3	0,08
80÷100	*	0,35	0,09

2.3.5. SEBESSÉGEK

Furásnál a FORGÁCSOLÓSEBESSÉGEKet leginkább a szerszámgyártó javasolja, de ha ilyen adatokkal nem rendelkezünk, empirikus megoldásokhoz kel folyamodni.

Empirikus, megközelítő módszer:

$$V_C \approx \frac{C_v \cdot D^{X_0} \cdot \mu_0}{T^m \cdot f^{y_0}}$$
 (2.69.)

A (2.69.) képletben használandó koefficienseket a (2.13. és 2.14.) táblázótokból kel meghatározni.

2.13. táblázat

MUNKADARAB	$R_m [N/mm^2]$	НВ	C_{v}	\mathbf{x}_{0}	y_0	m
	450		11,1	0,4	0,5	0,2
	550		9,3	0,4	0,5	0,2
ÖTVÖZETLEN ACÉLOK	650		8	0,4	0,5	0,2
	750		7,1	0,4	0,5	0,2
	650		6,3	0,4	0,5	0,2
	750		5,6	0,4	0,5	0,2
ÖTVÖZÖTT ACÉL	850		5	0,4	0,5	0,2
	950		4,5	0,4	0,5	0,2
		170	14,4	0,25	0,4	0,125
ÖNTÖTVAS		190	12,2	0,25	0,4	0,125
		210	10,5	0,25	0,4	0,125
BRONZ		100-140	23,4	0,25	0,55	0,125
ALUMINIUM	300		48,6	0,25	0,55	0,12

2.14. táblázat

l/D l-fűró aktív hossza D -átmérő	μ_0
2,5	1
3÷ 4	0,9-0,8
4÷ 5	0,8-0,7
5÷ 6	0,7-0,65
6÷ 8	0,65-0,6
8 ÷10	0,6-0,5

2.3.6. FORDULATKÉNTI ELŐTOLÁSSZÁMITÁS

A fordulatszámok számítását, tapasztalati (táblázati) adatok alapján, vagy a fúrószerszám teherbírási kritérium szerint lehetséges.

2.3.6.1. ELŐTOLÁS MEGHATÁROZÁS, TAPASZTALATI ADATOK SZERINT:

A (2.15.) táblázati adatok hagyományos csigafúrókra vonatkozó $(f^{'})$ előtolásokra vonatkoznak.



2.15. táblázat

ANYAG	Rm	ATMÉRŐ	SEBESSÉG	ELŐTOLÁS
	$[N/mm^2]$		Ve [m/min]	f [mm/ford.]
	500 ig	1÷10	25÷35	0,05÷0,18
	500 ig	10÷25	35÷45	0,18÷0,25
ACÉL	500÷700	1÷10	25÷30	0,05÷0,18
ACEL	500÷700	10÷25	24÷40	0,18÷0,25
	800÷900	1÷10	15÷28	0,03÷0,12
	800÷900	10÷25	15÷28	0,12÷0,25
	200 ig	1÷10	20÷35	0,025÷0,27
ÖNTÖTTVAS	200 ig	10÷25	20÷35	0,27÷0,45
ONTOTIVAS	200 ÷	1÷10	15÷25	0,01÷0,17
	200 ÷	10÷25	15÷25	0,17÷0,3

2.3.6.2. ELŐTOLÁS SZÁMÍTÁS A SZERSZÁM TEHERBÍRÁSA SZERINT:

A fúrószerszámot terhelő torziós nyomaték (empirikus megközelítés)

$$M_t = C_m \cdot D^X \cdot f^Y \text{ [N mm]}$$
 (2.71.)

A fúrószerszámot terhelő axiális erő (empirikus megközelítés)

$$F_f = C_F \cdot D^{X_1} \cdot f^{Y_1} [N]$$
 (2.72.)

A (2.71. és 2.72.) képletekben használt koefficiensek és kitevők értékei, a (2.16.) táblázatban vannak összefoglalva.

2.16. táblázat

MUNKADARAB	$R_{\rm m}$ (N/mm^2)	НВ	C_{m}	C_{F}	X	Xı	Y	Yı
	450		240	570				
ÖTVÖZETLEN	550		275	660				
ACÉLOK	650		310	760				
	750		345	840	2	1	0,8	0,9
	650		345	840				
ÖTVÖZÖTT ACÉL	750		380	940				
	850		420	1030				
		170	215	580				
ÖNTÖTVAS		190	235	625	1,9	1	0,8	0,8
		210	250	665				
BRONZ, Al		100-140	122	315	1,6	1	0,7	0,7

A fúrószerszámban működő csavaró igénybevétel által létrejött tangenciális feszültség, nem szabad, hogy meghaladja a megengedett nyíró feszültség értékét (R_m – szakítószilárdság, (η) biztonsági tényező):

$$\tau = \frac{M_t}{W_0} \le \frac{R_m}{v \cdot 1.4} \tag{2.73.}$$

A (2.73.) egyenletbe, behelyettesítjük a torziós nyomaték értékét (2.71.), és a keresztmetszet tényező megközelítő ($W_o \approx \frac{D^3}{30}$) képletét:

$$\frac{C_m \cdot D^X \cdot f^{"y}}{\frac{D^3}{30}} \le \frac{R_m}{v \cdot 1,4} \tag{2.74.}$$

Majd kifejezzük az ELŐTOLÁSSZÁMÍTÁSára vonatkozó (2.75.) képletet:

$$f'' \le \sqrt[y]{\frac{R_m \cdot D^{3-X}}{v \cdot 42 \cdot C_m}}$$
 (2.75.)

2.3.6.3. MÉRVADÓ FORDULATKÉNTI ELŐTOLÁSOK

A kiszámított értékek közül, a kisebb a mérvadó. A mérvadó érték meghatározást követően, a (1.7.) táblázatból ki kel választani a legközelebbi kisseb szabványos előtolást, (vagy a rendelkezésre álló gépen található – beállítható kisseb előtolást).

$$f = \min(f', f'') \Rightarrow G\acute{E}P \tag{2.76.}$$

2.3.7. FORDULATSZÁMSZÁMÍTÁ

A fordulatszámokat a következő két kritérium szerint lehet számolni:

- A használt szerszám sebességbírása szerint.
- Az alkalmazott gép teherbírása szerint.

2.3.7.1. FORDULATSZÁM SÁMÍTÁS A SZERSZÁM SEBESSÉGBIRÁSZA SZERINT

A szerszám sebességbírását, a szerszámgyártó adataiból, vagy a (2.69.) rendelkezésre álló megközelítő módszerek alapján határozzuk meg, így például :

$$V_C \approx \frac{C_v \cdot D^{X_0} \cdot \mu_0}{T^m \cdot f^{y_0}} \ge \frac{D \cdot \pi \cdot n_{sz}}{1000}$$
 (2.77.)

A (2.77.) egyenletből, az alkalmazott szerszám sebességbírása és a meghatározott élettartamnak megfelelő, (n_{sz}) fordulatszámra vonatkozó képletet kapjuk:

$$n_{sz} \le \frac{320 \cdot C_{v} \cdot \mu_{0}}{T^{m} \cdot f^{y_{0}} \cdot D^{(1-X_{0})}}$$
 (2.78.)

2.3.7.2. FORDULATSZÁM SÁMÍTÁS A SZERSZÁMGÉP TELJESÍTÉSE SZERINT

A gép kihasználható teljesítménye, a motor névleges teljesítménye és a kihasználási tényező szorzata: $(P \cdot \eta_m)$:

Használva a (2.71.) és a szögsebesség képleteket (ügyelve a mértékegységekre:

$$P \cdot \eta_m \ge M_t \cdot \omega = \left[\left(C_m \cdot D^X \cdot f^Y \right) \cdot \frac{1}{1000} \left(2\pi \cdot n_g \right) \cdot \frac{1}{60} \right] \cdot \frac{1}{1000} \quad [kW]$$
 (2.79.)

A (2.79.) egyenletből, az alkalmazott gép, (n_g) fordulatszámra vonatkozó képletet kapjuk:

$$n_g \le \frac{3 \cdot 10^7 \cdot P \cdot \eta_m}{\pi \cdot C_m \cdot D^X \cdot f^Y}$$
 (2.80.)

2.3.7.3. MÉRVADÓ FORDULATSZÁM

A kiszámított értékek közül, a kisebb a mérvadó. A mérvadó érték meghatározást követően, a (1.6.) táblázatból ki kel választani a legközelebbi kisseb szabványos fordulatszámot, (vagy a rendelkezésre álló gépen található – beállítható kisseb értéket).

$$n = \min(n_{sz}, n_g) \Rightarrow G\acute{E}P \tag{2.81.}$$

2.3.8. FŐ GÉPIDÖ

A furat hosszát (furatmélysége), korrigálni kel egy bizonyos értékkel (pl. 5 mm), mivel a fűrót nem lehet közvetlenül a felületről indítani. Eszerint a képleten szereplő megmunkáló hossz: $(L_{brutto} = L_{netto} + 5)$

$$t_{fg} = \frac{L_{brutto}}{f \cdot n} \tag{2.82.}$$

2.3.9. HASZNÁLT TELYESÍTMÉNY

A (2.79.) képletből kiindulva:

$$P = \frac{\pi \cdot n \cdot C_m \cdot D^X \cdot f^Y}{\eta_m \cdot 3 \cdot 10^7} \qquad [kW]$$
 (2.83.)

2.3.10. FORGÁCSOLÁSI TERMELÉKENYSÉG

Alapul a már meghatározott (2.50.) képletet kel használni, hiszen a furás, két szerszámmal végzet, esztergálásnak felel meg.

$$Q = f \cdot a \cdot V_C \cdot q = \frac{f}{100} \cdot \frac{a}{100} \cdot \frac{D \cdot \pi \cdot n}{100} \cdot q \qquad q \left[\frac{kg}{dm^3} \right]$$
 (2.84.)

$$Q = \frac{f \cdot a \cdot D \cdot \pi \cdot n}{10^6} \cdot q \left[\frac{kg}{\min} \right]$$
 (2.85.)

2.3.10.1.PÉLDA

Elkel végezni a forgácsolási eljárást, melye biztosítja a műhelyrajzon feltüntetett méretet és a felületi érdességet.


- A munkadarab anyaga: Öntöttvas GGG-400 , R_m =400 [N/mm²], HB=200.
- Az alkalmazott szerszám dolgozórésze: Gyorsacél, $R_m=1500 \ [N/mm^2] \ v=4$
- A forgácsolási sebesség javasolt (2.15. táblázat) Vc=25 [m/min].
- A szerszámrész elvárt élettartama: T=120 perc..

A számítási sorrendet a következő: (4.3.3.):

	SZÁMÍTÁSI SORREND						
1	FOGÁSMÉLYSÉG MEGHATÁROZÁSA	a					
2	ELŐTOLÁSSZÁMÍTÁS	f					
3	CIKLUSSZÁMSZÁMÍTÁS	nkw					
4	FŐ GÉPIDŐSZÁMÍTÁS	tfg					

• FELADAT MEGOLDÁS (TECHNOLÓGIAI ADATOK SZÁMÍTÁSA)

Az MSG rendszerre vonatkozó, mértani és anyagtulajdonsági adatok, a következő ábratáblázatban vannak összefoglalva.



	FLÖLÉS	SZÁMÍTÁSOK (NAGYOLÁS)	ÉRTÉK	EGY.
FOGÁSMÉLYSÉG	a	$(2.12. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \Rightarrow a = \frac{\delta}{2} = \frac{\delta_1}{2}$ $(2.68. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow a = \delta_1 = \frac{D}{2}$ $\downarrow \downarrow$ $a = \frac{8}{2} = 4$	4	mm
	f	$(2.15. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \Rightarrow f' = 0.01 \div 0.17 \approx 0.1$	0,66	
ELŐTOLÁS	f"	$(2.75. \ képlet) \Rightarrow f^{"} \leq \sqrt[y]{\frac{R_{m} \cdot D^{3-X}}{v \cdot 42 \cdot C_{m}}}$ $(2.15. \ táblázat) \Rightarrow x = 1,9$ $y = 0,8$ $C_{m} = 245$ $\downarrow \downarrow$ $f^{"} \leq \sqrt[3]{\frac{1500 \cdot 8^{(3-1,9)}}{4 \cdot 42 \cdot 245}} = 0,35$	0,35	mm/ford
	f	$(2.76. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow f = \min(f', f'') \Rightarrow G\acute{E}P$ $(1.7. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \Rightarrow f = 0,1$	0,1	
FORDULATSZÁM	nsz	$(2.78. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow n_{sz} \leq \frac{320 \cdot C_v \cdot \mu_0}{T^m \cdot f^{y_0} \cdot D^{(1-X_0)}}$ $(2.13. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \Rightarrow Cv = 11,35$ $m = 0,125$ $x_o = 0,25$ $y_o = 0,4$ $(2.13. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \Rightarrow \frac{l}{D} = \frac{40}{8} \Rightarrow \mu_o = 0,7$ $\downarrow \downarrow$ $n_{sz} \leq \frac{320 \cdot 11,35 \cdot 0,7}{120^{0,125} \cdot 0,1^{0.4} \cdot 8^{(1-0,25)}} = 743$ $Javasolt \ forg\acute{a}csol\acute{a}sisebess\acute{e}g \ alapj\acute{a}n$ $n_{sz} \leq \frac{1000 \cdot V_c}{D \cdot \pi} = \frac{1000 \cdot 25}{8 \cdot \pi} = 995$	743	ford/perc
	ng	$(2.80. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow n_g \leq \frac{3 \cdot 10^7 \cdot P \cdot \eta_m}{\pi \cdot C_m \cdot D^X \cdot f^Y}$ $(2.16. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \Rightarrow Cm = 245$ $x = 1,9$ $y = 0,8$ $\downarrow \downarrow$ $n_g \leq \frac{3 \cdot 10^7 \cdot 2, 2 \cdot 0,9}{\pi \cdot 245 \cdot 8^{1,9} \cdot 0,1^{0,8}} = 7424$	7434	тогш реге
	n	$(2.81. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow n = \min(n_{sz}, n_{g}) \Rightarrow G\acute{E}P$ $(1.6. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \Rightarrow n = 710$	710	
FŐ GÉPIDŐ	tfg	(2.82. $k\acute{e}plet$) $\Rightarrow t_{fg} = \frac{L_{brutto}}{f \cdot n} = \frac{45}{0.1 \cdot 710} = 0.63$	0,63	perc

O KÉRDÉSEK

- Mit lehet tekinteni a furás forgácsolási eljárás alapjának?
- Miszerint lehet felosztani a fűrógép típusokat?
- Miszerint lehet számolni az alkalmazott előtolásokat?
- ELŐTOLÁSSZÁMÍTÁS a szerszám teherbírása szerint.
- Miszerint lehet számolni az alkalmazott fordulatszámokat?
- Fordulatszámítás a szerszám sebességbírása szerint.
- Fordulatszámítás a gép teljesítménye szerint

2.4. MARÁS


2.4.1. MUNKATÉR

A szerszám befogás kétféleképen lehetséges:

- A szerszámtengely merőleges a munkadarab megmunkált felületére (HOMLOKMARÁS).
- A szerszámtengely párhuzamos a munkadarab megmunkált felületére (P*ALÁSTMARÁS*).

HOMLOKMARÁS

PALÁSTMARÁS



A marásifolyamat technológiai adatai a következők:

- a [mm].....fogásmélység.
- f₁ [mm/fog.]fogankénti előtolás.
- $V_f[$ mm/min]előtolási sebesség
- **n** [ford./perc]....fordulatszám.


A marási munkatér mértani adatai a következők:

- **D** [mm].....szerszámátmérő.
- L [mm].....munkadarab hossz.


a [mm]......fogásmélység
b [mm].....megmunkáló szélesség.
z......fogszám
ξ⁰.....a szerszám dolgozórészének emelkedése.

A szerszám és a munkadarab között a relatív mozgás az érintkezési pontokban működő abszolút sebességek szerint lehet felosztani:

- Ha a munkadarab és a szerszám peremsebességei irányításban megegyeznek, akkor az ilyen eljárást *EGYENIRÁNYÚ* marásnak nevezik.
- Ha a munkadarab és a szerszám peremsebességei irányításban ellenkezők, akkor az ilyen eljárást *ELLENIRÁNYÚ* marásnak nevezik.



A szerszám és a munkadarab közötti fedés szerint szimmetrikus és aszimmetrikus marást lehet különböztetni.



FORGÁCSOLÁS Dr. FIRSTNER

2.4.2. **GÉPEK**





EGYETES SZERSZÁMMARÓGÉP [FERNOST-F.MOSER ZX 6350 C]

CNC MARÓGÉP [KNUTH-TST UWF 12 CNC]




CNC FURÓ-MARÓGÉP [WMW BMT 105 CNC]

2.16. ábrák

2.4.2.1. OSZTÓFEJEK

EGYETEMÉS OSZTÓFEJ



[HOFMAN hth-tit]

2.17. ábra

ÉRTELMEZÉSEK:

 $n_k \dots hajtókar fordulatszám$

 $n_m \dots \dots munkadarab$ fordulatszám

 n_Llyukkoszorús tárcsa elosztása (gyártótól függ- $16 \div 49$)

Z.....csigakerék fogazatszáma

Zm.....munkadarab felosztás száma

Z1÷Z8.....fogaskereker fogazásának száma.

A munkadarab fordulatszáma:

$$\left| n_m = \frac{1}{Z_m} \right| \tag{2.86.}$$

A meghajtó kar és a munkadarab fordulatszámarány:

$$n_k \cdot Z3 = n_m \cdot Z \cdot 1 \cdot Z4 \qquad Z = 40,60,80$$

$$n_k = \left(\frac{Z4}{Z3}\right) \cdot \frac{Z}{Z_m} \tag{2.87.}$$

DIFERENCIÁL OSZTÓFEJ

Ha az osztások száma, $Z_m = (17,37,127,....)$ - oszthatók csak eggyel, vagy sajátmagúkkal, akkor az egyetemes osztófejjel nem lehet egészszámú $(n_k = \left(\frac{Z4}{Z3}\right) \cdot \frac{Z}{Z_m})$ karfordulatszámot kapni. Ilyen esetekben kel használni a differenciális osztófejeket.

Értelmezések:

 Z_mmunkadarab felosztásszám


 Z_ma munkadarab (Z_m) felosztásához számított legközelebbi osztás mely megvalósítható egyetemes osztófejjel.

 $n_k^{'}$a ($Z_m^{'}$) osztásnak megfelelő hajtókar fordulatszám

 $n_k^{''}$ A (Z_m - $Z_m^{'}$) differenciának megfelelő hajtókar fordulatszám



[HOFMAN DIFERENCIAL Luth]



A hajtókar összetett fordulatszáma:

$$\boxed{n_k = n_k + n_k} \tag{2.88.}$$

A direkt hajtókar fordulatszám (2.87.) képlet szerit:

$$n_{k}' = \left(\frac{Z4}{Z3}\right) \cdot \frac{Z}{Z_{m}'} \tag{2.89.}$$

A differenciál hajtókar fordulatszám (2.18.) ábra szerint:

$$n_{k}^{"} = n_{m} \cdot \frac{Z8}{Z7} \cdot \frac{Z6}{Z5} \cdot \frac{Z2}{Z1} = \frac{1}{Z_{m}} \cdot K$$
 (2.90.)

Behelyettesítjük a (2.89. és 2.90.) egyenleteket a (2.88.) egyenletbe:

$$n_k = \left(\frac{Z4}{Z3}\right) \cdot \frac{Z}{Z_m} + \frac{1}{Z_m} \cdot K = \left(\frac{Z4}{Z3}\right) \cdot \frac{Z}{Z_m}$$
 (2.91.)

Az előző (2.91.) képletből, meghatározható a fogaskerekek áttétele, illetve a fogaskerekek fogszáma:

$$K = Z \cdot \frac{(Z_m' - Z_m)}{Z_m'} = \left(\frac{Z2}{Z1} \cdot \frac{Z3}{Z4}\right) \cdot \frac{Z8}{Z7} \cdot \frac{Z6}{Z5}$$
 (2.92.)

A keretben lévő arány legtöbb kivitelezés esetén (1) - egy. Ebben az esetben:

$$\frac{Z \cdot \frac{\left(Z_m^{'} - Z_m\right)}{Z_m^{'}} = \frac{Z8}{Z7} \cdot \frac{Z6}{Z5} \tag{2.93.}$$

NC OSZTÓFEJEK



[TANI 80]

[HOFMAN RS/NC-160/160Z]

EGYÉB OSZTÓFEJEK (PRECIZIÓS, HIDRAULUIKUS, PNEUMATIKUS)



[ROTVERK]



[HR-DIVITEC CAD 470]

2.19. ábra

2.4.3. SZERSZÁMOK



2.20. ábra

2.4.4. FOGÁSMÉLYSÉGEK

A fogásmélységek megegyeznek a (2.17.) táblázatban található ráhagyás értékeivel:

$$a = \delta \tag{2.94.}$$

2.17. táblázat

ქ ს		SZÉLESSÉG < 200					SZÉ	LESS	ÉG > 2	200
== SÁ					HOS	SSZ				
MUNKADARA B VASTAGSÁG	100 ig	100÷250	250÷400	400÷630	630÷1000	100 ig	100÷250	250÷400	400÷600	630÷1000
				δ_1	nagyolás					
18	1,9	2,4	*	*	*	2,2	2,7	*	*	*
18 - 30	1,9	2,5	3,0	*	*	2,2	2,7	3,2	*	*
30 - 50	2,0	2,5	3,1	3,9	*	2,2	2,8	3,3	4,1	*
>50	2,1	2,6	3,2	4,0	5,3	2,4	2,9	3,4	4,2	5,6
				δ_2	simítás					
18	1,0	1,1	*	*	*	1,2	1,3	*	*	*
18 - 30	1,0	1,1	1,2	*	*	1,2	1,3	1,4	*	*
30 - 50	1,1	1,2	1,3	1,4	*	1,3	1,4	1,5	1,6	*
>50	1,1	1,2	1,3	1,4	1,8	1,3	1,4	1,5	1,6	1,9
	δ_3 köszörülés									
18	0,3	0,4	*	*	*	0,3	0,4	*	*	*
18 - 30	0,3	0,4	0,4	*	*	0,4	0,4	0,5	*	*
30 - 50	0,4	0,4	0,5	0,6	*	0,4	0,4	0,5	0,6	*
>50	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8

2.4.5. SEBESSÉGEK

Az alkalmazott forgácsolási sebességeket két módszerrel határozzuk meg:

- Empirikus módszerrel.
- Tájékoztató jellegű táblázati adatok szerint

2.4.5.1. EMPIRIKUS MODSZER

$$V_C \approx \frac{C_V \cdot D^i}{T^m \cdot a^X \cdot b^q \cdot z^u \cdot \varepsilon^w \cdot f_1^y}$$
 (2.95.)

A koefficiensek és a megfelelő kitevők a (2.18.) táblázatban találhatók.

2.18. táblázat

MUNKADARAB	R_{m} [N/mm ²]	НВ	C _v	m	Х	y	q	u	w	i
ÖTVÖZETLEN ACÉLOK	450		61,5	0,3	0,27	0,3	0,1	0,1	0	0,5
	500		64	0,3	0,27	0,3	0,1	0,1	0	0,5
	600		74,5	0,3	0,27	0,3	0,1	0,1	0	0,5
	700		66	0,3	0,27	0,3	0,1	0,1	0	0,5
ÖNTÖTTVAS		150	50	0,33	0,46	0,58	0,3	0,32	0	0,72
		200	37,5	0,33	0,46	0,58	0,3	0,32	0	0,72
		230	30	0,33	0,46	0,58	0,3	0,32	0	0,72

2.4.5.2. TÁBLÁZATI MÓDSZER


Tájékoztató jellegű táblázati adatok:


2.19. táblázat

	FORGĆCSOLÓ SEBESSÉG (marás) Vc60							
	SZERSZÁMANYAG							
	GYORSACÉL		KEMÉNY	YFÉM	KERÁMIA			
MUNKADARAB	NAGYOLÁS	SÍMITÁS	NAGYOLÁS	SÍMITÁS	NAGYOLÁS	SÍMITÁS		
ACELOK	8÷15	12÷20	30÷80	60÷130	100÷400	200÷400		
Öntőttvas	8÷15	12÷20	50÷80	80÷100	140÷560	200÷600		
Cu, Cu ötvözetek	20÷25	30÷50	90÷120	120÷300	320÷500	500÷1000		
Al ötvözetek	200 ig	700 ig	450 ig	700 ig	1000 ig	1500 ig		

2.4.6. FORGÁCSOLÓERŐK SZÁMÍTÁSA

A forgácsolóerőkre vonatkozó számításokat az általános marási modell (2.21. és 2.22.) ábra szerint szokásos elvégezni,használva a munkatérre érvényes jelöléseket.





2.22. ábra

Egy fogra esedékes fő forgácsolóerő:

$$F_{1,\varphi} = A_{\varphi} \cdot K_{s} = b \cdot f_{1} \cdot \cos \varphi \cdot K_{s} = b \cdot \left(\frac{V_{f}}{n \cdot z}\right) \cdot \cos \varphi \cdot K_{s} = F_{1,\varphi}$$
 (2.96.)

Egy fogra esedékes munka:

$$W_{1} = \int_{-\varphi_{2}}^{\varphi_{1}} F_{1,\varphi} \cdot \frac{D}{2} \cdot d\varphi = \int_{-\varphi_{2}}^{\varphi_{1}} b \cdot \left(\frac{V_{f}}{n \cdot z}\right) \cdot \cos \varphi \cdot K_{S} \cdot \frac{D}{2} \cdot d\varphi$$

$$\downarrow \downarrow \qquad (2.97.)$$

$$W_1 = b \cdot \left(\frac{V_f}{n \cdot z}\right) \cdot \frac{D}{2} \cdot K_S \cdot \int_{-\varphi_2}^{\varphi_1} \cos \varphi \, d\varphi \tag{2.98.}$$

 \downarrow

$$W_1 = b \cdot \left(\frac{V_f}{n \cdot z}\right) \cdot \frac{D}{2} \cdot K_s \cdot \left(\sin \varphi_1 + \sin \varphi_2\right)$$
 (2.99.)

A marásban résztvevő fogak másodpercenként elvégzett munka (TELYESÍTMÉNY):

 $P \cdot \eta_m = W_1 \cdot [mar \acute{a}sban \ r\acute{e}sztvev \Ho \ fogag \ m\'{a}sodpercenk\'ent]$

$$P \cdot \eta_m = W_1 \cdot \frac{n \cdot z}{60} = b \cdot \left(\frac{V_f}{n \cdot z}\right) \cdot \frac{D}{2} \cdot K_S \cdot \left(\sin \varphi_1 + \sin \varphi_2\right) \cdot \frac{n \cdot z}{60} \quad \left[\frac{N \cdot m}{\text{sec}}\right] \quad (2.100.)$$

11

$$P = b \cdot V_f \cdot \frac{D}{2 \cdot 60} \cdot \left(\sin \varphi_1 + \sin \varphi_2\right) \cdot K_S \tag{2.101.}$$

A teljesítmény kifejezve a peremerő (forgácsolóerő) és a forgácsolóerő által:

$$P \cdot \eta_m = \frac{F_C \cdot V_C}{60} \cdot 1000 \quad \left\lceil \frac{N \cdot m}{\text{sec}} \right\rceil$$
 (2.102.)

Kiegyenlítve a (2.101. és 2.102.) egyenleteket - jobb oldalait, a peremerő (forgácsolóerő) jelentkezik mint ismeretlen:

$$\frac{b \cdot V_f \cdot D \cdot \left(\sin \varphi_1 + \sin \varphi_2\right)}{2 \cdot 60} \cdot K_S = \frac{F_C \cdot V_C}{60} \cdot 1000 \tag{2.103.}$$

Az előző egyenletből kifejezzük a forgácsolóerőt

$$F_C = \frac{V_f}{V_C} \cdot \frac{b \cdot D}{2000} \cdot \left(\sin \varphi_1 + \sin \varphi_2\right) \cdot K_S$$
 (2.104.)

A fajlagos forgácsolóerőértéke CRONENBERG szerint:

$$K_{S} = \frac{C}{f_{1}^{X}} \quad vagy \quad K_{S} \approx k_{c}$$
 (2.105.)

2.20. táblázat

MUNKADARAB	C	X		
ACELOK	$9,25~\mathrm{HB}^{0,545}$	0.26		
ÖNTÖTTVAS	1,92 HB ^{0,76}	0,20		

Egyéb anyagok esetében (analitikus számítások során), használhatók az erők meghatározásánál alkalmazott (k_{cl-1}) legnagyobb értéke (1.8. táblázat).

2.4.6.1. A FORGÁCSOLÓERŐ KÉPLETE SZIMMETRIKUS MARÁS ESETÉN

Szimmetrikus marás esetén, a befogó szögek megegyeznek, értékük $(\frac{\pi}{2})$

$$\varphi_1 = \frac{\pi}{2}$$
 $\qquad \varphi_2 = \frac{\pi}{2}$

Behelyettesítve az előző értékeket a (2.104.) egyenletbe, a szimmetrikus marás esetére vonatkozó, forgácsolóerő képlete számítható:

$$F_C = \frac{V_f}{V_C} \cdot \frac{b \cdot D}{1000} \cdot K_S \tag{2.106.}$$

2.4.6.2. A FORGÁCSOLÓERŐ KÉPLETE ASZIMMETRIKUS MARÁS ESETÉN

Aszimmetrikus marás esetén, a forgácsolóerő képlete, megegyezik a (2.104.) alapképlettel:

$$F_C = \frac{V_f}{V_C} \cdot \frac{b \cdot D}{2000} \cdot \left(\sin \varphi_1 + \sin \varphi_2\right) \cdot K_S$$
 (2.107.)

2.4.6.3. A FORGÁCSOLÓERŐ KÉPLETE ELLENÍRÁNYÚ ÉS EGYENÍRÁNYÚ MARÁS ESETÉN

A befogószögek értéke (2.21.) ábra szerint:

$$\varphi_1 = 0$$

$$\sin \varphi_2 = 1 - \frac{2a}{D} \tag{2.108}$$

Az előző értékeket behelyettesítjük a (2.99.) képletbe:

$$F_{C} = F_{C\left(\varphi_{1}=0,\varphi_{2}=\frac{\pi}{2}\right)} - F_{C\left(\varphi_{1}=0,\varphi_{2}\right)} = \frac{V_{f}}{V_{C}} \cdot \frac{b \cdot D}{2000} \cdot \left(1 - \sin \varphi_{2}\right) \cdot K_{S}$$

$$= \frac{V_{f}}{V_{C}} \cdot \frac{b \cdot D}{2000} \cdot \left(1 - \left(1 - \frac{2a}{D}\right)\right) \cdot K_{S}$$

$$(2.109.)$$

Ezt követően, ki lehet fejezni a forgácsolóerő képletét ELLENÍRÁNYÚ ÉS EGYENÍRÁNYÚ MARÁS ESETÉN

$$F_C = \frac{V_f}{V_C} \cdot \frac{a \cdot b}{1000} \cdot K_S \tag{2.110.}$$

2.4.7. ELŐTOLÁSSZÁMITÁS

Az alkalmazott előtolásokat két módszer szerint lehet (szokásos) meghatározni:


- Tájékoztató táblázati adatok
- A szerszám alakváltozása szerint.

2.4.7.1. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ TÁBLÁZATI ADATOK SZERINT

2.21. táblázat

	FORGANKÉNTI ELŐTOLÁS fi Emm/fog. E					
	MARÓ					
	PALÁSTN HOMLOKMA		HOMLOKMARÓ D?40			
MUNKADARAB	NAGYOLÁS	SÍMITÁS	NAGYOLÁS	SÍMITÁS		
ACELOK	0,1÷0,2	0,05÷0,1	0,04÷0,06	0,05÷0,08		
ÖNTÖTTVAS	0,1÷0,16	0,1÷0,25	0,04÷0,07	0,06÷1		
Cu- ÖTVÖZETEK	0,16÷0,2	0,2÷0,3	0,0÷0,08	0,012÷0,8		
Al- ÖTVÖZETEK	0,1÷0,16	0,16÷0,2	0,05÷0,08	0,012÷0,1		

2.4.7.2. ELŐTOLÁS SZÁMÍTÁS A SZERSZÁM SZILÁRDSÁGA SZERINT




2.23. ábra

A szerszám dolgozóperemén működő erőket redukáljuk a szerszámszár tengelyére (2.23. ábra). A redukció eredményeként egy erő (F_{max}) és egy nyomaték (M) jön létre. Mivel hosszú rudakról van szó, mérnöki megfontolásból, elegendő a maximális erő idézte hajlító igénybevételt venni a számítás alapjaként.

A hajlító igénybevétel következménye a szerszámszár alakváltozása. A marógép munkaterének kialakítása függvényében, a szerszámszár alakváltozását külön kel számolni homlokmarás, és külön palástmarás esetében:

A megfelelő alakváltozások a következők:



A szerszámtengely legnagyobb megengedett alakváltozása nem szabad, hogy meghaladja a műhelyrajzon feltűntetett (megadott) tűréstartomány egy hatodát:

$$u_{\text{max}} \le \frac{1}{6} \cdot T \tag{2.113.}$$

A legnagyobb redukált terhelés (abban az esetben jöhet létre, ha a radiális erő értéke eléri a perem forgácsolóerő értékét (2.22. ábra):

$$F_{\text{max}} = \sqrt{F_c^2 + F_R^2} = \sqrt{F_c^2 + F_c^2} = \sqrt{2} \cdot F_c$$

$$\boxed{F_{\text{max}} = \sqrt{2} \cdot F_c}$$
(2.114.)

• HOMLOKMARÁS ESETÉN:

A (2.111.) egyenletbe behelyettesítjük a (2.14.) értékeket, és alkalmazzuk a (2.13.) feltételt:

$$u_{\max} \leq \frac{F_{\max} \cdot l^2 \cdot D}{E \cdot I \cdot 4} = \frac{\sqrt{2} \cdot F_C \cdot l^2 \cdot D}{E \cdot I \cdot 4} = \frac{\sqrt{2} \cdot \frac{\left(f_1^! \cdot n \cdot z\right)}{\left(\frac{D \cdot \pi \cdot n}{1000}\right)} \cdot \frac{a \cdot b}{1000} \cdot K_S \cdot l^2 \cdot D}{E \cdot I \cdot 4} \leq \frac{1}{6} \cdot T$$

Az előző képletből meghatározzuk a homlokmarásra vonatkozó FOGANKÉNTI előtolást:

$$f_{1}^{\prime} \approx \frac{1,49 \cdot E \cdot I \cdot T}{z \cdot a \cdot b \cdot K_{S} \cdot l^{2}}$$

$$\downarrow \downarrow \qquad (2.115.)$$

• PALÁSTMARÁS ESETÉBEN:

A (2.112.) egyenletbe behelyettesítjük a (2.14.) értékeket, és alkalmazzuk a (2.13.) feltételt:

$$u_{\text{max}} \leq \frac{F_{\text{max}} \cdot l^{3}}{E \cdot I \cdot 100} = \frac{\sqrt{2} \cdot F_{C} \cdot l^{3}}{E \cdot I \cdot 100} = \frac{\sqrt{2} \cdot F_{C} \cdot l^{3}}{E \cdot I \cdot 100} = \frac{\sqrt{2} \cdot F_{C} \cdot l^{3}}{E \cdot I \cdot 100} \leq \frac{1}{6} \cdot T$$

$$\downarrow \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad (2.116)$$

Az előző képletből meghatározzuk a palástmarásra vonatkozó FOGANKÉNTI előtolást:

$$f_1 \approx \frac{37 \cdot D \cdot E \cdot I \cdot T}{z \cdot a \cdot b \cdot K_S \cdot l^3}$$
 (2.117.)

2.4.7.3. ELŐTOLÁS SZÁMÍTÁS A FELÜLETI ÉRDESSÉG SZERINT

Alapul az (2.19.) esztergálásnál számított előtolási képlet szolgál.

$$f_1'' \leq \sqrt{8 \cdot r \cdot R_2}$$

Mértanilag az esztergalószerszám dolgozórészének csúcssugarának, megfelel a marószerszám átmérőjének fele, így az előző képletből meghatározzuk a felületi érdességre vonatkozó *FOGANKÉNTI* előtolást:

$$f_{1}^{"} \le \frac{2 \cdot \sqrt{D \cdot R_{Z}}}{z} \tag{2.118.}$$

2.4.7.4. MÉRVADÓ ELŐTOLÁS

A mérvadó érték a két számított érték közül a kisebbik:

$$f_1 = \min(f_1', f_1'') \tag{2.119.}$$

2.4.8. FORDULATSZÁMSÁMÍTÁ

A fordulatszámokat a következő két kritérium szerint lehet számolni:

- A használt szerszám sebességbírása szerint.
- Az alkalmazott gép teherbírása szerint.

2.4.8.1. FORDULATSZÁM SÁMÍTÁS A SZERSZÁM SEBESSÉGBIRÁSZA SZERINT

A szerszám sebességbírását, a szerszámgyártó adataiból (2.19. táblázat), vagy a (2.95.) megközelítő módszer alapján határozzuk meg:

$$V_C \approx \frac{C_V \cdot D^i}{T^m \cdot a^X \cdot b^q \cdot z^u \cdot \varepsilon^w \cdot f_1^y} = \frac{D \cdot \pi \cdot n_{sz}}{1000}$$
 (2.120.)

Az előző képletből kifejezzük, a szerszám sebességbírására vonatkozó fordulatszámot:

$$n_{sz} \le \frac{C_V \cdot D^i \cdot 1000}{T^m \cdot a^X \cdot b^q \cdot z^u \cdot \varepsilon^w \cdot f_1^y \cdot D \cdot \pi}$$
(2.121.)

2.4.8.2. FORDULATSZÁM SÁMÍTÁS A SZERSZÁMGÉP TELYESÍTÉSE SZERINT

Használjuk a teljesítményre vonatkozó függvényt, és behelyettesítjük a forgácsolóerőt meghatározó (2.110.) képletet ügyelve az egységek homogenitására:

$$P \cdot \eta_m \cdot 10^3 \cdot 60 = F_C \cdot V_C = \frac{V_f \cdot a \cdot k}{V_C \cdot 1000} \cdot K_S \cdot V_C = \frac{f_1 \cdot n_g \cdot z \cdot a \cdot b}{1000} \cdot K_S$$
 (2.122.)

Az előző képletből kifejezzük, a szerszámgépre vonatkozó fordulatszám képletet:

$$n_g = \frac{6 \cdot 10^7 \cdot P \cdot \eta_m}{f_1 \cdot a \cdot b \cdot z \cdot K_S}$$
 (2.123.)

2.4.8.3. MÉRVADÓ FORDULATSZÁM

A mérvadó érték a (n_{sz}, n_g) két számított érték közül a kisebbik. Mivel a gépen beállítható értékről van szó, a mérvadó beállítható értéket a megfelelő szabványos fordulatszámokra vonatkozó (1.6.) táblázatból kel határozni:

$$n = \min(n_{sz}, n_g) \Rightarrow G\acute{E}P \tag{2.124.}$$

2.4.9. ELŐTOLÁSISEBESSÉG SZÁMÍTÁS

Mivel a gépen beállítható értékről van szó, a mérvadó beállítható értéket a gépen beépített értékek közül válaszuk ki, mint az első kisebb értéket.

$$V_f = f_1 \cdot n \cdot z \Rightarrow G \not \in P$$
 (2.125.)

2.4.10. FŐ GÉPIDÖ

A fő gépidő számítása során, ügyelni kel a marószerszám méretéből adódó megmunkálóhoz bruttó értékére (L_{brutto}).

$$t_{fg} = i \cdot \frac{L_{brutto}}{V_f} = i \cdot \frac{L_{brutto}}{f_1 \cdot z \cdot n}$$
 (2.126.)

FOGÁSOK SZÁMA

$$i = \frac{\Delta h}{a} \cdot \frac{b}{D} \tag{2.127.}$$

2.4.11. HASZNÁLT TELYESÍTMÉNY

Használjuk az (2.123.) egyenletet, és ügyelünk a méretek homogenitására:

$$P = \frac{f_1}{6 \cdot 10^7} \cdot z \cdot n \cdot a \cdot b \cdot K_S \qquad [kW]$$
 (2.128.)

2.4.12. FORGÁCSOLÁSI TERMELÉKENYSÉG

$$Q = a \cdot b \cdot V_f \cdot q = \frac{a}{100} \cdot \frac{b}{100} \cdot \frac{f_1 \cdot z \cdot n}{100} \cdot q \qquad g \left[\frac{kg}{dm^3} \right]$$

$$Q = \frac{a \cdot b \cdot f_1 \cdot z \cdot n}{10^6} \cdot q \qquad \boxed{\frac{kg}{\min}}$$
 (2.129.)

2.4.12.1.PÉLDA

Elkel végezni a forgácsolási eljárást, melye biztosítja a műhelyrajzon feltüntetett méretet és a felületi érdességet.


Ellenőrizni kel, a megmunkálás hatékonyságát homlokmarással és palástmarással.

- A munkadarab anyaga: $Ac\acute{e}l$ S235JR , R_m =400 [N/mm²], HB=45.
- Az alkalmazott szerszám dolgozórésze: Gyorsacél, Szár: $R_m=1500$ [N/mm²] v=4
- A szerszámrész elvárt élettartama: T=240 perc..

A számítási sorrendet a következő: (4.3.4.1.):

	SZÁMÍTÁSI SORREND		
1	FOGÁSMÉLYSÉG MEGHATÁROZÁSA	a	
2	ELŐTOLÁSSZÁMÍTÁS	f	
3	CIKLUSSZÁMSZÁMÍTÁS	n _{kw}	
4	FŐ GÉPIDŐSZÁMÍTÁS	tfg	


Az MSG rendszerre vonatkozó, mértani és anyagtulajdonsági adatok HOMLOKMARÁSRA, a következő ábra-táblázatban vannak összefoglalva.



	JELÖLÉS	SZÁMÍTÁSOK (HOMLOKMARÁS-NAGYOLÁS)		EGY.
FOGÁSMÉLYSÉG	a	$ (2.94. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow a = \delta $ $ (2.17. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \Rightarrow a = \delta_1 = 2,5 $	2,5	mm
ELŐTOLÁS	f'ı	$(2.115. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow f_{1} \approx \frac{1,49 \cdot E \cdot I \cdot T}{z \cdot a \cdot b \cdot K_{s} \cdot l^{2}}$ $I = \frac{\pi \cdot D^{4}}{64} = \frac{\pi \cdot 60^{4}}{64} = 635.850$ $E = 2.1 \cdot 10^{5}$ $(1.8. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \Rightarrow K_{s} \approx k_{c,1-1} = 1610$ $\downarrow \downarrow$ $f_{1} \approx \frac{1,49 \cdot 2.1 \cdot 10^{5} \cdot 635.850 \cdot 0,2}{14 \cdot 2,5 \cdot 80 \cdot 1610 \cdot 120^{2}} = 0,6$ $Javasolt \ t\acute{a}bl\acute{a}zati \ \acute{e}rt\acute{e}k$ $(2.21. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \Rightarrow f_{1} \approx 0,1 \div 0,2$	0,2	mm/fog
	f"1	$(2.118. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow f_1^* \leq \frac{2 \cdot \sqrt{D \cdot R_Z}}{z}$ $(1.16. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \Rightarrow R_a = 25 \Rightarrow R_z = 0,1 \ [mm]$ $\downarrow \downarrow$ $f_1^* \leq \frac{2 \cdot \sqrt{80 \cdot 0,1}}{14} = 0,4$	0,49	
FOGANKÉNTI ELŐTOLÁS	f 1	$(2.119. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow f_1 = \min(f_1', f_1^*) \Rightarrow f_1 = 0,2$	0,2	mm/fog
FORDULATSZÁM	nsz	$(2.121. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow n_{sz} \leq \frac{C_{v} \cdot D^{i} \cdot 1000}{T^{m} \cdot a^{X} \cdot b^{q} \cdot z^{u} \cdot \varepsilon^{w} \cdot f_{1}^{y} \cdot D \cdot \pi}$ $(2.18. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \Rightarrow Cv = 61,5$ $x = 0,27$ $y = 0,3$ $m = 0,3$ $q = 0,09$ $u = 0,1$ $w = 0,18$ $i = 0,5$ $\downarrow t$ $n_{sz} \leq \frac{61,5 \cdot 80^{0.5} \cdot 1000}{240^{0.3} \cdot 2,5^{0.27} \cdot 80^{0.09} \cdot 14^{0.1} \cdot 10^{0.18} \cdot 0,2^{0.3} \cdot 80 \cdot \pi} = 189$	206	ford/perc
	ng n	$(2.123. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow n_g = \frac{6 \cdot 10^7 \cdot P \cdot \eta_m}{f_1 \cdot a \cdot b \cdot z \cdot K_S}$ $\downarrow \downarrow$ $n_g = \frac{6 \cdot 10^7 \cdot 3, 7 \cdot 0, 8}{0, 2 \cdot 2, 5 \cdot 80 \cdot 14 \cdot 1610} = 197$ $(2.124. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow n = \min(n_{sz}, n_g) \Rightarrow G\acute{E}P$ $(1.6. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \Rightarrow n = 180$	197	
ELŐTOLÁSI SEBESSÉG	$\mathbf{V}_{\mathbf{f}}$	(2.125. $k\acute{e}plet$) $\Rightarrow V_f = f_1 \cdot n \cdot z \Rightarrow G\acute{E}P$ $V_f = 0, 2 \cdot 180 \cdot 14 = 504 \Rightarrow G\acute{E}P$	500	mm/perc
FŐ GÉPIDŐ	tfg	$(2.126. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow t_{fg} = i \cdot \frac{L_{brutto}}{V_f} = i \cdot \frac{L_{brutto}}{f_1 \cdot z \cdot n}$ $(2.127. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow i = \frac{\Delta h}{a} \cdot \frac{B}{D} = \frac{5}{2,5} \cdot \frac{100}{80} = 2 \cdot 1,25 \Rightarrow 4$ $\downarrow \downarrow \qquad \qquad \downarrow \downarrow \downarrow \qquad \downarrow \downarrow \downarrow \qquad \downarrow \downarrow \downarrow \qquad \downarrow \downarrow \downarrow \qquad \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \downarrow$	1,82	perc

	JELÖLÉS	SZÁMÍTÁSOK (PALÁSTMARÁS-NAGYOLÁS)		EGY.
FOGÁSMÉLYSÉG	a	$ (2.94. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow a = \delta $ $ (2.17. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \Rightarrow a = \delta_1 = 2.5 $	2,5	mm
ELŐTOLÁS	f'ı	$(2.117. \ k\acute{e}plet) \implies f_{1} \approx \frac{37 \cdot D \cdot E \cdot I \cdot T}{z \cdot a \cdot b \cdot K_{S} \cdot l^{3}}$ $I = \frac{\pi \cdot D^{4}}{64} = \frac{\pi \cdot 60^{4}}{64} = 635.850$ $E = 2.1 \cdot 10^{5}$ $(1.8. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \implies K_{S} \approx k_{c,1-1} = 1610$ $\downarrow \downarrow$ $f_{1} \approx \frac{37 \cdot 120 \cdot 2.1 \cdot 10^{5} \cdot 635.850 \cdot 0,2}{14 \cdot 2,5 \cdot 60 \cdot 1610 \cdot 500^{3}} = 0,28$ $Javasolt \ t\acute{a}bl\acute{a}zati \ \acute{e}rt\acute{e}k$ $(2.21. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \implies f_{1} \approx 0,1 \div 0,2$		mm/fog
	f"'ı	$(2.118. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow f_1^* \leq \frac{2 \cdot \sqrt{D \cdot R_Z}}{z}$ $(1.16. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \Rightarrow R_a = 25 \Rightarrow R_Z = 0,1 \ [mm]$ $\downarrow \downarrow$ $f_1^* \leq \frac{2 \cdot \sqrt{120 \cdot 0,1}}{14} = 0,49$	0,49	
FOGANKÉNTI ELŐTOLÁS	f ı	$(2.119. k\acute{e}plet) \Rightarrow f_1 = \min\left(f_1, f_1^*\right) \Rightarrow f_1 = 0,2$	0,2	mm/fog
FORDULATSZÁM	$(2.121. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow n_{sz} \leq \frac{C_{V} \cdot D^{i} \cdot 1000}{T^{m} \cdot a^{X} \cdot b^{q} \cdot z^{u} \cdot \varepsilon^{w} \cdot f_{1}^{y} \cdot D \cdot \pi}$ $(2.18. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \Rightarrow Cv = 61,5$ $x = 0,27$ $y = 0,3$ $m = 0,3$ $q = 0,09$ $u = 0,1$ $w = 0,18$ $i = 0,5$ $\downarrow 0$ $n_{sz} \leq \frac{61,5 \cdot 120^{0.5} \cdot 1000}{240^{0.3} \cdot 2,5^{0.27} \cdot 60^{0.09} \cdot 14^{0.1} \cdot 10^{0.18} \cdot 0,2^{0.3} \cdot 80 \cdot \pi} = 237$		237	ford/pere
	ng	$(2.123. \ \textit{képlet}) \implies n_g = \frac{6 \cdot 10^7 \cdot P \cdot \eta_m}{f_1 \cdot a \cdot b \cdot z \cdot K_S}$ $\downarrow \downarrow$ $n_g = \frac{6 \cdot 10^7 \cdot 3.7 \cdot 0.8}{0.2 \cdot 2.5 \cdot 60 \cdot 14 \cdot 1610} = 367$	367	
	n	$(2.124. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow n = \min(n_{sz}, n_{g}) \Rightarrow G\acute{E}P$ $(1.6. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \Rightarrow n = 224$	224	
ELŐTOLÁSI SEBESSÉG	\mathbf{V}_{f}		627	mm/perc
FŐ GÉPIDŐ	tfg	$(2.126. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow t_{fg} = i \cdot \frac{L_{brutto}}{V_f} = i \cdot \frac{L_{brutto}}{f_1 \cdot z \cdot n}$ $(2.127. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow i = \frac{\Delta h}{a} \cdot \frac{B}{b} = \frac{5}{2,5} \cdot \frac{100}{60} = 2 \cdot 1,66 \Rightarrow 4$ $\downarrow \downarrow$ $t_{fg} = 4 \cdot \frac{(150 + 60)}{627} = 1,33$	1,33	perc

Az MSG rendszerre vonatkozó, mértani és anyagtulajdonsági adatok PALÁSTMARÁSRA, a következő ábra-táblázatban vannak összefoglalva.



O KÉRDÉSEK

- Melyek a szerszám és a munkadarab mozgásából adódó különbségek?
- Mik a homlokmarás és a palástmarás tulajdonságai?
- Egyetemes osztófej tulajdonságai és számítások.
- Differenciál osztófej számítások.
- Fő forgácsolóerő számítása.
- ELŐTOLÁSSZÁMÍTÁS a szerszám szilárdága szerint.
- ELŐTOLÁSSZÁMÍTÁS a felületi érdesség szerint.
- Fordulatszám számítás a szerszám sebességbírása szerint.

- Fordulatszám számítás a gép teljesítése szerint.
- Fő gépidőszámítás.
- Forgácsoló teljesítményszámítás.
- Forgácsoló termelékenység.

2.5. KÖSZÖRÜLÉS

2.5.1. MUNKATÉR

A köszörülő folyamat technológiai adatai a következők:


- a [mm]fogásmélység.
- **f,b** [mm/k.lök.]előtolás.
- n_k [k.lök./perc]......kettőslöketek.
- n_c [ford./perc]korong fordulatszáma.
- **n**_v [ford./perc]vezetőkorong fordulatszáma.
- **n**_w [ford./perc]munkadarab fordulatszáma.
- V_w [mm/perc]a munkadarab előtoló sebessége.
- V_v [mm/perc] vezetőkorong peremsebessége.


A köszörülési munkatér mértani adatai a következők:

- D_1 [mm]korongátmérő.
- D₂ [mm]korongnyílás átmérője
- .D_v [mm]vezetőkorong átmérője
- **B** [mm] munkadarab szélessége. .
- L [mm]munkadarab hossz.

2.5.2. KÖSZÖRŰLÉSI MÓDSZEREK

KÖRKÖSZÖRÜLÉS







b | munkadarab

FOGÁSMÉLYSÉGEK


FAZÉKKÖSZÖRÜLÉS







CSÚCSNÉLKÜLI KÖSZORŰLÉS



2.26. ábra

2.5.3. **GÉPEK**



HAGYOMÁNYOS KÖRKÖSZÖRŰ *[RIBON RUR-H800]*



CNC KÖRKÖSZÖRŰ [REINECKER RS 500 CNC]



SÍKKÖSZÖRŰ **[elb** sw 10va 1**]**



CSÚCSNÉLKÜLI KÖSZÖRÜLÉS [ILHE részlet]



SZUPERFINISELÖ [LOSER supperfinisch]




KÉZI KÖSZÖRŰ [MAC 230]

2.27. ábrák

2.5.4. KÖSZÖRŰSZERSZÁMOK

KORONG ALAPALAKOKOK



• KIVITELEZÉSI PÉLDÁK



2.29. ábra

KÖSZÖRŰKORONGOK STRUKTURÁJA

A köszörűk jellemzői a következők:

• KÖTŐANYAGOK

2.22. táblázat

KÖTŐANYAG	JELÖLÉS
KERÁMIA (KAOLIN, KVARC)	V
SZILIKÁT (VIZÜVEG)	S
GUMI	R
GUMI + ERŐSÍTÉS ÜVEGSZÁLAKKAL	RF
MŰ GYANTA	В
MŰ GYANTA+ERŐSÍTÉS ÜVEGSZÁLAKKAL	BF
MAGNEZIT (MAGN. HLORID)	Mg
FÉM (Cu,Al,Sb,Fe - ÖTVÖZETEK)	M

• SZEMCSEANYAGOK

2.23. táblázat

CSISZOLÓ ANYAG (SZEMCSE)	ÖSSZETÉTEL	JELÖLÉS
ALUMINIUN OKSID (KÓRUND)	Al2O3	A,B
SZILICIUM KARBID	SiC	С
BÓRKARBID	B4C	BC
KÖBOS BÓRNITRID	CBN	CBN
MŰ POLIKRISTÁLYOS GYÉMÁNT		D

• SZEMCSEMÉRETEK

A szemcsék méreteit kétféleképen lehet meghatározni:

- Szemcse legnagyobb mérete szerint (Európában nem honosult).
- Szemcse méretszám szerint.

$$\underline{M\acute{E}RETSZ\acute{A}M} = \frac{NYIL\acute{A}SSZ\acute{A}M}{25,4.mm - es} \qquad (2.130.)$$

A (2.24.) táblázatban szemcsék finomságának tartományai vannak feltüntetve.

2.24. táblázat

KÖSZÖRŰ SZEMCSÉZET				
TARTOMÁNY	SZEMCSE/25,4 mm			
GOROMBA	8÷24			
KÖZEPES	30÷60			
FINOM	70÷220			
POROK	240÷800			

• POROZITÁS

$$P = \frac{V_{SZ} \cdot V_K \cdot V_{\vec{U}}}{V_{SZ} \cdot V_K} \cdot 100 \quad [\%]$$
 (2.131.)

Értelmezés:

 V_{SZ}a szemcsék térfogata

 V_Ka kötőanyag térfogata

 $V_{\tilde{U}}$az üregek térfogata

A (2.25.) táblázatban a porozitás tartományai vannak feltüntetve.

2.25. táblázat

KÖSZÖRŰ POROZITÁS			
TARTOMÁNY	P [%]		
IGEN TÖMOR	1÷2		
TÖMÖR	3÷4		
KÖZEPES	5÷8		
NYITOTT	9÷14		
IGEN NYITOTT	14 fölött		

2.5.5. SEBESSÉGEK

2.5.5.1. SEBESSÉGSZÁMÍTÁS A KORONG SZILÁRDSÁGA SZERINT

A számítás abból a megfontolásból indul, hogy működésközben nem szabad meghaladni a tárcsa megengedett szakítószilárdságát.

A tárcsa húzó igénybevétele a következő:

$$\sigma_{\rm C} = C \cdot \frac{\gamma}{\rm g} \cdot V_{\rm C}^2 \cdot 10^2 \qquad /\frac{\rm N}{\rm mm}^2 / \tag{2.132.}$$

$$C \approx 0.825 \left[1 + \frac{0.212}{\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2} \right]$$

Az előző egyenletből meghatározható a köszörűtárcsa megengedett peremsebessége.

$$V_{\rm C} \le \sqrt{\frac{\sigma_{\rm C} \cdot g}{10^2 \cdot {\rm C} \cdot \gamma}} / \frac{m}{\rm sec} /$$
 (2.133.)

Ajánlatos ellenőrizni a peremsebességekre (és fordulatszámokra) vonatkozó gyártói adatokat is, és azokat betartani.

A munkadarabra vonatkozó sebességeket táblázati (megközelítő) adatok szerint lehet megállapítani (2.26., 2.27., 2.29. táblázatok), vagy a következő (2.134.) arányból:

$$V_{\rm w} / \frac{m}{\text{perc}} / \approx \frac{V_{\rm C} / \frac{m}{\text{sec}}}{60 \div 150}$$
 (2.134.)

Értelmezés:

 σ_c [N/mm²]a korong kötőanyagának megengedett szakítószilárdsága.

C.....a korongra jellemző mértani jellemző.

d₁ [mm]a korong külső átmérője.

d₂ [mm]a korong nyílásának mérete.

 γ [kg/dm²]a korong fajlagos tömege.

V_c [m/sec].....a korong peremsebessége.

V_w [mm/perc]a munkadarab sebessége.

g [m/sec²]gravitációs állandó.

2.5.5.2. A SEBESSSÉGEK TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁZATI HATÁRÉRTÉKEKEI

2.26. táblázat

	NORMÁL	NAGY	ULTRA
V _c [m/s]	30	50-80	100-300
Vw [m/perc]	≈60Vc/(60-100)		

2.5.5.3. A SEBESSSÉGEK JAVASOLT TÁBLÁZATI ÉRTÉKEI

2.27. táblázat

		FORGÁCSOLÁSI SEBESSÉG		
		KÖSZÖRŰTÁRCSA	MUNKADARAB	
MUNKADARAB	MEGMUNKÁLÁS	Vc [m/s]	Vw [m/perc]	
	HENGER	30÷35	12÷18	
ACÉL ÉS	FURAT	25	18-24	
ACÉLÖNTVÉNY	SÍK	30	15-35	
	HENGER	20	14÷18	
ÖNTÖTTVAS	FURAT	18÷20	20÷25	
	SÍK	18÷20	10÷35	
	HENGER	18÷25	18÷16	
KEMÉNYFÉM	FURAT	18÷20	18÷16	
	SÍK	18÷20	18÷16	
,	HENGER	30	18÷21	
RÉZ ÖTVÖZETAK	FURAT ÉS SÍK	30	21÷27	
	HENGER	20÷35	20÷40	
ALUMINIUM	FURAT	20÷35	30÷40	
ÖTVÖZETEK	SÍK	20÷35	15÷40	

2.5.5.4. KÖSZÖRŰK HASZNÁLATA (TÁJÉKOZTATÓ ADATOK)

2.28. táblázat

MINIZADADAD	KÖSZÖRÜLÉSI	CSISZOLÓ	CZEM CCÉZET	KEMÉNYSÉG	
MUNKADARAB	FOLYAMAT	ANYAG	SZENICSEZEI	KEMIENYSEG	
	ÉLEK		20÷30	O÷Q	
ALUMÍNIUM	MEGMUNKÁLÁSA	SiC	20-30	U-Q	
ALUMINIUM	KÖRMEGMUNKÁLÁS	SIC	36÷80	Ι÷Q	
	SÍKMEGMUNKÁLÁS		20÷24	H÷I	
SZALAGFŰRÉSZ	ÉLESÍTÉS	Al2O3	46÷80	O÷Q	
KÖR FŰRÉSZ	ÉLESÍTÉS	Al2O4	46÷81	P÷R	
FÚRÓK	KÉZI ÉLESÍTÉS	Al2O5	50÷70	L÷M	
FURUK	GÉPI ÉLESÍTÉS	Al2O6	50÷71	O÷P	
	ÉLEK		25÷60	J÷L	
BRONZ	MEGMUNKÁLÁSA	SiC	25-00	J÷L	
DRUNZ	KÖRMEGMUNKÁLÁS	SIC	40÷80	J÷K	
	SÍKMEGMUNKÁLÁS		20÷40	J÷K	
ESZTERGÁLÓ ÉS	KÉZI ÉLESÍTÉS	Al2O5	40÷60	K÷L	
GYALULÓ KÉSEK	GÉPI ÉLESÍTÉS	Al2O6	16÷36	K÷M	
MARÓK	GÉPI ÉLESÍTÉS	Al2O7	46÷80	Ι÷Μ	
KÜLSŐ MENETEK	GÉPI ÉLESÍTÉS	Al2O8	120÷260	Ι÷L	
BELSŐ MENETEK	GÉPI ÉLESÍTÉS	Al2O9	80÷140	M÷O	
	ÉLEK		12÷20	Q÷S	
ÖNTÖTTVAS	MEGMUNKÁLÁSA	SiC	12-20	Ų-s	
	KÖRMEGMUNKÁLÁS		24÷60	L÷N	
TEMPER ÖNTVÉNY	SÍK MEGMUNKÁLÁS	SiC	24÷40	Ι÷L	
ACÉL ÖNTVÉNY	KÖRMEGMUNKÁLÁS	Al2O5	24÷36	L÷M	
ACEL ONI VENI	SÍKMEGMUNKÁLÁS	Al2O5	24÷36	K÷M	
KEMÉNYFÉMEK	NAGYOLÁS	SiC	36÷46	J÷K	
KEMENYFEMEK	SIMÍTÁS	SiC	80÷180	H÷J	
	KÖRMEGMUNKÁLÁS	SiC	60÷80	K÷L	
SÁRGARÉZ	SÍKMEGMUNKÁLÁS	SiC	50÷60	Н	
	SiMÍTÁS	SiC	120÷161	L÷K	
	KÉZI MEGMUNKÁLÁS	SiC	20÷40	O÷P	
MESZING	KÖRMEGMUNKÁLÁS	SiC	24÷60	Ι÷L	
	SÍK MEGMUNKÁLÁS	SiC	20÷40	Ι÷Κ	
ŰREGELŐK	ÉLESÍTÉS	Al2O9	50÷70	K÷N	
DÖRZSEK	ÉLESÍTÉS	Al2O10	40÷80	Ι÷S	
EOC A CHEDENEN	PROFIL	AlaOut	46:00	IZ - NI	
FOGASKEREKEK	MEGMUNKÁLÁS	Al2O11	46÷80	K÷N	
PUHA ACÉL	KÖRMEGMUNKÁLÁS	Al2O12	24÷30	M÷N	
I OHA ACEL	SÍK MEGMUNKÁLÁS	Al2O13	24÷30	K÷M	
EDZETT ACÉL	KÖRMEGMUNKÁLÁS	Al2O14	40÷60	J÷M	
EDZETT ACÉL	SÍK MEGMUNKÁLÁS	Al2O15	16÷60	G÷I	

2.5.5.5. A SEBESSSÉGEK JAVASOLT VISZONYAI

2.29. táblázat

	SEBESSÉGVISZONY IRÁNYÉRTÉKEI q=Vc/Vw					
	KÖSZÖRŰ					
MUNKADARAB	PALÁST SÍK FAZÉK CSÚCSNÉLKÜLI					
ACÉLOK	80÷120	50÷80	50	125		
ÖNTÖTTVAS	60÷100	40÷60	40	80		
Cu-ÖTVÖZETEK	50÷80	30÷50	30	50		
Al-ÖTVÖZETEK	30÷50	20÷30	20	45		

2.5.6. FOGÁSMÉLYSÉGEK

A megfelelő fogásmélységeket a megelőző megmunkálási folyamatoknál alkalmazott táblázatokban lehet megtalálni (2.4., 2.7., 2.9., 2.17., táblázatok)

2.5.7. KÖSZÖRÜLŐ ERŐK

MARÁSON MEGALAPOZOTT MÓDSZER

Ezt a módszert alkalmazva, feltételkezük, hogy a köszörülés elméletileg megfelel a marásnak. A különbség a szerszám dolgozórészének kialakításában és az alkalmazott méretegységekben van.

A marásnál a dolgozórész rendezett élű szerszámként van kiépítve (ismerjük az élek számát és azok mértani jellemzőit). A köszörűkorongoknál a dolgozó élek száma nincs pontosan meghatározva (csak felbecsült értékekkel rendelkezünk), és az élek mértani jellemzői ismeretlenek.

Az említettekből arra lehet következtetni, hogy a számítások csak tájékoztató értékeket eredményezhetnek. Ezt a hozzáállást követően, azokat a képleteket, melyeket a maráselmélet bemutatása során használtunk, a köszörülésnél is lehet alkalmazni, csak ügyelni kel a használt mértékegységekre. A lehető hibák kiküszöbölése céljából, a következő táblázatban össze vannak hasonlítva a két eljárásnál használt egységmértékek, majd ezek használatával, a köszörülésre vonatkozó képletek vannak kialakítva.

2.30. táblázat

MARÁS		KÖSZÖRÜLÉS		HELYETTESÍTÉS	
Vf	m/perc	VW	mm/perc	Vw 1000	mm/perc
Vc		Vc		Vc 60	m/sec
b		ac=f		f	mm/ford.
Ksm		Ksm		Ksm	N/mm ²

Az utóbbi táblázat alapján a FORGÁCSOLÓSEBESSÉGEKre vonatkozó képletek, a következőképen alakulnak:

$$F_c = \frac{V_w}{V_c} \cdot \frac{a \cdot b \cdot K_{sm}}{1000} \qquad (N) \qquad \Rightarrow \qquad F_c = \frac{\left(V_w \cdot 1000\right)}{V_c \cdot 60} \cdot \frac{a \cdot f \cdot K_{sm}}{1000} \qquad (N)$$

 $\downarrow \downarrow$

$$F_c = \frac{1}{60} \cdot \frac{V_w}{V_c} \cdot a \cdot f \cdot K_{sm} \qquad (N)$$
 (2.135.)

EMPIRIKUS MÓDSZER

$$F_C \approx 2140 \cdot \sqrt[6]{HB} \cdot A_m^{0.65}$$
 (2.136.)

Értelmezés:

HBBrinnel keménység

 A_m közép forgács keresztmetszet

MEGKÖZELÍTŐ ERŐVISZONYOK

2.31. táblázat

	F_R/F_c				
FOGÁSMÉLYSÉG	FOGÁSSZÉLESSÉG b [mm]				
a [mm]	6	7,5	9,5	11,8	15,2
0,01	1,5	1,68	1,65	1,84	1,42
0,02	1,46	1,44	1,65	1,98	2,12
0,03	1,82	2,02	2,08	2,18	
0,04	2,08	2,03			-
0,05	1,97				

A peremerő és a keresztirányú (radiális) erők viszonyai megközelítő értékei a (2.31.) táblázatban találhatók.

2.5.8. ELŐTOLÁSSZÁMITÁS

TAPASZTALATI TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ADATOK

2.32. táblázat

KÖSZÖRÜLÉS MÓDSZER	MEGMUNKÁLÁS	ELŐTOLÁS f=b [mm/cikl.]		
MODSZER		AXIÁLIS	RADIÁLIS	
KÜLSŐ KÖR	NAGYOLÓ	(0,25÷0,6)B	0,02÷0,05	
KULSU KUK	SIMÍTÓ	$(0,1\div0,2)B$	0.005÷0,01	
BELSŐ KÖR	NAGYOLÓ	(0,4÷0,7)B	0.005÷0,02	
BELSO KOK	SIMÍTÓ	(0,25÷0,4)B	0,0025÷0,01	
KERESZTIRÁNYÚ KÖR	NAGYOLÓ	/	0,0025÷0,075	
KERESZTIKANTU KOK	SIMÍTÓ	/	0,005÷0,02	
CSÚCSNÉLKÜLI	NAGYOLÓ	≈Dvπ tgα η	0,002÷0,2	
CSUCSINELKULI	SIMÍTÓ	≈Dvπ tgα η	0,02÷0,05	

1.1.1.1. ELŐTOLÁSSZÁMÍTÁS A GÉP TEHERBIRÁSA SZERINT

CSÚCSKÖZTI ÉS SÍKKÖSZÖRŰLÉS

A következő képletben a (2.135.) egyenletet kel használni a forgácsolóerő behelyettesítése során.

$$P \cdot \eta_m \ge \frac{F_C \cdot V_C}{1000} = \left(\frac{1}{60} \cdot \frac{V_W}{V_C} \cdot \frac{a \cdot f \cdot K_s}{1000}\right) \cdot V_C$$
 (2.137.)

 \parallel

$$f = b \le 6 \cdot 10^4 \frac{P \cdot \eta_m}{V_W \cdot a \cdot K_s} \qquad \left[\frac{mm}{ford.w} \right]$$
 (2.138.)

FAZÉK KÖSZÖRŰLÉS

A fazékköszörülés esetében, legnehezebb feltételek mellet az (a) fogásmélységet fel kel cserélni a korong (D_C) átmérőjével.

$$f = b \le 6 \cdot 10^4 \frac{P \cdot \eta_m}{V_W \cdot D_C \cdot K_s} \qquad \left[\frac{mm}{ford.w} \right]$$
 (2.139.)

CSÚCSNÉLKÜLI KÖSZÖRŰLÉS

$$f = b \le D_V \cdot \pi \cdot \sin \alpha \cdot \mu \tag{2.140.}$$

(B - korong szélesség)

1.1.2. FORDULATSZÁMSZÁMÍTÁS

1.1.2.1. A KÖSZÖRŰLŐKORONG FORDULATSZÁMA

 A KÖSZÖRŰKORONG FORDULATSZÁM (A KORONG SZILÁRDSÁG ALAPJÁN)

Számítási alapkent a (2.134.) képletet kel használni.

$$V_C \le \sqrt{\frac{\sigma_C \cdot g}{10^2 \cdot C \cdot \gamma}} = \frac{D_C \cdot \pi \cdot n_C}{1000 \cdot 60}$$
 (2.141.)

$$n_{C} \le 6 \cdot 10^{4} \cdot \frac{\sqrt{\frac{\sigma_{C} \cdot g}{C \cdot \gamma}}}{D_{C} \cdot \pi} \qquad \boxed{\frac{ford.}{perc}}$$
(2.142.)

AKÖSZÖRŰKORONG FORDULATSZÁM TÁBLÁZATI ADATOK ALAPJÁN

A sebességet meghatározó képletből kiindulva:

$$V_C = \frac{D_C \cdot \pi \cdot n_C}{1000 \cdot 60} \tag{2.143.}$$

$$n_C = \frac{6 \cdot 10^4 \cdot V_C}{D_C \cdot \pi}$$
 (2.144.)

1.1.2.2. A MUNKADARAB FORDULATSZÁM

A MUNKADARAB FORDULATSZÁM (A KÖSZÖRÚLÉS FORMÁJA SZERINT)

• KÖRALAKÚ MEGMUNKÁLÁS

A körmozgás képletből kiindulva:

$$V_W = \frac{D_W \cdot \pi \cdot n_W}{1000} \tag{2.145.}$$

 \downarrow

$$n_W = \frac{10^3 \cdot V_W}{D_W \cdot \pi} \tag{2.146.}$$

• SÍKALAKÚ MEGMUNKÁLÁS

A síkalakú megmunkálás esetében a mozgások megfelelnek a gyalulásnál alkalmazott számíltásból kapott (2.55.) képletnek – köszörülés esetében a főmozgást a munkadarab végzi, így, az egyenletben a (V_W) jelölést kel alkalmazni:

$$\frac{1}{n_{kw}} = \frac{2 \cdot L}{1000 \cdot V_W} \tag{2.147}$$

 \bigcup

$$n_{kw} = 500 \cdot \frac{V_W}{L} \tag{2.148.}$$

1.1.2.3. VEZETŐ KORONG FORDULATSZÁM (CSÚCSNÉLKÜLI KÖSZÖRŰLÉS)

$$V_{V} = \frac{D_{V} \cdot \pi \cdot n_{V}}{1000 \cdot 60 \cdot \mu \cdot \cos \alpha} \qquad \left[V_{V} = 10 \div 80 \quad \left[\frac{m}{\text{min.}} \right] \right]$$
 (2.149.)

 \prod

$$n_V = 6 \cdot 10^4 \cdot \mu \cdot \cos \alpha \cdot \frac{V_V}{D_V \cdot \pi}$$
 (2.150.)

 μ csúszási koefficiens. $(0.9 \div 0.98)$

Értelmezés:

 V_V [m/sec.]vezető korong peremsebessége

 D_V [mm]vezető korong átmérője.

 n_V [ford./perc].....vezető korong fordulatszáma

μa vezetőkorong és munkadarab közti csúszó együttható.

1.1.3. FŐ GÉPIDÖ

1.1.3.1. KÖRKÖSZÖRŰLÉS

Megfelel az esztergálásnál használt (2.46.) képletnek:

$$\mathbf{t}_{\rm fg} = \mathbf{i} \cdot \frac{\mathbf{L}_{\rm brutto}}{\mathbf{n}_{\rm C} \cdot \mathbf{f}} \tag{2.151.}$$

1.1.3.2. SÍKKÖSZÖRŰLÉS

Megfelel a gyalulásnál használt (2.62.)képletnek:

$$t_{fg} = i \cdot \frac{B_{brutto}}{n_K \cdot f}$$
 (2.152.)

1.1.3.3. FAZÉKKÖSZÖRŰLÉS

Megfelel az marásnál használt (2.126.) képletnek:

$$\mathbf{t}_{\rm fg} = \mathbf{i} \cdot \frac{\mathbf{L}_{\rm brutto}}{\mathbf{n}_{\rm C} \cdot \mathbf{f}} \tag{2.153.}$$

1.1.4. HASZNÁLT TELYESÍTMÉNY

A teljesítmény a dinamikából ismert képlet alapján lehet megállapítani, mint a sebesség és az erő szorzatát:

1.1.4.1. KÖRKÖSZÖRŰLÉS

$$P = \left(\frac{D_W \cdot \pi \cdot n_W}{6 \cdot 10^7}\right) \cdot \left(a \cdot b \cdot K_S\right) \qquad [kW]$$
 (2.154.)

1.1.4.2. SÍKKÖSZÖRŰLÉS

$$P = \left(\frac{V_W}{6 \cdot 10^7}\right) \cdot \left(a \cdot b \cdot K_S\right) \left[kW\right]$$
 (2.155.)

1.1.4.3. FAZÉKKÖSZÖRŰLÉS

$$P = \left(\frac{V_W}{6 \cdot 10^7}\right) \cdot \left(a \cdot b \cdot K_S\right) \left[kW\right] \tag{2.156.}$$

1.1.5. FORGÁCSOLÁSI TERMELÉKENYSÉG

KÖRKÖSZÖRŰLÉS

$$Q = \frac{a \cdot b \cdot V_W}{10^6} \cdot q \qquad \boxed{\frac{kg}{\min}}$$
 (2.157.)

SÍKKÖSZÖRŰLÉS

$$Q = \frac{a \cdot b \cdot V_W}{10^6} \cdot q \qquad \left[\frac{kg}{\min} \right] \tag{2.158.}$$

FAZÉKKÖSZÖRŰLÉS

$$Q = \frac{a \cdot b \cdot V_W}{10^6} \cdot q \qquad \left[\frac{kg}{\min} \right] \tag{2.159.}$$

1.1.5.1. PÉLDA

Elkel végezni a köszörülő forgácsolási eljárást, melye biztosítja a műhelyrajzon feltüntetett méretet és a felületi érdességet.

A köszörülést a nagyoló marás után kel elvégezni.


- A munkadarab anyaga: $Ac\acute{e}l$ S235JR , R_m =400 [N/mm²], HB=45.
- Az alkalmazott köszörűkorong és a munkadarab sebességei a (2.27.) táblázatból vannak meghatározva: V_c=30 [m/sec.], V_w=20 [m/perc]

Mivel a munkadarab felülete sík, síkköszörülést kel alkalmazni. A korong méretei: (Φ320/40). A számítási sorrend a következő (4.3.5.1.):

SZÁMÍTÁSI SORREND				
1	FOGÁSMÉLYSÉG MEGHATÁROZÁSA	a		
2	ELŐTOLÁSSZÁMÍTÁS	f		
3	CIKLUSSZÁMSZÁMÍTÁS	nkw		
4	FŐ GÉPIDŐSZÁMÍTÁS	tfg		

■ FELADAT MEGOLDÁS (TECHNOLÓGIAI ADATOK SZÁMÍTÁSA)

Az MSG rendszerre vonatkozó, mértani és anyagtulajdonsági adatok, a következő ábratáblázatban vannak összefoglalva.



	JELÖLÉS	SZÁMÍTÁSOK (SIMÍTÓ KÖSZÖRÜLÉS)	ÉRTÉK	EGY.
FOGÁSMÉLYSÉG	a		0,01	mm
ELŐTOLÁS	f	$(2.138. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow f = b \leq 6 \cdot 10^4 \frac{P \cdot \eta_m}{V_W \cdot a \cdot K_s} \qquad \left[\frac{mm}{k.l.}\right]$ $(1.8. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \Rightarrow K_S \approx k_{c,l-1} = 1610$ $\downarrow \qquad \qquad \downarrow$ $f = b \leq 6 \cdot 10^4 \frac{3,7 \cdot 0,8}{20 \cdot 0,4 \cdot 1610} = 13,8$ $JAVASOLT \ T\acute{A}BL\acute{A}ZATI \ ADAT$ $(2.32. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \Rightarrow f = (0,1 \div 0,2) \cdot b \approx 0,1 \cdot 40 = 4$	4	
FORDULATSZÁM (KÖSZÖRŰKORONG)	nc	$(2.144. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow n_C = \frac{6 \cdot 10^4 \cdot V_C}{D_C \cdot \pi}$ $\downarrow \downarrow$ $n_C = \frac{6 \cdot 10^4 \cdot 30}{320 \cdot \pi} = 1791$ $(1.6. \ t\acute{a}bl\acute{a}zat) \Rightarrow n_C = 1400$	1400	ford/perc
KETTŐSLÖKETEK	nkw	$(2.148. \ \textit{k\'eplet}) \Rightarrow n_{kw} = 500 \cdot \frac{V_W}{L_{brutto}}$ $\downarrow \downarrow$ $n_{kw} = 500 \cdot \frac{20}{(150 + 50)} = 50$ $(1.6. \ \textit{t\'abl\'azat}) \Rightarrow n_{kw} = 45$	45	
FŐ GÉPIDŐ	tfg	$(2.152. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow t_{fg} = i \cdot \frac{B_{brutto}}{2 \cdot n_{kw} \cdot f}$ $(2.127. \ k\acute{e}plet) \Rightarrow i = \frac{\Delta h}{a} \cdot = \frac{0.4}{0.01} \Rightarrow 40$ $\downarrow \downarrow$ $t_{fg} = 40 \cdot \frac{(100 + 40)}{2 \cdot 45 \cdot 4} = 15.6$	31,1	perc

o KÉRDÉSEK

- Köszörülési módok.
- Csúcsnélküli köszörülés.
- A köszörű felépítése (összetevők).
- Szemcsék keménysége.
- Szemcsék anyaga.
- Szemcsék mérete.
- Kötőanyagok.
- Üregek meghatározása.
- ELŐTOLÁSSZÁMÍTÁS.
- Fordulatszám számítás.
- Fő gépidőszámítás.
- Teljesítményszámítás.
- Termelékenység számítás.

2. EGYÉB FORGÁCSOLÁSON ALAPOZOTT ELJÁRASOK


Egyéb forgácsoláson alapozott eljárások a következők:

- Fűrészelés.

- Üregelés (vésés).
- Menetforgácsolás.
- Fogaskerekek forgácsolási eljárások

2.1. FŰRÉSZELÉS

2.1.1. FŰRÉSZELÉSI MÓDOK



2.1.2. **GÉPEK**



SZERSZÁM SZALAGFŰRÉSZ [PROMAC SW-350V]



DARABOLÓ SZALAGFŰRÉSZ **[F.MOSER** G 5018 WA]



KÉZI DARABOLÓ FÜRÉSZEK **[KNUTH** TS 250]



[KNUTH AKS 350]

2.2. ábra

2.1.2.1. FORGÁCSOLÓSEBESSÉGEK

2.1. táblázat


		V _c (m/min) -TÁRCSAFŰRÉSZ FOGAK TÁVOLSÁGA [mm]			
MUNKADARAB	$\mathbf{R_m} [\mathbf{N}/\mathbf{mm}^2]$				
		1÷5	÷10	7.5÷14	
	500	80÷100	70÷80	40÷50	
	500÷700	70÷90	60÷70	3÷40	
ÖTVÖZETLEN ACÉLOK	700÷900	50÷60	40÷50	20÷30	
	900÷1100	30÷40	25÷40	15÷20	
	650				
ÖTVÖZÖTT ACÉLOK	750	30÷40	25÷40	15÷20	
	850	30.40			
	950				

2.2. táblázat

MUNKADARAB	R _m [N /mm ²]	V _c [mm/perc] SZALAGFŰRÉSZ	FOGAK SZÁMA/cm
	500	40÷45	2÷4
	500÷700	30÷49	3÷5
ÖTVÖZETLEN ACÉLOK	700÷900	20÷30	5÷7
	900÷1100	.8÷10	7÷9
	650		
<u> </u>	750	8÷10	7÷9
ÖTVÖZÖTT ACÉLOK	850	8 · 10	1.9
	950		

2.2. ÜREGELÉS

2.2.1. MUNKATÉR



SZERSZÁMOK DOLGOZÓ RÉSZEI





2.3. ábra

2.2.2. **GÉPEK**



MERŐLEGES

VÍZSZINTES

[BMS CRUISER-120]

2.4. ábra

2.2.2.1. A HORONY MÉRETSZÁMÍTÁS

Megközelítő horonyfelület:

$$A_0 = \frac{H^2 \cdot \pi}{4} \tag{2.1.}$$

Forgács által elfoglalt felület:

$$A_{r} = A_{k} \cdot L \cdot h \tag{2.2.}$$

A biztonsági feltétel:

$$A_0 \rangle A_r \quad \Rightarrow \quad \frac{H^2 \cdot \pi}{4} \rangle A_k \cdot L \cdot h$$
 (2.3.)

Az előző egyenletből kilehet számítani a horony biztonságos magasságát

:

$$H \ge 2 \cdot \sqrt{\frac{1}{\pi} \cdot A_k \cdot L \cdot h} \tag{2.4.}$$

Értelmezés:

L [mm]üregelt munkadarab hossza

H [mm]forgácsvastagság

A_k.....forgácskitöltési tényező

A [mm²]munkában lévő dolgozórészek által létrehozott forgács keresztmetszete.

FORGÁCSOLÁSI SEBESSÉGEK

2.3. táblázat

MUNKADARAB	UREGELO FORGACSOLAS SEBESSÉG [m/perc] BELSÓ KÜLSÓ			
ACÉL, ACÉLÖNTVÉNY	3	6÷10		
ÖTVÖZÖTT ACÉL	2	6÷8		
ÖNTÖTTVAS	3	6÷10		
BRONZ, S. RÉZ	2	10÷12		
KÖNNYŰFÉMEK	14 ig	12÷16		

FORGÁCSOLÁSI ERŐ

Az egyszerűsítet módszer (1.19.) egyenlet szerint:


$$F_C = k_S \cdot A \tag{2.5.}$$

2.4. táblázat


MUNKADARAB	ÜREGELŐ FAJLAGOS FORGÁCSOLÓERŐ ks [N/mm²]			
ACÉL, ACÉLÖNTVÉNY	60÷100			
ÖTVÖZÖTT ACÉL	110÷170			
ÖNTÖTTVAS	60÷100			
BRONZ, S. RÉZ	75÷120			
KÖNNYŰFÉMEK	75÷100			

2.3. MENETFORGÁCSOLÁS


2.3.1.1. ESZTERGÁLÁSI FOLYAMATOK



2.3.1.2. MARÁS FOLYAMATOK



2.3.1.3. KÉZI MENETMEGMUNKÁLÁS



2.3.1.4. SZERSZÁMOK



2.6. ábra

2.4. FOGASKEREKEK FORGÁCSOLÁSI ELJÁRÁSAI


A fogaskerekek megmunkálási módjai két csoportra osztódnak:

- Egyetemes szerszámgépekkel forgácsolt fogaskerekek (marás, gyalulás). Ezek az folyamatok, nem a legpontosabbak, mivel egy modulra tervezett szerszámmal, a közeli modulú fogazásokat is le lehet gyártani.
- Relatív gördülésen alapozott folyamatok. Ezek az folyamatok (MAAG, FELLOWS, PFAUTER, GLIZON, KLINGELNBERG, ..) pontos evolvens reprodukálnak. Felelős gépegységekben (váltók, nagy fordulatszámú áttételek, stb.) kivétel nélkül, csak az utóbbi módszerekkel forgácsolt fogazásokat szabad használni.

A fogazás kialakítását követően, köszörülést alkalmaznak a felületi érdesség csökkentésére (felületfinomítás). A eljárások kinematikai szempontból megegyeznek, az alap forgácsolási módszereknél alkalmazott megoldásokkal.

2.4.1.1. RELATÍV GÖRDÜLÉSIMÓDSZEREK

A relatív gördülésen alapozott módszerek alkalmazásánál lefejtő szerszámokat használnak. A (3.4.) ábrán a három legismertebb módszer látható (MAAG, FELLOWS, PFAUTER).



2.7. ábra

2.4.1.2. **GÉPEK**



[K. MACH KA200E]



[PHOENIX II]

2.8. ábra

2.4.1.3. SZERSZÁMOK



2.9. ábra

o KÉRDÉSEK

- Milyen fűrészelési módokat ismerünk?
- Mi az üregelés működtetési feltétele?
- Melyek az üregelő szerszám fő részei?
- Melyek a menet-megmunkálási módok?
- Melyek az alap fogaskerék megmunkálási módok?

3. KŰLONLEGES FORGORGÁCSOLÁSI FOLYAMATOK

Különleges forgácsolási folyamatoknak nevezik, azokat a technológiai eljárásokat, melyek során anyagleválasztás jön létre (forgács képződik), de nem lehet őket közvetlenül az alap eljárásokból következtetni. Ezek az utóbbi ötven évben fejlődtek ki olyan szintre, hogy operatív technológiákként lehessen őket tekinteni.

3.1. SZIKRAFORGÁCSOLAS

3.1.1. **GÉPEK**



Ebbe a csoportba sorolják a szikraforgácsolást, koptató csiszolást, szemcseszórást, sugaras folyamatokat, elektrokémiai eljárásokat, stb....

A szikraforgácsolási eljárás műszaki összetevői a munkadarab, az elektród (szerszám) és a dielektrikum (közeg – folyadék) (4.1. ábra).

A munkadarab és a szerszám között feszültséget hoznak létre (100 ÷ 250 V). A munkadarab és a szerszám közeledés során szikra jön létre. A szikrakisülés lokális felmelegedést, és a munkadarab (de kisebb részben a szerszám) olvadását, és az anyagrészecskék leválását jelenti (forgácsolás jön létre).

A forgács eltávolítása, részben öntisztítással történik, részben pedig a dielektrikum állandó körmozgása segíti (mozgás közben szűrő segítségével választják ki a forgács szemcséket. A biztonságos forgácseltávolítását az elektród szakaszos közeledése, illetve távolodása is biztosítja. Az utóbbi funkciót huzallal működő berendezéseknél, a huzal folyamatos mozgása biztosítja.

3.2. KOPTATÓCSISZOLÁS

A koptatással történő csiszolásnak két leginkább használt változatai a:

- FORGÓDOBOS ELJÁRÁS
- VIBRÁCIÓS ELJÁRÁS

A munkadarabok, (leginkább kisméretű példányok) egymáskőzött relatív mozgást végeznek. Ezt a mozgást, egy kis fordulatszámmal mozgó dobbal lehet elérni, vagy elektromágneses vibrátorral lehet létrehozni. A folyamat intenzitását csiszolótestekkel is lehet fokozni. A levált szemcsék mechanikus úton kihullnak a dobból. A dobot folyékony közegben (víz) lehet működtetni, és így biztosítani a levált részecskék (forgács) eltávolítását. Az említet folyamatok, sokat függnek a munkadarab formájától és anyagától, úgy, hogy a végső megoldást kísérletezés segítségével lehet meghatározni.

3.3. SZEMCSESZÓRÁS

Az eljárás alapja az, hogy a munkadarabot részecskékkel (homok, fémszemcse,..) ütköztetjük. Az ütköztetés következménye az anyag leválás (forgácsolás). A szemcsék áramlását (mozgását) folyékony közeggel (sűrítet levegő, víz), vagy forgó keménygumilapátokkal biztosítják.

Az eljárást felületi finomításra, tisztításra (festéselőtti eljárás) hasznosítják.

3.3.1. **GÉPEK**



3.2. ábra

3.4. SUGARAS FOLYAMATOK

A sugaras folyamatok a következők:

- LÉZER-sugárral történő megmunkálás.
- ELEKTRON-sugárral történő megmunkálás.

- JONIZALT-sugárral történő megmunkálás.

Az alap eljárás mind a három esetben azonos: foton részecskék (lézer), elektronok (elektron), *He* jónok (jonizált) igen kis felületre való sűrítése (0,001÷0,25 mm²). A sűrítet energia felhasználható lemezvágásra, esztergálásra, ...).

3.4.1. GÉPEK



VÍZSUGARAS GÉP [KNUTH ECO 0515]

3.3. ábrák

- VÍZSUGARRAL történő megmunkálás.

Az eljárás alapja az, hogy a víz nagy nyomás alatt (300÷500 Mpa), abrazív anyag hozzáadás, (vagy az nélkül) hat a munkadarab felületére, és folyamatos anyagroncsolást hoz létre. Ez

eljárás előnye az, hogy, a hőenergia eltávolítása folyamatos, így a munkadarab felmelegedése minimális.

3.5. EKEKTROKÉMIAI ÉS EGYÉBB FOLYAMATOK (FELSOROLÁS)

Többek között, ide sorolhatók (gépészetben használt):

- Elektrokémiai maratás
- Elektrokémiai polírozás
- Elektrokémiai süllyesztés
- Mágneses abrázió
- Ultrahangos abrázió
- Hónolás
- Tükrösítés (leppelés)......

o KÉRDÉSEK


- Mi a szikraforgácsolás működtetési alapja?
- Mi a koptatás működtetési alapja?
- Milyen koptató folyamatokat különböztetünk?
- Mi a szemcseszórás működtetési elve?
- Melyek a sugár folyamatok alap módjai?
- Melyek a vízsugár eljárás előnyei?

4. ELŐGYÁRTMÁNY

A soron levő *(M)*munkadarab méretei és alakja előállításához szükséges, az előző megmunkálási folyamat során legyártott *(E)*munkadarabot (nyersanyag) *ELŐGYÁRTMÁNY*–nak nevezzük.

Az élőgyártmány anyaga, és a kidolgozására alkalmazott technológiáknak biztosítaniuk kel a soron levő munkadarab valamennyi előlátott tulajdonságát. E tulajdonságok egyértelműen a munkadarab műhelyrajzán találhatók.

A soron levő munkadarab mechanikai tulajdonságai valamint a kialakítási forma határozzák meg az élőgyártmány kidolgozása során alkalmazott technológiát (hengerlés, öntés, kovácsolás, sajtolás).



Az élőgyártmány kidolgozása során véges hibák jönnek létre. Ezeket a hibákat, *örökölt hibák* – nak nevezik.

Az örökölt hibákat (azok méreteit) a munkafelületre merőleges irányban (az anyag belsejébe irányítva) számítjuk.

Az örökölt hibák összegezve (R), a következők:

Értelmezés:

 r_m ... Az élőgyártmány mérethibája – tűrése (T_E)

$$r_m = T_E \tag{4.2}$$

 r_a ... Az élőgyártmány alakhibája (5.1. táblázat).

4.1. táblázat

	ETEK	ALAKHIBÁK (ALAKTŰRÉSEK) ra [μm]									
[m	m]	PONTOSSÁGI TARTOMÁNY≈ÉRDESSÉGI OSZTÁLY									
TARTOMAN Y		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EGYENESSÉG ÉS SÍKLAPUSÁG TŰRÉSTARTOMÁNY (T)										
	10	0,25	0,4	0,6	1	1,6	2,5	4	6	10	16
10	25	0,4	0,6	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25
25	60	0,6	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40
60	160	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	60
160	400	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100
400	1000	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100	160
	KÖRALAKÚSÁG ÉS HENGERESSÉG TŰRÉSTARTOMÁNY (T)										
	6	0,3	0,5	0,8	12	2	3	5	8	12	20
6	18	0,5	0,8	1,2	2	3	5	8	12	20	30
18	50	0,6	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40
50	120	0,8	1,2	2	3	5	8	12	20	30	50
120	260	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25	44	60

 $r_{C...}$ Az élőgyártmány felületéhez tartozó sérült réteg vastagsága (tábl)

$$r_C = C (4.3)$$

 $r_{R...}$ Az élőgyártmány felületének érdessége (R_Z - egyenetlenség magassága)

$$r_R = R_Z \tag{4.4}$$

 r_b ..Az élőgyártmány helyzet-meghatározási hibája (készülék hiba, tokmány excentricitása. Stb.). A megfelelő méretek megállapításánál, a munkadarab

tűrését kel alapul venni, azzal,hogy a helyzet-meghatározási hibákat két tűréstartománnyal jobb minőségbe kel sorolni. Pl., ha a munkadarab méretei **h7** – es tartományban vannak megállapítva, akkor a készülékek helyzet-meghatározási hibái **h5** – ös tartományban javasoltak.

Az örökölt hibák nagyságát részben táblázatokból (tűrések, sérült réteg), részben utólagos mérések alapján lehet meghatározni.

Az örökölt hibákat (meghibásodott réteg), a soron levő munkadarab forgácsolása során elkel távolítani, vagyis ez a réteg a minimális (δ_{min}) ráhagyást jelenti.

$$\delta_{\min} = R_{\min} \tag{4.5}$$

Az utolsó (δ) tényleges ráhagyás szabványos hengerelt szelvények esetében nagyobb, mivel a kiválasztás során az első nagyobb méretet kel nyersanyagként választani. Ez érvényes akkor is, ha egyszerűsítési megfontolásból, vagy ha az eljárásból adódott különlegességek miatt, az élőgyártmány alakja nem kíséri teljesen a munkadarab végleges alakját.

$$\delta \ge R_{\min} \tag{4.6}$$

Értelmezés:

L_A...a munkadarab méretének alsó határa

*L_F...*a munkadarab méretének felső határa

 E_A ...az élőgyártmány méretének alsó határa

 E_F ...az élőgyártmány méretének felső határa

 T_M . a munkadarab névleges méretének tűrése


 T_E . az élőgyártmány névleges méretének tűrése

 δ_{min} .. minimális ráhagyás

 δ .. tényleges ráhagyás

A ráhagyás (R) meghatározása az élőgyártmány méretéhez kötődik. Mivel ezt a méretet előre nem ismerjük (hiszen e méretet meg kel határozni), a (δ) tényleges ráhagyást feltételesen, a munkadarab névleges méretei alapján határozzuk meg, majd a számítást követően ellenőrizzük, eleget tettük e a(5.6.) feltételnek.


A ráhagyás (R) meghatározását meg kel ismételni valamennyi, egymást követő fogásra (nagyolás, simítás, köszörülés,..). Az így meghatározott (Δ) ráhagyások összege, egy soron levő méretnek a *teljes ráhagyását* képezi.



o KÉRDÉSEK

- Melyek a ráhagyás összetevői?
- Összetett forgácsolási folyamat ráhagyásainak meghatározása.
- Mitől függ az élőgyártmány kivitelezési formája?

5. A NORMAIDŐ ELEMZÉSE



Értelmezés

n t_{sor}=t

$t_{fg}....\textbf{A FŐ GÉP IDŐ}$

A technológiai számítások alapján meghatározott idő. Csak az idő, mely a közvetlen forgácsra van elhasználva.

$t_{fk}....A~F\H{O}~K\H{E}ZI~ID\H{O}$

A technológiai tapasztalatok – (mérések) alapján meghatározott idő. Csak az idő, mely a közvetlen kézimunkára van elhasználva.

t_{mg}....A GÉPI MELLÉKIDŐ

A forgácsolási folyamat során igényelt idő (munkadarab befogás, szerszámbeállítás, mérések, stb.

t_{mk}....A KÉZI MELLÉKIDŐ

A kézimunkai folyamat során igényelt idő (munkadarab befogás, szerszámbeállítás, mérések, stb.

t_{km}....A KISZOLGÁLÓ MŰSZAKI IDŐ

Szerszámélesítések, forgácseltávolítás, gépbeállítás, stb....

t_{ksz}....A KISZOLGÁLÓ SZERVISZ IDŐ

A munkás aktivitása a gép napi karbantartásában, kisebb javítások. Karbantartások öszidő, a főidőre számított (k)hányada.

 $t_{ksz} = t_f k$

t_f....A FŐ IDŐ

 $t_f = t_{fg} + t_{fk}$

t_m....A MELLÉKIDŐ

 $t_{m=} t_{mg} + t_{mk}$

tk....A KISZOLGÁLÓ IDŐ

$$t_{k} = t_{km} + t_{ksz} = t_{km} + t_{f}k$$

t_{sp}....A PIHENŐ ÉS EGZÉBB IDŐK

Étkezés, egyéni szükségletek, műszaki tanácskozások, dokumentáció tanulmányozása

t_{da}...AZ ALAP DARABIDŐ

$$t_{da} = t_f + t_m = (t_{fg} + t_{fk}) + (t_{mg} + t_{mk})$$
 (5.1)

t_n....A PÓTIDŐ

$$t_p = t_k + t_{sp} = (t_{km} + t_f k) + t_{sp}$$
 (5.2)

t_d....A DARABIDŐ

$$t_{d} = t_{da} + t_{p} = (t_{fg} + t_{fk}) + (t_{mg} + t_{mk}) + (t_{km} + t_{fk}) + t_{sp}$$
(5.3)

t_{eb}....AZ ELŐKÉSZITŐ ÉS BEFEJEZŐ IDŐ

Egy (n) nagyságos sorozatra vonatkozó előkészületek, anyag géphez és géptől való szállítás, szerelési vonalak felszerelése, aktív ellenőrzések. Kűlön kiesések (rövid áramkiesés, stb.)

n....A SOROZATBAN LEGYÁRTOTT DARABSZÁM

t_{sor}...A SOROZATIDŐ

$$t_{sor} = t_{eb} + n t_d \tag{5.4}$$

t_{dn}..EGY SOROZATBAN GYÁRTOTT NORMA DARABIDŐ

$$t_{dn} = \frac{t_{sor}}{n} = \frac{t_{eb}}{n} + t_d \tag{5.5}$$

O KÉRDÉSEK

- Melyek a darabidő összetevői?
- Hogy határozzák meg a sorozatidőt?
- Hogy függ a sorozatidő a sorozat nagyságától?

6. KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS

A költségszámítás, egy működő rendszer életében, a legfontosabb folyamatok közé tartozik.

A marketing (piacgazdálkodás) összesíti mind azokat a tényezőket melyek meghatározóak a piacon való helymegállást. A véglegesen számlázott ár (SZ_A) létfontosságú kérdés, ezért ez külön tudományágat képez. Az alapozó összetevők (idő, pénz) meghatározása túlhaladja e tárgy tartalmát.

A műszakilag meghatározót tényezők csak egyikek az összetevők közül, és csak az előállítási önköltségekre korlátozódnak, de még azon belül is igen bonyolult összefüggések léteznek a marketing többi részeivel.

A mondottak miatt, a bemutatott elemzés csak tájékoztatásként szolgál, és a költségek struktúrájára utal.

A számításokra vonatkozó adatok minden egyes üzemben váltakoznak, és függnek a cég programjától, piaci helyzetétől, a konkurenciától, belső és külső szervezetségtől, stb., és esetenként külön kel őket a rendszeren belül meghatározni.

A számlázott ár (SZ_A) összetevői a következők (a számítás egy alkatrészre vonatkozik):

$$SZ_{\dot{A}} = K_{\ddot{O}} + K_M + K_P + K_A \tag{6.1}$$

Ahol:

■ Kö....ELŐÁLLÍTÁSI ÖNKÖLTSÉG

$$K_{\ddot{O}} = K_a + \sum_{i=1}^{z} \left(K_b \cdot K_r \cdot K_g \cdot K_k \cdot K_{sz} \right)_i$$
 (6.2)

• K₄....AZ ANYAGKÖLTSÉGEK

$$K_a = G \cdot A_{\dot{A}} \tag{6.3}$$

G...az alkatrész nettó tömege (kg)

Aá.. fajlagos anyagár

• K_b...A bérköltség

$$K_b = m' \cdot \frac{t_e}{n} + \frac{t_p}{n} \cdot m'' + m \cdot t_d$$
(6.4)

n..egy sorozatban legyártott munkadarabok száma

te.. előkészítő és befejező idő

t_p...pótidő

t_d...darabidő

m', m'', m... megfelelő órabérek.

• Kr...Rezsi költség

$$K_r = K_b \cdot \frac{R}{100} \tag{6.5}$$

R...csak független azok állandó darabszámtól költségek, melyek az kapcsolódnak közvetlenül munkahelyhez (világítás, fűtés, eszköz kiszolgáló személyzeti költségek).Ez jelentős amortizáció, összeg lehet is (100÷1000 ig).

• Kg... Gépköltség

$$K_{g} = \frac{A_{g} \cdot \left(\varphi_{g} + \frac{R_{g}}{100}\right)}{60 \cdot H_{\acute{e}v}} \cdot t_{dn} \qquad \varphi_{g} = \frac{g \cdot (1+g)^{a_{g}}}{(1+g)^{a_{g}} - 1}$$
(6.6)

ag...a gép amortizációideje (évek)

Ag...a gép beszerzési ára

 R_g ... a gép járulékos költsége (%)

Hév... a gép évenkénti munkaideje (nap/évente)

g.....átlagos évi kamat

• K_k...Készülék költség

$$K_k = \frac{A_k \cdot \left(1 + \frac{R_k}{100}\right)}{n_k} \tag{6.7}$$

Ak.. A készülék ára

 R_k ... a készülék járulékos költsége (%)

n_k... a készülék évente gyártott száma

• Ksz...Szerszám költség

$$K_{sz} = \frac{A_{sz} \cdot \left(1 + \frac{R_{sz}}{100}\right)}{n_t} \tag{6.8}$$

Asz...A szerszám ára

 R_{sz} ... a szerszám járulékos költsége (%)

 n_t ... a szerszám élettartama alatt legyártott munkadarabok száma

i.....műveletek száma egy munkadarabon

■ K_M....BELSŐ MŰKÖDTETŐ KÖLTSÉGEK

$$K_{M} = \frac{M}{n_{s}} \tag{6.9}$$

M... Ide kel sorolni az általános (egy sorozatra esedékes) rezsi költségeket, fejlesztési költségeket, igazgatási költségeket (biztonság, tűzoltóság, étkezés, stb.).

 n_segy sorozatban legyártott darabszám

■ *K_P...*.PIACKÖLTSÉGEK

$$K_P = \frac{P}{n_s} \tag{6.10}$$

P... Egy sorozatra esedékes piackutatási, reklám, értékesítési tevékenykedések, engedmények, profit, kockázat, kirendeltségek, stb.

■ K_A....ÁLLAMI (ÁFA) KÖLTSÉGEK

$$K_{\dot{A}} = \frac{\dot{A}}{n_s} \tag{6.11}$$

A... Egy sorozatra esedékes állami forgalmi adó

Egy (SZ_{AS}) sorozat számlázott ára az (SZ_A)egy termékre vonatkozó ár és a sorozatba legyártott (n_s) darabszám szorzata. Látható, hogy a sorozatra vonatkozó ár része független a darabszámtól, egy része pedig közvetlenül az (n_s) darabszámtól függ:

$$SZ_{\dot{A}S} = SZ_{\dot{A}} \cdot n_s = B + A \cdot n_s \tag{6.12}$$

6.1. KRITIKUS SOROZAT

Az előző elemzésből látható, hogy az (SZ_{AS}) sorozat számlázott, ár függ a gyártásban használt gépek és készülékek árától, valamint a munkaidők és egyéb költségeiktől.


Két különböző költségekkel létrehozott termelés, $(SZ_{AS_i}, SZ_{AS(1+)})$ sorozat számlázott árai összehasonlítása:

$$SZ_{ASi} = B_i + A_i \cdot n_s \tag{6.13}$$

$$SZ_{AS(i+1)} = B_{(i+1)} + A_{(i+1)} \cdot n_s$$
 (6.14)

Azt a (n_s) sorozatszámot, melynél az $(SZ_{ASi}, SZ_{AS(i+1)})$ sorozat számlázott árak megegyeznek, (n_{sk}) *kritikus* sorozatnak nevezzük. Az (n_{sk}) – töl kisebb sorozatokat az (SZ_{ASi}) költségekkel létrehozott termelést kel alkalmazni, ettől nagyobb sorozatok esetében pedig az $(SZ_{AS(1+)})$ költségekkel létrehozott termelés a javasolt.

$$n_{sk} = \frac{B_{(i+1)} - B_i}{A_i - A_{(i+1)}}$$
(6.15)



o **KÉRDÉSEK**

- Melyek a számlázott költség összetevői?
- Mi a rezsiköltség?
- Mi a piacköltség?
- Mi a belső működtetői költség?
- Milyen amortizációs költségeket lehet megkülönböztetni?
- Mi a kritikus sorozat jelentősége?

FELHASZNÁLT IRODALOM

[1]	Ačerkan, Spravočnik mašinostroitelja, G.N.T.I., Moskva, 1964.						
[2]	Adolf Frischherec-W.D-K.G-W.HH. IG.KMartin Staniczek, Fémtechnológiai						
	táblázatok, B+V Lap-és Könyvkiadó Kft.						
[3]	Branko Ivkovic, Obrada metala rezanjem, Građevinska knjiga, Beograd, 1979.						
[4]	Bakondi Károly, Forgácsoláselmélet és forgácsolótechnológia I, Műszaki Könyvkiadó,						
	Budapest, 1977.						
[5]	Bali J, Forgácsolás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.						
[6]	Bálint L, A forgácsoló megmunkálások tervezése, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1958.						
[7]	Bálint L, Gépgyártástechnológia III, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1964.						
[8]	Bálint LKardos LKazár LLeskó B., Gépgyártástechnológiai enciklopédia,						
	Tankönyvkiadó, Budapest, 1972.						
[9]	Dudás Illés, Gépgyártás-technológia II, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2001.						
[10]	Dudás Illés, Gépgyártás-technológia I, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2003.						
[11]	Dénes Miklós-Őrffy Pál-Rudas János, Forgácsoláselmélet-forgácsolótechnika II, Műszaki						
	Könyvkiadó, Budapest, 1976.						
[12]	Dormán Lajos, Szerkezetelemek I, Udarnik, Szabadka, 1983.						
[13]	Dragoje Milikić, Tehnologija obrade rezanjem, Neoplanta, Novi Sad, 1999.						
[14]	Horváth Mátyás - Markos Sándor, Gépgyártástechnológia, Műegyetemi Kiadó, Budapest,						
	2003.						
[15]	Herbwerg Károly-Iliász Dimitrisz-Kalászi István-Rezek Ödön-Tóth István, A gépgyártás						
	technológiája, Tankönyvkiadó, Budapest, 1967.						
[16]	Hitomi K., Manufacturing Syistems Enginiering, Taylor and Francis, London, 1979.						
[17]	Joko Stanic, D.M., T.J., V.G., Masinska obrada, Privredni pregled, Beograd, 1977.						
[18]	Janik József, Gyalulás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1967.						
[19]	Kalán-Huszák-Mátray, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1969.						
[20]	Kálmán József, A gazdaságos forgácsolás számítóábrái, Műszaki Könyvkiadó, Budapest,						
	1963.						
[21]	Knoll Imre, Furatmegmunkálás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1966.						
[22]	Kozmacev, Gépgyártástechnológia, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1975.						
[23]	Pavle Stanković, Mašinska obrada, Građevinska knjiga, Beograd, 1971.						
[24]	Szenczi Gyula, Gyalu és vésőgépek, Táncsics Könyvkiadó, Budapest, 1965.						
[25]	Szenczi Gyula, Marós, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1966.						
[26]	Szilágyi László-Váradi András-Balázs Imre-Kádar István, Gyártástechnológia IMűszaki						
	Könyvkiadó, Budapest, 1975.						

TÁRGYSZAVAK JEGYZÉKE

A

ALAKVÁLTOZÁS, 10, 68, 69, 71, 72 ALAKVÁLTOZÁSI TÉNYEZŐ, 9, 40 ALAP DARABIDŐ, 154

В

bérköltség, 13, 157

 \mathbf{C}

CSÚCSNÉLKÜLI KÖSZÖRÜLÉS, 115

D

DARABIDŐ, 154, 155 DIFERENCIÁL OSZTÓFEJ, 11, 97 DOLGOZÓRÉSZ, 9, 39, 46, 50 DOLGOZÓRÉSZ KOPÁSMÉRETE, 9, 50

\mathbf{E}

EGYÉB OSZTÓFEJEK, 11, 100 EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZER, 8, 27 Előállítási önköltség, 13, 157 ELŐGYÁRTMÁNY, 3, 13, 149 ELŐTOLÁS, 11, 65, 67, 68, 80, 88, 107, 109, 110, 125 ÉRDESSÉG, 9, 11, 44, 49, 109 ÉRDESSÉG NÖVEKEDÉS, 9, 49 ESZTERGAPADOK, 9, 57

\mathbf{F}

FŐ FORGÁCSOLÓ SEBESSÉG, 19 FŐ FORGÁCSOLÓSEBESSÉG, 8, 19 FŐ IDŐ, 154 FOGASKEREKEK, 13, 122, 139 FOGÁSOK SZÁMA, 10, 11, 75, 81, 112 FOLYAMATOS MOZGÁS, 8, 22 FORDULATSZÁM, 10, 11, 12, 74, 75, 90, 91, 110, 111, 126, 127 FORGÁCS, 9, 40, 46 FORGÁCSALAKOK, 9, 42 FORGÁCSKÉPZŐDÉS, 8, 9, 16, 40 FORGÁCSOLÓ ERŐK, 26, 27, 103 FORGÁCSOLÓ SEBESSÉG, 17, 18, 19, 22, 64, 134 FORGÁCSOLÓ SEBESSÉGEK, 17, 22, 134 FORGÁCSOLÓERŐ, 10, 11, 26, 69, 71, 72, 106, 137 FORGÁCSOLÓERŐK, 8, 11, 26, 27, 103 FORGÁCSOLÓSEBESSÉG, 19 FORGÁCSTÖRŐ, 9, 38 FÚRÁS, 10, 48, 83

FŰRÉSZELÉS, 13, 131 FŰRÉSZELÉSI MÓDOK, 13, 131

G

GÉP IDŐ, 153 Gépköltség, 13, 157 GYALULÁS, 10, 48, 50, 77

H

HŐELOSZLÁS, 9, 45 HOMLOKESZTERGÁLÁS, 9, 10, 61, 62, 75 HORONY, 13, 136 HŰTŐ-KENŐ FOLYADÉKOK, 46

Ι

irányítás, 15

K

KEMÉNYFÉMEK, 8, 9, 32, 39, 122 Kerámia, 32 KERÁMIALAPKÁK, 9, 39 Készülék költség, 158 KETŐSLÖKET, 80, 81 KÉZI IDŐ, 153 KISZOLGÁLÓ IDŐ, 154 KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS, 13, 156 KOPÁSKRITÉRIUMOK, 9, 49 KOPTATÓ CSISZOLÁS, 144 KÖRALAKÚ MEGMUNKÁLÁS, 12, 127 KORONG, 12, 117, 119, 126, 127 KORONG SZILÁRDSÁGA, 12, 119 KÖSZÖRŰK HASZNÁLATA, 12, 121 KÖSZÖRŰKORONG, 12, 126 KÖSZÖRÜLÉS, 12, 48, 113, 115, 123, 124, 125 KÖSZÖRÜLŐ RÁHAGYÁSOK, 9, 10, 61, 62, 63 KÖTŐANYAG, 118 KRITIKUS SOROZAT, 13, 159 KRONENBERG MÓDSZER, 8, 20, 30

L

LAPKASZORÍTÓ, 9, 38

M

MARÁS, 11, 13, 48, 92, 106, 107, 123, 124, 138 megmunkáló rendszer, 2, 46 MELLÉKIDŐ, 154 MENETFORGÁCSOLÁS, 13, 138 MÉRETHIBA, 9, 49

MÉRVADÓ ELŐTOLÁS, 11, 110 MÉRVADÓ FORDULATSZÁM, 10, 11, 75, 91, 111 MUNKADARAB FORDULATSZÁM, 12, 126, 127 MŰSZAKI IDŐ, 154

N

NAGYOLÓ RÁHAGYÁSOK, 9, 60, 61, 63 NC OSZTÓFEJ, 11, 99 NORMAIDŐ, 13, 153 nyersanyag, 149

O

örökölt hibák, 149, 151 OSZTÓFEJ, 11, 96, 97

P

PALÁSTESZTERGÁLÁS, 9, 10, 60, 63, 75 PALÁSTMARÁS, 11, 50, 93, 108, 109 Piac költség, 159 Piac költségek, 159 Piacköltségek, 13, 159 POROZITÁS, 12, 119 PÓTIDŐ, 154

R

RELATÍV GÖRDÜLÉSI, 13, 140 Rezsi költség, 13, 157

S

SEBESSÉG, 18, 19, 64, 88, 103, 111, 119, 121, 137 SEBESSÉGEK, 10, 11, 12, 13, 64, 79, 87, 102, 119, 137 SÉRÜLT RÉTEG, 47 SÍK KÖSZÖRÜLÉS, 48 SÍKALAKÚ MEGMUNKÁLÁS, 12, 127 SOROZAT, 159 SOROZATIDŐ, 155 SUGARAS FOLYAMATOK, 13, 146 SZABVÁNYOS ELŐTOLÁSOK, 8, 24 SZABVÁNYOS FORDULATSZÁMOK, 8, 23 SZEMCSE, 118, 119 szerszám, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 32, 36, 39, 42, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 65, 67, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 84, 90, 92, 93, 94, 107, 108, 110, 112, 113, 123, 142, 144, 158 Szerszám költség, 158 SZERSZÁMFAJTÁK, 9, 59 SZERSZÁMFUNKCIÓK, 9, 58 SZERSZÁMKOPÁS, 9, 48 SZERSZÁMOK, 9, 10, 11, 13, 58, 79, 86, 100, 135, 139, 141 SZERSZÁMSÍKOK, 8, 34 SZERSZÁMSZÖGEK, 8, 35 SZERVISZ IDŐ, 154

T

TELYESÍTMÉNY, 10, 11, 12, 76, 81, 91, 105, 112, 129 TERMELÉKENYSÉG, 10, 11, 12, 76, 82, 91, 112, 130

U

ÜREGELÉS, 13, 135 ÜREGESZTERGÁLÁS, 9, 10, 63

W

WALICH MÓDSZER, 8, 20, 21