

I bestemmelsene til planen §1, så står det blant annet av bebyggelsen skal være villamessig. Vi er av den oppfattelse at villamessig også innbefatter tomannsboliger. Viser til lenke som redegjør for dette. [Hva er «villamessig» bebyggelse? - Haavind](#)

Tiltaket er plassert med møneretning tilsvarende nabobebyggelse nord for tomten. (11/750, 11/765) Under § 2 så står det at våningshusene skal plasseres med møneretning og veggflukt som vist på planen. Mindre avvikelser fra den viste plassering kan tillates av bygningsrådet når terrengforholdene tilsier dette. I forhold til plankartet så er det et lite avvik i forhold til dette. Avviket er lite og det er en fordel at byggets veggflukt ligger 90 grader på nabogrense i nord, med tanke på manøvrering inn og ut av carporter og snuplass på egen grunn. Dessuten så ligger bygget som nevnt med samme møneretning som nabobygget i nord. Det lille avviket er så lite at vi mener dette er i tråd med planens intensjon og at man alltid har litt slingringsmonn innenfor de rammene som plankartet gir. Boligen ligger fortsatt med møne nordvest-sørøst, som plankartet viser, men med litt mindre vinkel.

Nabovarsling, vurdering av nabomerknader

Tiltaket er nabovarslet og det er innkommet en merknad.

Merknad til nabovarselet:

Ikke Plan nr 37 Voie - Andøyveien § 2 har byggesøknad feil møneretning.

Ref. § 2.

Våningshusene skal plasseres med møneretning og veggflukt som vist på planen. Mindre avvikelser fra den viste plassering kan tillates av bygningsrådet når terrengforholdene tilsier det.

Andøyveien 17 har idag 1 hus med hybel/generasjonsbolig. Ny eier har ønsket om å bygge tomannsbolig. Dvs eiendommen går fra 1 enhet til 3 enheter. Mer trafikk på en allerede belastet bydel. Foreslår bygging av enmannsbolig.

Tegningen viser store vinduer i 2 etg (fasade nord) som har direkte innsyn til min hage foran. Det blir ganske annerledes å sitte her ute å ha naboen som ser rett på deg. Hvis ikke § 2 blir opprettholdt, så må det settes inn mindre vinduer. Store vinduer som ser rett inn i hagen vil forringe bokvaliteten og føles utrygt.

Tiltakshaver har hatt kontakt med nabo og svart følgende på nabomerknaden.

Viser til korrespondanse per SMS vedrørende merknader til nabovarsel.

Jeg ville bare kommentere noen av tingene du tar opp, i et håp om kanskje å gjøre deg mindre bekymret for endringene.

1. Når det gjelder reguleringsplan, åpnes det for avvik fra møneretningene, og det er flere eksempler på avvik ellers i området - blant annet din bolig. Vi tror også at du vil være mindre tjent med at boligen legges med møneretningen parallelt med eksisterende bolig i nummer 17. Da vil du få en endevegg, hvor det må være vinduer som er rettet direkte mot bakhagen din. Det forslaget vi har kommet med, gir svært begrenset innsyn både til for- og bakhage (se nedenfor).

2. Når det gjelder eksisterende bolig, ble den godkjent som to boenheter for over 20 år siden. Samtidig er det innregulert en tomt allerede på 50-tallet, hvor vi nå søker inn en tomannsbolig.

Vårdal Arkitekter AS

Korniveien 1, 3157 Barkåker

Tlf: 33 06 10 80 | E-post: post@vaardal.as

Org.nr: 983 047 572 | www.vaardal.as