
3. Resultat

3.1 Flomvannstand

For profil nr 13, korrigert for NN2000 og sikkerhetsmargin vil flomvannstandshøydene være:

Tabell 3.1: Flomvannstand korrigert for NN200 og sikkerhetsmargin ved profil nr 13.

Profil nr	Q _M	Q ₅	Q ₁₀	Q ₂₀	Q ₅₀	Q ₁₀₀	Q ₂₀₀	Q ₅₀₀
13	2.6 moh	3.4 moh	3.9 moh	4.3 moh	4.8 moh	5.3 moh	5.8 moh	6.3 moh

Av tabellen ser vi at flomvannstanden først berører tomten ved ca. 100-års flommen. Teoretisk vil vannstanden stå ca. 10cm opp på plen og garasje gulv. Teoretisk beregnet vannstand ved 100-års flom utgjør ikke fare for vanninntrenging i bolig, denne vil ligge ca. 0,5m over denne vannstanden.

Ved 200-års flommen er teoretisk beregnet flomvannstand ca. kote 5,8. Ved 200-års flommen vil vannstanden være ca. like høy som første etasje i boligen. Det er ved 200-års flom, fare for vanninntrenging i bolig.

Enkelte steder ved innkjørsel og utkant av tomt kan høydene være noe lavere enn de som er innmålt. Skadepotensialet vurderes til å være lavt i disse områdene.

4. Konklusjon

I forbindelse med dispensasjonssøknad for Mosby Ringvei 28 er det gjort en vurdering av flomsituasjonen som følge av flomhendelser i Otra. Vurderingen er basert på NVEs rapport *Flomsonekart, Delprosjekt Mosby* og innmålinger.

Teoretisk beregnede flomvannstander viser at tomten først blir berørt av flom ved ca. 100-års gjentakintervall. Ved 100-års flommen vil det teoretisk være ca. 10cm vannstand på plen og garasjiegulv. Boligen vil ligge ca. 0,5m over denne vannstanden.

Ved 200-års flommen er teoretisk beregnet vannstand ca. kote 5,8. Dette er samme høyde som første etasje i bolig. Det vil derfor være fare for vanninntrenging i bolig ved 200-års flom.

Kjeller på tomten er fylt igjen, denne lå tidligere på kote +3,8. I tillegg til dette er også etasjeskille hevet ca. 20-30 cm. Disse tiltakene vil være fordelaktig mhp. flom for Mosby Ringvei 28, uten å øke faren for vannulempet på nabotomter.

18.10.2021

ViaNova Kristiansand AS

Henrik Hansen

Vedlegg;

NVE-Rapport_Flomsonekart_Delprosjekt-Mosby.pdf

Innmålinger_Mosby-Ringvei-28.pdf