

Litt info om Myraveien 23.

Under bygging ble tomten grøvd dypere og underetasjen ble bygd høyere med tanke på at det skulle være oppholdsrom der.

Trappa går mellom 1. etasje og underetasje uten tilknytning til vindfang.

Alle vinduene i underetasjen er rømningsveier da de er sidenhengstet og innovervendt.

Vaskerom, bad og kjellerstue har vært i bruk fra huset ble bygd.