Projekt: MSS54 Modul: SA/WE

MSS54

Modulbeschreibung Schubabschalten / Wiedereinsetzen

	Abteilung	Datum	Name	Filename
Bearbeiter	ZS-M-57	16.04.2013	Bayerl	7.05



Projekt: MSS54 Modul: SA/WE

Seite 2 von 7

1. SCHUBABSCHALTEN

Der Ablauf von der Erkennung der Aktivierungsbedingung für Schubabschneiden bis zur Ausblendung der Einspritzung erfolgt in drei Stufen:

Stufe 1: SA-Triggerung

Erkennen der Triggerbedingung für Schubabschalten Start der Zeitmessung für SA-Verzögerungszeit

Stufe 2: SA-Bereitschaft

Verzögerungszeit abgelaufen

Reduktion des Motormoments über Füllung und Zündung

Stufe 3: SA-Aktiverung

Motormoment ist reduziert Einspritzausblendung

1.1. **SA-TRIGGERUNG**

Bedingung für Erkennung auf SA-Triggerung:

B LL Betriebszustand = Leerlauf und n > sa n40Motordrehzahl > Abschaltdrehzahl tkat > K_SA_TKAT Kattemperatur > Schwelle und md_fw_filter < K_SA_MD_HYS Fahrerwunschmoment < Schwelle und ! B MSR kein MSR-Eingriff und Sperrzeit nach MSR-Eingriff abgelaufen sa_msr_sperrzeit == 0 und ! B_FGR_SA_SPERRE keine FGR-Sperre und ! B_SMG_SA_SPERRE keine SMG-Sperre und

Aktionen bei SA-Triggerung:

Mit dem erstmaligen Erkennen eines SA-Triggers wird ein Timer gestartet, über den eine Wartezeit für das Auslösen der SA-Bereitschaft realisiert wird.

Signalisierung:

Bit 0 in sa_we_st gesetzt.

	Abteilung	Datum	Name	Filename
Bearbeiter	ZS-M-57	16.04.2013	Bayerl	7.05



Projekt: MSS54 Modul: SA/WE

Seite 3 von 7

1.2. SA-BEREITSCHAFT

Bedingung für Erkennung auf SA-Bereitschaft:

seit Triggerung der SA ist die Zeit sa_trigger_delay - aus KF_SA_TIME_TMOT_N40 = f(tmot, n40) abgelaufen.

Aktionen bei SA-Bereitschaft:

Über den Dynamikfilters des Momentenmanagers wird das Sollmoment für den Zündwinkelpfad rampenförmig auf Null abgeregelt. Die Steilheit der Rampe ist abhängig von der Art der SA-Dynamik - hart oder weich - und dem aktuellen Gang. Dies führt dazu, daß zuerst die Füllung bis auf ein erlaubtes Minimum reduziert wird. Anschließend kann das Füllungsmoment der Momentenvorgabe nicht weiter folgen, so daß nun ein Zündwinkeleingriff zur weiteren Momentenreduktion erfolgen muß.

Für die Realisierung der Zündwinkeleingriffs gibt es zwei Mechanismen. Zum Einen kann die ZW-Spätverstellung über den Momentenmanager erfolgen. Zum Anderen besteht die Möglichkeit, den ZW-Eingriff über einen Offsetzündwinkel direkt im ZW-Pfad mit einzurechnen. Die exakte Beschreibung beider Möglichkeiten ist den entsprechenden Modulbeschreibungen "Momentenmanager bzw. "Zündung" zu entnehmen.

Signalisierung:

Bit 1 in sa_we_st gesetzt.

1.3. SA-AKTIV

```
Bedingung für Erkennung auf SA-Aktiv:
```

Aktionen bei SA-Triggerung:

Abschaltung der Einspritzung

Signalisierung:

Bit 3 in sa_we_st gesetzt.

	Abteilung	Datum	Name	Filename
Bearbeiter	ZS-M-57	16.04.2013	Bayerl	7.05



Projekt: MSS54 Modul: SA/WE

Seite 4 von 7

1.4. BESONDERHEITEN BEI SA

und

DIREKTES AUSLÖSEN VON SA-AKTIV

Um ein Nachdrehen des Motors bei schnellen Schaltvorgängen zu verhindern, kann die Schubabschaltung auch direkt und ohne zusätzliche Warte- bzw. Abregelzeiten ausgelöst werden. Dazu müssen alle Bedingungen für die SA-Bereitschaft mit Ausnahme von B_LL erfüllt sein. Sind zu diesem Zeitpunkt noch die Bedingungen

! B_KRAFTSCHLUSS kein Kraftschluss wdk >= K_SA_WDK DK-Position > Schwelle

erfüllt, wird die Einspritzung sofort abgeschaltet.

Sperren der SA nach MSR-Eingriffen

Nach einem MSR-Eingriff wird eine erneute Auslösung der SA für die Zeit K_SA_MSR_SPERRZEIT unterbunden.

1.5. WIEDEREINSETZEN

```
Bedingung für Wiedereinsetzen::
```

```
B_SA
                                                  SA ist bereits aktiv
und (
                                                  Motordrehzahl unterhalb Wiedereinsetzdrehzahl
              n < sa_n40_we
                                                  == passives Wiedereinsetzen
              md_fw_filter > K_WE_MD_HYS
                                                  Wunschmoment > Schwelle
       oder
       oder
              B MSR
                                                  MSR-Eingriff
       oder
              B_SMG_MD_EINGRIFF
                                                  SMG-Anforderung
   )
```

Aktionen bei Wiedereinsetzen:

Einspritzung wieder aktivieren

Momentenanforderung für Zündwinkelpfad von Null auf Wunschmoment aufregeln Momentenanforderung für Füllung auf md_ind_min_ges + md_fw_filter aufregeln

Signalisierung:

Bit 0 bis 3 in sa we st gelöscht

Bit 5 in sa_we_st gesetzt (Bit ist Trigger für TI-Modul und ist nur kurz gesetzt)

1.6. BESONDERHEITEN BEI WE

Bei passivem Wiedereinsetzen wird abhängig vom Gradienten der Motordrehzahl auf weiche oder harte BA-Dynamik erkannt. Die Gradientenschwelle für die Unterscheidung zwischen hart und weich ist K WE DN40 HARD.

	Abteilung	Datum	Name	Filename
Bearbeiter	ZS-M-57	16.04.2013	Bayerl	7.05



Projekt: MSS54 Modul: SA/WE

1.7. BERECHNEN DER DREHZAHLSCHWELLEN

Bild: Berechnung der Wiedereinsetzdrehzahl sa_n40_we:





Bild: Berechnung der Drehzahlschwelle für Schubabschneiden sa_n40:




	Abteilung	Datum	Name	Filename
Bearbeiter	ZS-M-57	16.04.2013	Bayerl	7.05





Projekt: MSS54 Modul: SA/WE

1.8. ÜBERSICHT: ABLAUF SCHUBABSCHALTEN/WIEDEREINSETZEN



	Abteilung	Datum	Name	Filename
Bearbeiter	ZS-M-57	16.04.2013	Bayerl	7.05





Projekt: MSS54 Modul: SA/WE

1.9. DATEN DES MODULS SA/WE

Konstante	Bedeutung
K_SA_MD_HYS	Momentenschwelle für Erkennung auf SA-Aktivierung
K_SA_MSR_SPERRZEIT	Sperrzeit für erneute SA-Auslösung nach MSR-Eingriff
K_SA_N40_KKOS	Offset für Wiedereinsetzdrehzahl bei Klimabereitschaft
K_SA_TKAT	Kat-Temperaturschwelle für Erkenne auf SA-Triggerung
K_SA_TZ_MIN_HYS	Zündwinkelhysterese für Erkennen auf SA-Aktivierung
K_SA_WDK	WDK-Schwelle für Sofortauslösung
K_WE_DN40_HARD	Drehzahlgradient für hartes passives Wiedereinsetzen
K_WE_MD_HYS	Momentenschwelle für Erkennen auf WE
KF_SA_TIME_TMOT_N40	Verzögerungszeit für die SA-Bereitschaft
KL_SA_DWDK_N40	Drosselklappengradient, unterhalb dem sofort auf Schubabschalten erkannt wird - Vorsicht : Gradient ist negativ
KL_SA_N40_DN40	N-Gradientenabhängiger Offset für die Wiedereinsetzdrehzahl
KL_SA_N40_GANG	Gangabhängige Hysteresen für die Wiedereinsetzdrehzahl
KL_SA_N40_HYS_GANG	zusätzliche gangabh. Hysterese für die Abschaltdrehzahl
KL_SA_N40_HYS	Abstand zwischen WE- und SA-Drehzahl
KL_SA_N40_TMOT	Tmot-abhängige Drehzahlschwelle für SA und WE

Die gangabhängigen Konstanten sind als Kennlinie abgelegt. Der Position innerhalb der Kennlinie entspricht der aktuellen Ganginformation. Dabei bedeutet:

gang = 0: kein Kraftschluß oder kein gültiger Gang erkannt

1: 1. Gang 6: 6. Gang

7: Rückwärtsgang

Variable	Bedeutung		
sa_we_st	Status SA/WE		
	Bit 0 : SA-Triggerung		
	1 : SA-Bereitschaft		
	2 : sequentielle SA-Aktivierung (im Moment noch offen)		
	3 : SA-Aktivierung		
	4 : sequentielles WE (im Moment noch offen)		
	5 : Wiedereinsetzen (in der Regel nicht sichtbar, da nur kurz gesetzt)		
sa_dwdk	Schwelle Drehzahlgradient für direkte Auslösung der SA		
	= KL_SA_N40_DWDK		
sa_n40_we	Wiedereinsetzdrehzahl		
sa_n40_tmot	Basiswert Wiedereinsetzdrehzahl		
sa_n40_hyst_gang	Drehzahloffset aus KL_SA_N40_HYST_GANG		
sa_n40_gang	Drehzahloffset aus KL_SA_N40_GANG		
sa_n40	Schubabschaltdrehzahl		
sa_trigger_delay	Verzögerungszeit SA aus KF_SA_TIME_TMOT_N40		

	Abteilung	Datum	Name	Filename
Bearbeiter	ZS-M-57	16.04.2013	Bayerl	7.05