

(a) ultimate
W_{50}
$2\,W_{50}$ (stress test)
Surrogate: system utilisation U_{max}
Full P-Δ re-analysis: system utilisation U_{max}
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
(b) drift
W_{50}
$2\,W_{50}$ (stress test)
Surrogate: drift ratio / (h/400)
Full P-Δ re-analysis: drift ratio / (h/400)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
0
1
2
3