
전자회로실험2

Lab3. USART LCD


LCD




-LCD 후면에 Atmega 8A 기반의 컨트롤 보드가 이미 부착되어 있음

UART LCD

- 3 Pin 점퍼를 설정하여 터미널 모드(TM) / 커맨드 모드(CM) 를 설정
- 터미널 모드 (점퍼를 "TM" 위치로 설정 또는 제거)
- 커맨드 모드 (점퍼를 "CM" 위치로 설정)




동작모드 선택점퍼



커넥터 배선 방법 (※ 커넥터로 입력 되는 신호는 TTL Level (5V)입니다.)

1	VCC (5V 출력)
2	UARTRX(시리얼 데이터 수신)
3	No Connect
4	GND

UART커넥터로 MCU보드와 연결



128 메인보드와 연결함

UART LCD

통신속도 설정



왼쪽 그림의 2Pin 점퍼 2개를 이용하여 통신속도를 설정할 수 있습니다.



1번 점퍼



0번 점퍼

Baud Rate 설정



9600BPS (둘 다 OFF)



38400BPS (1번만 ON)



19200BPS (0번만 ON)



4800BPS (둘 다 ON)

LCD종류 설정



왼쪽 그림의 2Pin 점퍼 2개를 이용하여 LCD 종류를 설정할 수 있습니다.



1번 점퍼



0번 점퍼





2*16 LCD (둘 다 OFF)



4*16 LCD (1번만 ON)



2*20 LCD (0번만 ON)



4*20 LCD (둘 다 ON)

LCD

AM-SLCD 커맨드 표

구분	명령	Data1	Data2	End	Example
초기화	\$I			<cr></cr>	\$I <cr></cr>
화면 Clear	\$C			<cr></cr>	\$C <cr></cr>
커서 위치 지정	\$G	행 위치(1-4)	열 위치(1-20)	<cr></cr>	\$G,1,1 <cr></cr>
문자열 출력	\$T	Text		<cr></cr>	\$T,Testing <cr></cr>
커서	\$B	0/1/B		<cr></cr>	\$B,1 <cr></cr>
OFF/ON/ Blink					
Display (On/Off)	\$D	1/0		<cr></cr>	\$D,1 <cr></cr>
Back Light	\$L	1/0		<cr></cr>	\$L,1 <cr></cr>
(On/Off)					
Display Shift	\$S	L/R		<cr></cr>	\$S,R <cr></cr>
Left / Right					

UART LCD

- UART 통신을 통해서 해당 보드로 다음 슬라이드에 있는 표에 해당하는 프로토콜에 따라 문자열을 전송하면, LCD 에 원하는 출력값이 나타남
- 예시: 2번째 줄 3번째 칸에서 부터 Hello 문자열을 출력하고 싶은 경우 UART 를 통해 다음과 같은 문자열 전송

 $I_n\r G,2,3\n\r T,Hello\n\r$

- AVR 예제 소스

```
// 커서 끄기
printf("$B,0\r");
                                       //LCD 화면 켜기
printf("$D,1\r");
printf("$L,1\r");
                                       // 백라이트 켜기
while(1){
                                       // 화면 지우기
       printf("$C\r");
                                       // 커서를 첫번째줄 첫번째칸으로 이동
       printf("$G,1,1\r");
                                      // "N.T.C Testing.." 문자 출력
       printf("$T,N.T.C Testing..\r");
                                      // 커서를 두번째줄 첫번째칸으로 이동
       printf("$G,2,1\r");
       printf("$T,Temp: %d\r", temp);
                                     // "Temp: XXX" 문자 출력
       temp ++;
       delay(1000);
```

LCD

```
lint main(void)
#define F_CPU 16000000UL
                                                                USART_Init(MYUBRR);
#define BAUD 9600
                                                                char str[] = "Hello";
                                                                                       //String that
#define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1
                                                                USART_Transmit_String("$|\\\r"); //LCD |\nitialize
#include <avr/io.h>
                                                                USART_Transmit_String("$6.1.1\"r"); //Cursor setup at 1.1
#include <util/delav.h>
                                                                USART_Transmit_String("$T,");
                                                                USART_Transmit_String(str);
                                                                USART_Transmit('\r');
void USART_Init(unsigned int ubrr){
    /*
                                                                while (1)
    * Baud Rate 9600, Stop Bit 1
     * Character Size: 8-Bit
                                                                    _de/ay_ms(100);
     * No Parity
    UBRROH = (unsigned char)(ubrr >> 8);
    UBRROL = (unsigned char)ubrr;
    UCSROB = (1<<RXENO) | (1<<TXENO);
                                                                    LCD에 Hello 라는 문구가 출력됨
    UCSROC = (3 << UCSZO);
void USART_Transmit(char data){
    while(!((UCSROA) & (1<<UDREO)));</pre>
                                     //Data Register Not Empty: Wait
    UDRO = data;
                                       //Data Register Empty: Transmit
void USART_Transmit_String(char *str){
    while(*str != '\0')
    USART_Transmit(*str++);
char USART_Receive(){
    while(!(UCSROA & (1<<RXCO))); //Receive Not complete: Wait</pre>
    return UDRO;
                                   //Receive Complete : Receive
```

과제

- 1. LCD를 초기화 하는 함수를 작성하시오
- 2. 다음과 같은 함수를 작성하시오

void LCD_Transmit(int x, int y, char data)

- 함수는 커서의 x 축 위치 int x, y 축 위치 int y, 출력 데이터 char data를 받아서 x,y 위치에 data에 해당하는 문자를 출력

void LCD_Transmit_String(int x, ,int y, char *string)

- 함수는 커서의 x 축 위치 int x, y 축 위치 int y, 출력 데이터 char data를 받아서 x,y 위치로 부터 data에 해당하는 문자를 출력

과제

- 3. 2에서 작성한 함수를 바탕으로 다음과 같은 프로그램을 작성하시오
- LCD에 '팀원 중 한명의 영어이름' Department of Electronic Engineering 의 문자열이 출력되도록 설정
- 이때 문자열의 길이가 LCD의 최대 출력인 32 글자를 넘어가게 되므로, 글자가 한글자씩 흘러가도록 출력