

МК-500 -12

Дискретные входа/выхода	(DI /DO)	6
Дискретные входа	(DI)	8
Дискретные выхода	(DO)	4
Аналоговые входа	(AI)	4
Аналоговые выхода	(AO)	2
Цифровые каналы		4

TE - преобразователи температуры
PE - преобразователи давления / разрежения
FE - преобразователи расхода
LE - преобразователи уровня
FQIS-водомер с импульсным выходом
UZ-частотный привод
NS-выходные реле
SE - положение ИМ
JS- мощность горелки

Условные обозначения линии связи:
- Ethernet 100MBit/s
- Modbus RTU (RS485)
- Унифицированные сигналы (медь)

Примечание

Структурная схема дана для участка карбонизации гранулированных и и дробленых углей

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	УП.108/1.УКГУ.АТХ		
						Участок карбонизации гранулированных углей		
Разработал		Власов				Система автоматизированного контроля вращающейся печи карбонизации №1	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Лимонов					РКД	3	11
Т. контроль									
Н. контроль		Шабалин				Схема структурная	АО "Сорбент" г.Пермь		
Рук. службы		Шабалин							
Утвердил		Шилов							

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Копировал

Формат А3