# Zastosowanie porowatych materiałów węglowych

## Kataliza heterogeniczna

- Nośniki katalizatorów, konwersja CO parą wodną, reakcje uwodornienia w tym synteza Fischera-Tropscha; szczególnie interesujące dla metali szlachetnych Pt i Pd
- Procesy katalizowane przez porowate materiały węglowe (przemysłowe otrzymywanie fosgenu COCl<sub>2</sub>; otrzymywanie innych chloropochodnych SO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, C<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>, C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>CH<sub>2</sub>Cl; odwodornienie alkoholi; utlenianie SO<sub>2</sub> do SO<sub>3</sub> i NO do NO<sub>2</sub>,H<sub>2</sub>S do do S<sub>2</sub>)

Faza aktywna: pallad, platyna, żelazo, kobalt, nikiel, miedź, chrom, molibden, ich tlenki i siarczki

Zalety: możliwość pracy w środowisku kwaśnym i zasadowym, stabilna struktura, dobrze rozwinięta i dająca się regulować porowatość, przewodnictwo elektronowe, kontrolowana hydrofobowość, latwość odzyskania katalizatora Wady: zanieczyszczenia nieorganiczne, niska wytrzymałość mechaniczna, mikroporowata tekstura.

#### Zastosowanie węgli aktywnych:

- Adsorpcja z fazy gazowej
  - usuwanie zanieczyszczeń występujących w niewielkich stężeniach lub jako końcowy etap wielostopniowego oczyszczania gazów:
  - usuwanie węglowodorów  $(C_2-C_4)$  z gazu ziemnego reszta jak poniżej

#### Oczyszczanie gazów

- Usuwanie zanieczyszczeń występujących w niewielkich stężeniach lub jako końcowy etap wielostopniowego oczyszczania gazów:
  - Usuwanie H2S z gazu ziemnego
  - Usuwanie zanieczyszczeń śladowych i CO<sub>2</sub> z biogazu
  - Usuwanie SO<sub>2</sub> i NO<sub>x</sub> z gazów spalinowych
- Rozdział mieszanin gazowych w celu wydzielenia cennych składników z gazów przemysłowych, odzyskiwanie rozpuszczalników, rozdział azotu od tlenu, CO<sub>2</sub> i CH<sub>4</sub> od azotu
- Adsorpcja par benzyny w instalacjach magazynowania i dystrybucji paliw płynnych
- Systemy klimatyzacji
- · Usuwanie par rtęci z powietrza
- Filtry w papierosach
- Maski gazowe (impregnowane węgle aktywne)
- Adsorpcja radioaktywnych składników (jod, jodek metylu, krypton, ksenon) z systemu wentylacyjnego reaktorów nuklearnych
- odzyskiwanie rozpuszczalników w przemyśle farb i lakierów
- usuwanie par rtęci z powietrza
- maski gazowe (impregnowane węgle aktywne)
- adsorpcja radioaktywnych składników (jod, krypton, ksenon, jodek metylu) z wentylacji reaktorów jądrowych
- magazynowanie gazu ziemnego, wodoru,  $CO_2$
- Podział ze względu na zastosowanie
  - sita molekularne szerokość porów 0.2-0.4 [nm], objętość porów <0.3  $\frac{cm^3}{g}$
  - do adsorpcji w fazie gazowej szerokość >0.6 [nm], objętość <1  $\frac{cm^3}{g}$
  - do adsorpcji w fazie ciekłej szerokość >1 [nm], objętość <3  $\frac{cm^3}{a}$

Węgle aktywne o szerszych porach niż dla adsorpcji z gazów. Często produkowane w procesach aktywacji chemicznej drewna, łupin, torfu i węgla brunatnego.

`magiczny wykres, na którym to co wyżej. Nie ma go w materiałach, może ktoś zrobił zdjęcie Dwie główne grupy zastosowań:

- usuwanie substancji powodujących nieprzyjemny zapach, kolor, smak płynów, w tym uzdatnianie wody
- koncentracja lub odzyskiwanie substancji rozpuszczonych z roztworów

Granulowane węgle aktywne - procesy ciągłe, możliwa regeneracja

Pyłowe węgle aktywne - procesy okresowe

# Zastosowanie porowatych materiałów węglowych Adsorpcja z fazy ciekłej, głównie z wody

- Uzdatnianie wody pitnej (smak, barwa, zapach) i gruntowej
- naturalne substancje organiczne (NOM) oraz mineralne (As, Cd)
- syntetyczne związki organiczne (oleje, związki aromatyczne, fenole i chlorofenole, CHCl<sub>3</sub>, CCl<sub>4</sub>, detergenty, pestycydy, barwniki, surfaktanty oraz produkty ich rozkładu)
- uboczne produkty uzdatniania wody (chloro- i bromometany)
- Oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych przemysł koksowniczy, rafineryjny, chemiczny, papierniczy, chemiczny (m.in. WWA, fenole), galwanizernie (Pt, Cr, Ni.), rozpuszczalniki z pralni chemicznych,
- Przemysł spożywczy cukier, słodziki, miód, soki, syropy, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, oleje roślinne, drożdże, itp.
- Przemysł farmaceutyczny oczyszczanie stosowanej wody separacja antybiotyków, witamin, sterydów, procesy fermentacji, filtry do dializy, opatrunki na rany

MW-7/8

# Metody badania porowatości i powierzchni właściwej

### Struktura mikro- i mezoporowata

- Fizyczna adsorpcja gazów
- Kalorymetria imersyjna
- Kalorymetria przepływowa
- Małokątowe rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego (SAXS)
- Transmisyjna mikroskopia elektronowa o wysokiej zdolności rozdzielczej (HRTEM)

### Struktura mezo- i makroporowate

- Porozymetria rtęciowa
- Transport płynu w porach (przepuszczalność i dyfuzja)
- Analiza mikroskopowa (mikroskopia optyczna i skaningowa mikroskopia elektronowa)

a = f(p)T = const.

Izotermy adsorpcji przedstawiają zależność ilości zaadsorbowanej substancji (mmol/g) lub objętości zaadsorbowanego gazu ( $czm^3/g$  od równowagowego ciśnienia parcjalnego  $p/p_0$  w stałej temperaturze).

 $N_2$  w 77K tylko dla porów >0.7[n]

slajd na podstawie p.19 s.5-6

Fizyczna adsorpcja gazów - podstawowa i powszechnie stosowana metoda badania porowatości w zakresie mikro- i mezoporów.

> N<sub>2</sub> w 77K CO<sub>2</sub> w 273K (298K) Benzen w 298K Krypton w 77K

Do ilościowego opisu procesu adsorpcji wykorzystywane są izotermy adsorpcji.

Z analizy izoterm adsorpcji można uzyskać następujące informacje:

- · Oszacować powierzchnię właściwa,
- Oszacować objętości porów w różnych zakresach wymiarów porów,
- · Ocenić chemizm powierzchni adsorbentu,
- · Poznać podstawy procesu adsorpcji, tj. naturę fazy zaadsorbowanej,
- Ocenić skuteczność węgli w procesach oczyszczania/separacji.

MW-7/8

# Izotermy adsorpcji


Dla procesów adsorpcji prowadzonych w stałej temperaturze, równowagę adsorpcyjną można opisać równaniem izotermy adsorpcji: a = f(p)T = const

- a ilość zaadsorbowanej substancji przypadająca na jednostkę masy adsorbentu
- p ciśnienie adsorbatu w stanie równowagi

Izotermy adsorpcji służą do ilościowego opisu procesu adsorpcji i stanowią podstawę do wyznaczania parametrów struktury porowatej.

Przedstawiają zależność ilości zaadsorbowanej substancji (mmol/g,) lub objętości zaadsorbowanego gazu (cm³/g, cm³N₂STP/g) od równowagowego ciśnienia parcjalnego p/p₀ w stałej temperaturze. Interpretacja izoterm adsorpcji jest skomplikowana, zwłaszcza w zakresie adsorpcji w mikroporach. Łatwiej jest w przypadku mezoporów. Makropory zachowują się podobnie jak powierzchnia zewnętrzna i w mikroporowatych materiałach są odpowiedzialne za poniżej 1% adsorpcji.

Wyróżnia się 6 typów izoterm adsorpcji różniących się kształtem.



0ś Y: ilość zaadsorbowanego gazu (mmol/g) 0ś X: ciśnienie względne adsorbatu  $(p/p^0)$ 

w punkcie B na wykresach powstaje monowarstwa