





## Técnico em Informática

Sistemas Embarcados

## PROJETOS - CIRCUITOS COM PONTE H


Nome:	Turma:
Data:	Nota:

# EXERCÍCIO 01 - Controle de velocidade do motor

Construa um circuito que realize o controle da velocidade um motor no sentido horário de forma gradativa. Utilize a estrutura de repetição "for" na elaboração do código.

## Componentes:

- Bateria 9 V;
- 1 L293D;
- 1 motor;
- 1 Protoboard;
- Fios de ligação;
- 1 Arduino Uno.



## EXERCÍCIO 02 - Controle da velocidade do motor por meio de um potenciômetro

Construa um circuito que realize o controle da velocidade um motor de forma gradativa por meio de um potenciômetro.

## Componentes:


- 1 potenciômetro de 20 KΩ;
- Bateria 9 V;
- 1 L293D;
- 1 motor;
- 1 Protoboard;
- Fios de ligação;
- 1 Arduino Uno.

## EXERCÍCIO 03 - Controle do sentido de rotação do motor

Construa um circuito que realize o controle do sentido de rotação de um motor.

## Componentes:

- Bateria 9 V;
- 1 L293D;
- 1 motor;
- Protoboard;
- Fios de ligação;
- Arduino Uno.



## EXERCÍCIO 04 - Controle do sentido de rotação do motor por meio de botões

Construa um circuito que realize o controle do sentido de rotação de um motor por meio do acionamento de 2 botões.

#### Componentes:

- 2 botões;
- 2 resistores de 10 KΩ;
- Bateria 9 V;
- 1 L293D;
- 1 motor;
- Protoboard;
- Fios de ligação;
- Arduino Uno.

#### 2. L298P

• https://wiki.dfrobot.com/Arduino\_Motor\_Shield\_L298N\_SKU\_DRI0009

#### 2.1. Controle de velocidade

#### 1 motor

```
int El = 5; // motor l PWM control
int Ml = 4; // motor l direction

void setup()
{
    pinMode(Ml, OUTPUT);
}

void loop()
{
    int value;
    for(value = 0; value <= 255; value+=5)
    {
        digitalWrite(Ml, HIGH); //counterclockwise rotation
        analogWrite(El, value); //PWM Speed Control
        delay(30);
    }
}</pre>
```

#### 2 motores

## 2.2. Controle do sentido de rotação

## 1 motor

```
int El = 5; // motor 1 PWM control
int Ml = 4; // motor 1 direction
void setup()
   pinMode(M1, OUTPUT);
void loop()
 int value;
 for(value = 0 ; value <= 255; value+=5)</pre>
   digitalWrite(M1, HIGH); //counterclockwise rotation
   analogWrite(El, value); //PWM Speed Control
   delay(30);
 delay (2000);
 for(value = 0 ; value <= 255; value+=5)</pre>
   digitalWrite(M1,LOW); //clockwise rotation
   analogWrite(El, value); //PWM Speed Control
   delay(30);
 delay (2000);
```

#### 2 motores

```
int El = 5; // motor 1 PWM control
int Ml = 4; // motor 1 direction
int E2 = 6; // motor 2 PWM control
int M2 = 7; // motor 2 direction
void setup()
    pinMode(Ml, OUTPUT);
    pinMode(M2, OUTPUT);
void loop()
  int value;
  for(value = 0; value <= 255; value+=5)</pre>
   digitalWrite(Ml, HIGH); //counterclockwise rotation
    digitalWrite(M2,HIGH); //counterclockwise rotation
   delay(30);
  delay (2000);
  for(value = 0 ; value <= 255; value+=5)</pre>
    digitalWrite(Ml,LOW); //clockwise rotation
   digitalWrite(M2,LOW); //clockwise rotation
   analogWrite(E1, value); //PWM Speed Control
analogWrite(E2, value); //PWM Speed Control
    delay(30);
  delay (2000);
```