




风险：规划不可靠 · 工具调用不稳定 · 幻觉在多步中放大
在 **EDA** 场景中必须强约束：只读自动、写入审核、仿真需确认