


LLM 在 IC 设计中的投入优先级矩阵



解读：左上角优先做（低投入高回报），右上角规划做（高投入但值得），右下角暂不做（高风险低回报）