

**C.H.S.C.T. TLD EUROPE ST LIN**  
**Procès verbal de la réunion du 13/03/2014**

---

**Etaient présents** : S.FABRE (Directeur Etablissement ST LIN).  
J.PREVOST (Secrétaire du CHSCT).  
P.BILLON (CHSCT).

**Invité(e)s** : F GUERIN, C CHAIGNE.

**Excusé(e)s**: V.DOUSSEON (Responsable des Relations Humaines).  
Mme DEHOUX (CARSAT), DR AROUL (Médecin du travail).  
M.GRIGNON (Inspecteur du Travail)

**1) Approbation du dernier PV et consultation des Tasks Health and Safety.**

Quelques points restent à approuver :

- Bouchons d'oreille silicone : Faire test avec les nouveaux modèles silicone et filtre (Task : 405049).
- VMC au BE et aérateurs dans le Hall peinture (cause : gaz échappements):  
Rendez-vous avec la CARSAT pour proposition d'amélioration (Task : 379439).
- Demande Fiche d'Entreprise :  
Relance par courrier postal au Médecin du Travail (Task : 379416)
- Revue des étagères (Task : 405060).
- Revue de l'étiquette SST sur les « Bleus ».  
Un Mail est adressé à François Chaignon pour relance.
- Les Tasks « Open » ont été revues pour suivi et relance (module: Health and Safety).

La Maîtrise peut créer une action CHSCT. Elle fera l'objet d'une Task.  
Cette dernière sera enregistrée et pourra être consultée via le module suivant :  
(TLD GSE/Calendar/GWF/St LIN/Health and Safety).

**2) Création d'une tâche indirect pour les SST (lorsque leur opération dépasse 10mn).**

Il n'y a pas d'intérêt, on peut continuer à pointer sur le véhicule.

**3) Qui fait les mises à jour des pharmacies ?**

Mr Gaychet continuera cette tâche. Pour le bon fonctionnement du service,  
faire la mise à jour en milieu de mois.

**4) Demande d'installation d'aérateurs sur l'armoire du défibrillateur.**

Fait

**5) Le compte rendu d'incident ou d'accident du Travail est-il sous DMS ?**

Le DMS existe, il est en cours d'approbation. Son numéro est le : DMS 895

**6) Etat d'avancement transfert : Atelier Jet et Zone Contrôle.**

Suite à la charge dans certains ateliers, le transfert se fera avant l'été.

**7) Amélioration du poste préparation hydraulique (ABS) afin d'éviter de porter des charges lourdes.**

Réorganisation de cette zone, (mettre l'établi dans l'allée).

**8) Atelier NBL :**

a. **Il manque la rosace sur le nouveau pont.** Fait

b. **Quelques chauffages et lumières sont devant les poutres du pont.**

Des néons ont été rajoutés. Pour le reste, cela sera un investissement pour 2015.

c. **Demande de mise en place d'un hublot sur la porte des toilettes.**

Action : Service maintenance.

d. **Suite au reflet du soleil, demande d'écran plat aux ordinateurs.**

En premier lieu, les armoires se tourneront d'un demi-tour.

**9) Qu'en est-il de la demande du moyen de levage pour le magasin (Moteur de roues, boîte de vitesse etc.)**

Le responsable de service doit ouvrir une Task pour exprimer le besoin.

**10) Le mur du fond au magasin se dégrade.** Faire Devis (F Guérin)

**11) Revue des sièges des chariots élévateurs.** Changement des sièges (idem NBL)

**12) Demande de chauffage au magasin 20 (humidité, carton détériorés).**

Avant de dépenser de l'énergie pour rien, voir le system d'emballage avec les fournisseurs.  
Action Laurent Favry.

**13) Le chauffage ne fonctionne pas sur la zone préparation garde corps volée ABS.**

Il y a un litige avec le prestataire, une relance a été effectuée pour obtenir un résultat efficace.

**14) Il manque des goupilles et des chainettes sur les chandelles de sécurité.** Fait

**15) Demande de petite clé à choc (Atelier ABS).** Elles seront remplacées au fur et à mesure.

**16) Le câble de la télécommande du pont (ABS) n'est pas assez long.** Devis en cours

**17) Revoir la benne à ferraille (ABS), demande qu'elle soit comme l'Atelier NBL.**

Un devis va être demandé. Action : F Guérin

**18) Peut-on demander à la mairie de mettre du bitume sur l'autre Parking ?**

Une demande sera faite.


**19) Sur une potence (Atelier:JET), une noix bloque. Quand cela sera t-il réparé ?** Fait

**20) Les outillages de levage sont-ils référencés et vérifié périodiquement ?**

Les outillages qui ne sont pas identifiés et contrôlés, sont ceux fabriqués en interne. Il y en a une dizaine (Lève cabine JET, Outillage TPX, etc...). Le CHSCT remettra un document concernant la vérification des machines et appareils de levage.

**NB** : Toutes les actions mentionnées ci-dessus seront enregistrées via une Task dans le module GWF.

Le secrétaire du CHSCT,  
J PREVOST



Le responsable d'Etablissement,  
S FABRE

