

C.H.S.C.T. TLD EUROPE ST LIN
Compte-rendu de la réunion de 03 / 2017

▪ **Etaient présents :**

- S.FABRE (Directeur Etablissement ST LIN)
- C. CHAIGNE
- JL GAYCHET (Membre CHSCT).
- J GAURY (secrétaire CHSCT)

▪ **Excusé(e)s:**

- F. GUERIN
- C. GRIGNON

1) Approbation du dernier PV 2016-12

Effectué courant du mois de février 2017.

2) Revue des accidents et incidents depuis la dernière réunion

[\valderaan\CHSCT\CHSCT\DMS_2126_rev_1_suivi_AT.xls](#)

Mr Fabre demande à ce les enquêtes soient faites pour les accidents / incidents suivants :

Mr BEAUDRIT (Taquet de TF)

Mr MOREAU (Doigt écrasé par un moteur hydro)

Il demande également à ce que l'incident du démarrage du proto RBL fasse l'objet d'une réunion d'enquête.

3) Revue du DMS 894 (analyse des AT)

Mr Fabre doit voir avec Mme Dousson afin de décliner ce DMS pour STL.

4) Revue des différentes tasks du GWF « health & safety » GWF 3073

[http://www.tld-gse.com/en/private/calendar/calendar.php?m\[0\]=gwf&m\[1\]=forms&m\[2\]=byID](http://www.tld-gse.com/en/private/calendar/calendar.php?m[0]=gwf&m[1]=forms&m[2]=byID)

Mr Fabre demande d'ouvrir une tâche sur les outillages de manutention >
task ouverte : 875664

JG

SF

435306 OPEN	2016-11-16	174 days	Recenser et identifier les outillages qui sont utilisés au montage. Faire analyse de risque avec CHSCT. Consulter organisme de contrôle (Dekra) pour les démarches à suivre sur les outillages de fabrication interne, si ils sont soumis à la vérification périodique tel que : ponts roulants / chaines de levage et quel coefficient de sécurité doit on les tester de	FABRE, Sébastien
787330 OPEN	2016-12-29	131 days	Suite exercice évacuation incendie du 13/10/2016 -revoir la fiche consigne d'évacuation présente dans les classeurs près des talkie-walkies - relister les ESI, guide-fils et serre-fils - communiquer sur les tâches de chacun + éditer un support de diffusion (appel fait par les responsables, penser au livret présent l'accueil) - mettre à jour la liste d'appel (voir pour édition à partir du système) - acheter 2 talkies supplémentaires	POIRAUD, Dominique
827209 OPEN	2017-01-20	109 days	Voir avec les fournisseurs pour substituer les produits contenant des agents CMR notamment les références de laque PHILACRYL TOUTE TEINTE SANS PLOMB les plus couramment utilisées.	POIRAUD, Dominique
827224 OPEN	2017-01-30	99 days	Sensibiliser les salariés aux ports de gants en nitrile lors des opérations de « préparation » car les gants de manutention ne protègent pas des risques chimiques.	POIRAUD, Dominique
827211 OPEN	2017-03-20	50 days	Voir avec les intermédiaires/fournisseurs des véhicules provenant de Chine pour s'assurer que les revêtements soient exempts de plomb, chrome ou autres agents CMR.	POIRAUD, Dominique
827214 OPEN	2017-03-20	50 days	Mener une réflexion sur le remplacement de la cabine OMIA, dont le dispositif de ventilation n'est plus efficace	POIRAUD, Dominique
857195 OPEN	2017-04-15	24 days	Faire un audit énergétique sur les 3 sites à la demande de la région	FABRE, Sébastien
827212 OPEN	2017-04-28	11 days	Concrétiser le projet de remplacement du local de préparation par un laboratoire efficacement ventilé.	POIRAUD, Dominique
827230 OPEN	2017-06-20		Un entretien des systèmes de ventilation/aspiration doit être régulièrement réalisé. De plus, un autocontrôle par une personne désignée dans l'entreprise ou un contrôle par une société extérieure agréée ou non, doit être réalisé, au moins 1 fois/an (contrôle des : Débit global d'air extrait, pressions statiques et vitesses de l'air, examen de l'état de tous les éléments de l'installation). Les résultats de ces contrôles périodiques et des différentes opérations d'entretien et de nettoyage doivent être consignés dans un dossier de maintenance	POIRAUD, Dominique

5) Information sur le projet Aménagement des Vestiaires (et changement des vêtements de travail) :

Mise en service des nouveaux vestiaires est effectuée, pour les vêtements de travail cela aura lieu fin juin.

6) Quel est le coût d'investissement d'une tourelle d'évacuation comme celle de la peinture ?

Tourelle 2500€/p + la découpe en toiture

7) Le plan de circulation est-il adapté à notre activité actuelle ?

Celui-ci doit être respecté.

8) Identification des différents services à l'identique du service logistique.

A voir si il y a une véritable utilité à cela.

9) Est il possible d'avoir plus d'informations sur la fermeture des zones « prépa. Hydraulique » ?

Le DMS N° décrit les bonnes pratiques hydrauliques.

Plusieurs investissements sont d'ailleurs prévus dans ce sens :

- Système de filtration
- Système de dialyse
- Salle blanche (avec surpression)

10) Quelle norme est imposée pour les chaussures de sécurité (y en a-t-il plusieurs en

5f

2
56

fonction de nos métiers et de nos risques) ?

XXXX

11) Les référentiels serre-fil n'est plus à jour.

<file:///A:\Alderaan\CHSCT\CHSCT\Dossier%20Incendie\Guide%20Serre%20Fil.xls>

Un DMS doit être fait, sa mise à jour suivra.

12) Point sur le don du sang, une nouvelle demande sera effectuée auprès de l'EFS.

Une nouvelle demande sera effectuée auprès de l'EFS.

13) Point sur le courrier de l'inspection du travail (document en pièce jointe).

Il n'est pas prévu de travaux de toiture comportant de l'amiante. Si toutefois des travaux sont engagés, les prestataires seront bien évidemment compétents pour ce genre d'activités.

Concernant le plan de formation des élus CHSCT, celui-ci devra avoir lieu.

14) Remise de la fiche d'entreprise au CHSCT.

Document non disponible.

15) Humidité et Chauffage du magasin 20.

Un point sera fait avec Frédéric G afin de remédier à cela.

En hiver nous dépensons pour l'ensemble du site 800 à 900 € / jours de chauffage.

L'hiver dernier nous avons dépensé 9000€ de plus que le budget.

16) L'escabeau du magasin 40 est-il adapté à notre utilisation ?

Non, celui-ci a d'ailleurs été changé. (Coût de l'investissement 1600€)

17) Information sur l'installation du nouveau laboratoire de préparation peinture et sur les travaux.

Installation opérationnelle.

18) Campagne d'affichage et de sensibilisation des risques au travail

Mr Fabre Demande à ce que le CHSCT consulte les collègues de SOR afin d'échanger sur sujet. (sensibilisation / harmonisation des pratiques / etc ...). Voir également avec INRS qu'il peut être une source intéressante.

19) Divers.

Sécuriser les racks du magasin 40 : Mettre des grilles de protection pour éviter toutes chutes d'objets.

Ceci sera vu avec Dominique P.

Il manque un SST en peinture afin de couvrir l'ensemble des deux équipes.

Une formation devra être mise en place afin de palier à ce manque.

20) Visite usine.

NB : Toutes les actions mentionnées ci-dessus seront enregistrées via une Task dans le module GWF 3073.

**Le secrétaire du CHSCT,
Jérôme GAURY**

A blue ink signature consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**Le responsable d'Etablissement,
S. FABRE**

A blue ink signature consisting of a few loops and a horizontal stroke.

1) Approbation du dernier PV 2016-12

Effectué courant du mois de février

2) Revue des accidents et incidents depuis la dernière réunion

\\alderaan\CHSCT\CHSCT\DMS_2126_rev_1 suivi AT.xls

Le CHSCT est en attente du rapport d'incident sur le Proto RBL.

3) Revue du DMS ? (analyse des AT) Pour MTL et SOR DMS 894

4) Revue des différentes tasks du GWF « health & safety »

[http://www.tld-gse.com/en/private/calendar/calendar.php?m\[0\]=gwf&m\[1\]=forms&m\[2\]=byID](http://www.tld-gse.com/en/private/calendar/calendar.php?m[0]=gwf&m[1]=forms&m[2]=byID)

OPEN	Task#	Status	Due	Overdue? Task	Assignee
OPEN					
2016-11-16					
435306	OPEN	2016-11-16	111 days	Recenser et identifier les outillages qui sont utilisés au montage. Faire analyse de risque avec CHSCT. Consulter organisme de contrôle (Dekra) pour les démarches à suivre sur les outillages de fabrication interne, si ils sont soumis à la vérification périodique tel que : ponts roulants / chaînes de levage et quel coefficient de sécurité doit on les tester. de	FABRE, Sébastien
2016-12-29					
787330	OPEN	2016-12-29	68 days	Suite exercice évacuation incendie du 13/10/2016 -revoir la fiche consigne d'évacuation présente dans les classeurs près des talkie-walkies - relister les ESI, guide-fils et serre-fils - communiquer sur les tâches de chacun + éditer un support de diffusion (appel fait par les responsables, penser au livret présent l'accueil) - mettre à jour la liste d'appel (voir pour édition à partir du système) - acheter 2 talkies supplémentaires	POIRAUD, Dominique
2017-01-20					
827209	OPEN	2017-01-20	46 days	Voir avec les fournisseurs pour substituer les produits contenant des agents CMR notamment les références de laque PHILACRYL TOUTE TEINTE SANS PLOMB les plus couramment utilisées	POIRAUD, Dominique
2017-01-30					
827212	OPEN	2017-01-30	36 days	Concrétiser le projet de remplacement du local de préparation par un laboratoire efficacement ventilé.	POIRAUD, Dominique
827224	OPEN	2017-01-30	36 days	Sensibiliser les salariés aux ports de gants en nitrile lors des opérations de « préparation » car les gants de manutention ne protègent pas des risques chimiques	POIRAUD, Dominique
2017-03-20					
827211	OPEN	2017-03-20		Voir avec les intermédiaires/fournisseurs des véhicules provenant de Chine pour s'assurer que les revêtements soient exempts de plomb, chrome ou autres agents CMR	POIRAUD, Dominique
827214	OPEN	2017-03-20		Mener une réflexion sur le remplacement de la cabine OMIA, dont le dispositif de ventilation n'est plus efficace	POIRAUD, Dominique
2017-06-20					
827230	OPEN	2017-06-20		Un entretien des systèmes de ventilation/aspiration doit être régulièrement réalisé. De plus, un autocontrôle par une personne désignée dans l'entreprise ou un contrôle par une société extérieure agréée ou non, doit être réalisé, au moins 1 fois/an (contrôle des : Débit global d'air extrait, pressions statiques et vitesses de l'air, examen de l'état de tous les éléments de l'installation). Les résultats de ces contrôles périodiques et des différentes opérations d'entretien et de nettoyage doivent être consignés dans un dossier de maintenance	POIRAUD, Dominique

5) Information projet aménagement des vestiaires :

6) Quel est le cout d'investissement d'une tourelle d'évacuation comme celle de la peinture ?

7) Le plan de circulation est-il adapté à notre activité actuelle ?

Début de proposition en pièce-jointe.

8) Identification des différents services à l'identique du service logistique.

- 9) Est il possible d'avoir plus d'informations sur la fermeture des zones « prépa. Hydraulique » ?
- 10) Quelle norme est imposée pour les chaussures de sécurité (y en a-t-il plusieurs en fonction de nos métiers et de nos risques) ?
- 11) Les référentiels serre-fil n'est plus à jour.
<file:///\\Alderaan\\CHSCT\\CHSCT.Dossier%20Incendie\\Guide%20Serre%20Fil.xls>
- 12) Point sur le don du sang, une nouvelle demande sera effectuée auprès de l'EFS.
- 13) Point sur le courrier de l'inspection du travail (document en pièce jointe).
- 14) Remise de la fiche d'entreprise au CHSCT. JDO → Dr. Laming
- 15) Humidité et Chauffage du magasin 20.
- 16) L'escabeau du magasin 40 est-il adapté à notre utilisation ?
- 17) Information sur l'installation du nouveau laboratoire de préparation peinture et sur les travaux.
- 18) Campagne d'affichage et de sensibilisation des risques au travail
- 19) Divers.
- 20) Visite usine.

NB : Toutes les actions mentionnées ci-dessus seront enregistrées via une Task dans le module GWF 3073.

Le secrétaire du CHSCT,
Jérôme GAURY

Le responsable d'Etablissement,
S. FABRE

Pièce-jointe question 7 :

Le plan de circulation est-il adapté à notre activité actuelle ?



Matérialiser au sol les accès piétons (intérieur et extérieur).
Matérialiser au sol les voies 1 et 2.

Matérialiser les portes de secours.
Localiser les ESI.
Créer un passage piéton entre le parking et l'usine.

Localiser les affichages.
Localiser les WC du hall d'entrée et du BE.

(La cartographie pourrait peut être être allégée en travaillant par calque)