


People behind your equipment



TLD Canada information FEV 2014



ALVEST

TLD
LOCAL SUPPORT, TOTAL COMMITMENT

- **Résultats 2013**
- **Principaux contrats**
- **Situation RAAF et BA**
- **RH**
- **Projets**
- **Prévision 1^{er} semestre 2014**
- **Pratique hydraulique**
- **Conclusion**



CHART 3.1 (in local currency)	12 ACTUAL		13 ACTUAL		13 BUDGET		Variance (A13-B13)	
	(000 CAD)	%	(000 CAD)	%	(000 CAD)	%	(000 CAD)	%
TOTAL SALES	51 425	99,4%	45 871	96,0%	53 859	100,0%	<7 988>	-17,4%
+ SALES PRODUCTS	49 617	95,9%	44 050	92,2%	52 179	96,9%	<8 129>	84,4%
- Freight out, commissions	<21>	0,0%	<48>	-0,1%			<48>	
+ SALES SPARE PARTS	1 808	3,5%	1 821	3,8%	1 680	3,1%	141	108,4%
+ SALES SERVICE, MAINTENANCE								
= NET SALES	51 404	99,4%	45 824	95,9%	53 859	100,0%	<8 035>	-16%
= TOTAL PRODUCTION	51 732	100,0%	47 780	100,0%	53 859	100,0%	<6 079>	-11,8%
Purchases of goods & services (+ movement in parts & rawmaterial inventory)(including subcontracting for production)	36 806	71,1%	33 575	70,3%	40 144	74,5%	<6 570>	83,6%
- Direct labor cost	4 248	8,2%	3 637	7,6%	3 608	6,7%	30	100,8%
- Other direct costs	1 586	3,1%	783	1,6%	403	0,7%	380	194,5%
= TOTAL DIRECT COSTS	42 641	82,4%	37 995	79,5%	44 154	82,0%	<6 160>	-14,4%
MARGIN ON DIRECT COSTS	9 091	17,6%	9 747	20,4%	9 705	18,0%	42	0,5%
- Production utilities and supplies	819	1,6%	746	1,6%	738	1,4%	8	101,1%
- Indirect labor technical management	1 670	3,2%	1 680	3,5%	1 763	3,3%	<83>	95,3%
- Manufacturing burden	326	0,6%	435	0,9%	299	0,6%	136	145,4%
- Engineering expenses	583	1,1%	611	1,3%	601	1,1%	10	101,6%
- Selling expenses	130	0,3%	205	0,4%	179	0,3%	26	114,4%
- Taxes	48	0,1%	54	0,1%	49	0,1%	5	110,2%
- General and administrative expenses	1 209	2,3%	1 220	2,6%	1 216	2,3%	4	100,3%
- Actual warranty costs	827	1,6%	830	1,7%	941	1,7%	<111>	88,2%
- Employee profit sharing	240	0,5%	315	0,7%	259	0,5%	56	121,6%
- Group fees	651	1,3%	684	1,4%	670	1,2%	14	102,2%
TOTAL INDIRECT COSTS	6 502	12,6%	6 780	14,2%	6 716	12,5%	65	1,0%
OPERATING INCOME before interest and taxes	2 320	4,5%	2 487	5,2%	2 450	4,5%	37	1,6%

Notre Ronce pour 2013 est de **20,10%**
(RONCE = EBIT / Working Capital)

soit une amélioration de **2,5%** par rapport à 2012.

2,5 semaines de salaires (de base) la dernière
semaine de mars 2014

Pour 2014 : objectif gestion de nos stocks pour
augmenter le RONCE

➤ Principaux contrats depuis Novembre:

- 44 838-WID British Airways reçue officiellement.
- Bonne dynamique loaders actuellement (partout)
- Boeing DBT #3 livré en avril. DBT#4 en juillet 2014
- LLTT : reste 34 sur 179. 8 à 9/mois, jusque mi juin 2014
- BA #44 : livraison des 2 premières en février, les 44 avant fin 2014
- RAAF #36 : reception le 11 mars, début production actuellement. Ramp-up jusque 4 à 5 par mois. Fin production mai 2015.

Faits majeurs fin Février 2014

- Actuellement 84 sur le plancher
- 130 au total
- Besoin environ de 20 personnes supplémentaires encore.
- Recrues indirectes sur février:
 - Cynthia Matthews : Acheteur Chine (remplace Dennis)
 - Annie Desmarais : Coordinatrice RH (formation, embauche)
- A venir :
 - Un dessinateur Mécanique
 - Un dessinateur Electrique
 - Remplacement RME (Cédric).
 - Embauche d'un VQC pour mi avril.

RH

- DBT : livraison #3
• Focus productivité
- 36 tons loader 121S
• 121-S certification CE de type en cours (45 tonnes statique sur bridge)
- 838 saving :
 - axle Dana / FTC
 - Fin production PDU reste 2 STD
 - Commande British Airways
 - Focus Productivité
 - Cost red sur TXL-838 après BA
- Tier 4F programme : LOADERS et NBL/LSP
- PFA-50 : bcp d'EAP / RAAF project
 - Focus Productivité

avril 2014

Fait
Mars

11000\$

août 2014

Engineering 2013

**Ramp-up jusqu'à avril pour atteindre 6m\$ par mois.
(4,5m\$ en février, 5,3m\$ en mars).**

Jusqu'en Novembre 2014.

Tendance à fin juillet 33m\$ / 31m\$ au budget.

Résultat légèrement supérieur grâce au volume.

Budget Total : 57m\$ et 2,3m\$ de résultat.

Objectif majeur


Réduire nos non-conformités et nos garanties de composants hydrauliques par l'amélioration des pratiques hydrauliques.

Ceci doit rentrer dans les habitudes de chacun

Les mauvaises habitudes sont difficiles à changer.

- Préparation de l'espace de travail

1. Fermer au maximum les portes de Dalkotech
2. Nettoyage des sols fait plus quotidiennement avec l'équipe du matin (surtout au niveau de la shot blast / peinture)
3. Nettoyer avant usage tout bac (comme les bacs sous les tabourets), supports (tables) et espaces de travail des assemblages hydrauliques
4. Déflecteur échappement à utiliser systématiquement. **Reste FORD 929**
5. Asphalte et Cailloux dans la cour (au budget)

- 
1. Tuyaux soufflés avec foam avant bouchage / bouchés en permanence
 2. boyaux soufflés avec foam avant bouchage : Fait par Alfagomma / boyaux bouchés en permanence sur le plancher
 3. Tous les boyaux suction : passer la foam juste avant assemblage : **atelier**
 4. Réservoirs:
 1. Brut et ne pas shoter
 2. S'assurer de leur propreté et les garder fermer
 3. Huile VSI 2% (Huile miscible)
 5. Poser tous composants hydrauliques sur des surfaces préalablement nettoyées du jour. Ne rien déposer à terre ou dans des boites non nettoyées comme les casiers sous les tabourets.
 6. Manifold avec bouchons ou dans sac plastic huilé (fournisseur)
- Plus procédure de nettoyage avant installation

Remplissage par baril (x2): Unité de recirculation

1. Pistolet propre (passage linge)
2. Filtre à la pompe de remplissage **3 microns** :
3. Maintenance périodique:

Remplissage par table (x4) :

1. Pistolet propre (passage linge)
2. Filtre 2 microns à la pompe de remplissage :
3. Maintenance périodique:

Banc de test (x2) :

1. Présence filtre + vérification de sa validité
2. Maintenance périodique: prévoir une maintenance / nettoyage complet au 1 an
3. Filtre pression des unités : 3 microns

Bonnes pratiques design des circuits hydrauliques :

Filtres sur tous nos circuits:

1. Filtres de retour 10 um respectant le code ISO de pureté 20/18/15, sur toutes les lignes de drains le permettant.
2. Crépines de 150 um sur les suctions des pompes afin de protéger des grosses particules.
3. Filtres de pression 3 um à la sortie des pompes Kawasaki
4. Filtres de pression 10 um entre la pompe de charge et la pompe à piston sur les pompes Rexroth / Sauer

Bonnes pratiques Ball valve suction :

Mettre un scellé pour éviter la fermeture accidentelle : **Check list shipping**

Bonnes pratiques Closed loop (PFA/DBT) :

1. Au démarrage pump drive, filtration closed loop avec filtre haute pression.
2. Utiliser les procédures de start-up

3. Reste à faire l'installation filtre close loop pour la PFA-50 #3

Bonnes pratiques après load test (PFA/loader) :

Liquid particul counter

1. filtrer l'huile des réservoirs hydrauliques / mesures de la pollution

0 leak - O'ring

Les blocks sont livrés huiler et emballer :

1. Plus de brake cleaner,
2. le loctite est autorisé,

Les O'ring, majoritairement sur les test ports et les bouchons 0 leak, se détériorent puis fuient assez rapidement :

1. Les couples de serrage seront notés sur les boites
2. Les bouchons et fittings doivent être marqués après chaque serrage -> Production
3. Vérification des états de surface avant montage (visuel et doigt) : si état de surface douteux, faire une NCR -> Production
4. Tout O'ring endommagé nécessite un changement du fitting au complet -> Production

Tout O'ring non conforme ou causant une fuite lors des tests d'une unité doit être communiqué et vérifié.

Toutes les garanties causées par des fuites de O'ring seront remontées à la production chaque semaine.

People behind your equipment

- **QUALITÉ #1**
- **SHORT**
- **Niveau d'inventaire**
 - usine la plus gourmande en cash
- **Productivité / VSM, sous-assemblage**
 - **PFA-50 800h**
 - **TXL-838 250h au montage**

=> TOUS

ALVEST

FOCUS

TLD
LOCAL SUPPORT, TOTAL COMMITMENT

People behind your equipment

Support Quality Innovation

Our continuous common goals

ALVEST