

12V FAN DRIVER
3 x 100 mA
R2
copper on back
R5
D2
R4
JP1
Q1
JP1 = 0 ohm link
R1
FAN OUT
Q1 G-D-S
D3
C3
C4
R3
+12V IN
J1
D1 K +12V
D1
J3
D2 D3 spare
R9
NUC FAN HEADER
C6
C5
R8
R7
J4
Q4
J6
NUC INTERFACE
ICSP: no 5V wire
U1
PRO MINI 328 SOCKET
J5
J5: 1=DTR 6=BLK