

12V FAN DRIVER
3 x 100 mA
R2
R5
copper on back
R4
JP1
Q1
JP1 = 0 ohm link
R1
J3
C3
C4
R3
+12V IN
J1
D1 K +12V
D1
FAN OUT
Q1 G-D-S
J2
R9
NUC FAN HEADER
C5
R7
J4
C6
R8
Q4
PRO MINI
NUC INTERFACE