



FOGO Industry s.r.o.
Paličková 258/30
70900 Ostrava Nová Ves
IČ: 29386721
DIČ: CZ29386721

Email: info@fogo-industry.cz
GSM: +420 603 225 512
Web: www.fogo-industry.cz

Doplňování chladící kapaliny do soustavy motorů FOGO SCANIA FDG600S v ČSOB Hradec Králové

Kontrolu stavu hladiny chladící kapaliny zajišťuje hladinové čidlo, které přenáší signál do řídící jednotky ComAp, která upozorní hláškou na nedostatek kapaliny v systému. Pokud nastane tato situace, je třeba obrátit se na autorizovaný servis.

Kontrola stavu hladiny se provádí při každoroční profylaktické prohlídce dieselagregátu - servisním technikem.

Do dieselagregátu doplňujeme chladicí kapalinu pomocí 12V elektrického čerpadla napájeného z baterie dieselagregátu.



Chladicí kapalinu doplňujeme do expanzní nádrže – chladiče. viz. foto níže.

Odšroubujeme víčko nádrže a přes otvor, nebo přepadovou hadičku, doplníme čerpadlem chladicí kapalinu, kterou nasajeme z připraveného kanystru. Víčko nádrže je možné otevřít přímo z prostoru motoru dieselagregátu.



Výměnu chladicí kapaliny a doplnění provádí pouze autorizovaný servis.

Výměna chladicí kapaliny se provádí v intervalu 5 let.