

HORA	ITEM	TARGET	REAL	SCRAP	DELTA	JUSTIFICATIVA
14:00 - 15:00	0400559	50	10	0	-40	
15:00 - 16:00	0400559	50	48	0	-2	
16:00 - 17:00	0400559	50	59	0	+9	
17:00 - 18:00	0400559	50	54	0	+4	
18:00 - 19:00	0400559	50	28	0	-22	
19:00 - 20:00	0400559	50	50	0	0	
20:00 - 21:00	0400559	50	10	0	-40	
21:00 - 22:00	0400559	50	0	0	0	
TOTAL		350	259	0	-91	

Adiconar o valor de OEE geral da maquina

✅ **OEE = Disponibilidade × Performance × Qualidade**

- Disponibilidade = **94%**
- Performance = **81%**
- Qualidade = **100**
- $OEE = 0{,}94 \times 0{,}81 \times 1{,}00 = 0{,}7614 = \mathbf{76{,}14}\%$

--Opção para incluir e alterar justificativa de perda, quadro de produção no WMS

Lista suspensa com justificativas definidas

Opção de cadastrar justificativas

--Cadastro Meta (Target) no WMS

Incluir no cadastro do item a meta (possibilidade de integração coma ordem de produção)

--Dados painel de máquinas geral

Cadastro de grupos de máquinas (exemplo; Farol, Lanterna, Lentes, Refletores, etc..)

Filtro por grupo

Filtro por status (parada, produzindo)

--Histórico de 3 turnos, para dados do quadro geral dos grupos

item, descrição, target, peças boas, refugo,

máquina, paradas, tempo produção, OEE

--Visão de OEE

Geral do setor

Geral por grupo

Individual por máquina

Exemplos; de visão para o Menu do WMS

Visão individualizada máquina.



Visão setor expandida



Visão reduzida (quadro de produção hora a hora)