3 lipca - 11 sierpnia 2017

Praktyki zawodowe

RAPORT Z POCZYNIONYHC PRAC

Karolina Borkowska

Opiekun praktyk: mgr inż. Rafał Miśkiewicz

Spis treści

1	Cel pracy	2
	Raport postępów pracy	2
	2.1 Tydzień pierwszy	2
	2.2 Tydzień drugi	2

1 Cel pracy


Celem pracy jest zaprojektowanie i zaimplementowanie oprogramowania wykorzystującego płytkę Raspberry Pi jako panel operatorski do zadawania sygnałów układów przekształtnikowych.

2 Raport postępów pracy

2.1 Tydzień pierwszy

- 1. Zapoznanie się z dostarczonym sprzętem (płytka Raspberry Pi, moduł rozszerzający DVK512)
- 2. Przeanalizowanie potrzeb sprzętowych oraz programowych do komunikacji za pomocą protokołu CAN. Złożenie zamówienia na brakujące moduły.
- 3. Zaprojektowanie wstępnej wersji GUI:
 - Wybranie języka programowania: Python 3
 - Analiza dostępnych narzędzi i bibliotek do pracy w środowisku okienkowym, Wybór platformy programistycznej Qt oraz odpowiadającej jej nakładki dla Python'a PyQt5.
 - Porównanie dostępnych bibliotek do tworzenia wykresów oraz możliwości zapewnianych przez wyżej wymienioną platformę. W związku z nakładem pracy potrzebnej do stworzenia wykresów, które posiadają funkcjonalność rozbudowaną tak samo jak gotowe rozwiązania postanowiono wykorzystać PyQtGraph. Jest to narzędzie szybsze od Matplotlib (które rozwarzano ze względu na podobieństwo do grafów Matlab'a), tworzy rysunki na ciemnym tle (zgodnie z zaleceniami dla HMI), jest łatwo aplikowalny oraz jest ciągle rozwijane (w przeciwieństwie do np. GuiQwt). Jako że nie współpracuje ono z PyQt5, zamieniono ją na PyQt4.
 - Implementacja przykładowego wykresu oraz symulacja napływu danych za pomocą QSlider'a wywołującego sygnał do aktualizacji wykresu.
 - Pobieranie czasu z systemu oraz wyświetlanie go na osi odciętych.

Jako, że pamięć urządzenia Pi jest znacznie ograniczona, a praca nad programem jest zwiazana z instalacją ostatecznie nieużywanych pakietów/programów, prace przeprowadzano na prywatnym komputerze. Wyniki prac przedstawiono na rysunku 1.



Rysunek 1: Prototyp GUI

2.2 Tydzień drugi

- 1. Dodanie milisekund do czasu odczytu danych.
- 2. Naprawa wycieku pamięci.
- 3. Usunięcie problemu zanikających QWidget'ów w wypadku zmiany wielkości okna oraz nakładającego się na obszar klienta pasa tytułowego okna.