


## Термисторный эксперимент

# Введение термистора

Термисторы представляют собой тип чувствительных элементов, которые делятся на термисторы с положительным температурным коэффициентом (РТС) и термисторы с отрицательным температурным коэффициентом (NTC) в соответствии с различными температурными коэффициентами. Типичной характеристикой термистора является то, что он чувствителен к температуре, показывая разные значения сопротивления при разных температурах. Термистор с положительным температурным коэффициентом (РТС) имеет большее значение сопротивления, когда температура выше, а термистор с отрицательным температурным коэффициентом (NTC) имеет меньшее значение сопротивления, когда температура выше. Они оба относятся к полупроводниковым приборам.



Термисторы

### • Цель эксперимента

Считайте значение сопротивления термистора при разных температурах.

Используйте термистор для включения и выключения светодиода.

### Экспериментальный принцип

Подключите светодиод и термистор последовательно и подключите 10-контактный подтягивающий резистор на одном конце термистора, считайте изменение напряжения термистора в зависимости от температуры через аналоговый порт, распечатайте эти параметры через монитор последовательного порта и наблюдайте за светодиодами. Изменения в яркости.


#### • Компоненты



- Материнская плата Keywish Arduino UNO R3
- Макетная плата
- ◆ USB-кабель для передачи данных
- термистор\*1
- ♦ RED LED\*1
- 10kΩрезистор\*1
- 220Ωрезистор\*1
- Несколько перемычек

# Проводка

Arduino UNO	термистор
5V	1
GND	3
A0	2
Arduino UNO	LED moudle
11	+
GND	_






### Программа

```
int ADPIN = A0 ; // The sensor is connected to A0 port
int LEDPIN = 11 ; // The led light is connected to 11 ports
int value = 0 ;
float voltage = 0.0;
void setup()
{
   pinMode(LEDPIN, OUTPUT); // Set the led interface to output mode
   Serial.begin(9600); // Set the serial port baud rate to 9600
}
void loop()
   value = analogRead(ADPIN);
   voltage = ( ( float ) value )/1023;
   value = voltage * 256 ;
                                  // Use the formula to calculate the Value
   analogWrite(LEDPIN, value);
   Serial.println(value); // Print Value
   Serial.println(voltage ); // print voltage value
   delay(1000); // 1 second delay
}
```

После того, как программа сожжена, откройте монитор последовательного порта и установите скорость передачи 9600. Наблюдайте сначала за значением напряжения, напечатанным последовательным портом, а затем используйте пламя или среду с более высокой температурой, чтобы приблизиться к термистору и наблюдайте за изменением напряжения и светодиодом печати последовательного порта. Яркость.

• Результаты эксперимента





- Программа графического программирования MagicBlock
- При программировании mBlock основными строительными блоками являются:
  - Read Analog Pin (A) 0 -- Считать сигнал уровня термистора
- -- Определите переменную val для сохранения сигнала уровня считывания модуля термистора.
- Set pwm pin 11 output as value --Установите контакты цифрового порта для управления светодиодными индикаторами.
- mBlock пишет программу термистора, как показано ниже:



```
sensor Program

Set Baud Rate 9600*

set value * to 0

set voltage * to 0

forever

set value * to Read Analog Pin (A) 0

set voltage * to value / 1023

set value * to voltage * 256

Set pwm pin 11 output as value

wait 1 secs
```

### Программа графического программирования Mixly

Программирование термистора Mixly показано на рисунке ниже:

```
Declare value as int value

Declare voltage as float value

Setup

Serial baud rate 9600

pin 11 set output v

value AnalogRead pin A0 v

voltage float value ÷ v 1023

value voltage × v 256

Serial v println value

Serial v println voltage

AnalogWrite pin 3 v Assignment is value

Delay ms v 1000
```



# Программа графического программирования MagicBlock

Программирование термистора MagicBlock показано на рисунке ниже:

```
Creater global variable type Init variable name value

Creater global variable type Float variable name voltage

Pin 11 Mode Output variable name voltage

Pin 11 Mode Output value Serial Baud Rate 9600 value Value Value AnalogRead A0 value Value Value Value Type Conversion float value Va
```