A-001 Diagrama de Interacción Pu-Mu

Columnas Armadura en Bordes Extremos

f'_c = 20 MPa
f_y = 420 MPa
γ = 0,8



A-002 Diagrama de Interacción Pu-Mu

Columnas Armadura en Bordes Extremos

f'_c = 25 MPa
f_y = 420 MPa
γ = 0,8



GERDAU AZA

A-003 Diagrama de Interacción Pu-Mu

Columnas Armadura en Bordes Extremos

f'_c = 30 MPa
f_y = 420 MPa
γ = 0,8



A-009 Diagrama de Interacción Pu-Mu

Columnas Armadura en Bordes Extremos

f'_c = 20 MPa
f_y = 420 MPa
γ = 0,9



A-010 Diagrama de Interacción Pu-Mu

Columnas Armadura en Bordes Extremos

f'_c = 25 MPa
f_y = 420 MPa
γ = 0,9



GERDAU AZA

A-011 Diagrama de Interacción Pu-Mu

Columnas Armadura en Bordes Extremos

f'_c = 30 MPa
f_y = 420 MPa
γ = 0,9



B-017 Diagrama de Interacción Pu-Mu

Columnas Armadura Perimetral

f'_c = 20 MPa
f_y = 420 MPa
γ = 0,8



B-018 Diagrama de Interacción Pu-Mu

Columnas Armadura Perimetral

f'_c = 25 MPa
f_y = 420 MPa
γ = 0,8



B-019 Diagrama de Interacción Pu-Mu

Columnas Armadura Perimetral

f'_c = 30 MPa
f_y = 420 MPa
γ = 0,8



B-025 Diagrama de Interacción Pu-Mu

Columnas Armadura Perimetral

f'_c = 20 MPa
f_y = 420 MPa
γ = 0,9



B-026 Diagrama de Interacción Pu-Mu

Columnas Armadura Perimetral

f'_c = 25 MPa
f_y = 420 MPa
γ = 0,9



B-027 Diagrama de Interacción Pu-Mu

Columnas Armadura Perimetral

f'_c = 30 MPa
f_y = 420 MPa
γ = 0,9



B-027 Diagrama de Interacción Pu-Mu

Columnas Armadura Perimetral

f'_c = 30 MPa
f_y = 420 MPa
γ = 0,9