
FAN-1
RESET
PWR
ERASE
MOSFETs
HEATBED
MOTFET BED
SC1
SC2
END STOP
MIN
MAX
XYZ
THERM 1-4
GPIO
Archim2
2.2a
UltiMachine
SERIAL
PWR IN
STEPPERS
X
Y
Z
E1
E2