

熱伝導解析@openfoam


- 1. CADでastファイルを作る
 - 1. スケッチを作成




2. ①四角形を描画②横幅調整③縦幅調整④中心との距離調整




3. スケッチを押し出してソリッドを作成



4. ソリッドからサーフェスを作成



5. fileメニューからサーフェスをastファイルとして出力



- 2. aaaaa
- 3. aaa
- 4. a
- 5.

sa