DELPHI
POWER EQUIPMENT

# 二手叉车验车总结

Doosan GC45BCS-9（订单写作 CGC45） | S/N FGB1B-3620-00507

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 买方 | Delphi Power Equipment Inc.（1717 Brittmoore Rd, Houston, TX 77043） |
| 卖方 / 经销商 | Lonestar Forklift（销售：Logan Loving） |
| 订单 / 库存号 | QUO-162146 / RF6143 |
| 价格 | 机组 $59,900；含税 $64,947.83（8.25% 销售税 $4,941.75 + HE tax $106.08） |
| 质保 | 动力总成 180 天 |
| 退出条款 | 休斯顿验车不合格，可无成本退出（订单第 2 页手写条款） |
| 现场验车 | Jeff（照片由 Jeff 现场拍摄） |
| 依据资料 | 一页摘要、销售订单、发票（xls）、整备单、现场照片 25 张、视频（由买方查看） |

## 一、总体结论

车辆本体：验收通过。 铭牌、序列号、工时、发动机、门架、轮胎、安全装置核对无误，视频功能测试无问题。

文件与披露：暂不建议付款或签收。 有 4 项必须在付款前解决：发票品牌型号错误、订单卖方未签字、电汇信息需回拨确认、车身后部有碰撞和补漆迹象。

## 二、核对通过项

| # | 项目 | 实车情况 | 对照 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 制造商 | Doosan（韩国制造） | 订单 Doosan | ✅ |
| 2 | 序列号 | FGB1B-3620-00507 | 订单、发票一致 | ✅ |
| 3 | 燃料 | LP（铭牌和 UL 标牌） | LPG | ✅ |
| 4 | 工时 | 593.1 h | 摘要 591–595 h，整备单 591 h | ✅ |
| 5 | 仪表单位 | mph（英制） | — | ✅ |
| 6 | 出厂年份 | 发动机 Kubota WG3800-L-EW，序列号 2PJ3068，出厂 2023/05 | 订单 2023 | ✅ 倾向 2023，车架钢印待核 |
| 7 | 门架 | 三节，最大起升 185 in（4700 mm），FFT | 整备单 3/185 | ✅ |
| 8 | 侧移 | 有，铭牌属具 HSS | 订单和整备单有侧移 | ✅ |
| 9 | 轮胎规格 | 前 22×12×16，后 18×?×12.125，Solideal 实心胎 | 铭牌规格一致 | ✅ |

| # | 项目 | 实车情况 | 对照 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 发动机舱 | 干净，无渗漏，线束整齐，机滤看起来是新的 | 整备单 500 h PM | ✅ |
| 11 | 起升油缸、门架 | 外观无油污 | — | ✅ |
| 12 | 驾驶室磨损 | 地垫、踏板、座椅磨损轻 | 与 593 h 吻合 | ✅ |
| 13 | 安全装置 | 频闪灯、灭火器、护顶架、LED 工作灯、后视镜、安全带齐全 | 整备单 YES | ✅ |
| 14 | 制动 | 油冷盘式制动、座椅感应系统 | — | ✅ |
| 15 | 视频功能测试 | 买方已查看，无问题 | — | ✅ |
| 16 | 价格算术 | 59,900 × 8.25% = 4,941.75；× 0.1771% = 106.08；合计 64,947.83 | 订单价格一致 | ✅ |
| 17 | 额定载荷 | 8,500 lb（3,860 kg），24 in 载荷中心，185 in 起升高度 | 摘要写"约 10,000 lb 级" | ✅ 两者不矛盾，要按铭牌曲线使用 |
| 18 | 气罐 | 现有罐是 Lonestar 租赁罐，卖方将换新罐 | 整备单 LP TANK 为 NO | ✅ 待书面确认 |

## 三、合同要求项：货叉

| 要求 | 来源 | 现状 |
|---|---|---|
| 已装 48 in 货叉 | 订单第 2 页："48 INCH FORKS" | 照片里车上有货叉，长度未实测 |
| 另附一套 72 in 备用货叉 | 订单第 2 页："ALSO AN EXTRA SET OF 72 INCH FORKS"；整备单也要求 | 未见照片，待现场确认 |
| 货叉状态 | — | 外观可见划痕和磨损，厚度、弯曲、裂纹未拍特写 |

验车时请在这里逐项勾选，并拍照留证：

- ☐ 48 in 货叉：长度实测为 _____
- ☐ 48 in 货叉：叉尖、厚度无明显磨损，无弯曲、裂纹
- ☐ 72 in 备用货叉：一套（2 支）到位
- ☐ 72 in 备用货叉：外观无损伤
- ☐ 交付时两套货叉一并运到

## 四、问题与差异清单

### A. 付款前必须解决

| # | 问题 | 依据 | 要求 |
|---|---|---|---|
| A1 | 发票品牌型号错误：写成 CLARK CGC55 | 铭牌是 Doosan GC45BCS-9，订单是 Doosan CGC45 | 重开发票，按铭牌填写 |

| # | 问题 | 依据 | 要求 |
|---|---|---|---|
| A2 | 订单卖方未签字 | 文件名含 NOT_SIGNED，只有买方签了字 | Lonestar 签字盖章。订单条款第 1 条要求修改须有卖方书面签署，第 3 条规定订单不得取消，退出条款在卖方签字前不一定有效 |
| A3 | 电汇风险 | 发票抬头电话 713-695-3675，底部联系人 Terry Foster 电话 713-694-3675，差一位数字。订单抬头是 Lonestar Forklift USA 2017 INC.（Garland），发票和支票抬头是 Lonestar Forklift（Houston） | 用官网或订单上的固定电话回拨确认电汇指示，核对收款户名与合同主体一致 |
| A4 | 车身后部碰撞和补漆迹象 | 配重左后转角有竖直折痕，漆面起伏，下角崩缺；右后轮罩漆面光亮并有橘皮纹，掉漆处露白色底层，有洋红色蹭漆；尾部拖拽销凹槽大面积掉漆生锈 | 请 Jeff 检查配重和车架接缝、后桥、焊点；要求 Lonestar 书面说明是否有碰撞和钣金修复。可作议价依据 |

## B. 需要澄清

| # | 问题 | 依据 | 要求 |
|---|---|---|---|
| B1 | 库存号不一致 | 订单 RF6143；车上标签和门架 5675；整备单 RF5675 | 序列号一致，所以车辆身份可确认。要求 Lonestar 书面解释库存号和"RF"前缀的含义 |
| B2 | 整备单序列号少一位 | 整备单 FGB1B-3620-0057，铭牌 00507 | 视为笔误，要求更正 |
| B3 | 整备单年份 2021，订单 2023 | 发动机出厂 2023/05 支持 2023 | 要求书面确认 2023，并核对车架钢印或出厂日期贴纸 |
| B4 | 整备单未完成 | 完成日期和工单号为空；PM 勾 NO，附注却要求 500 h PM 和换滤芯 | 要求提供保养工单和日期 |
| B5 | 税费和交货条款不明 | "HE tax"未说明；订单为 CIP，发票为 F.O.B. Houston；发货日 TBD | 要求写明费用构成，确认运输风险在卖方，直至送到你们厂址 |
| B6 | 气罐换新 | 卖方口头承诺 | 写进更正后的订单：新罐随车交付并转移所有权，规格与罐架匹配，写明是否带气，费用是否包含在 $59,900 内，DOT 认证且在复检期内 |

## C. 较小问题和建议

| # | 问题 | 建议 |
|---|---|---|
| C1 | 安全带织带紫外线老化褪色 | 交付前更换，并测试锁扣和卷收器 |
| C2 | 后轮比前轮显旧，后轮上方胎侧有折痕 | 用卡尺量磨损线，必要时向卖方要求更换或议价 |
| C3 | 链条略带锈色，润滑一般 | 实测 12 in 链节伸长量，超出约 3% 就应更换 |
| C4 | 灭火器压力表和检验标签未读 | 现场拍照确认在有效期内 |
| C5 | 质保为"as is"风格的条款，第 1、10、11 条排除一切默示保证 | 要求提供 180 天动力总成保修的书面细则 |
| C6 | 整备单划掉了 -9 系列项目（调整仪表语言、单位、称重校准） | 仪表已是英制 mph，无需处理 |
| C7 | 车架钢印和出厂日期贴纸未见 | 补拍，用于核对年份 |

## 五、付款前待办清单

| 序 | 事项 | 负责 | 完成 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lonestar 重开发票（Doosan，按铭牌写型号） | Lonestar | ☐ |
| 2 | Lonestar 签字盖章后的订单，含退出条款、气罐换新、货叉两套 | Lonestar | ☐ |
| 3 | 回拨确认电汇信息，核对户名 | 买方 | ☐ |
| 4 | 书面说明后部碰撞和补漆情况，现场检查配重和车架 | Lonestar、Jeff | ☐ |
| 5 | 书面解释库存号 RF6143 / 5675 / RF5675 | Lonestar | ☐ |
| 6 | 书面确认年份 2023，补拍车架钢印 | Lonestar、Jeff | ☐ |
| 7 | 货叉清单勾选完成并拍照（见第三节） | Jeff | ☐ |
| 8 | 更换安全带，量轮胎磨损线和链条伸长量 | Lonestar、Jeff | ☐ |
| 9 | 确认运费、保险、交货日期 | 买方、Lonestar | ☐ |

## 六、说明

- 本总结依据照片和文件做出。视频我（Claude）没有直接看到，"功能测试无问题"是买方的验收反馈。
- 货叉、车架钢印、灭火器压力表、车底漏油情况在照片中没有拍到，按上文清单现场确认。
- 照片无法判断是否发生过事故，A4 的结论需要现场结构检查。