
エックスパス ブラケット

外形寸法図



- 備考
 1.図面に表記されない寸法および形状は、3D Data(ProE Data)を参考にし、その図面交差は図面左下の一般交差表に従うこと2図面に表記されない交差は、本図面内の一般交差表に従うこと3図面に表記された寸法は、部品の最終寸法である4部品の寸法は、常温(22±2°C)で測定すること5.図面上の「部品管理基準点」項目は、全ロットでサンプルを10.個別と知识と知识となった。

- 5.図面上の「部品管理基準点」項目は、全ロットでサンブルを 10 個以上測定すること 6.部品の承認の為、機構部品信頼性試験条件を満足すること 7.部品の外観品質は、外観検査基準書を満足すること 8.パンチングによるパリ取り作業を行うこと 9.量産前に量産と同一条件で制作された限度サンプルを提出し、 機構開発者の最終承認を受けること 10.承認限度サンブルは、承認後に提出すること 11.(*)表示部は、重要管理寸法である

L	VER. 箇所 説明				11.(*)表示部は、重要管理寸法である							
L					L					0~50	51~150	151~300
									一般交差	± 0.05	± 0.1	± 0.2
		名 称		型	式	バージョン	原産国	発	行			
	Xpass		WALL BRKT (XPM-E/XPE-E)		1.00	韓国	2014年10月		株式会社セキュア			

変更履歴