中华人民共和国国家标准

电气图用图形符号 无源 元件

UDC 621.316.7/.9 .012:003 .62/.63 GB 4728.4-85

代替 GB 312-64

Graphical symbols for electrical diagrams Passive components

本标准规定了绘制各种电气图用的无源元件图形符号。

- GB 4728《电气图用图形符号》国家标准包括以下13个部分:
- GB 4728.1-85 总则
- GB 4728.2-84 符号要素、限定符号和常用的其他符号
- GB 4728.3-84 导线和连接器件
- GB 4728.4-85 无源元件
- GB 4728.5-85 半导体管和电子管
- GB 4728.6-84 电能的发生和转换
- GB 4728.7-84 开关、控制和保护装置
- GB 4728.8-84 测量仪表、灯和信号器件
- GB 4728.9-85 电信:交换和外围设备
- GB 4728.10-85 电信: 传输
- GB 4728.11-85 电力、照明和电信布置
- GB 4728.12-85 二进制逻辑单元
- GB 4728.13-85 模拟单元

本标准的制订参照采用了国际标准IEC 617-4 《绘图用图形符号 第4部分:无源元件》。

1 电阻器、电容器和电感器

1.1 电阻器

序号	图形符号	说 明	IEC
04 - 01 - 01 04 - 01 - 02	优选形 ————— 其他形 ——~~~—	电阻器一般符号	=
04 - 01 - 03	-7	可变电阻器可调电阻器	=

			
序号	图形符号	说 明	IEC
04 - 01 - 04	<u>v</u>	压敏电阻器 变阻器 _{注、U可以用V} 代替	=
04 - 01 - 05	<u>0</u>	热敏电阻器 注,θ可以用1°代替	
04 - 01 - 06	-(22)-	0.125 W电阻器	
04 - 01 - 07	-(2)-	0.25 W电阻器	
04 - 01 - 08	-(==)-	0.5W电阻器	
04 - 01 - 09	-[1 W电阻器 注:大于1 W电阻器都用阿拉伯数字表示	
04 - 01 - 10	-8-3-	熔 断 电阻器	
04 - 01 - 11		滑线式变阻器	=
04 - 01 - 12	-51	带滑动触点和断开位置的电阻器	=
04 - 01 - 13		两个固定抽头的电阻器 注,可增加或减少抽头数目	=
04 - 01 - 14	-\$\frac{1}{4}	两个固定抽头的可变电阻器 注,同04~01-13的注	
04 - 01 - 15	+	分路器 带分流和分压接线头的电阻器	=
04 - 01 - 16	-111411-	碳堆电阻器	=
	·	<u></u>	

序号	图形符号	说 明	IEC
04 - 01 - 17	-000-	加热元件	=
04 - 01 - 18		滑动触点电位器	=
04 - 01 - 19		带开关的滑动触点电位器	
04 - 01 - 20	-	预调电位器	=
1.2 电容器			
序号	图形符号	说 明	IEC

序号	图形	符号	说明	IEC
	优选形	其他形		
04 - 02 - 01 04 - 02 - 02	<u>+</u>		电容器一般符号 注:如果必须分辨同一电容器的电极时,弧形的极板表示。 ① 在固定的纸介质和陶瓷介质电容器中表示外电极 ② 在可调和可变的电容器中表示动片电极 ③ 在穿心电容器中表示低电位电极	=
04 - 02 - 03 04 - 02 - 04	T	<u> </u>	穿心电容器	=
04 - 02 - 05 04 - 02 - 06	1	<u>+</u>	极性电容器	=

				1
序号	图形	符号	说 明	IEC
	优选形	其他形		
04 - 02 - 07 04 - 02 - 08	*	*	可变电容器可调电容器	=
04 - 02 - 09 04 - 02 - 10	* *	* *	双联 同调 可变电 容器 注: 可增加 同调联数	
04 - 02 - 11 04 - 02 - 12	¥	*	微调电容器	=
04 - 02 - 13 04 - 02 - 14			差动可变电容器	=
04 - 02 - 15	<u></u>		分裂定片可变电容器 (蝶形电容器)	=
04 - 02 - 16				=

序 号	图形符号	说明	IEC
04 - 02 - 17	15T	移相电容器	
04 - 02 - 18	+ 0	热敏极性电容器 注: θ可以用t°代替	=
04 - 02 - 19	<u>u</u>	压 敏极性电 容器 注,U可以用V代替	=
1.3 电感器			!
序 号	图形符号	说明	IEC
04 - 03 - 01	m	电感器 线 圈 绕 组 扼流圈 注:① 变压器绕组见GB 4728.6一84《电气图用图形符号电能的发生和转换》 ② 如果要表示带磁芯的电感器,可以在该符号上加一条线。这条线可以带注释,用以指出非磁性材料。并且这条线可以断开画,表示磁芯有间隙 ③ 符号中半圆数目不作规定,但不得少于三个	=
04 - 03 - 02 04 - 03 - 03	<u></u>	示例: 带磁芯的电感器 磁芯有间隙的电感器	
04 - 03 - 04	₽\\\	带磁芯连续可调的电感器	=

序 号	图形符号	说 明 	IEC
04 - 03 - 05	III	有两个抽头的电感器 注:① 可增加或减少抽头数目 ② 抽头可在外侧两半圆交点处引出	=
04 - 03 - 06		步进移动触点的可变电感器	=
04 - 03 - 07		可变电感器	-
04 - 03 - 08	-0.7	带磁芯的同轴扼流圈	=
04 - 03 - 09		穿在导线上的磁珠	=

2 铁氧体磁芯和磁存储器矩阵

2.4 符号要素

序号	图形符号	说 明	IEC
04 - 04 - 01		铁氧体磁芯	=
04 - 04 - 02	/ 或	磁通 - 电流方向指示符 这个符号表示一水平线垂直通过磁芯符号,代表 一个磁芯绕组,同时它还指出电流与磁通的方向关 系 注:这个符号对平面表示不适用	=
04 - 04 - 03	+	一个绕组的铁氧体磁芯 斜线可以被认为是反射器,显示出电流与磁通方 向的关系,如下图所示:	=

序号	图形符号	说 明	IEC
04 - 04 - 03		电流磁通	
		为绘图方便,即使磁路上没有绕组,也往往把表示导体的线条绘成穿过磁芯符号。除了平面表示外,在所有情况下,当直线通过磁芯符号表示绕组时,斜线必须画出示例:	
		(1) 穿过磁芯符号的导体 (2) 绕在磁芯上的绕组	

2.5 铁氧体磁芯

序 号	图形符号	说明	IEC
04 - 05 - 01	\	五个绕组的铁氧体磁芯 注,可附加关于电流方向、电流对应的幅度以及由剩磁状 态所决定的逻辑状态等方面的信息	=
04 - 05 - 02	N = m	一个m匝线圈绕组的铁氧体磁芯	==

2.6 磁存储器矩阵 (平面表示)

序号	图形符号	说明	IEC
04 - 06 - 01	X X	具有 X 行、 Y 列绕组与一个读出绕组的铁氧体磁芯矩阵。示出铁氧体磁芯符号 $04-04-01$ 与水平面成 45°	=
04 - 06 - 02	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 	由薄膜磁芯存储器固定在薄膜布线层之间构成的 矩阵	=

3 压电晶体、驻极体和延迟线

3.7 压电晶体和驻极体

序 号	图形符号	说 明	IEC
04 - 07 - 01	<u> </u> -	具有两个电极的压电晶体	=
04 - 07 - 02		具有三个电极的压电晶体	=
04 - 07 - 03	<u> </u>	具有两对电极的压电晶体	=
04 - 07 - 04		具有电极和连接的驻极体 注:较长的线表示正极	=

3.8 延迟线

序 号	图形符号	说明	IEC
04 - 08 - 01		具有绕组的磁致伸缩延迟线。在集中表示法示出 三个绕组 注,绕组符号取向可以根据需要而定	=
04 - 08 - 02		具有绕组的磁致伸缩延迟线。在分散表示法示出 一个输入端和两个输出端	
	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	输入端 具有50μs 延迟中间输出端 具有100μs 延迟最终输出端	=
04 - 08 - 03	<u> </u>	同轴延迟线	=
04 - 08 - 04		压电传感的固体材料延迟线	=

3.9 延迟线和延迟单元的方框符号

序号	图形符号	说明	IEC
04 - 09 - 01		延迟线一般符号 延迟单元一般符号	=
04 - 09 - 02	50 μs 100 μs	具有一个输入端和分别为50 μs、100 μs 两个输 出端的磁致伸缩延迟线	
04 ~ 09 - 03		同轴延迟线	=

序号	图形符号	说明	IEC
04 - 09 - 04	Hg Hg	具有压电传感的水银延迟线	=
04 - 09 - 05	— I	仿真延迟线	=
04 - 09 - 06		超声延迟线	
04 - 09 - 07		可变延迟线	

附加说明:

本标准由中华人民共和国电子工业部提出。

本标准由全国电气图形符号标准化技术委员会归口。

本标准由电子工业部标准化研究所负责起草。