**1.** Синтезировать наблюдатель на основе обеспечения качественной экспоненциальной устойчивости (исходные данные в соответствии с вариантом работы).


Синтезируем наблюдатель на основе обеспечения желаемой степени устойчивости с помощью уравнения Риккати:

$$(A^{T}_{H} - LC - \beta I)^{T} P (A^{T}_{H} - LC - \beta I) - r^{2} P = -Q$$


$$L' = (R + C_{H} P C_{H}')^{-1} C_{H} P (A^{T}_{H} - \beta I),$$

где 
$$v=2$$
,  $R=1$ ,  $Q=I$ ,  $\alpha=2$ ,  $\beta=-2$ ,  $\beta=-2$ ,  $A_H=\begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $C_H=\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$ .

Схема моделирования с экспоненциальной устойчивостью с синтезированным наблюдателем:




## Получим график невязки:




**2.** Определить показатель колебательности системы управления с обеспечением желаемой степени устойчивости (исходные данные в соответствии с вариантом работы).

Определим показатель устойчивости, построив АЧХ средствами Matlab/Simulink:

АЧХ системы, не включая матрицу D



Показатель колебательности такой системы равен  $M=rac{0.513}{0.214}=2.40$  АЧХ системы с включённой матрицей D:



Показатель колебательности такой системы равен 
$$M=\frac{3}{0,642}=4,67$$