

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP-25

Data aprovação: 19/09/2023

TÍTULO: Recebimento e verificação de contâiner

Revisão: 01

Elaborado por: Pietra Berticelli Malanski

Aprovado por: Adrielly Nasario Mildemberg

1 OBJETIVO

Este documento tem por objetivo padronizar o processo de recebimento e verificação de containers nas unidades 1, 2 e 3.

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FORM-16: Verificação do contâiner.

3 CAMPO DE APLICAÇÃO

Setor de estoque e expedição, aplicado ao recebimento de containers de todos os tipos.

4 RESPONSABILIDADES

O analista de processos é o responsável pela elaboração deste documento, repasse de informações quanto a data de chegada prevista, emissão de etiquetas de acordo com a carga a ser acondicionada, preenchimento do *checklist* de verificação, registro de imagens comprobatórias do estado de devolução do CTNR e pela assinatura da nota fiscal. Caso este não se encontre, fica o supervisor do turno responsável pelas ações de verificação e liberação.

O gerente de operações é responsável pela aprovação deste documento.

O auxiliar de expedição é responsável pela organização do espaço, recebimento e posicionamento do CTNR na doca, descarregamento e organização do material na unidade e colocação de etiqueta nos pallets e/ou jumbos correspondentes. Ao finalizar o descarregamento do material, o auxiliar de expedição deve também realizar a limpeza padrão do CTNR. Caso este não se encontre, fica o supervisor do turno responsável pelo recebimento, descarregamento, organização do material e limpeza.

5 DEFINIÇÕES

CTNR: Contâiner;

Checklist: Folha de verificação;

PET: Polietileno

MASTERCORP	Cód. Documento	Data de aprovação	Revisão
	POP-25	19/09/2023	01

6 DESCRIÇÃO

Os produtos recebidos via contâiner podem ser: filme de polietileno (PET), jumbos importadas (General, Zhuoli, Shantou), parafina ou ainda cera carnaúba. Estes materiais são recebidos, armazenados e utilizados na unidade 3 conforme demanda de produção.

Deve ser observado o padrão de identificação e empilhamento de cada tipo de material a ser disposto na unidade, conforme itens a seguir:


6.1 Procedimento operacional padrão de descarregamento de CTNR

- Ao ser informado do recebimento de um CTNR ou carga grande, é importante que até 1 dia antes da chegada, o espaço em que a carga será armazenada esteja definido e disponível.
 ATENÇÃO: não deixar para desocupar/organizar o espaço no dia do recebimento pois isso prejudica o andamento das outras atividades e o próprio descarregamento do CTNR.
- Verificar na nota fiscal se o destinatário é realmente a MASTERCORP DO BRASIL e qual material será descarregado (ex: pet, importados Zhuoli, General, etc);
- Orientar o motorista a posicionar o caminhão na 1ª doca:



MASTERCORP	Cód. Documento	Data de aprovação	Revisão
	POP-25	19/09/2023	01

Com um alicate, retirar o lacre. Cada lacre tem um número e esse número é importante.
 Guardar o lacre para entregar para o responsável pela verificação final do CTNR:



- Conferir se a carga chegou em bom estado (se não tem pallet quebrado/tombado e ou sinal de outros danos). Caso haja alguma inconformidade, informar ao responsável ANTES de iniciar o descarregamento;
- A empilhadeira não entra no CTNR, é necessário utilizar a palleteira para puxar os pallets até a porta do CTNR e só então puxá-los com a empilhadeira;
- Os materiais recebidos precisam ser identificados com a etiqueta de identificação interna:

o PET:

Empilhamento máximo do material: 2 pallets de 6 unidades sob 1 pallet de 4 unidades. Cada pallet leva uma única etiqueta com identificação do lote e data:



MASTERCORP	Cód. Documento	Data de aprovação	Revisão
	POP-25	19/09/2023	01

Importados (General, Zhuoli, Shantou):

Empilhamento máximo do material: 2 pallets de 6 jumbos ou mais pallets menores, respeitando sempre a quantidade máxima de 12 jumbos por pilha.

Cada jumbo leva uma etiqueta de identificação interna. Essa etiqueta deve ser colocada na lateral oposta à da etiqueta do fornecedor:

ATENÇÃO: É impressa e entregue a quantidade exata de etiquetas de acordo com a carga. Se houver falta ou excedente, houve erro na identificação dos pallets.







Etiqueta de
identificação interna na
lateral oposta à
etiqueta de
identificação do
fornecedor!



MASTERCORP	Cód. Documento	Data de aprovação	Revisão
	POP-25	19/09/2023	01

HS35 Medical

Empilhamento máximo do material: 3 pallets com 3 caixas de altura cada.

No momento do descarregamento, cada pallet recebe uma etiqueta de identificação com a numeração de lote do CTNR. <u>Todos os pallets de HS35 recebidos em um mesmo CTNR devem ser armazenados próximos</u> no físico, para facilitar posterior separação para envio;



MASTERCORP	Cód. Documento	Data de aprovação	Revisão
	POP-25	19/09/2023	01

Cargas batidas:

Parafina:

Empilhamento máximo do material: 2 pallets com 7 caixas de altura cada.

Carregamentos de parafina usualmente vem em cargas batidas de caixas de 25kg cada. O analista de processos ou gerente de operações é responsável pela contratação externa de equipe de descarregamento. Para ser descarregada na unidade, essa carga deve ser palletizada conforme imagem a seguir, com 7 caixas organizadas em cada nível e 7 níveis de altura. Ao completar um pallet, esse deve ser cuidadosa e atentamente stretchado antes de ser empilhado, respeitando o empilhamento máximo de 2 pallets, para evitar tombamento;





MASTERCORP	Cód. Documento	Data de aprovação	Revisão
	POP-25	19/09/2023	01

Cera de carnaúba:

Empilhamento máximo do material: 4 pallets com 5 sacos de altura cada.

Carregamentos de cera de carnaúba podem vir em cargas batidas de sacos de 20-25kg cada. O analista de processos ou gerente de operações é responsável pela contratação externa de equipe de descarregamento. Para ser descarregada na unidade, essa carga deve ser palletizada conforme imagem a seguir, com 4 sacos organizados em cada nível e 5 níveis de altura. Ao completar um pallet, esse deve ser cuidadosa e atentamente stretchado antes de ser empilhado;




 Ao iniciar a armazenagem de qualquer material no barração, observar o empilhamento máximo de cada material. O empilhamento máximo deve ser respeitado e as fileiras devem ficar alinhadas de modo a evitar tombamento;

MASTERCORP	Cód. Documento	Data de aprovação	Revisão
	POP-25	19/09/2023	01

 Higienização do CTNR: Ao finalizar o descarregamento é necessário higienizar o piso do CTNR com a extensão de ar comprimido. Deve-se direcionar a pistola de ar comprimido para o chão e percorrer toda a extensão do piso, de maneira a remover de maneira efetiva sujidades decorrentes do descarregamento e/ou transporte da carga.

ATENÇÃO: O CTNR precisa retornar limpo, com especial atenção aos cantos e ao piso de CTNR's refrigerados, o não cumprimento desse passo implica na cobrança de uma taxa de limpeza por parte do TCP.



MASTERCORP	Cód. Documento	Data de aprovação	Revisão
	POP-25	19/09/2023	01

6.2 Procedimento operacional padrão de conferência de CTNR

- Imprimir a o formulário de verificação: FORM-16: Verificação do contâiner;
- Verificar o nº do pedido em e-mail enviado pelo COMEX;
- Verificar na nota fiscal o nome do fornecedor;
- Recolher o lacre retirado pelo auxiliar de expedição para verificar o nº deste;

MASTERCORP GROUP	VERIFICAÇÃO DE CONTÂINER	FORM-16 Revisão 01 Data: 18/08/23
	25 / c8 / 23 n° Pedido :l064/23	
DATA:	05 / 08 / 23 nº Pedido : 1064/2,3	

Inspecionar os pontos destacados na folha de acompanhamento:

Ponto de inspeção:	Situação:
Parte Externa	(x) Conforme () Não Conforme
Lado esquerdo	(x) Conforme () Não Conforme
Lado direito	(x) Conforme () Não Conforme
Porta frontal	(x) Conforme () Não Conforme
Teto	(x) Conforme () Não Conforme
Parte Interna	(x) Conforme () Não Conforme
Piso	(x) Conforme () Não Conforme
Condição do caminhão (livre de qualquer infestação, odor ou pragas)	(x) Conforme () Não Conforme
Material, caixas e pallets em boas condições de limpeza	(太) Conforme () Não Conforme
Bobinas corretamente cintadas, palletizadas e identificadas	(太) Conforme () Não Conforme

 No piso, atentar-se a verificação de limpeza de cantos ou vãos no chao (em caso de CTNR's refrigerados). A não limpeza efetiva deve ser sinalizada ao auxiliar de expedição, para que seja repetida. O não cumprimento do procedimento de limpeza do CTNR pode implicar na aplicação de multas por parte do TCP;

MASTERCORP	Cód. Documento	Data de aprovação	Revisão
	POP-25	19/09/2023	01

ATENÇÃO: Para cada item inspecionado, deve-se fazer pelo menos um registro de imagem de boa qualidade e que evidencie a conformidade ou não. Quanto maior a quantidade de registros de imagem, maior amparo contra possíveis fraudes e/ou cobranças indevidas. É imprescindível que seja feito também o registro de imagem do número de identificação interna no CTRN, localizado proximo a porta frontal, na parede interna do lado direito:



 No campo observações deve ser registrada toda e qualquer informação pertinente ao CTNR, estado dele ao sair ou informações sobre inconformidades;

Observações: Nº do CTNR: OTPU 6241053, nº larte: CNE 118784

Paredes internas com marcas de arraste discretas

Putro B. Molambi

Resp. Descarregamento

Resp. Verificação

MASTERCORP	Cód. Documento	Data de aprovação	Revisão
	POP-25	19/09/2023	01

 Ao finalizar o preenchimento, localizar o motorista do caminhão e apresentar o checklist, evidenciando as inconformidades encontradas (se houver). O motorista deve assinar o checklist, concordando com o estado em que o CTNR deixa a Mastercorp. O auxiliar de expedição e o analista de processos (ou responsável pelo preenchimento do checklist) também devem assinar a folha de acompanhamento;

TERMO DE CIÊNCIA E ACEITE

Declaro, que eu estava presente na vistoria, recebi o contêiner após o descarregamento de forma limpa, sem avarias posteriores a entrega e sem odores interiores, concordando assim com a vistoria e com as observações colocadas. Sendo assim, a responsabilidade sob o contêiner após a saída dos portões da MASTERCORP DO BRASIL, são da transportadora a qual eu represento.

 O checklist preenchido deve ser scaneado pelo analista de processos e as fotos identificadas e armazenadas na rede, em pasta especifica para o acompanhamento dos CTNR's recebidos na unidade;

- O checklist preenchido e as fotos devem ser também enviadas pelo analista de processos via e-mail institucional para o responsável pelo COMEX e gerente de operações. No assunto e corpo do e-mail devem constar o nome do fornecedor e nº do pedido;
- O FORM-16: Verificação do contâiner, encontra-se em anexo neste documento.

MASTERCORP	Cód. Documento	Data de aprovação	Revisão
	POP-25	19/09/2023	01

7 ANEXO I – FORM 16

MASTERCORP
GROUP

VERIFICAÇÃO DE CONTÂINER

FORM-16 Revisão 01 Data: 18/08/23

DATA:/ nº Pedido :			
Ponto de inspeção:	Situação:		
Parte Externa	() Conforme () Não Conforme		
Lado esquerdo	() Conforme () Não Conforme		
Lado direito	() Conforme () Não Conforme		
Porta frontal	() Conforme () Não Conforme		
Teto	() Conforme () Não Conforme		
Parte Interna	() Conforme () Não Conforme		
Piso	() Conforme () Não Conforme		
Condição do caminhão (livre de qualquer infestação, odor ou pragas)	() Conforme () Não Conforme		
Material, caixas e pallets em boas condições de limpeza	() Conforme () Não Conforme		
Bobinas corretamente cintadas, palletizadas e identificadas	() Conforme () Não Conforme		
Observações:			
Resp. Descarregamento	n Resp. Verificação		

TERMO DE CIÊNCIA E ACEITE

Declaro, que eu estava presente na vistoria, recebi o contêiner após o descarregamento de forma limpa, sem avarias posteriores a entrega e sem odores interiores, concordando assim com a vistoria e com as observações colocadas. Sendo assim, a responsabilidade sob o contêiner após a saída dos portões da MASTERCORP DO BRASIL, são da transportadora a qual eu represento.

Assinatura Motorista	

MASTERCORP	Cód. Documento	Data de aprovação	Revisão
	POP-25	19/09/2023	01

8 MONITORIZAÇÃO

O quê?	Como?	Quando?	Quem?
	Através das		
Recebimento da carga	informações de destinatário e tipo de material contidas na NF	A cada CTNR recebido	Auxiliar de expedição

9 AÇÕES CORRETIVAS

Tipo de NC	Justificativa	Ação preventiva	Ação corretiva
	Envio não		
Carga fora do padrão de	conforme por	Solicitar carregamento	Repalletizar a
palletização	parte do	qualificado	carga
	fornecedor		
			Abrir relatório de
Cargo com avaria	Carregamento	Solicitar	não conformidade,
Carga com avaria	e/ou transporte	carregamento/transporte	registrar imagens
(tombada/rasgada/quebrada)	inadequados	qualificado	e solicitar
			devolução/seguro

10 VERIFICAÇÃO

O quê?	Como?	Quando?	Quem?
FA-011 - Verificação do contêiner	Inspeção visual	A cada CTNR	Analista de processos/supervisor de turno

11 REGISTROS

Identificação	Indexação	Arquivamento	Armazenamento	Tempo de retenção
FA-011 -		Pasta digital na	Em pasta física	
Verificação do contêiner	Data	intranet e em arquivo físico	ordenada por data de recebimento	1 ano

MASTERCORP	Cód. Documento	Data de aprovação	Revisão
	POP-25	19/09/2023	01

12 REGISTROS DAS REVISÕES

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
00	26/07/2023	Elaboração do documento.
01	08/01/2025	Revisão geral