

OTS BİLDİRİMİ

22.09.2025

Değerli Yetkili Satıcılarımız ve Servislerimiz,

Belli bir üretim aralığındaki araçlar için satış sonrasında uygulanması gereken bir kontrol ve güncelleme ile ilgili bir OTS uygulaması başlatılmıştır. Uygulama ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,
Garanti ve Teknik Bilgi Müdürlüğü
Müşteri Deneyimi Direktörlüğü

OEYK Mavi Takipli Renault Eşanjör Yağ Kaçağı

- **İlgili araçlar**
1270 adedi Türkiye’de olmak üzere, Renault markalı H5H motorlu Duster III, Austral, Captur II, Megane IV Sedan ve Kangoo III araçlardır.
İlgili araçların şasi listeleri ORACLE sistemine yüklenmiştir, IMPETUS ve ICM sistemlerinde de uyarı vermektedir.
- **İşlemin sebebi**
Alt motor karteri ile motor yağı-soğutucu ısı değiştirici arasındaki bölgede, alt motor karterindeki kanalın işleme hatasından dolayı motor yağı sızıntısı ihtimali.
- **Olası müşteri şikayeti**
Bir veya birden fazla olası müşteri etkisi:
 - Araç altında yerde yağ izleri ve/veya
 - Gösterge panelinde “Yağ seviyesi ayarlanmalı” mesajı ve/veya
 - Gösterge panelinde “Düşük yağ basıncı” mesajı ve turuncu ikaz ışığı.
- **Yapılacak işlem ve teknik bülten**
Önleyici bir işlem olarak, soğutma devresinde yapılacak parça değişimlerini içeren Teknik bülten 88888 no ile Dialogys’te yayımlanmıştır.
- **Kullanılacak yedek parça ve ekipman**
Bu işlem için sipariş verilmesi gereken parçalar Teknik Bülten’de belirtilmiştir.
- **Müşteri iletişimi**
MAİS AŞ tarafından e-posta ile bilgilendirme ve gerekli durumda şebeke tarafından telefon ile davet.
- **İşlem süresi**
Yaklaşık 1,5 saat.
- **İkame araç**
Öngörülmemiştir.
- **İşlem ücreti**
İşlem garanti sistemi üzerinden karşılanacaktır.

MAİS MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Cevizli mah. Tugay Yolu cad. No: 10-C, OYAK Dragos Plaza Kat: 2-3, 34846 Maltepe/İSTANBUL www.renault.com.tr
Tic. Sic. No: 109126 Mersis No: 0610003671300030
Tel: 0216 645 66 66 Faks: 0216 645 66 88