


1 · Entrada: J101, divisor +100, rama x1 y réplica

2 · Relé K101
TQ25A-5V-Z, reposo = +100 C_AC, R_BIAS y R_PROT

3 · Sujeción D101, acoplo SW101, TQ25A-5V-Z, reposo = +100 C_AC, R_BIAS y R_PROT

4 · Buffer U101 5 · Escalera, VCHECK y U102




9 · Driver del relé (Q101, D104, R135, R136)
La corriente de la bobina vuelve por GND, no por AGND.

6 · Ganancia x50
U103A x5.016, U103B x10.08, R_SER y BAV99

7 · Filtro anti-alias U105 (dos Sallen-Key)

8 · Etapa final U106, VMID y red del pin (CH1_ADC = PA0)



ABIERTO (\$5 de CH1_PIEZAS_Y_REDES.md), no dibujado:
- Circuito común del economizador (P-MOSFET de arranque, Schottky desde 3.3 V, línea RELAY_KICK); va en la hoja de control/alimentación, no en la de CH1.
- IVS de riel: es de la hoja de alimentación, no de CH1.
- El 74HC165 que lee CH1_CPLA/B/cuenta del STM32, en el bus de los 74HCT595.
- Partición AGND/GND: la decide Keneth al hacer la placa: aquí sólo se nombra.

CONTRADICCIONES ANOTADAS (se dibuja la tabla tal cual):
- VCHECK: S7/S7b simularon 1 kΩ a masa: se dibuja el divisor 12.4 k / 100 Ω del documento vivo (R4). El ensayo de VCHECK queda pendiente.
- C107: la tabla da ≈ 8.7 pF ≈ 200 V; la BOM (CH1_BOM_precios.csv) da 8.2 pF 1 kV, C54431614. Se selecciona en prueba.