

東勢林區管理處麗陽工作站鄭晴尹護管工作日報表

製表日期：2020 年 05 月 06 日

巡護日期	起 2020 年 05 月 06 日~迄 2020 年 05 月 06 日										
主任指派 巡視路線	八仙山_第 22 林班, 八仙山_第 24 林班 33, 34	重點任務	轄區責任區域林班巡視及造林地查看								
☐ 本日無巡視											
本日巡視路線 (請填列林班或地號)	八仙山_第 22 林班, 八仙山_第 24 林班 33, 34										
天候	巡視時間	卡箱	投卡卡號								
晴天	起 2020 年 05 月 06 日 13 時 09 分 迄 2020 年 05 月 06 日 15 時 23 分		33/34								
無線電回報情形	通訊品質	時間	座標								
☒ 有 ☐ 無通訊	☒ 良好 ☐ 不良 ☐ 無訊號	14 時 02 分	X:241923 Y:2676497								
工 作 記 事	☐ 租地	☒ 施作工程	☐ 探採土石、礦物	☐ 廢棄物、污染物	☐ 放牧	☐ 占用案件					
	☐ 貴重木	☐ 竊取森林主副產物	☐ 森林火災	☒ 保林宣導	☒ 無線電維護	☒ 其他					
	一、下午由麗陽工作站出發，先至仙區 22、24 林班，進行轄區林班巡視，於沙連巷產業道路，仙區 24 林班，遇見力儒造林工人 5 名，與其保林、保育宣導，再繼續至橫流溪下游段整治工程查看，巡視完成後隨即返站。										
	二、林班巡視，無發現到有林政案件發生。										
	三、仙區 22 林班，橫疏溪下游段整治工程查看，現場有工人施工中。										
	四、於仙區 24 林班，回報位置及座標，訊號良好。、										
工 作 記 事	☒ 造林地	☒ 造林作業	☐ 伐採作業	☐ 集運作業							
	☐ 病蟲害	☐ 母樹林物候觀察	☐ 其他								
	造林地 一、仙區 22 林班造林地，面積 1.34 公頃，今日進行新植作業，有 5 名工人。										
	二、仙區 23 林班造林地，力儒造林業者借用工寮，有與谷先生要維護工寮，不可垃圾隨意亂丟及要做到保林、保育(旁邊是橫疏溪)。										
	造林作業 一、仙區 22 林班造林地，面積 1.34 公頃，今日進行新植作業，有 5 名工人。										
	二、今日仙區 22 林班造林地，進行新植作業，種植台灣杉，第 3 天作業。										
工 作 記 事	☐ 步道路況及設施	☐ 遊樂區設施安全	☐ 遊樂區露營								
	☐ 遊樂區炊煮引火	☐ 遊樂區設置攤販	☒ 其他								
	林班巡視無涉及育樂業務。										
	☐ 水土保持設施	☐ 土石崩塌	☐ 林道災害	☐ 林道工程	☐ 堰塞湖	☒ 其他					
	一、林班巡視於橫流溪段下游整治工程，有看見施工人員在施工，已在收尾階段。										
	二、4/17 日主任與治山課長官梁技正，橫疏溪段現勘工程、指示牌，說明要予改善部分，今日已完成，已拍照、定標，回站 Line 傳送李主任現況。										
工 作 記 事	☐ 自然保護(留)區	☐ 特殊地景	☐ 非法狩獵	☐ 狂犬病疫情監測							
	☐ 自然保育宣導	☐ 紅外線攝影機維護	☒ 野生動物	☐ 野生動物死亡							
	☐ 野生動物危害	☐ 野生動物救傷、收容、野放	☐ 族群監測	☐ 其他							

	業務	野生動物 今日林班巡視無發現到野生動物。		
	其他事項			
巡視員：鄭晴尹		主(經)辦：		主任：
		批示事項：		批示事項：

現 場 照 片



說明：仙區 22 林班-造林地-現況

說明：力儒造林業者-申請工寮-現況



說明：仙區 22 林班-橫硫溪段下游整治工程-現況

說明：仙區 22 林班-橫硫溪段下游整治工程-現況



說明：仙區 22 林班-橫硫溪段下游整治工程-現況

說明：仙區 22 林班-橫硫溪段下游整治工程-現況

GPS 軌跡

