




作業者は誰?

品質確認ツール一覧表 No.146 作成日 '12年12月25日

制定: ' 年 月 日

端数品取扱い(入庫)作業手順書

※端数品置き場で入出庫するタイプ
(現物での見本がある場合で作成しています)

管理No.				改訂欄			製造		品質		承認		作成						
品番		品名		ラインNo.		年月日	記号	改訂内容	承認	作成	確認	品質T		確認					
★手順・急所略図 (右記手順項目No.と合致)														No.		手順		急所	
								①		端数品一時置き場(ラインから出た端数品を運搬マンが置くところ)に行く									
								②		端数品の入った箱を取り出す				工程内かんぱんが入った端数品表示板が掛けてあるかを確認する					
								③		端数品の入った箱を端数品置き場へ運ぶ									
								④		端数品表示板のかんばん背番号と同じ背番号の端数品置き場を探す									
								⑤		該当した端数品置き場の箱を取り出す				持ってきた箱と端数品置き場から取り出した箱は重ねない事					
								⑥		持ってきた箱から製品を1個取り出す									
								⑦		端数品置き場から取り出した箱内にある現物見本とを照合する				見分けポイントの確認項目全てを指差して照合する					
								⑧		端数品表示、またはファイリングしてある製品の見分けポイントとの照合を行う				見分けポイントの確認項目全てを指差して照合する					
								⑨		照合した製品を端数品置き場から取り出した箱に詰める									
								⑩		残りの製品を同様に箱に詰める				詰めた個数は記憶しておく					
⑨⑩の作業で端数品置き場から取り出した箱が通常の収容数になった場合は端数品表示板に付けてある工程内かんぱんを取り付けて完成品ストアーに運ぶ。但し、運搬するのは⑪以降の作業が終了してから行う																			
								⑪		端数品入出庫記録表に入庫数と残数、実施者サインを記入する									
								⑫		見分けポイント、入出庫記録表、現物見本など使用した道具を所定の場所に戻す									
								⑬		端数品箱を指定の置き場に戻す									
								⑭		空になった箱に付いている端数品表示板の工程内かんぱんを取り外す									
								⑮		空箱、端数品表示板、工程内かんぱんを所定の場所に戻す									
《決め事》 1. この作業は端数品取扱者が行う事。 2. 上記の手順通り作業が出来ない場合は即、監督者を呼び出す。 また、その場を離れなくてはならない場合は箱を「出荷停止」にする。 3. 端数品の取扱いは1品番ごとで上記の作業を行う事。																			