Registre des interventions : ECR-A-01

N°	Date	Code	Intervention	Technicien
INT-2025-012	2025-02-10	E-01	Nappe FPC reconnectée, défaut disparu	tech_ecr_1
INT-2025-039	2025-04-22	E-02	Module remplacé (PROC-ECR v2)	tech_ecr_2
INT-2025-066	2025-07-30	E-07	Surchauffe sur banc, ventilation du banc nettoyée	tech_ecr_1
INT-2025-091	2025-10-08	E-06	Nappe tactile remplacée	tech_ecr_2

Tableau 1 : interventions 2025

Données fictives.