
机身：电池、主控、传感器
侧摆
髋关节侧摆电机（装在机身上）
髋关节前摆电机
膝关节电机：挪到髋部附近
连杆（藏在大腿里）
把电机的力传到膝盖
越往下
越轻
膝关节：这里没有电机
小腿和足端：越轻越好