

①驱动板（FOC）　②电机侧编码器　③定子线圈　④转子和永磁体

⑤行星减速器（太阳轮、行星轮、内齿圈）　⑥散热（导热壳体、热管或风道）

⑦输出法兰：接下一段肢体　⑧输出侧编码器：直接测关节角度