# 一个旋转关节的组成




高速、小力矩 → 低速、大力矩
中间留空心走线

输出
(接连杆)

## 谐波

轻、精度高、背隙小
手臂、腕部

## RV



刚度高、抗冲击
工业机器人大关节

## 行星




简单、可做小减速比
腿式准直驱关节