İTFAİYECİLER İÇİN KORUYUCU ELBİSELER

Koruyucu Elbisenin Temizliği

PROTECTION YOU DESERVE
YOU

Pek çok yangında kimyasallar, yanıcı sıvılar, hidrokarbonlar, polinükleer birleşikler, kadmiyum, krom gibi metaller, asitler ve kurum elbiseyi giyen kişiye zarar verebilir. Tüm bu maddeler elbisenin iç tabakasına sızarak doğrudan vücuda geçebilir. Ayrıca kimyasallar ve yanıcı sıvılar hem elbisenin aleve karşı direncini düşürür, hem de elbisenin elektrik iletkenliğini artırır. Bu nedenle kimyasalların ve yanıcı sıvıların kaza ile elbise üzerine dökülmesi durumunda elbise derhal çıkarılmalıdır. Daha sonra temizlenmeli veya imha edilmelidir. Vücut sıvılarıyla (kan vs.) etkileşim hastalık bulaşması ihtimalini gündeme getirir. Bu nedenle elbiselerin çok iyi bir şekilde temizlenmesi gerekir.

YIKAMA SIKLIĞI

Elbise hiç kullanılmasa bile **6 ayda bir temizlenmelidir.**

Elbiseye kan, katran, yakıt, boya, asit ve diğer tehlikeli maddeler bulaşır bulaşmaz **derhal temizlenmelidir.**

TEMİZLİK MADDELERİNİN KULLANIMI

Endüstriyel temizleyiciler :

Kullanıcı temizlik maddesi seçiminde özgürdür.

Temizlik maddesi için elbise üstündeki kullanım kılavuzu **mutlaka okunmalıdır.**

Klor içeren çamaşır suyu ve deterjanlar **kesinlikle kullanılmamalıdır.** Klor ihtivası çok düşük oranlarda olsa bile elbisenin **koruyucu özelliğini azaltır.**

ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANIMI

Temizleme işlemine başlamadan önce, cihazı terk edecek sıvının **doğrudan atık su borularına ulaşması** sağlanmalıdır.

Eğer varsa **metalik parçaların,** cihaza zarar vermemesi için, giysinin içine **kıvrılıp bağlanması gerekir.**

Eğer varsa **tüm halka ve çengellerin**, elbisenin hassas parçalarına zarar vermemesi için veya olası hasarı azaltmak için, **birbirine bağlanması gerekir.**

CİHAZ SEÇİMİ

Önden yüklemeli tamburlu çamaşır makinesi **kullanılmalıdır.**

Üstten yüklemeli makine **kullanılmamalıdır.** Çünkü bu tür makineler elbiseyi iyi bir şekilde temizlemesine rağmen elbisenin yıpranmasına, koruyucu özelliğinin ve dayanıklılığının azalmasına neden olur.

- Yıkama suyu 60°C
- Normal devirde
- Arta kalan kir ve deterjanın atılması için iki kez durulama yapılmalıdır.

YIKAMA TALİMATI

- Giysiler makineye yüklenmelidir,
- Makinene uygun programda çalıştırılmalıdır,
- Yıkama sırasında birleştirmeler (tekstil fermuarları, fermuarlar vb.) **kapatılmalıdır**.
- Dış kumaşın çok fazla yağlı, gresli ve isli olması halinde elbiselerin ayrı bir kapta batırılarak **ıslatılmasında yarar vardır**.
- Elbise her zaman yalnız başına yıkanmalıdır. Alev almaz olmayan ürünler ile beraber yıkanmamalıdır.
- Sabun **kullanmayınız.**
- Sıvı deterjanlar tercih edilmelidir. Mümkün olduğunca **toz deterjan kullanılmamalıdır.**

LEKELERİN ELLE TEMİZLİĞİ

Hazırlık: Ayrılabilir iç katman sistemi varsa katmanlar birbirinden ayrılmalıdır. Ellerin kimyasaldan korunması için kauçuk eldivenler giyilmelidir.

Temizlik Maddeleri: Makinede kullanılan deterjanlar kulanılabilir. **Sıvı deterjan** kullanımı önerilmektedir. 40°C su sıcaklığında el fırçası yardımıyla hafifçe, iç ve dış katmanlardaki kirli yüzeyler temizlenmelidir. Gereğinden fazla fırçalama elbisenin **yıpranmasına sebep olabilir.**

KURUTMA TALİMATI

- Yıkama işlemi sonunda, elbiseleri dışarıya aldıktan sonra hava sirkülasyonunun olduğu bir yere **tersinden asılmalıdır.**
- Kurutma makinesi elbiseye zarar verebileceğinden **kesinlikle kullanılmamalıdır.**
- Kurutma sırasında elbiseler güneş ışığına doğrudan **maruz bırakılmamalıdır.**

SU İTİCİ APRE İŞLEMİ

Elbise, su iticilik özelliğini kaybetmemesi için her yıkama sonrası **mutlaka ütülenmelidir.**

Ayrıca uygun periyodlarda, su itici **apre işlemi uygulanarak** yeniden su iticilik özelliği kazandırılmalıdır.

TEHLİKELİ MADDELER

Tehlikeli madde ihtiva eden kirli elbiselerin kulanımına devam edilmemelidir.
Daha sonra tehlikeli madenin tespiti yapılmalı, tehlikeli maddenin ne olduğu bilinirse elbiseden temizlenmesi çok daha kolay olacaktır.
Eğer temizlik işlemleri sonuç vermezse, elbise derhal imha edilmelidir.

Ağartıcı Kullanılmaz

normal
Makinenin Yıkama Devri

sıcak
60°C
140°F
Suyun Sıcaklığı 60°C veya140°F geçmemelidir

Asarak Kurutma

Gölgede Kurutma

Tamburlu Kurutma Yapılmaz

Kuru Temizleme Yapılmaz

Orta Isıda Ütülenir (Reflektif Şeritleri Ütülemeyin)

Sıkılmaz

KIVANÇ Group