# REPORTE DE SERVICO TECNICO

28.09.202 CLIENTE CUENTA de AITO COSTO.		CNO 45# 103-34	
CONTACTO:	TELEFONO: MARCA DEL PRODUCTO:	11	
Liliana Boy busa.		SAMSUNG	
PROBLEMA REPORTADO:	MODELO: SERIE: SERIE:	CONTADOR:	
Janten Man Coentro	4		
DATOS DEL SERVICO.			
REPRESENTANTE JECNICO:		FECHA DE ASIGNACION:	
LABOR EFECTUADA (MARCAR CON UNA X).			
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FOTOCOPIADORA		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	DUPLICADOR		
CAMBIO INSTALACION DE REPUESTOS	IMPRESORA		
INSTALACION DE EQUIPO/ACCESORIOS	COMPUTADOR/PORTATIL/PC		
CAPACITACION/INDUCCION	FAX		
DIAGNOSTICO	ACCESORIOS		
SUPERVICION	RED		
CONFIGURACIO.	PARTES ELECTRONICAS		
RAPARACION EN LABORATORIO	AJUSTE SIMULACION TECNICA		
OTRA	X LIMPIEZA EXTERIOR		
OBSERVACIONES DEL SERVICIO:			
Suddle mantinimente amoral Du	rentico, Limpirea a	unidades rodillo	
de transfouncia limpiera a	unidad optica limi	Diesa Unidad	
Limpiece interna y externa			
	<i>y</i>		
El equipo queda traba	and muy bing	of timpio.	
RECIBIDO POR FIRMA DEL CLIENTE FIRMA DEL TECNICO	POR FAVOR EVALUE EL SERVICIO	<b>OBSERVACIONES DEL EQUIPO</b>	
	EXELENTE BUENO	FUERA DE SERVICIO	
		ON	X
	REGULAR MALO	SOLICITUD DE PARTES SI	
		ON	^

: SEP-28-2022 12:13PM WED : SL-M3370FD

Model Name

Machine Serial Number Host Name

: ZD80BJEHC0001CV : SEC842519010A78

# General Information

Total Impressions ADF Scan Count : 158426 : 29439 Platen Scan Count : 37686

### Toner Information

### Black

: MLT-D203L Model ID : 80% (P9.15) : 597 Life Remaining Impressions : CRUM-17122853948 Serial No.

Supplier
Product Date
First Installed Date
Last Used Date : SAMSUNG : 20171228 : 20220913 : 20220928 : 5.0K Capacity

## Other Consumables Life

: 68067/90000 : 68068/100000 : 68057/90000 : 68057/60000 Fuser Life Transfer Roller Life Tray 1 Roller Life Tray 1 Retard Roller Life