Sigma Components

Standard Deviations (y-axis)
Period (x-axis)

2 s   = 0.70   = 0.53   = 0.45

3 s   = 0.70   = 0.54   = 0.45

5 s   = 0.75   = 0.58   = 0.48

DATASET #1 (line: Solid, width=4.0; color: 0,0,0)

DATASET #2 (line: Solid, width=4.0; color: 0,0,0)

DATASET #3 (line: Solid, width=4.0; color: 0,0,0)